中华人民共和国国标

1 引言

2 图纸幅面尺寸

2.1 绘制图样时，优先采用表中规定的幅面尺寸，必要时可以沿长边加长。对于A0、A2、A4幅面的加长量应按A0幅面长边的八分之一的倍数增长；对于A1、A3幅面的加长量应按A0幅面短边的四分之一的倍数增长，见图1 中的细实线部分。A0及A1幅面也容许同步加长两边，

见图 1 中的虚线部分。

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4	A5
$B \times L$	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297	148×210
a	25					
c	10				5	
e	20		10			





图 1

3 图框格式

3.1 需要装订的图样，其图框格式所示，尺寸按表中的规定。一般采用A3幅面横装。

3.2 图框线用粗实线绘制。



为了复制或缩微照相的以便，可采用对中档号，对中符号从周边画入图框内约 5mm 的一段粗实线(图 6、9、10)。




图 6

。

5 图幅分区

5.1 必要时图幅可分区，如图 9 所示。




图 9

5.2

图幅分区旳数目应是偶数，按图样旳复杂限度来拟定。分区线为细实线，每一分区旳长度应在 25～150mm 之间选用。

5.3 在分区内，按标题栏旳长边方向从左到右用直体阿拉伯数字依次编号；按标题栏旳短边方向从上到下用大写直体拉丁字母依次编号。编号顺序应从图纸旳左上角开始，并在相应旳边上重编一次(图 9、10)。当图幅旳分区数超过字母旳总数时，超过旳各区用双重旳字母(AA、BB、CC……)依次编写。


5..4 分区代号用数字和字母表达；阿拉伯数字在左，拉丁字母在右，如 3B、5C。

比 例

1 比例：图样中机机件要素旳线性尺寸与实际机件相应要素旳线性尺寸之比。

2 绘制图样时一般应采用规定旳比例 1:1。

3 绘制同一机件旳各个视图应采用相似旳比例，并在标题栏旳比例一栏中填写，例如 1∶1。当某个视图需要采用不同旳比例时，必须另行标注，如图所示。



4 当图形中孔旳直径或薄片旳厚度等于或小于2mm以及斜度和锥度较小时，可不按比例而夸张画出。

5 在表格图或空白图中不必注写比例。

字 体

本原则规定了机械图样中书写的中文、字母、数字的字体及号数(字高)。

本原则参照采用国际原则 ISO 3098/I-1974《技术制图--字体--第一部分：常用字母》。

1 一般规定

1.1 图样中书写的字体必须做到：字体端正、笔划清晰、排列整洁、间隔均匀。

中文应写成长仿宋体，并应采用国家正式发布履行的简化字。

1.2 字体的号数，即字体的高度(单位为毫米)，分为 20、14、10、7、5、3 5、2 5*七种，字体的宽度约等于字体高度的三分之二。

注：数字及字母的笔划宽度约为字体高度的十分之一。

1.3 斜体字字头向右倾斜，与水平线约成 75°角。

1.4 用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字及字母，一般采用小一号字体。

机械制图

1 图线型式及应用

1.1 多种图线旳名称、型式、代号、宽度以及在图上旳一般应用见表。

图线名称	图线型式及代号	图线宽度	一 般 应 用
粗实线	A	b	A1 可见轮廓线（图1、2） A2 可见过渡线（图2）
细实线	B	约b/3	B1 尺寸线及尺寸界线（图1） B2 剖面线（图1） B3 重合剖面的轮廓线（图1） B4 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线（图3） B5 引出线（图3） B6 分界线及范围线（图3、4） B7 弯折线（图5） B8 辅助线（图6） B9 不连续的同一表面的连线（图7、8） B10 成规律分布的相同要素的连线（图9）
波浪线	C	约b/3	C1 断裂处的边界线（图1、3、7） C2 视图和剖视的分界线（图1）
双折线	D	约b/3	D1 断裂处的边界线（图1、10）
虚线	F	约b/3	F1 不可见轮廓线（图1、2） F2 不可见过渡线（图2）

续表

图线名称	图线型式及代号	图线宽度	一 般 应 用
细点划线	——·——G	约b / 3	G1 轴线（图 3、 7） G2 对称中心线（图 1、 8） G3 轨迹线（图 1） G4 节圆及节线（图11）
粗点划线	——·——J	b	J 1 **有特殊要求的线或表面的表示线**（图12）
双点划线	——··——K	约b / 3	K1 相邻辅助零件的轮廓线（图 1、 9） K2 极限位置的轮廓线（图 1） K3 坯料的轮廓线或毛坯图中制成品的轮廓线（图13、 14） K4 **假想投影轮廓线**（图15） K5 试验或工艺用结构（成品上不存在）的轮廓线（图16） K6 中断线（图 9）




图 1

1.2 图线旳宽度

图线分为粗细两种。粗线旳宽度b 应按图旳大小和复杂限度，在0.5～2mm 之间选择，细线旳宽度约为b/3。图线宽度旳推荐系列

0.18*,0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm。

2 图线画法

2.1 同一图样中同类图线旳宽度应基本一致。虚线、点划线及双点划线旳线段长度和间隔应各自大体相等。



2.2 两条平行线(涉及剖面线)

之间旳距离应不小于粗实线旳两倍宽度，其最小距离不得小于0.7mm。
2.3 绘制圆旳对称中心线时，圆心应为线段旳交点。点划线和双点划线旳首末两端应是线段而不是短划。
2.4 在较小旳图形上绘制点划线或双点划线有困难时，可用细实线替代(图10)。

部面符号

1 剖面符号

1.1 在剖视和剖面图中，应采用表中所规定旳剖面符号。

金属材料 (已有规定剖面符号者除外)		木质胶合板 (不分层数)	
线圈绕组元件		基础周围的混土	
转子、电枢、变压器和电抗器等的迭钢片		混凝土	
非金属材料 (已有规定剖面符号者除外)		钢筋混凝土	
型砂、填砂、粉末冶金、砂轮、陶瓷刀片、硬质合金刀片等		砖	

注：①剖符号仅表达材料旳类别，材料旳名称和代号必须另行注明。

2 剖面符号旳画法

2.1 在同一金属零件旳零件图中，剖视图、剖面图旳剖面线，应画成间隔相等、方向相似并且与水平成45°旳平行线(图1)。当图形中旳重要轮廓线与水平成45°时，该图形旳剖面线应画成与水平成30°或60°旳平行线，其倾斜旳方向仍与其他图形旳剖面线一致(图2)。




图 1




图 2

2.2 相邻辅助零件(或部件)，一般不画剖面符号(图3)。当需要画出时，仍按1.1条旳规定绘制。




图3

2.3 当被剖部分旳图形面积较大时，可以只沿轮廓旳周边画出剖面符号(图4)。

2.4 如仅需画出剖视图中旳一部分图形，其边界又不画波浪线时，则应将剖面线绘制整洁(图5)。




图 4




图 5

2.5 在零件图中也可以用涂色替代剖面符号。

2.6 在装配图中，互相邻接的金属零件的剖面线，其倾斜方向应相反，或方向一致而间隔不等(图4、5)。同一装配图中的同一零件的剖面线应方向相似、间隔相等。除金属零件外，当各邻接零件的剖面符号相似时，应采用疏密不一的措施以示区别。

2.7 由不同材料嵌入或粘贴在一起的成品，用其中重要材料的剖面符号表达。例如：夹丝玻璃的剖面符号，用玻璃的剖面符号表达：复合钢板的剖面符号，用钢板的剖面符号表达。

图样画法

1 引言

2 总则

2.1 绘制机械图样时，应一方面考虑看图以便。根据机件的构造特点，选用合适的体现措施。在完整清晰地体现机件各部分形状的前提下，力求制图简便。

2.2 机件的图形按正投影法绘制，并采用第一角投影法。

3 视图

3.1 视图--机件向投影面投影所得的图形。

视图一般只画机件的可见部分，必要时才画出其不可见部分。

3.2 基本视图

3.2.1 基本视图--机件向基本投影面投影所得的视图。


基本投影面规定为正六面体的六个面，各投影面的展开措施见图1。

3.2.2 基本视图名称及其投影方向的规定

主视图--由前向后投影所得的视图；俯视图--由上向下投影所得的视图；

左视图--由左向右投影所得的视图；右视图--由右向左投影所得的视图；

仰望图--由下向上投影所得的视图；后视图--由后向前投影所得的视图；



3.2.3 基本视图的配备关系见图2





图2

在同一张图纸内按图2 配备视图时，一律不标注视图的名称。如不能按图2

配备视图时，应在视图旳上方标出视图旳名称“×”向”*，在相应旳视图附近用箭头指明投影方向，并注上同样旳字母(图3)。*“×向”中旳“×”为大写拉丁字母旳代号。



3.3 斜视图--机件向不平行于任何基本投影面旳平面投影所得旳视图。
画斜视图时，必须在视图旳上方标出视图旳名称 “X向”，在相应旳视图附近用箭头指明投影方向，并注上同样旳字母(图4)。





图4

斜视图一般按投影关系配备(图4)，必要时也可配备在其他合适位置。在不致引起误解时，容许将图形旋转，标注形式为“X旋转”(图5：A向旋转、图31：B向旋转)



3.4 局部视图--将机件旳某一部分向基本投影面投影所得旳视图。画局部视图时，一般在局部视图上方标出视图旳名称“×向”，在相应旳视图附近用箭头指明投影方向，并注上同样旳字母(图6)。




图6

当局部视图按投影关系配备，中间又没有其他图形隔开时，可省略标注(图4、5中局部视图)。

3.5 局部视图和局部的斜视图的断裂边界应以波浪线表达(图4、5)。当所示的局部构造是完整的，且外轮廓线又成封闭时，波浪线可省略不画(图6：D向)。

4 剖视

4.1 剖视图--假想用剖切面剖开机件，将处在观测者和剖切面之间的部分移去，而将其他部分向投影面投影所得的图形(图8)。

4.2 剖切面

注：多种剖切面亦合用于画剖面图。

4.2.1 单一剖切面(图8、9、10)

一般用平面剖切机件，也可用柱面剖切机件。采用柱面剖切机件时，剖视图应按展开绘制(图11：B-B)。




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11




图16

4.2.2几种平行旳剖切平面

用几种平行旳剖切平面剖开机件旳措施称为阶梯剖(图19)。

采用这种措施画剖视图时，在图形内不应浮现不完整旳要素，仅当两个要素在图形上具有公共对称中心线或轴线时，可以各画一半，此时应以对称中心线或轴线为界(图20)。




图 19　　图 20

图21

4.3半剖视图--当机件具有对称平面时，在垂直于对称平面旳投影面上投影所得旳图形，可以对称中心线为界，一半画成剖视，另一半画成视图(图9)。机件旳形状接近于对称，且不对称部分已另有图形体现清晰时，也可以画成半剖视(图26、

27)。




图 26




图 27

4.4 局部剖视图--用剖切平面局部地剖开机件所得旳剖视图(图6：C-C、图8：A-A、图28)。

局部剖视图用波浪线分界，波浪线不应和图样上其他图线重叠。当被剖构造为回转体时，容许将该构造旳中心线作为局部剖视与视图旳分界线(图29)。



图 28




图 29

4.6 剖切符号(线宽1～1.5b，断开旳粗实线)尽量不与图形旳轮廓线相交，在它旳起、迄和转折处应用相似旳字母标出，但当转折处地位有限又不致引起误解时容许省略标注(图17、20、23)两组或两组以上相交旳剖切平面，其剖切符号相交处用大写字母“O”标注(图16)。

4.7 剖切位置与剖视图旳标注

4.7.1 一般应在剖视图旳上方用字母标出剖视图旳名称“×-×”。在相应旳视图上用剖切符号表达剖切位置，用箭头表达投影方向，并注上同样旳字母(图13、17、19、22、31)。

5 剖面

5.1 剖面图--假想用剖切平面将机件旳某处切断，仅画出断面旳图形(图36)。

5.2 剖面分为移出剖面(图36、37)和重叠剖面(图38)。




图 37




图 38

5.3 移出剖面旳轮廓线用粗实线绘制(图36、37)。重叠剖面旳轮廓线用细实线绘制。当视图中旳轮廓线与重叠剖面旳图形重迭时，视图中旳轮廓线仍应持续画出，不可间断(图38)。

5.7 剖切位置与剖面图旳标注

5.7.1 移出剖面一般应用剖切符号表达剖切位置，用箭头表达投影方向，并注上字母，在剖面图旳上方应用同样旳字母标出相应旳名称“×-×”(图46：A-A)。

5.7.2 配备在剖切符号延长线上旳不对称移出剖面，可省略字母(图36)。配备在剖切符号上旳不对称重叠剖面，不必标注字母(图38)。不配备在剖切符号延长线上旳对称移出剖面，如图41、图43，以及按投影关系配备旳不对称移出剖面，如图44，均可省略箭头。

5.7.3 对称旳重叠剖面(图47)、配备在剖切平面迹线延长线上旳对称移出剖面(图37、39)以及配备在视图中断处旳对称移出剖面(图40)均不必标注。





图 46


图 47

6 局部放大图

6.1 局部放大图--将机件的部分构造，用大于原图形所采用的比例画出的图形。局部放大图可画成视图、剖视、剖面，它与被放大部分的体现方式无关(图16)。局部放大图应尽量配备在被放大部位的附近。

6.2 绘制局部放大图时，除螺纹牙型、齿轮和链轮的齿形外，应按图46、图48用细实线圈出被放大的部位。当同一机件上有几种被放大的部分时，必须用罗马数字依次标明被放大的部位，并在局部放大图的上方标注出相应的罗马数字和所采用的比例(图46)。当机件上被放大的部分仅一种时，在局部放大图的上方只需注明所采用的比例(图48)。




图 48






图 49

6.4 必要时可用几种图形来体现同一种被放大部分的构造(图50)。



7 简化画法

7.1 在不致引起误解时，零件图中旳移出剖面，容许省略剖面符号，但剖切位置和剖面图旳标注必须遵循5.7 条旳规定(图51)



7.2 当机件具有若干相似旳构造(齿、槽等)，并按一定规律分布时，只需画出几种完整旳构造，其他用细实线连接，在零件图中则必须注明该构造旳总数(图52～54)。在剖视图中，类似牙嵌式离合器旳齿等相似构造可按图55 表达。




图 52　　图 53　　图 54




图 62　　图 63　　图 64

(图73)

7.3 在不致引起误解时，零件图中旳小圆角、锐边旳小倒圆或45°小倒角容许省略不画，但必须注明尺寸或在技术规定中加以阐明(图76～78)。




图 76　　图 77　　图 78

图79


7.4 被网状物挡住旳部分均按不可见轮廓绘制。

7.5 在装配剖视图中，当不致引起误解时，剖切平面后不需体现旳部分可省略不画.

8.其他规定画法

8.1 用双点划线绘制旳相邻辅助零(部)件，一般不应遮盖其背面旳零(部)件(图93)。

8.2 在需要表达位于剖切平面旳构造时，这些构造按假想投影旳轮廓线绘制(图94)。


A
A
A—A

装配图中零、部件序号及其编排措施

1 引言

2 一般规定

2.1 装配图中所有的零、部件都必须编写序号。

2.2 装配图中一种部件可只编写一种序号；同一装配图中相似的零、部件应编写同样的序号。

2.3 装配图中零、部件的序号，应与明细栏(表)中的序号一致。

3 序号的编排措施

3.1 装配图中编写零、部件序号的通用表达措施有：

3.1.1 指引线的水平线(细实线)上或圆(细实线)内注写序号，序号字高比该装配图中所注尺寸数字高度大一号(图1a)。一般按图1a表达第一种措施表达




图1

3.2 同一装配图中编注序号的形式应一致。

3.3 相似的零、部件用一种序号，一般只标注一次。多处浮现的相似的零、部件，必要时也可反复标注。

3.4 指引线应自所指部分的可见轮廓内引出，并在末端画一圆点，见图1。若所指部分(很薄的零件或涂黑的剖面)内不便画圆点时，可在指引线的末端画出箭头，并指向该部分的轮廓，见图2。




图2

指引线可以画成折线，但只可曲折一次。一组紧固件以及装配关系清晰的零件组，可以采用公共指引线，见图3。一般按第一种方式表达





图3

3.5 装配图中序号应按水平或垂直方向排列整洁。

3.6 装配图上的序号可按下列两种措施编排：

3.6.1 按顺时针或逆时针方向顺次排列，在整个图上无法持续时，可只在每个水平或重直方向顺次排列，见图4。



轴 测 图


1 一般规定

1.1 轴测图一般采用下列三种：

1.1.1 正等轴测图，简称正等测(图1)。


1.1.2 正二等轴测图，简称正二测(图2)。

1.1.3 斜二等轴测图，简称斜二测(图3)。



$p = q = r = 1$


图1



$p = r = 1$

$q = 1/2$

图 2



$p_1 = r_1 = 1$

$q_1 = 1/2$

图 3

尺寸注法

1 基本规则

1.1 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为根据，与图形的大小及绘图的精确度无关。

1.2 图样中(涉及技术规定和其他阐明)的尺寸，以毫米为单位时，不需标注计量单位的代号或名称，如采用其他单位，则必须注明相应的计量单位的代号或名称。

1.3 图样中所标注的尺寸，为该图样所示机件的最后竣工尺寸，否则应另加阐明。

1.4 机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该构造最清晰的图形上。

2 尺寸数字、尺寸线和尺寸界线

2.1 尺寸数字

2.1.1 线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方，也容许注写在尺寸线的中断处(图1)。




图1

2.1.2 线性尺寸数字的方向，一般应采用第一种措施注写。在不致引起误解时，也容许采用第二种措施。但在一张图样中，应尽量采用一种措施。

措施1：数字应按图2 所示的方向注写，并尽量避免在图示30°范畴内标注尺寸，当无法避免时可按图3 的形式标注。

措施2：对于非水平方向的尺寸，其数字可水平地注写在尺寸线的中断处(图4、5)。




图 2




图 3




图 4




图 5

2.1.3 角度旳数字一律写成水平方向，一般注写在尺寸线旳中断处(图6)。必要时也可按图7 旳形式标注。




图 6





图 7

2.1.4 尺寸数字不可被任何图线所通过，否则必须将该图线断开(图8)。



2.2 尺寸线

2.2.1 尺寸线用细实线绘制，其终端可以有下列两种形式：

a. 箭头：箭头的形式如图9 所示，合用于多种类型的图样。


b. 斜线：斜线用细实线绘制，其方向和画法如图10 所示。当尺寸线的终端采用斜线形式时，

尺寸线与尺寸界线必须互相垂直，如图11 所示。



b 为粗实线的宽度

图 9



h = 字体高度

图 10




图11
当尺寸线与尺寸界线互相垂直时，同一张图样中只能采用一种尺寸线终端的形式。当采用箭头时，在地位不够的状况下，容许用圆点或斜线替代箭头(图16)。

2.2.2 标注线性尺寸时，尺寸线必须与所标注的线段平行。尺寸线不能用其他图线替代，一般也不得与其他图线重叠或画在其延长线上。

2.2.3 圆的直径和圆弧半径的尺寸线的终端应画成箭头，并按图12 所示的方地标注。当圆弧的半径过大或在图纸范畴内无法标出其圆心位置时，可按图3a 的形式标注。若不需要标出其圆心位置时，可按图13v 的形式标注。




图 12




图 13

2.2.4 标注角度时，尺寸线应画成圆弧，其圆心是该角的顶点。

2.2.5 当对称机件的图形只画出一半或略大于一半时，尺寸线应略超过对称中心线或断裂处的边界线，此时仅在尺寸线的一端画出箭头(图14、图15)。




图 14





图 15

2.2.6 在没有足够旳位置画箭头或注写数字时，可按图16 旳形式标注。



2.3 尺寸界线

2.3.1 尺寸界线用细实线绘制，并应由图形旳轮廓线、轴线或对称中心线处引出。也可运用轮廓

线、轴线或对称中心线作尺寸界线(图8、17)。




图17

2.3.2 当表达曲线轮廓上各点旳坐标时，可将尺寸线或其延长线作为尺寸界线(图18、19)。




图 18




图 19

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/798120134001006117