

预防整改措施 第 1 篇：预防艾滋病整改措施

预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播 工作督导整改报告 市妇幼保健院为进一步了解我县预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播半年工作情况，于 2014 年 5 月 8 日对我县的预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播工作进行了半年督导及考核。通过此次督导，对我县的预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播提出一些问题。为进一步落实好我县的预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播工作，根据专家组发现的问题，制定出相应的整改措施。

一、督导发现的问题 LHIV 感染孕产妇所生儿童早期诊断未做。

2、县人民医院梅毒用药登记不规范。

二、整改措施

1、强化领导, 落实责任 县卫生局领导根据省专家对预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播工作督导出的问题进行统一部署，责任落实到人，要求按照问题一一整改到位，进一步加强对全县提高预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播工作的督导考核，按整改措施落实到位。

2、进一步加强干预工作 各医疗保健机构严格按照《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案》的要求实行首诊负责制，对 HIV 和梅毒阳性孕产妇进行规范治疗，定期跟踪随访，及时了解治疗情况及治疗效果，提供各项保健服务。对 HIV 感染孕产妇所生儿童监护人做好解释工作，尽快进行早期诊断。

3、进一步加强信息管理 各医疗保健机构落实预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作信息登记上报管理制度，规范填写项目各种表册，清楚标识项目咨询检测情况，及时准确统计上报项目信息。特别是加强阳性个案卡的填写。

第 2 篇：预防艾滋病整改措施

学习资料收集于网络， 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播 工作督导
整改报告 市妇幼保健院为进一步了解我县预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传
播半年工作情况，于 2014 年 5 月 8 日对我县的预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻
断传播工作进行了半年督导及考核。通过此次督导，对我县的预防艾滋病、梅毒
、乙肝母婴阻断传播提出一些问题。为进一步落实好我县的预防艾滋病、梅毒、
乙肝母婴阻断传播工作，根据专家组发现的问题，制定出相应的整改措施。

一、督导发现的问题 LHIV 感染孕产妇所生儿童早期诊断未做。

2、县人民医院梅毒用药登记不规范。

二、整改措施

1 强化领导，落实责任 县卫生局领导根据省专家对预防艾滋病、梅毒、乙
肝母婴阻断传播工作督导出的问题进行统一部署，责任落实到人，要求按学习资
料学习资料收集于网络， 照问题一一整改到位，进一步加强对全县提高预防艾
滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播工作的督导考核，按整改措施落实到位。

2、进一步加强干预工作 各医疗保健机构严格按照《预防艾滋病、梅毒、
乙肝母婴传播工作实施方案》的要求实行首诊负责制，对 HIV 和梅毒阳性孕产妇
进行规范治疗，定期跟踪随访，及时了解治疗情况及治疗效果，提供各项保健服
务。对 HIV 感染孕产妇所生儿童监护人做好解释工作，尽快进行早期诊断。

3、进一步加强信息管理 各医疗保健机构落实预防艾滋病、梅毒、乙肝母
婴传播项目工作信息登记上报管理制度，规范填写项目各种表册，清楚标识项目
咨询检测情况，及时准确统计上报项目信息。特别是加强阳性个案卡的填写。

学习资料

第 3 篇：安全整改及预防措施 安全整改及预防措施

一、安全整改措施 1、施工临时用电宿舍拖地照明电线按规范进行布置，
工地东侧调直机配电箱损坏的漏电保护器进行更换。

2、对部分未进行覆盖的洞口进行及时覆盖和固定。

3、电梯安装人员高空作业时必须系好安全带。

4、卸料平台堆放的料及时倒运。

二、安全预防措施 1、坚决落实“安全第一，预防为主”的国家安全方针、
2、施工现场临时用电严格执行 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》加强对宿舍用电的检查力度。

3、对预留洞口及时进行覆盖和固定。

4、加强对施工电梯安装人员的作业监管。

5、对木工班组加强安全教育，对卸料平台堆放的物料及时倒运。

2013 年 11 月 6 日

第 4 篇：预埋件整改及预防措施 预埋件整改及预防措施

一、问题现象：部分预埋件锚爪规格、间距、弯折角度未达到设计及《预埋件图集》中规定的要求；1. 原因分析：(1)操作工人责任心及质量意识不强，未理解透图纸及图集要求；班长未能履行一级质检的职责；（2）下料单技术人员及相关制作管理人员技术交底不详尽，且没有尽到现场监督和技术复核等责任；（3）质检员中间控制和跟踪检查力度不够； 2. 处理方法：锚爪规格与设计不符的，应按设计要求切除重焊；锚爪间距不够的应按设计规格及间距大小增加锚爪；弯折角度不够的，应按设计要求加以调整； 3. 预防措施：由班组长带领操作工人认真学习图纸、图集及相关规范，吃透预埋件下料单中的技术要求，技术人员必须认真交底，预埋件使用前要认真核对料单，发现不符，立即整改；质检员也要加强生产过程控制，加大跟踪检查力度。

二、问题现象：-100（错）x8mm 预埋件有些焊缝高度不够，新补锚爪存在少量夹渣、气孔；1. 原因分析：

Q) 操作工人焊接时不认真（夜班操作），焊接速度过快；（2）焊接电流没有掌握好；（3）焊条潮湿；（4）焊接面没有清理干净（含锈）； 2. 处理方法：在有气孔和焊瘤不够高的部位补焊，直至达到要求； 3. 预防措施：不用潮湿焊条，受潮焊条焊接前必须烘干，并放入保温桶内备用；焊前一定要将焊接面上的污物、杂质、铁锈等清理干净，操作工人要认真仔细，不可随意乱调电流。

三、问题现象：预埋件焊接过程中，部分埋件有焊接变形未及时校正；

1. 原因分析：

Q) 连续焊接时间过长；（2）变形后没有及时校正； 2. 处理方法：采取机械形式将变形部位校正到原来形状； 3. 预防措施：采取间歇焊接、跳焊、缩短焊接时间等方式减少变形量，若有变形及时校正复原。

新疆 xx 直属 xx 三期扩建项目部 二。XX 年四月二十九日

第 5 篇：预防接种门诊整改措施

关于预防接种门诊整改措施 看到网络问政上的帖子,对家长提出的意见和建议本人进行了自查,对家长提出的意见和建议表示同情和谅解,自查情况如下:（一）预检分诊情况: 有着专人进行预检分诊,态度和蔼,热情主动,登记资料整齐,询问详细,做好接种前的告知工作,并做好禁忌症的告知询问。

（二）儿保查体情况: 工作有序,先查体,查体时仔细询问病情,认认真真查体,对每一位预防接种儿童及家长态度和蔼,热情主动。查体无异常再进电脑预约登记。（三）登记处的人员并对开出的卡片进行核对,无误后再安排向接种间打针。

（四）护士打针时再看一下预防接种本,看一下预约是否正确,是否有禁忌症,核对后无误后再进行打针,并叮嘱打这种针会出现的不良反应,如出现怎么处理,并留观 30 分钟无异常在离开。

（五）接种现场工作环境整洁,有专人负责卫生管理,工作人员穿戴整洁,全部佩戴胸牌持有效证件上岗。存在不足情况:

1 我中心预防接种门诊借用原防保站办公地点,接种门诊和留观场所不够宽敞,儿保无专门的查体间。

2 宣传材料不够多。整改措施:

1 接种门诊和留观场所不够宽敞,儿保无专门的查体间。需要政府加大对社区服务基础设施的投入尽快创造条件。尽快解决房屋问题。

2 进一步加强组织领导强化职工的安全意识。

3. 多印一些有关疫苗发生的不良反应及注意事项的宣传材料,对每一位接种家长进行发放。

4 加强业务培训提高医务人员的专业素质。

预防保健科 二。一二年二月二十日

第 6 篇: 质量通病预防措施及整改措施

昆明呈贡信息产业园区 151 号一期、153 号二期、1 号地块 1-1 号、1-2 号、1-3 号市政道路建设项目 质量通病预防措施

及整改措施

编写人: 日期: 审核人: 日期: 批准人: 日期:

中铁六局集团有限公司昆明呈贡信息产业园区 五条市政道路工程项目部
二零一六年六月 昆明呈贡信息产业园 151 号一期、153 号二期、1 号地块 1-1、1-2、1-3 号市政道路建设工程质量通病预防措施及整改措施 一、土方工程 1、质量通病 (1)边坡塌方:

现象: 在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。

原因分析: 采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀陶**,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。

软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。

(2)橡皮土(弹簧土) 现象: 填土碾压后, 基土发生颤动, 碾压处下陷, 四周鼓起, 形成软塑状态, 而体积并没有压缩, 人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内, 成片出现这种橡皮土(又称弹簧土), 将使地基的承载力降低, 变形加大, 地基长时间不能得到稳定。

原因分析: 土夹石填筑时, 由于原状土被扰动, 颗粒之间的毛细孔遭到破坏, 水分不易渗透和散发。当施工时气温较高, 对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳, 更加阻止了水分的渗透和散发, 因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深, 水分散发越慢, 长时间不易消失。

(3)路基下沉 现象及原因分析: 填筑过程中, 由于填筑厚度、含水率及碾压不到位, 产生下沉。

2、预防措施:

(1)边坡塌方:

在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下, 分层开挖的顺序, 合理放坡, 不要过陡, 同时避免切割坡脚, 以防导致边坡失稳而造成塌方。在有地表滞水或地下水作用的地段, 应做好排、降水措施, 以拦截地表滞水和地下水, 避免冲刷坡面和掏空坡脚, 防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡, 应降低地下水位, 防止坡体发生侧移。

施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料, 并避免行驶机械设备和车辆振动, 以减轻坡体负担, 防止塌方。

(2)橡皮土(弹簧土):

夯(压)实填土时, 适当控制填土的含水量, 土的最优含水量可通过灌砂法试验确定; 将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围, 再夯(压)实。

(3)路基下沉 在填筑过程中, 严格控制松铺厚度, 每层控制在 30cm 以内; 碾压时, 行与行轮迹重叠 0.4-0.5m, 横向同层接头处重叠 0.4-0.5m, 相邻两区段纵向重叠 1.0-1.5m, 以保证无漏压、无死角, 确保碾压的均匀性; 填筑完成后, 经过一个雨季沉降后用水准仪观测其是否下沉。

3、整改措施

(1)边坡塌方:塌方后,运走多余的虚土,重新洒线刷坡,保证设计要求。

(2)弹簧土:发现橡皮土后,人工或挖掘机挖除后,重新拉运填料填筑,碾压成型后,按要求测其压实度。

(3)路基下沉:发生下沉后,下沉量如在规范规定范围内,继续施工;如超过规范规定要求后,重新按其下沉量填筑施工。

二、给排水工程 1、质量通病 (1)边坡塌方:

现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。

原因分析:采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。

在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。

软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。

(2)土方回填:

现象及原因分析:

基坑中的积水、淤泥杂物未清除就回填;或基础两侧用松土回填,未经分层夯实;或槽边松土落入基坑,夯填前未认真进行处理,回填后土受到水的浸泡产生沉陷。

基槽宽度较窄,采用手夯进行夯实,未达到要求的密实度。

(3)HDPE 管熔接接头漏水:

现象及原因分析:熔接时间不够、接头处熔接位置不正确。

2、预防措施

(1)边坡塌方: 在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下, 分层开挖的顺序, 合理放坡, 不要过陡, 同时避免切割坡脚, 以防导致边坡失稳而造成塌方; 在有地表滞水或地下水作用的地段, 应做好排、降水措施, 以拦截地表滞水和地下水, 避免冲刷坡面和掏空坡脚, 防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡, 应降低地下水位, 防止坡体发生侧移; 施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料, 并避免行驶机械设备和车辆振动, 以减轻坡体负担, 防止塌方。

(2)土方回填:

严格控制土夹石填料配合比、含水率、分层厚度、夯实遍数。

(3)HDPE 管熔接接头漏水:

现场熔接 HDPE 时, 把握熔接时间, 接头处位置要正确, 连续施工一个段落时, 做好闭水试验, 测其是否漏水。

3、整改措施

(1)边坡塌方: 塌方后, 运走多余的虚土, 重新洒线刷坡, 保证设计要求。

(2)土方回填: 发现沉降后, 下沉量如在规范规定范围内, 继续施工; 如超过规范规定要求后, 重新按其下沉量回填施工 (3)HDPE 管熔接接头漏水: 发生漏水后, 拆除既有 HDPE 管道一部分, 把熔接过的接头剪掉后, 重新铺设熔接, 做闭水检验。

三、电力管沟工程 1、质量通病(1)钢筋锈蚀、数量不符合设计要求:

现象及原因分析: 钢筋进场后, 未按要求进行覆盖; 安装钢筋时, 根数不够, 间距不等; (2)电缆沟砼蜂窝、麻面、细微裂缝:

现象及原因分析: 浇筑砂时, 塌落度大、离析、振捣、养护不到位; (3)未提前预埋圆钢:

现象及原因分析: 边墙浇筑前, 没有按图纸要求埋设接地圆钢。

2、预防措施

(1)钢筋锈蚀、数量不符合设计要求:

钢筋进场以后，及时覆盖；现场安装钢筋时，严格按照图纸要求控制钢筋根数、间距，派专人进行盯控。

(2) 电缆沟碎蜂窝、麻面、细微裂缝：

碎采用商碎，罐车拉运，严格控制出厂水灰比，现场设试验人员测其塌落度，振捣碎时上下层间按要求施工，碎终凝时间后，及时覆盖并洒水养护，并不少于 14 天。

(3) 未提前预埋圆钢：

边墙立模前，按设计要求放出预埋圆钢位置，在模板上标出位置，打眼后预埋接地圆钢。

3、整改措施(1) 钢筋锈蚀、数量不符合设计要求：有钢筋锈蚀的、数量及间距不对的，按要求对钢筋进行除锈；根数及间距按设计要求重新安装。

(2) 电缆沟碎蜂窝、麻面、细微裂缝：碎拆模后，表面有蜂窝、麻面、细微裂缝的用素水泥找平处理。

(3) 未提前预埋圆钢：圆钢没有预埋，用水钻在边墙上钻眼，直径大于它的上一级别，并用素水泥砂浆填缝。

四、路面工程 1、质量通病 (1) 沥青路面早期破损：

现象及原因分析：原材料及配合比选用不当、压实度不足、混合料终压温度过低、路面基层及路床承载力不足，弯沉值过大。

(2) 枯料：

现象及原因分析：砂及矿料含水量过高，致使细料烘干时，粗料温度过高；集料孔隙较多。

(3) 沥青面层施工中集料被压碎：

现象及原因分析：石灰岩集料压碎值偏大。粗集料针片状颗粒较多。石料中软石含量或方解石含量偏高。碾压程序不合理。

(4) 沥青面层厚度不足：

现象及原因分析：试铺时未认真确定好松铺系数。施工时未根据每天检测结果对松铺厚度进行调整。摊铺机或找平装置未调整好。基层标高超标。

(5) 沥青面层横向裂缝：

现象及原因分析：基层开裂反射到沥青面层。基层开挖沟槽埋设管线。通道沉降缝、搭板尾部与基层结合部产生不均匀沉降。下承层顶面未清扫干净，有浮料或污染，沥青混凝土在碾压时产生推移形成横向裂缝。终压时沥青混合料温度偏低，沥青粘结力下降，碾压时的推力产生碾压裂缝。

(6) 沥青面层平整度超标：

现象及原因分析：摊铺机及找平装置未调整好致使松铺面不平整。摊铺过程中停车待料。运料车倒退卸料撞击摊铺机。下承层平整度很差。

(7) 车辙：

现象及原因分析：沥青用量偏高，热稳定性差。沥青混合料级配偏细，粗骨料处于悬浮状态。重车的渠化交通。

2、预防措施

(1) 沥青路面早期破损：

严格控制出厂填料及配合比，控制摊铺和初压、终压的沥青混合料温度，严格按碾压操作规程施工，防止横向裂缝的产生，做好纵横向接缝，及时按要求测其压实度和弯沉值，现场做好排水措施。

(2) 枯料：

细集料以及矿粉的存放应有覆盖，确保细集料烘干前含水量小于 7%；混合料出厂温度超过规定时，应废弃。

(3) 沥青面层施工中集料被压碎：

选择压碎值较小的粗集料。选用针片状颗粒含量小的粗集料。控制碾压遍数，以达到规定压实度为限，不要超压。

(4) 沥青面层厚度不足：

试铺时仔细确定松铺系数，每天施工中根据实际检测情况进行调整。调整好摊铺机及找平装置的工作状态。下面层施工前认真检查下封层标高，基层超标部分应刮除部分基层，补好下封层，再摊铺下面层。

(5) 沥青面层横向裂缝：

基层施工时严格控制配合比、压实度及加强养护工作，处治基层，采取防裂措施，减少基层横向开裂。严格控制沟槽、结构物、台背的路基回填质量，回填时应挖好台阶分层压实。基层开裂处、桥头搭板尾部和通道沉降缝处顶面铺设玻纤网，以降低对面层的影响，减少面层横向裂缝。在沥青混凝土摊铺前，下承层顶面必须清理干净。

(6) 沥青面层平整度超标：

仔细设置和调整，使摊铺机及找平装置处于良好的工作状态，并根据试铺效果进行随时调整。施工过程中摊铺机前方应有运料车在等候卸料，确保摊铺连续、均匀地进行，不得中途停顿，不得时快时慢，做到每天摊铺仅在收工时才停工。

(7) 车辙：

改善沥青混合料级配，采用较多的粗骨料。3、整改措施 (1) 沥青路面早期破损：大面积破损后，按照设计要求挖除破损部分重新施工。

(2) 对孔隙较大的粗集料，应适当延长加热时间，使孔隙中的水分蒸发，但应控制加热温度。

(3) 应按初压、复压、终压程序碾压，初压用钢轮，复压用胶轮，终压用钢轮碾压，碾压应遵循先轻后重，从低到高的原则进行。

(4) 根据每天沥青混合料摊铺总量检查摊铺厚度，并进行调整。

(5) 严格控制终压时的沥青混凝土温度，及时碾压。

(6) 路面各个结构层施工，均应严格控制好各层的平整度。

(7) 采用改性沥青提高沥青的高温性能。

消防整改报告（31 篇） 消防整改报告篇 1

为全力做好 X 年全省消防工作考核通报问题整改工作，根据省政府办公厅《关于 X 年全省消防工作责任目标完成情况的通报》（青政办函 035 号）要求和州政府主要领导及分管领导批示指示精神，3 月 13 日，州政府督查室对照《通报》中的问题和短板，及时下发督办通知（黄政督办 06 号），进一步细化分解任务，明确责任分工，制定整改清单，要求 6 月底前全面完成整改工作。近期，

州政府督查室会同相关单位对通报问题整改落实情况进行了专项督查。现将有关情况报告如下：

一、整改落实情况

（一）关于反馈“从消防安全责任制落实情况看，部分地区消防安全责任意识还不够强，安全责任压力传导不畅，存在“上冷下热”问题。部分行业系统不能认真落实“三个必须”总要求，自身消防安全主体责任和行业监管责任缺位，工作机制不健全、职责不清晰、内容不明确。部分乡镇抓消防工作缺乏主动性，消防安全组织不健全，消防网格作用发挥不明显；“末端”监管存在失控漏管现象。”的问题。

整改情况：x年以来，州、县两级政府先后召开常务会议、消防工作会议和专题会议10余次，研究解决消防工作突出问题，与行业主管部门和县级政府签订消防工作责任书，明确消防安全工作职责；将消防工作纳入政府目标管理、社会治安综合治理和领导班子、领导干部考核评价体系。州政府分管领导先后3次听取消防工作专题汇报，带队开展消防安全检查，在社会面火灾防控、队站建设、经费保障等方面给予大力支持；组织消安委成员单位召开全州消防工作联席会议3次，分析研判疫情期间全州消防安全形势和安排部署打通“生命通道”、消防安全三年专项整治行动。州消安委及时下发《黄南州打通“七命通道”加强消防车通道管理的通知》，成立以州委常委、常务副州长任组长，州自然资源、住建、交通、市场监管、公安和消防6个部门为成员的领导小组。各级纪委监委、公安、住建、应急和消防等部门组织开展“巡诊式”联合检查30余次，逐级召开警示约谈6次。截至目前，全州处罚违规占用消防车通道案件14起，99个小区、154家社会单位已提前超额完成消防车通道划线和障碍物移除工作。州消防救援支队联合州公安局调研全州基层派出所消防监督职责履职等情况，积极对接州住建、市场监管等部门印发了《黄南州“3·15”消防产品质量监督检查工作实施方案》，并倒排工作计划开展监督检查。州教育、民政、卫健、文旅等部门深化行业系统消防安全标准化管理和达标创建活动，制作《黄南州行业系统消防安全标准化管理示范创建指导手册》100份，为行业部门开展消防工作提供“消防标准二州统战、民宗、文物、公安、消防、电力等部门先后召开座谈会2次，主动服务隆务寺“智慧消防”建设项目。州文体广电旅游局下发《安全当产隐患排查整治工作实施方案》等文件，先后8次联合州消防救援支队深入全国第八批文物保护单位、文旅市场和旅游景区等重点场所开展安全生产专项行动和隐患排查整治活动。同仁、尖扎、泽库、河南四县集中对乡（镇）长、“五类人员”

等开展消防安全培训 xx 次，累计培训 400 余人，进一步提升乡镇消防安全责任和应急能力，强化消防网格管理作用。

（二）关于反馈“公安派出所消防监督检查和宣传教育职责履行不到位，小单位、小场所消防安全管理存在盲区漏洞”的问题。

整改情况：根据《中华人民共和国消防法》和省公安厅《关于切实做好消防机构转制过渡期火灾防控工作的通知》，州公安局和消防救援支队持续加大协作联动力度，形成长效的工作机制。一是强化会商研判。州公安局主要负责同志带领局各部门、消防救援支队深入基层派出所调研消防监督检查工作开展情况，形成专题报告，为县级公安部门提供“检查标准”；二是强化联合执法。紧盯全国、州“两会”安保和“清明、五一”等重要节点，以“三合一和九小场所”、打通“生命通道”专项行动为整治重点，先后开展联合检查、消防宣传 40 余次，结合“百万警进千万家”活动，制作消防知识宣传册 3000 份，进村入户向农牧民群众讲解消防安全知识；三是强化培训指导。为切实提升全州基层派出所民警消防监督管理能力水平，各级消防机构主动服务，累计向 182 名基层派出所民警开展“九小场所”消防监督管理、宣传工作培训会 xx 次，成立 4 个工作组深入四县实地指导教学，与基层派出所责任区民警同检查、同督导、同整治消防安全隐患工作。

（三）关于反馈“公共消防基础设施建设滞后于城市建设发展”的问题。

整改情况：根据《青海省消防安全责任规定》和省对州消防工作目标责任书中每年新增 XX 个市政消火栓的要求，X 年，我州仅尖扎县新建 5 个市政消火栓，同仁、泽库、河南三县未新建市政消火栓。x 年，四县均未新建市政消火栓及消防水鹤，目标任务完成数为 0。截至目前，全州现有市政消火栓 216 个，完整好用 71 个；消防水鹤现有 8 个，完整好用 1 个。因四县长期均未开展维修保养工作，导致市政消火栓、消防水鹤完整好用率仅为 32.8%和 12.5%。州自然资源局于 x 年 11 月已落实同仁县城镇消防实施区划内容，其余 3 县正在进行城市总体规划修编前期准备工作。下一步，将黄南州消防专项规划统筹纳入州、县国土空间规划编制工作中。

（四）关于反馈“黄南州消防救援支队指挥中心、训练基地训练设施和同仁县新区消防救援站未完成年度建设任务。”的问题。

整改情况：该项目因建设场地西侧边坡存在坍塌的地质灾害隐患，州消防救援支队委托省工程勘察院进行了专项地勘和边坡治理初步方案设计，初步概（预）算为 1256 万元。如目前争取建设的边坡支护项目不能及时完成消除隐患，将造成干部周转房、综合训练塔、室外训练场和体能训练馆第二批建设项目难以开工建设，相关中央建设资金将存在年底收回的风险。目前，州消防救援支队已向省发改委、州委州政府和州发改委进行了专题汇报，积极与省发改委对接争取追加资金，并争取通过平安振兴资金、政府债务债券资金予以解决。

（五）关于反馈“同仁县、河南县未落实应急救援维持性经费；同仁县、尖扎县、河南县、泽库县应急救援装备购置经费未得到全额保障 J 的问题。

整改情况：一是四县应急救援维持性经费落实情况。根据《关于落实应急救援装备建设长效保障经费的通知》中应急救援维持性经费大、中队各 15 万元标准要求，x 年，同仁、河南两县未落实应急救援维持性经费。x 年，泽库县已拨付应急救援维持性经费 15 万元；尖扎、河南两县分别下达预算批复，同意拨付应急救援维持性经费 30 万元、15 万元；同仁县至今未落实。二是四县应急救援装备购置经费落实情况。根据《关于落实应急救援装备建设长效保障经费的通知》中应急救援装备购置经费大、中队各 80 万元标准要求，x 年，泽库县已拨付中队级应急救援装备购置经费 80 万元；河南县召开县长办公会，同意拨付中队级应急救援装备购置经费 80 万元；同仁县已拨付 xx 万元装备购置经费；尖扎县下达预算批复，同意落实 35 万元装备购置经费。从经费保障要求来看，四县均未按标准足额保障落实。

（六）关于反馈“全国重点镇泽库县麦秀镇未完成政府专职队建设任务 J 的问题。

整改情况：按照 x 年 8 月之前达到乡镇志愿消防队的建设要求，泽库县人民政府将麦秀镇网格员、综治员、派出所辅警、村警共计 15 人纳入乡镇志愿消防队，已完成乡镇志愿消防队建设标准，具备了初期火灾的扑救能力，但存在消防器材等设备不足的问题。

（七）关于反馈“已投入使用的尖扎县达顿路、泽库县泽曲路消防站无国家综合性消防救援队伍人员编制 J 的问题。

整改情况：按照 x 年政府专职消防员招聘方案要求，已完成第一批招聘任务。其中，尖扎县达顿路消防站 15 人，泽库县泽曲路消防站 15 人。其余 30 人招聘工作，将于 xx21 年和 x 年分批次完成招录。

（八）关于反馈“社会面消防宣传教育还有短板，主流媒体、户外视频的消防宣传声势还不大、氛围还不浓，行业部门和社会单位支持公益宣传的自觉性和主动性还不强，火险提示等往往很难在主流媒体常态播放 J 的问题。

整改情况：州消防救援支队积极推动各级党校、行政学院和行业部门将消防安全纳入培训内容，为第 25 期中青班、州卫健委和气象局等行业部门开展消防安全知识培训会 6 次。州安委会在全州范围内开展了“5·12”防震减灾和“安全生产月”宣传教育活动。州教育局联合消防救援支队累计开展“消防进校园”、“红门开放”等活动 xx 余次。黄南州电视台、黄南报社刊发《关于做好打通“生命通道”加强消防车通道管理的通告》，并针对未划线小区及占用消防车通道的违法行为进行全程跟踪拍摄并曝光。州消安委成员单位分别结合自身行业特点，充分利用网络、宣传横幅等，积极组织开展系统内部消防安全宣传和教育。全州各级消防救援机构在省级主流媒体，搜狐、新浪等网站刊发稿件 xx 余篇，发送消防宣传短信 12 万余条。州、县各级媒体播发新闻、消防宣传标语、公益广告 1500 余条次，进一步提升了人民群众消防安全意识和水平。

二、存在的问题及下一步建议 经过全州上下共同努力，x 年消防工作考核通报问题整改工作成效明显，但在督查过程中也发现一些问题亟待研究解决。一是消防安全责任落实不够到位。部分行业部门开展消防安全专项治理行动针对性不强，网格化、户籍化管理水平不高，消防安全主体责任有待进一步加强。建议各行业部门严格落实《青海省消防安全责任制实施办法》，强化消防安全主体责任，持续抓好打通“生命通道”和消防安全专项整治三年治理行动，加大市政消防设施建设和维保力度，确保社会面火灾形势持续稳定。二是基础设施建设相对滞后。第二批新建的干部周转房、综合训练塔、室外训练场等项目因场地西侧未进行边坡支护，存在地质灾害隐患，难以按期施工。建议州消防救援支队和州发改委等相关部门积极争取上级资金，对项目建设场地边坡进行支护，确保项目后期能够如期顺利实施。

消防整改报告篇 2

消防大队：

我公司是入驻开发区的中法合资企业，自企业入驻以来，得到了开发区领导和贵单位的大力支持和扶助，生产经营工作顺利，企业发展势头良好。在企业发展的过程中，公司领导高度重视消防安全生产工作，定期组织人员参加消防安全培训，设置专门的安全主任和安全管理员，制定完善各项消防安全制度，保障消防经费投入，对消防安全生产工作常抓不懈。就在本月上旬，又组织了一次消防器材的专学题习培网训。

尽管如此，我们在消防防范工作中仍然有工作不到位的地方。7月23日，在贵单位来我公司例行消防检查的过程中，发现存在消防安全隐患6处。

针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，当天晚上，连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，公司董事长提出要确保“消防安全检查不留死角”，与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司财产安全，责任重于泰山，必须同心协力，全力以赴，不惜代价，彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理任组长，副总经理、安全主任任副组长，安全员、各部门经理、各工段工段长为成员的“消防安全专项整治领导小组”，针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，提出了具体要求，明确责任到人。布置各部门自查整改的时间和任务，要求一级抓一级、层层抓落实，部门经理负责制，要一手抓生产、一手抓安全，充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，安全检查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩，对检查不达标的，坚决停职整改，确保消防安全生产工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患 1、二车间某消防箱玻璃门盖缺失。

2、三车间北侧楼道有杂物堆放。

3、三车间某消防箱中消防水带缺失。

4、三车间某应急灯不能正常点亮。

5、配件仓库东出口有杂物堆放，挡住通道。

6、消防水管路总阀被关闭。

二、安全隐患的整改情况 1、立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖。

2、立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物，确保楼梯口畅通。

3、立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带。

4、立即派专人更换三车间实效的应急灯。

5、立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物，确保通道畅通。

6、抓紧研究方案，争取在 8 月底前完成原有消防管路的改造，解决地下漏水的情况。

另外，针对以上安全隐患出现的根本原因，“消防安全专项整治领导小组”要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题，并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

三、消防水管路阀门被关闭的具体说明 1、关闭消防水管路总阀的原因 5 月，公司财务发现水费异常超高，经仔细排查，确定因开发区土地形成时间较短，地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为考虑到消防管路流量大，并且大量流水冲击可能导致地下水土流失，存在大面积沉降安全事故隐患，故公司决定临时关闭消防水管路总阀，待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

2、地下消防水管路破裂的整改过程 发现地下消防管路破裂问题后，公司领导高度重视，5 月份安排施工队伍进场，并在 5 至 7 月份多次进行地面开挖，以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点，但因地下管路情况不明，虽经多次努力，仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊，公司领导决定采取地面明管重新布线的方案，彻底解决问题。

3、目前存在的困难和进展情况

决定采取地面明管重新布线的方案后，如何布线成了一个大问题，因为公司车间分布较广，各车间相对独立，车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求，所以尚不能确定具体的改造方案。

尽管困难重重，但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前，正在考虑请专业设计人员和消防部门会商，共同确定合理可行的改造方案并尽快实施，争取在8月底前完成改造工作。

四、对消防隐患整改后的‘思考 1、通过这次对消防隐患的及时整改，坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难，只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前，公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划，但由于涉及面广，对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实，导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后，公司全体员工迅速统一思想，树立信心，痛下决心，保障投入，确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作，不仅排除火险，更为我们公司加强消防意识，认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

2、消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查，缺损的及时配置和更换，每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查，互签责任状，并建有检查台帐，层层落实，做到道口通畅，警示牌醒目，消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划，提高全体员工的消防安全意识和灭火技能，确保消防安全意识贯彻到人，提高公司综合消防防范能力。

3、隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改，公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨，有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶，开创新局面。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全责任制，整改各类“习惯性”消防违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

总之，通过这次对消防隐患的整改，暴露了我们管理中存在的问题，也为我们今后的消防安全管理工作进一步指明了方向，我们决定加快进度，早日完成消防水地下管路改造，并从各个具体方面深入、持久地开展消防安全工作。

消防整改报告篇 3

202Xx 月 x 日由于我店（KTV）消防通道堆放杂物引发火灾，然后贵大队对我店进行了全面、细致、深入的安全检查。根据检查结果我店对相关隐患进行了整改。现将整改情况汇总上报。

店对全体员工培训了必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散。新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管理员，并对其进行了严格的培训与讲解。

一、在营业时必须确保安全出口和疏散通道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、阻塞并指派专人管理安全通道和出口，以确保安全。

二、设置安全器材存放专用位置，明显部位设置火警电话。

三、另外对其他自检发现的问题一并进行了整改：服务生统一着装，佩戴工作牌，每日如实填写消防日志。

并对灭火器进行了一次全面的检查，把失效的灭火器材进行了检修和配备。并对员工培训了灭火器材的使用常识，以确保万无一失。

组织有关人员对消防安全进行了检查和消防演习来增强全体员工的消防安全意识，明确消防安全责任，希望公司员工都能熟练掌握消防器材的正确使用及消防知识。现将情况汇报如下：

落实加强思想上的消防安全主体责任：

1、牢固树立消防安全责任主体意识，落实全员现场消防安全责任，加强员工的现场消防安全管理，整改现场火灾隐患，落实现场消防安全措施。

2、我店成立了以总经理向总为首的消防安全预案小组，针对各项具体安全工作开展排查活动。同时经常召开预案小组会议，学习消防的相关文件。要求预案小组提高责任意识，增强消防安全常识，切实认识到消防安全工作的重要性，保证把公司全员培训好，管理好，保护好，且保障公司员工生命及财产的安全，让每一位大家庭的成员都熟练掌握消防安全知识。

消防常识：

1、我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用，并积极开展消防演练，灭火跟应急疏散预案演练, 进行的消防知识讲座，让全体人员有一定的消防安全知识，而演练则让在家掌握消防安全技巧。

检查通道是否畅通：

1、楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物，确保消防通道畅通。在我店活动客休区、包厢、厕所、超市、工程部等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。

检查消防器材：

1、在我店各个重要场所配备了灭火器，此次经过检查，全部都在有效使用期内。

2、消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施设置、运行及灭火器材配置是否符合规定。

3、大型活动的开展是否考虑到消防安全。大型节假日活动要求消防安全预案小组明确职责，精心组织，周密安排，制订活动应急预案，确保人员的人身安全。

整改措施：

1、从制度上完善。根据自查情况补定一些消防管理制度，如包厢区消防责任制度等。

2、思想上要引起全员对于消防安全工作的重视情况，利用周一大集会、班前会的机会对全员进行消防安全教育，加强消防安全意识。

3、出资请专业人员对我店的电线等设施进行专项检查，彻底消除一切安全隐患。

4、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方，针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故，能把损失降低到最低程度。

5、每年至少开展一次消防安全知识讲座和一次安全演练活动，提高全员的消防安全意识和灭火技能。

消防整改报告篇 4

我公司针对消防安全隐患特制定以下整改报告：

1、03、04 栋设置自动喷水灭火系统，已于 9 月份将设计及施工图纸完成，并已报市消防局审批认可，已与南京华锋电子工程有限公司签订工程施工合同，现已进场施工，在本月 29 日前完成。

2、03、04 栋设置火灾自动报警系统，已于 9 月份将设计及施工图纸完成，并已报市消防局审批认可，已与南京华锋电子工程有限公司签订工程施工合同，现已进场施工，在本月 29 日前完成。

3、室外消火栓系统已于 9 月份将设计及施工图纸完成，并已报市消防局审批认可，原一路雄州东路供水，现增加一路白果南路供水，已在 8 月份和远古水业签订施工协议，在本月 29 日前完成。

4、03、04 屋面夹芯彩钢板由于前期一直处于雨季，无法实现更换施工，现已与南京茂润金属结构工程有限公司签订更换施工合同，并已制作完毕，更换施工在本月 29 日完成。

5、设置消防水泵房及消防水池，由于设计和报批手续问题，现已完成设计及施工图纸，并已报市消防局审批认可，已报区规划局备案，已和南京六合城东建筑工程有限公司签订协议，现已进场开始施工，在本月 29 日前完成。

消防整改报告篇 5

优越广场是一家集：百货、休闲、餐饮为一体的综合百货品牌。于 x 年开业至今，得到了消防大队与政府部门的大力支持与指导，我公司对消防也非常重视。要求对消防安全工作常抓不懈，尽管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方，在 x 年 6 月份的消防领导及支队的消防工作检查中。

发现了 4 处安全隐患及问题：

- 1：消控室值班人员不足，存在缺岗情况。
- 2：消控室标准化建设不完善。
- 3：消控主机柜存在故障点，消防设施维护不到位。

4: 防火门控制报警系统未能正常打开运行。

针对消防安全检查中存在的问题，公司领导高度重视，所以当天晚上公司领导连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，店总提出要求要确保“消防安全检查不留死角”与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作刻不容缓，不仅仅关系到建筑物的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司的财产安全，责令相关部门立即整改，并指出消防工作重于泰山，不能存在任何松懈及侥幸心理。

现就检查出来的 4 点安全隐患及问题整改实施如下：

1：针对消控值班室人员不足缺岗问题：立即协调人事行政部门招聘具有消防初级证书人员上岗，同时对全体防损在岗人员进行消控主机知识的培训工作。并做到每天两班 24 小时有人在岗值班。

2：建立起书面的消控主机运行值班记录以及每日，周的安全隐患重点巡查区域的检查登记，并做好隐患后期的复查工作。

3：针对消控主机的故障点问题，协同消防维保公司一起逐一排查，对前期因更换租户装修中出现的故障点进行排查，及时更换损坏的消防设备，尽快解除消控主机中的故障点。

4：防火门监控系统在今后的消控值班中杜绝关闭设备电源，要保持正常的运行监控状态，确保生命财产安全。

通过这次消防上级部门对我司的消防工作检查，暴露了我们在消防工作中存在的问题，为公司消防安全意识，工作指明了方向，按照领导现场指示及大队领导的要求，未来消防安全是长期持之以恒的工作，今后我公司将更加深入，持久展开消防安全工作。

下定决心做到以下几点：

a：定期组织学习消防法规和各项规章制度。做到依法治火，针对岗位组织本单位员工进行消防安全教育培训，讲解火灾的危害性，做到消防安全的“四个能力工 b：每个季度组织本单位全体员工进行实地灭火器的使用及演练 c：对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗 d：登记好书面的消控室值班记录，时刻掌握消控主机的运行状态 e：不定期检查消防应急疏散通道，方向指示灯，是否畅通及火灾隐患重点区域的检查，发现问题及时纠正并责令当场改正。

消防整改报告篇 6

为切实保障我台人、财、物安全，提高消防应急处置的能力，根据省安委和省广电局关于加强安全生产工作的工作要求，以及关于市公安消防局就大楼现状提出完善消防设施的建议，我台将制定完善消防设施工作实施方案，具体如下：

一、消防设施基本情况 大楼投入使用超十年，消防工程不符合新的消防技术标准。现大楼消防报警系统处于瘫痪、消防自动喷淋系统从进行维护保养、各楼层的指示灯和应急灯电池老化都不能正常工作、灭火器安装位置不统一和不规范、关键部门重点部位消防设施配置不符合要求、消防栓没有定期检查试用、消防应急队伍没有定期演练试用操作灭火设施。

二、完善标准和任务 （1）严重危险级别，主要指人群集中的演播厅、大型会议室，以 100 平方米演播厅为计算标准（其他如此类推）。要求在门口处必须放置一组灭火器（两个两公斤灭火器为一组）；门口里面的门框上方必须设置一组应急灯、指示灯；边长的两扇墙在观众区至舞台前，每扇墙上最少必须设置两个应急灯、指示灯；舞台附近和观众区设推车式干粉灭火器各一个；播控区设一组灭火器。

（2）中度危险级别，主要指机房，如播出、录制、编辑、配电、发电机房，以 100 平方米机房为计算标准（其他如此类推），两扇墙上和在门口里面的门框上方必须设置一组应急灯、指示灯；为降低设备受损程度，必须设置最少两组气体灭火装置。

（3）轻度危险级别，主要指办公室，在走廊、出口、通道连接处必须设置应急灯和指示灯；走廊 15 米范围内设一组消防灭火器；不通风、不采光的办公室在门口里面的门框上方必须设置一组应急灯、指示灯。

（4）消防器材设置，灭火器安装在离地 30cm 位置，或统一安放在消防灭火器箱里。消防栓及喷水设施定期每 6 个月检查、试用一次，台机关、各中心、楼管办、物管员组成消防应急队以此作为定期学习、操作、灭火设施的演练工作，设施维护管理工作由楼管办负责。

三、完善计划 （1）将全台灭火器统一安放在消防灭火器箱里，按标准在相应的范围、距离内添加灭火器，由楼管办于 1 月 15 前完成，并负责填补墙上旧痕迹。

(2)台机关、各中心、楼管办、物管员组成消防应急队于1月16、17日开展消防灭火演练和设施检查，主要测试消防水泵运作、消防栓、喷水管是否正常。

(3)按级别标准配置消防灭火器材，先重新安装指示灯、应急灯，再在不同级别区域添加灭火器材。由办公室于1月25日前完成。

四、预算费用全台完善消防设施费用共15625元，其中台机关及经营中心1075元，广播中心3510元，电视中心6450元，修补墙身400元，灭火器箱(架)3990元(详见附件)。

消防整改报告篇7

一、强化消防安全主体责任 1、牢固树立消防安全主体责任意识，落实全员现场消防安全责任，加强员工的现场消防安全管理，整改现场火灾隐患，落实现场消防安全措施。

2、我店成立了以总经理向总为首的消防安全预案小组，针对各项具体安全工作开展排查活动。同时经常召开预案小组会议，学习消防的相关文件。要求预案小组提高责任意识，增强消防安全常识，切实认识到消防安全工作的重要性，保证把公司全员培训好，管理好，保护好，且保障公司员工生命及财产的安全，让每一位大家庭的成员都熟练掌握消防安全知识。

3、从制度上完善。根据自查情况补定一些消防管理制度，如包厢区消防责任制度等。

二、增强消防常识 1、我店组织培训室以观看消防片段、消防案例以及消防知识、及灭火器的使用，并积极开展消防演练，灭火跟应急疏散预案演练，进行的消防知识讲座，让全体人员有一定的消防安全知识，而演练则让在家掌握消防安全技巧。

2、思想上要引起全员对于消防安全工作的重视情况，利用周一大集会、班前会的机会对全员进行消防安全教育，加强消防安全意识。

3、新职工上岗前必须进行消防安全培训。并指派了专门的安全监督管理员，对其进行了严格的培训学习。酒店对全体员工培训了必要的消防安全知识，会报火警，会使用灭火器材，会组织人员疏散。

三、检查并保障配电房、监控室和所有安全通道畅通，指示明确 1、楼内走廊、楼梯及出口无任何杂物，确保消防通道畅通。酒店活动客休区、包厢、厕所、配电房、监控室、工程部等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行盘查消除不安全的隐患。

2、购买一些安全标志放于存在安全隐患的地方，针对员工进行安全知识讲解等。如若发生消防事故，能把损失降低到最低程度。

四、检查消防设施设备，保证消防器材合格可用 1、在我店各个重要场所配备了灭火器，并将所有灭火器送至消防检测部门充气送检，确保所有灭火器合格。

2、着手对消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等消防设施设置、运行及灭火器材配置进行全面整改。

3、大型活动的开展是否考虑到消防安全。大型节假日和接待活动要求消防安全预案小组明确职责，精心组织，周密安排，制订活动应急预案，确保人员的人身安全。

五、专业指导，专业培训，全面提升酒店处理消防安全的专业技能水平 1、出资请专业人员对我店的电线、电器、消防系统等设施进行定期专项检查，彻底消除一切安全隐患。

2、每年至少开展一次消防安全知识讲座和一次安全演练活动，提高全员的消防安全意识和灭火技能。本酒店已于 7 月 24 日派送人员至合肥，参加省消防总队组织的专业消防知识培训，以增强酒店的消防专业技能水平。

另外，今年四月份新法人刚刚接手本酒店，对酒店的消防设施设备的更新、整改工作也相当重视。现阶段酒店正在装修，我们将借此装修契机，分阶段彻底将消防工程整改到位。因经济原因，酒店将从四月份开始，对酒店进行分楼层改造。目前，我酒店已与多家消防厂家洽谈维修方案，并已达成了初步意向。目前已将酒店消防系统存在的问题基本确认，并有针对性的做出了整改方案。在施工进度和时间上，希望各级领导能够理解。我们将积极配合工作，将消防隐患消灭在萌芽之中。

消防整改报告篇 8

根据消防大队对我院提出的消防通道整改意见，我院对消防大队提出的宝贵意见和指示精神深表感谢。事后我院立即召开会议，首先详细传达消防大队对我院消防安全的建议。然后组织员工分组分头讨论学习，提供今后安全意见和建议的建议，经过集思广益，现汇报如下：

一、首先要从思想上落实消防安全的观念。

这是保证消防安全的源头，阐明消防安全在我院的重要性，安全第一，预防为主。

二、组织上落实是安全生产的重要保证措施 1、我院负责人牵头成立消防安全小组，组长某某同志，副组长由某某同志，组员：唐同志 2、消防安全小组成立后，立即进行消防培训工作，从而提高消防安全知识，并按分工进行，分头落实。

3、组织全体员工，每 1-2 周进行一次消防演习，增加每个人的消防安全知识，确保安全。

4、配置巡逻人员，随时对较易出现问题的场所和消防忽视的拐角进行勘察，发现问题随手作好记录，并采取相应措施，事后及时向上级汇报，使事故隐患消灭在萌芽时期，达到防患于未然。

5、建立健全相应的消防管理制度，将制度张贴于医院消防布告栏中。

三、加强消防设备器材的添置，调换，维修保养及合理安置地点 1、一至三楼每楼层再增加灭火器三只，并按消防安全规范进行放置 2、消防应急照明灯，按消防规定共在每层配置并保证能正常开启，时刻作好应急备用。

3、消防设备器材的存放点和操作使用常识及应急疏散的安全通道场所用醒目的文字和标志张贴及悬挂在一目了然之处。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/055234204240011301>