

考
生
答
题

不
准
超
过

此
线

地 区

姓 名

单 位 名 称

准 考 证 号

汽车修理工中级理论知识复习题

一、单项选择(第 1 题～第 320 题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。)

1. 用剖切平面完全剖开机件所得的剖视图称为()。
- A、全剖视图 B、剖视图 C、半剖视图
- D、局部剖视图
2. 假想用剖切平面将机件从某处切断，仅画出断面的图形，称为()。
- A、剖视图 B、主视图 C、剖面图
- D、局部视图
3. 在装配图中，可用()表示带传动中的带。

- A、粗实线 B、细实线 C、点划线
- D、虚线
4. 电弧焊在汽车修理中用于修复有裂纹、破裂和()的零件。
- A、磨损 B、断裂 C、烧蚀
- D、有缺陷
5. 金属喷涂修复法有气喷涂、()喷涂、高频电喷涂、等离子喷涂。
- A、氧气 B、氩气 C、氮气
- D、电弧
6. 在剖视图中，内螺纹牙顶圆（小径）的投影用()绘制。
- A、粗实线 B、细实线 C、虚线
- D、点划线
7. 在零件图上标注同一个方向的尺寸时，依次分段标注，无统一基准，这种标注形式称为()标注。
- A、链式 B、坐标式 C、综合式
- D、封闭式
8. 在零件图上标注同一个方向的尺寸时，均以某一端为基准，分层标注的形式称为()标注。
- A、链式 B、坐标式 C、综合式

D、封闭式

9. 识读零件图时，看()可知零件的大小。

A、标题栏 B、图形 C、尺寸

D、技术要求

10. 标注螺纹按牙型、直径、()、线数、制造精度和旋向等顺序标注。

A、螺距 B、导程 C、要素

D、精度

11. 允许尺寸的变动量称为()。

A、尺寸偏差 B、公差 C、上偏差

D、下偏差

12. 允许尺寸变化的 2 个界限值称为()。

A、基本尺寸 B、实际尺寸

C、极限尺寸 D、最大极限尺寸

13. 空气流量传感器有量板式、卡门旋涡式、()等不同的形式。

A、磁电式 B、光电式

C、热模(丝)式 D、流量式

14. 车速传感器通过检测变速器输出轴()，向电子控制器提

供汽车行驶速度电信号。

A、角度 B、方向 C、转速

D、速度

15. 当油液在管道中按某一方向自由流动时，如果液压阀突然关闭，管道会出现振动现象，这种现象称为()。

A、沿程压力损失 B、局部压力损失

C、液压冲击 D、能量损失

16. 形位公差符号中()的符号是.

A、圆度 B、圆柱度 C、同轴度

D、位置度

17. 用来确定被测要素方向或位置的要素称为()。

A、被测要素 B、基准要素 C、实际要素

D、中心要素

18. 形位公差代号是由形位公差()和填写在其中的形位公差项目符号、公差数量和有关符号、基准代号字母等组成。

A、代号 B、框格 C、虚线

D、点划线

19. 用测微法测量平面度误差时，须选用检验平板和()。

A、游标卡尺 B、高度尺 C、千分表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058133001063006052>