

跟进制作人：  
XX生产基地PIE  
2020年5月

03

车间品质标识

04

仓库标识

05

车间其它标识

06

工厂外围

4、制度标准流程

5、介质流向标识

8.5cm

油品种类: \_\_\_\_\_  
加注频率: \_\_\_\_\_  
加油点数量: \_\_\_\_\_  
加油责任人: \_\_\_\_\_  
上次加注日期: \_\_\_\_\_



定期保养，加注适量！

制造日期		位 置	
责任 人		监 督 人	

3、张贴高度距离上门框内侧以下10厘米

# 空调机房

3、张贴高度距离上门框内侧以下10厘米

# 机修房

3、张贴高度距离上门框内侧以下10厘米

# 空压机房

3、张贴高度距离上门框内侧以下10厘米

# 发电机房

3、张贴高度距离上门框内侧以下10厘米

# 低压配电室

四、接班人员若没按时到达，交班员应报告领导，并继续值班，等候接班员到来，交待完有关事宜后，方可离开。

五、交班前20分钟，交班人员应将本值内记录与实际相符，使接班人员能看明白。

六、交接班时，交班人员应向接班人员交待清楚有关事项，接班人员在交班人员陪同下进行重点检查。双方在记录上亲自签名后，交班人方可离开。

七、交接班时发生事故，应立即停止交接班。由交班员负责处理，接班员协助，等事故处理完毕或告一段落后，方可继续交接班。

八、接班后，根据天气、运行方式、工作情况和设备情况等，安排本班工作，做好事故预想。

，确保设备安全运行，提高供电可靠性。

三、认真开展安全活动，进行安全检查，发现问题要制订措施，及时解决。

四、刻苦钻研业务技术，熟悉本职工作，尽职尽责。

五、遵守职业道德，树立“敬业爱岗、诚实守信”的良好风尚。

六、办事认真，讲求质量，提高效率，不推诿塞责。

七、严格执行本公司各项规定，无特殊情况，不准擅自拉闸停电。



设备运行状况，能正确及时地排除故障及维修工作，能看懂图纸。

二、新进人员在独立担任值班工作前，必须按程序经过现场基本制度学习、现场见习和跟班学习三个培训步骤。每一步骤须按计划进行，并经过考试合格后方可进入下一步骤。

三、在职人员应以岗位练兵为主，缺什么补什么，互教互学，从严、从难、从实际出发，苦练基本功，努力提高技术水平。

四、技术管理人员应有计划地进行自学，巩固和加深自身的业务素质。尽可能地参加各级部门组织的技术报告会，专业技术学习班。对于引进的新设备、新技术应组织出去学习，更新知识结构。

五、所有人员必须参加公司组织的专业技术、规程的考试，并达到合格。将成绩记入培训档案。

在操作或作业时正确使用安全工器具，穿戴劳动防护用品。

三、本公司主管部门应负责督促安全工器具的保管、定期试验和正确使用工作。校验要在具有校验资格的有关部门进行校验，校验周期为每年两次。对校验过的安全工器具试验合格证进行检查，发现名称或日期有误及时更换。

四、采购部门必须采购经国家承认或认证的产品，严禁使用不合格的安全工器具。

三、发生火灾时，应立即切断电源，用灭火器或沙土灭火，并将火情报告到指定地点。

五、严禁在配电室、控制室、高压室、电缆沟（夹层）内吸烟、点火，如工作特殊需要点火时，应经上级领导批准，但必须采取特殊防火措施。

六、定期对设备进行清扫、维护，注意监视负荷情况。防止因接触不良、过负荷而发热造成弧光线路起火。

七、电缆沟内不准堆积杂物和易燃物品。所有孔洞必须封堵。电缆沟隔段设防火墙，沟盖上注明标记。电缆隧道必须分段隔离，并涂防火涂料。

八、低压配电装置各级熔断器应配备适当，不准任意加大熔丝容量。


九、室内全体工作人员应熟悉各种灭火器材的性能和使用方法，必须会实际操作。每年最少组织一次消防演习。

十、人人熟悉规程，一旦发生火灾，立即按规程要求组织扑救、报警（火警119）。

绿色：介质--各种淡水


蓝色：介质--盐水

灰色：介质--气体



5、安全管理制度

6、安全警示标线



小心机械伤手

小心触电

小心烫伤



小心碰头



小心压手



小心夹手



小 心 碰 头



小心触电



小 心 烫 伤



小心机械伤手



小 心 夹 伤



小心压手





当心机械伤手

6.00 cm

1.20 cm

4.00 cm

小心机械伤手

小心触电

小心烫伤



小心碰头



小心压手



小心夹手



当心车辆



当心坠落



禁止吸烟

22.00 cm

34.00 cm

40.00

7.00 cm

3t

限载三吨  
禁止载人



禁止拍照 摄像

No photos&video



必须戴防尘口罩



张贴高度距  
框内侧以下1

# 消防通道



④

另一头接上消防水枪  
Connect the other end to a fire hose

⑤

另外一人打开消防栓上的水阀开关 对准火灾部位 进行灭火  
Another person open the water valve of the fire hydrant Aim at the fire spot and put out the fire

⑥

爱护消防设施 消防栓前严禁堵塞

人人有责

Taking care of the  
fire fighting equipment  
is everyone's responsibility

Fire-Fighting  
hydrant Equipment

Do Not Block

火警电话 119 非火灾时，禁止动用!!!



责任单位	六车间	主要事故类型	机械伤害、触电
责任人及联系电话	田俊峰 15836700209 董明成 17538360826 魏贺丽 18037839609	应急处置措施	<p>4、定期对电气和（精）机械设备进行检查、维护； 5、定期对员工进行安全培训； 6、配置齐全相应安全防护用品； 7、制定事故应急救援预案。</p> <p>1、现场发现事故人员立即根据公司制定的《安全事故应急救援预案》规定的流程向公司相关管理人员进行报告。 2、危险区域人员应紧急疏散，并履行紧急救助。 3、对受伤人员进行及时抢救，根据伤情联系安全员送医或拨打120、119电话求救。</p>

用心工作 · 幸福生活



## 应急处理

触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。因为电流作用的时间越长，伤害越重。触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并且5s时间，呼叫伤员或拍打其肩膀，以判定伤员是否有意识。禁止向伤员呼叫伤员，触电伤员呼吸和心跳均停止时，应立即用心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。

## 防范措施



急救电话：120

消防电话：119

职业卫生咨询电话：13525337599

开心工作 · 快乐生活



## 应急处理

发现身体状况异常时，要及时去医院进行检查、确诊。

## 防范措施

必须佩戴个人防护用品。按时、按规定对身体状况进行定期检查，对除尘设施定期维护和检修，确保除尘设施运转正常。



急救电话：120

消防电话：119

职业卫生咨询电话：13525337599

开心工作 · 幸福生活



## 应急处理

如发现听力异常，噪声聋症状须及时到医院检查、确诊，并循序报告上级部门，调离现属岗位。

## 防范措施

利用吸声材料或吸声结构；佩戴耳塞；使用隔声罩/屏/间来隔断。



急救电话：120

消防电话：119

职业卫生咨询电话：13525337599

开心工作  
丰富生活



### 应急处理

电焊作业中如发生不适症状或中毒现象，应立即停止工作，脱离现场到新鲜空气处，并及时送医院就医。

### 防范措施

加强现场通风；加强个人劳动防护，焊接人员必须佩戴防尘面罩或口罩；加强尚药，中职业健康体检和作业环境监测，改进焊接技术。



急救电话：120

消防电话：119

职业卫生咨询电话：13525337599

开心工作 · 幸福生活



## 应急处理

立即通知同工作场所的工作人员离开，并及时上报。划出警区，无关人员禁止进入，立即与医疗急救单位联系。

## 防范措施

安装激光开启与光束止动的连锁装置；所有参加激光作业的人员，必须先接受激光危害及安全防护的教育；设置醒目的警告牌，无关人员禁止入内；严禁裸眼观看激光束。



急救电话：120

消防电话：119

职业卫生咨询电话：13525337599

齐心工作 · 幸福乐章



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085140334043011134>