

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：奥体大道桥及梁科技馆、菊乐路工程

编号：

巡视部位	奥体大道桥梁桩基混凝土浇筑		
施工现场安全文明施工评价	混凝土采用商品砼，制定有浇筑砼施工方案操作规程，同时施工人员及负责人均已到现场，施工机械、振捣棒及砼运输车、砼开盘鉴定齐全 现场安全工作较好。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	年 月 日		

巡视监理工程师：

李 锐

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：奥体大道桥及梁科技馆、菊乐路工程

编号：

巡视部位	科技馆、菊乐路工程管基、管座混凝土浇筑		
施工现场安全文明施工评价	混凝土采用商品砼，制定有浇筑砼施工方案操作规程，同时施工人员及负责人均已到现场，施工机械、振捣棒及砼运输车、砼开盘鉴定齐全 现场安全工作较好。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	年 月 日		

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称： 奥体大道桥及梁科技馆、菊乐路工程 编号：

巡视部位	桥梁-----		
施工现场安全文明施工评价	有模板脚手架搭设安全技术交底记录,并对搭设的脚手架进行了自检、互检和专检三级检查验收,搭设的模板及脚手架符合安全荷载有关要求,并设有人行通道。 安全工作较好。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 1 月 10 日		

巡视监理人员： _____

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：2012 年 35KV 农网升级改造工程 编号：2013-1-18

巡视部位	大英天保 35KV 输变电工程 --变电站进站道路施工		
施工现场安全文明施工评价	由于进站道路是在成水田基础上修建，需要将田里淤泥清除，由装载机开挖基础，检查了挖掘机驾驶员，有操作证，同时由专人指挥，在大英到天保的公路上，布置了“电力工程施工，请车辆慢行”的安全警示标志。 安全工作较好。		
现场存在的问题	只设有大英到天保方向单侧的警示标志。	监理有关措施	要求立即整改，在道路施工的公路两侧分别设置了安全警示标志牌。
巡视时间	2013 年 1 月 18 日		

巡视监理人员： _____

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：2012 年 35KV 农网升级改造工程 编号：2013-1-25

巡视部位	蓬溪明月--至大石 35KV 线路铁塔基础开挖		
施工现场安全文明施工评价	在基础开挖作业前，由施工负责人召开了班前会，检查时，施工队正在人工进行基础开挖，监理巡视检查人员要求在开挖完成的基础坑四周增设安全警示网，并悬挂好标志牌，防止人员坠落到坑内，要求立即整改，保证施工安全。 安全工作较好。		
现场存在的问题	在基础开挖作业区，无安全网和警示标志。	监理有关措施	现场告知工作负责人，要求立即整改。
巡视时间	2013 年 1 月 25 日		

巡视监理人员：_____

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：遂宁金华 110KV 输变电工程

编号：2013-1-29

巡视部位	110KV 金华至城西线路		
施工现场安全文明施工评价	金华线路监理初检。金南 π 2#、3#地脚螺栓露丝不够。城西—金华线路 35#塔靴和一段包钢的螺栓缺 1/3。36#塔脚底板用螺帽垫。不合格。 现场检查安全文明施工情况比较好。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 1 月 29 日		

巡视监理人员：_____

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：2012 年 35KV 农网升级改造工程 编号：2013-2-7

巡视部位	射洪老鹤 35KV 变电站围墙砌砖		
施工现场安全文明施工评价	有脚手架搭设安全技术交底记录,并对搭设的脚手架进行了自检、互检和专检三级检查验收,搭设的脚手架符合安全荷载有关要求,并设有人行通道。安全监护人在施工现场能认真履职。 安全工作较好。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 2 月 7 日		

巡视监理人员：_____

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称:2012 年 35KV 农网升级改造工程

编号:2013-3-1

巡视部位	大英天保 35KV 变电站复工检查		
施工现场安全文明施工评价	春节后,监理处组织相关专责到准备开工的工程工地,进行复工检查。到现场查阅了项目部特种作业人员与复工报审资料吻合,无漏报、错报现象。安全工器具、作业机械开工前,施工单位进行了自检,无安全隐患。 基本具备复工条件。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 3 月 1 日		

巡视监理人员:

监理安全巡视检查记录表

工程项目名称：遂宁城西、金华 110KV 输变电工程 编号：2013-3-7

巡视部位	城西至万林线路间隔、金南 π 接线路		
施工现场安全文明施工评价	今日对万林间隔预验收、金南 π 接线路进行了转序验收。在验收中，提出了存在的问题，希望施工项目部立即进行整改。 检查施工现场安全文明施工，秩序良好，管理有序，无安全违章行为。安全情况良好。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 3 月 7 日		

巡视监理人员：_____

工程项目名称：遂宁蟠龙 变电站扩建工程

遂宁城西 110KV 输变电工程 编号：2013-3-11

巡视部位	变电站主变基础混凝土浇筑		
施工现场安全文明施工评价	蟠龙 110KV 变电站 10KV 开关室基础开挖检查，并与业主、设计和施工单位一道商定方案。检查中，未发现安全隐患。 上午 10:40 分到 110KV 城西变电站查看堡坎浇筑进度。检查中，未发现安全隐患。 下午 3 点 20 分，到 110KV 金华-城西线路检查，发现地面组塔没有监护人，没有围栏。检查人员要求施工项目部立即进行整改，防止事故发生		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 3 月 11 日		

巡视监理人员：_____

工程项目名称：
 年 35KV 农网升级改造工程
 编号：2013-3-22

巡视部位	蓬溪明大、三南 35KV 线路		
施工现场安全文明施工评价	今日明大、三南线转序验收，验收中发现明大线 14#没有围栏，没有监护人；明大线 9#电杆下段裂缝 2 米左右，要求更换，同时发现基础杆坑深度不足，要求施工单位立即整改。		
现场存在的问题	施工中没有设置安全围栏，没有监护人；	监理有关措施	对存在的问题已经要求施工项目部立即进行了整改。
巡视时间	2013 年 3 月 22 日		

巡视监理人员：

工程项目名称:遂宁桐子垭 天宫庙 110KV 线路工程 编号:2013-3-27

巡视部位	30#塔		
施工现场安全文明施工评价	今天该线路工程 30#塔组塔，检查了班前会、工作任务书，发现作业人员签字不齐，安全监护人未穿红马甲。 吊塔时，存在多人指挥绞磨操作人员现象，检查后立即进行纠正。		
现场存在的问题	监护人员未穿红马甲，多人指挥，工作任务书签字不齐。	监理有关措施	对存在的问题要求项目部进行整改。
巡视时间	2013 年 3 月 27 日		

巡视监理人员：_____

工程项目名称：
 年 35KV 农网升级改造工程
 编号：2013-4-2

巡视部位	大英玉峰站间隔、玉河线、莱玉线		
施工现场安全文明施工评价	玉峰线间隔检查中发现，开挖的基础有安全围栏，安全监护人能履职尽责。 玉河线路检查中未发现安全隐患。 莱玉线路检查中发现 5#塔需要做堡坎。		
现场存在的问题	无	监理有关措施	无
巡视时间	2013 年 4 月 2 日		

巡视监理人员：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/105310020011011123>