

2022-2023 年安全员之 B 证（项目负责人） 通关考试题库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、施工升降机在使用期间，（ ）应每月组织专业技术人员对施工升降机进行检查，并对检查结果进行记录。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 使用单位
- D. 安装单位

【答案】 C

2、F 市某建筑工程项目在起重吊装工程中发生了触电伤亡事故，对事故调查后发现，该施工现场的安全管理不到位，现场组织混乱，并且在该项目的施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有塔吊的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

- A. 四级
- B. 三级
- C. 二级
- D. 一级

【答案】 B

3、生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（ ）
及安全生产管理人员的意见。

- A. 安全生产管理机构
- B. 项目管理机构
- C. 质量技术管理机构
- D. 工程管理机构

【答案】 A

4、以下机械设备中，不属于特种设备的是（ ）。（ ）

- A. 起重机械
- B. 大型游乐设施
- C. 施工升降机
- D. 砼搅拌机

【答案】 D

5、违反规定同时在两个及两个以上工程项目担任项目经理的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以（ ）以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

- A. 1万元
- B. 2万元

C. 3 万元

D. 4 万元

【答案】 A

6、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（ ），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A. 安全意识教育

B. 安全技术培训

C. 安全作业培训

D. 安全生产教育和培训

【答案】 D

7、木工间、油漆间、机具间等场所每（ ） m^2 应配置一个合适的灭火器。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 D

8、某工业锅炉结生了厚度大于 2mm、覆盖面达 90%的以碳酸盐为主的水垢，宜采用（ ）清洗工艺。（ ）

- A. 氢氟酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂
- B. 盐酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂
- C. 碱煮除垢

【答案】 B

9、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述（ ）是正确的。

- A. 限制塔机回转半径
- B. 防止塔机出轨
- C. 限制塔机起升速度
- D. 防止塔机超载

【答案】 D

10、2013年6月29日，全国人民代表大会常务委员会通过了（），自2014年1月1日起施行。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《建筑施工现场安全检查标准》
- C. 《中华人民共和国特种设备安全法》
- D. 《安全生产法》

【答案】 C

11、中华人民共和国传染病防治法规定，建设单位应当根据疾病预防控制中心的意见，采取必要的传染病预防、控制措施。施工期间，

() 应当设专人负责工地上的卫生防疫工作。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】 B

12、下面不是塔式起重机的特点的有 ()。

- A. 工作高度低，有效起身高度小
- B. 起重臂较长，其水平覆盖面广
- C. 具有多种工作速度、多种作业性能，生产效率高
- D. 构造较为简单，维修、保养方便

【答案】 A

13、某工业锅炉结生了厚度大于 2mm、覆盖面达 90%的以碳酸盐为主的水垢，宜采用 () 清洗工艺。()

- A. 氢氟酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂
- B. 盐酸作酸洗剂，加适量的缓蚀剂
- C. 碱煮除垢

【答案】 B

14、根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306.85) 的

规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每（ ）一次。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 4 年
- D. 6 年

【答案】 B

15、高处作业前，项目分管负责人应组织有关部门对（ ）设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。

- A. 基础
- B. 工程
- C. 安全防护
- D. 环境安全

【答案】 C

16、2017 年 7 月 8 日，在某事故现场上，带班人任某安排穿线电工带班刘某及辅助电工闵某到 3#机房内进行改线作业。由于 3#机房房内高压柜门锁着，不知道高压柜里是否有电，任某叫刘某、闵某在高压柜旁等待。任某便找到负责停送电的电气调试员毛某，通知要改线的事情，任某问毛某：“里面有电吗？”毛某先说：“没有电”，过了一会儿又说：“让我看一下”。任某便叫同事潘某陪毛某某一起

去看。毛某到现场看后说：“没有电。”毛某就开始开门。在开门的过程中，刘某又问毛某某：“里面有电吗？”毛某再次回答：“里面没有电”。在得到明确的答复后，一旁等候的闵某就进入高压柜里作业。在拆除线槽挡板的过程中，闵某的右手臂碰到了里面通电的 6.6 千伏的接线桩头，发生了触电事故。事发后，周围人员立即将闵某送往当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 危险
- B. 事故隐患
- C. 危险源
- D. 重大危险源

【答案】 C

17、施工现场消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器（）接入，且应保持不间断供电。

- A. 左端
- B. 右端
- C. 上端
- D. 下端

【答案】 C

18、未取得安全生产考核合格证书担任项目经理的，对施工单位责

令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（）的罚款。

- A. 5 万元以上 10 万元以下
- B. 10 万元以上 20 万元以下
- C. 20 万元以上 30 万元以下
- D. 10 万元以上 30 万元以下

【答案】 A

19、（）的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 生产经营单位
- D. 设计单位

【答案】 C

20、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（）。

- A. 安全防护设施
- B. 安全技术措施
- C. 安全技术制度
- D. 质量技术制度

【答案】 B

21、未取得安全生产考核合格证书担任项目经理的，对施工单位责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（）的罚款。

- A. 5 万元以上 10 万元以下
- B. 10 万元以上 20 万元以下
- C. 20 万元以上 30 万元以下
- D. 10 万元以上 30 万元以下

【答案】 A

22、未向作业人员提供安全防护用具或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，对施工单位责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（）的罚款。

- A. 5 万元以上 10 万元以下
- B. 10 万元以上 20 万元以下
- C. 20 万元以上 30 万元以下
- D. 10 万元以上 30 万元以下

【答案】 A

23、2016 年 4 月，A 市某建筑工地，一塔吊正在起吊模板，一块钢模板意外滑落，将 1KV 的高压电线打断，高压电线瞬间弹向 3 楼外架上正在施工的 1 名工人，导致该工人甩到地面死亡，事后经调

查，该工人在施工作业中并未佩戴安全带，首次取得特种作业资格证。且该施工场地混乱，现场安全措施不到位，未配置相关安全人员监督人员。请回答：

- A. 项目管理人员
- B. 项目安全人员
- C. 监理人员
- D. 专职安全生产管理人员

【答案】 D

24、2016年4月，A市某建筑工地，一塔吊正在起吊模板，一块钢模板意外滑落，将1KV的高压电线打断，高压电线瞬间弹向3楼外架上正在施工的1名工人，导致该工人甩到地面死亡，事后经调查，该工人在施工作业中并未佩戴安全带，首次取得特种作业资格证。且该施工场地混乱，现场安全措施不到位，未配置相关安全人员监督人员。请回答：

- A. 项目管理人员
- B. 项目安全人员
- C. 监理人员
- D. 专职安全生产管理人员

【答案】 D

25、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人、起重信号

工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 专门的安全作业
- B. 三级教育
- C. 安全教育
- D. 安全技能

【答案】 A

26、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

- A. 30
- B. 20
- C. 45
- D. 50

【答案】 D

27、《危险性较大的分部分项项目安全管理办法》规定，搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A. 22M
- B. 23M
- C. 24M
- D. 25M

【答案】 C

28、工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育。下列内容不属于公司级安全教育内容的是（ ）。

- A. 劳动保护的意義和任务的一般教育
- B. 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C. 安全生产纪律和文明生产要求
- D. 企业安全规章制度

【答案】 C

29、TN-S 接零保护系统采用的是（ ）低压电力系统。

- A. 二相二线制
- B. 二相三线制
- C. 三相四线制
- D. 三相五线制

【答案】 D

30、在 TN 系统中，如果中性线或零线为两条线，其中一条零线用作

工作零线（浅蓝色线），用N表示；另一条零线用作接地保护线（黄绿双色线），用（）表示。

- A. PE
- B. TN
- C. PC
- D. S

【答案】 A

31、2013年6月29日，全国人民代表大会常务委员会通过了（），自2014年1月1日起施行。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《建筑施工现场安全检查标准》
- C. 《中华人民共和国特种设备安全法》
- D. 《安全生产法》

【答案】 C

32、施工单位应对从事拆除作业的人员依法办理（）保险。

- A. 人寿
- B. 商业
- C. 意外伤害
- D. 医疗

【答案】 C

33、土的密度越大，土越（ ），压缩变形越小，挖掘就越困难。

- A. 稀松
- B. 密实
- C. 稀疏
- D. 松软

【答案】 B

34、B 市某大型建筑施工企业为了如期完成合同约定工期进度，私自降低安全生产条件，并未对新进一批工人进行安全生产教育。施工过程中，李某等两名安装作业工人因作业需要，经现场施工人员同意后，拆除部分安全网，造成一名外架工人王某不慎跌落，经抢救无效后死亡。事后经查该施工现场存在严重安全生产问题，相关部门对其进行停工整顿处罚。请回答：

- A. 4 ; 5
- B. 4 ; 6
- C. 5 ; 7
- D. 5 ; 10

【答案】 D

35、当深基坑施工设置斜道时，应加设间距不大于（ ）mm 的防滑条等防滑措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138124037041006051>