

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

制图员练习题库及答案

1、下列叙述正确的是()。

- A、键的作用是防止齿轮脱落
- B、键的作用是减少安装间隙
- C、键的作用是连接传递转矩
- D、键的作用是增大传递动力

答案：C

2、选择轴套类零件的主视图时，应使轴线处于水平位置且()。

- A、反映形体结构特点
- B、不反映形体结构特点
- C、反映零件材料特点
- D、反映圆形结构特点

答案：A

3、画旋转剖切的剖视图时，将被剖切平面剖开的结构及其有关部分()到与选定的投影面平行后，再进行投影。

- A、平移
- B、旋转
- C、投影
- D、展开

答案：B

4、标准直齿圆柱齿轮的() d_a 等于齿数 Z 与 2 之和再乘以模数 m 。

- A、齿顶圆直径
- B、齿根圆直径
- C、分度圆直径
- D、全齿圆直径

答案：A

5、关于视图的定义正确的是()。

- A、用正投影绘制的图形称为视图
- B、用斜投影绘制的图形称为视图
- C、用平行投影绘制的图形称为视图
- D、以上答案都不对

答案：A

6、画开槽圆柱体的正等轴测图，首先画出圆柱上下端面的()及槽底平面的椭圆。

- A、主视图

- B、圆
- C、椭圆
- D、平面

答案：C

7、图纸管理系统中，（ ）操作是以文本方式显示产品树的信息。

- A、显示
- B、统计
- C、查询
- D、计算

答案：A

8、换面法中，点的新投影与不变投影的连线必须（ ）新投影轴。

- A、垂直
- B、相交
- C、交叉
- D、平行

答案：A

9、国家标准规定了公差带由标准公差和基本偏差两个要素组成。标准公差确定（ ），基本偏差确定公差带位置。

- A、公差数值
- B、公差等级
- C、公差带长短
- D、公差带大小

答案：D

10、六个基本视图的配置中（ ）视图在左视图的右方且高平齐。

- A、仰视图
- B、右视图
- C、左视图
- D、后视图

答案：D

11、（ ）是在不同类型或同类型不同规格的产品中具有互换性的零部件。

- A、通用件
- B、专用件
- C、标准件
- D、借用件

答案：A

12、细双点画线的主要用途不包括()。

- A、允许表面处理的表示线
- B、相邻辅助零件的轮廓线
- C、轨迹线
- D、极限位置的轮廓线

答案：A

13、标注角度尺寸时，尺寸数字一律水平写，()沿径向引出，尺寸线画成圆弧，圆心是角的顶点。

- A、尺寸线
- B、尺寸界线
- C、尺寸线及其终端
- D、尺寸数字

答案：B

14、()的加墨量一般距笔尖 4~5 毫米为宜。

- A、鸭嘴笔
- B、绘图笔
- C、沾水笔
- D、签字笔

答案：A

15、一个齿轮上的圆有()。

- A、齿顶圆，齿根圆
- B、齿顶圆，齿根圆，分度圆，基圆
- C、齿顶圆，节圆，基圆。齿根圆
- D、齿顶圆，分度圆，节圆，齿根圆，基圆

答案：B

16、采用_Wblock 命令行方式对现有对象进行图块存盘时：()

- A、图块名必须和图块的文件名相同
- B、图块名可以和图块文件名相同， 也可以不同
- C、系统默认图块文件名和图块名相同
- D、没有图块名， 只有图块文件名

答案：D

17、表示单个零件的图样称为()。

- A、装配图
- B、零件图
- C、原理图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/205334243242011221>