

2023 年整理安全员之 B 证（项目负责人）

自我提分评估(附答案)

单选题（共 50 题）

1、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A. A3m（含 3m）
- B. B5m
- C. C5m（含 5m）
- D. D. 8m

【答案】 C

2、学习国内外建筑安全管理先进理念与技术，重点是推动和改革企业（ ）模式。

- A. 发展工作
- B. 安全管理
- C. 技术管理
- D. 理念与思路

【答案】 B

3、根据规定，钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达（ ）时，应予报废。

- A. 7%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 40%

【答案】 D

4、监理单位发现存在生产安全事故隐患的，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向（ ）报告。

- A. 建设单位
- B. 使用单位
- C. 安装单位
- D. 监理单位

【答案】 A

5、依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）和管理能力。

- A. 生产经营
- B. 安全技术
- C. 安全生产知识
- D. 执业资格

【答案】 C

6、根据《中华人民共和国刑法》第三百三十条规定，妨害传染病防治罪，是指违反传染病防治法规定，引起（ ）传染病传播或者有传播严重危险的行为。

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 丙类
- D. 丁类

【答案】 A

7、H 建筑施工企业在进行废弃模板退场吊装时，由于现场管理人员组织不力，导致钢丝绳索断裂，发生安全事故，造成 6 名建筑工人被砸身亡。后经事故调查组调查，在进行吊装作业时，专职安全管理管理人员李某和张某临时借故离开，未履行到安全职责，且该施工企业未对新进工人进行安全教育，工人们安全意识普遍不强。请回答有关问题：

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 C

8、当深基坑施工设置斜道时，应加设间距不大于（）mm 的防滑条等防滑措施。

A. 200

B. 300

C. 400

D. 500

【答案】 C

9、某市甲级建筑施工企业中标得某工业厂房项目，但是在开工后由于天气原因，施工进度拖延。该施工工地为赶工程进度，故延长施工作业时间，且在某日夜间进行工地塔吊的顶升，由于夜间照明不足，3 名作业工人在离开现场时不慎跌落，经送医院抢救无效后死亡，发生安全生产事故。后经监督部门调查，该工地的安全管理人员并未进行过安全培训，且在施工时安装单位的专业技术人员、专职生产管理人员均未在现场进行监督。请回答：

A. 温暖季节

B. 白天

C. 晴天

D. 良好的照明条件的夜间

【答案】 B

10、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到 5m 时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。请回答：

- A. 新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育
- B. 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训和技术培训
- C. 对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
- D. 从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级安全教育

【答案】 B

11、易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于（ ）的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

- A. 4m
- B. 5m
- C. 6m
- D. 7m

【答案】 C

12、汽车式起重机的特点是（ ）。

- A. 牵引系数高、爬坡度大，可在崎岖不平的场地上行驶
- B. 机动性好，转移方便，支腿及起重臂都采用液压式，可大大减轻

工人的劳动强度

C. 由于行驶与起重操作同在一室，结构简化，使用方便

D. 具有操作灵活、使用方便，在一般平整坚实的场地上可以载荷行驶和作业

【答案】 B

13、教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是（ ）。

A. 遵章守纪

B. 安全生产意识和安全管理水平

C. 自我保护

D. 提高防范事故的能力

【答案】 B

14、基坑工程施工安全等级分为（ ）类。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

15、C 市某施工企业为达到业主要求工期，进行夜间施工，其中木

工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线，触电跌落死亡，发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求，外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大，施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣，阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答：

- A. 6V
- B. 12V
- C. 24V
- D. 36V

【答案】 C

16、（ ）的法律效力仅次于宪法。

- A. 宪法
- B. 法律
- C. 行政法规
- D. 国际条约

【答案】 B

17、下列哪句话的描述不符合《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的表述（ ）。

- A. 坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制一般性生产安全事故为重点

- B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C. 着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题
- D. 依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果

【答案】 A

18、B 市某大型建筑施工企业为了如期完成合同约定工期进度，私自降低安全生产条件，并未对新进一批工人进行安全生产教育。施工过程中，李某等两名安装作业工人因作业需要，经现场施工人员同意后，拆除部分安全网，造成一名外架工人王某不慎跌落，经抢救无效后死亡。事后经查该施工现场存在严重安全生产问题，相关部门对其进行停工整顿处罚。请回答：

- A. 生产经理
- B. 项目经理
- C. 主要负责人
- D. 安全负责人

【答案】 C

19、高大模板支撑系统应在搭设完成后，由施工单位（）组织验收。

- A. 企业技术负责人
- B. 技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 监理单位总监

【答案】 C

20、根据《中华人民共和国刑法》第三百三十条规定，妨害传染病防治罪，是指违反传染病防治法规定，引起（ ）传染病传播或者有传播严重危险的行为。

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 丙类
- D. 丁类

【答案】 A

21、当基坑施工深度达到（ ）时，对坑边作业已构成危险，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施。

- A. 1M
- B. 1.5M
- C. 2M
- D. 2.5M

【答案】 C

22、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ）。

A. 25 Ω

B. 30 Ω

C. 35 Ω

D. 40 Ω

【答案】 B

23、除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房等特殊用房,房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于（ ）m,房门的净宽度不应大于 0.8m。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 A

24、（ ）自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A. 道路交通事故

B. 火灾事故

C. 建筑工程事故

D. 所有事故

【答案】 C

25、2016 年 9 月 10 日上午，位于某市玄武路与未央路十字东北侧的凯玄大厦在建 30 层高楼，正在该楼东侧外墙作业的附着式脚手架突然从 20 到 23 层坠落，高度大约为 56m，致使正在做外墙装饰的 12 名工人被压，当场造成 7 人死亡，5 人受伤。事后调查发现作业人员在没有先悬挂电葫芦、撤离架体上人员的情况下，就直接进行脚手架下降作业，导致坠落，是造成这次事故的主要原因，另一个原因就是按照附着式脚手架相关规定，脚手架在进行升降时一律不准站人，这次事故中，脚手架在下降时站有 12 人。请回答：

- A. 搭设脚手架时，应派专人看守，严禁非操作人员入内
- B. 纵向水平杆与立杆的交点处必须设置一根横向水平杆
- C. 必须设置纵、横向扫地杆
- D. 可以采用单排脚手架

【答案】 D

26、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。

- A. 负有安全生产监督管理职责的部门
- B. 建设行政主管部门

C. 劳动部门

D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

【答案】 D

27、安全带正确的使用方法（）。（ ）

A. 高挂低用

B. 高低混挂

C. 低挂高用

D. 视情况而定

【答案】 A

28、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，由原资质许可机关予以撤销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，并处（ ）元的罚款。

A. 1 万

B. 2 万

C. 3 万

D. 4 万

【答案】 C

29、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，

责令限期改正，处挪用费用（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A. 10%以上 50%以下
- B. 20%以上 50%以下
- C. 10%以上 20%以下
- D. 30%以上 50%以下

【答案】 B

30、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（ ）责任。

- A. 全部
- B. 连带
- C. 主要
- D. 部分

【答案】 C

31、脚手架拆除时必须是（ ）。（）

- A. 必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业
- B. 可以上下同时拆除
- C. 由下部往上逐层拆除
- D. 对于不需要的部分, 可以随意拆除

【答案】 A

32、2017年7月8日，在某事故现场上，带班人任某安排穿线电工带班刘某及辅助电工闵某到3#机房内进行改线作业。由于3#机房内高压柜门锁着，不知道高压柜里是否有电，任某叫刘某、闵某在高压柜旁等待。任某便找到负责停送电的电气调试员毛某，通知要改线的事情，任某问毛某：“里面有电吗？”毛某先说：“没有电”，过了一会儿又说：“让我看一下”。任某便叫同事潘某陪毛某某一起去看。毛某到现场看后说：“没有电。”毛某就开始开门。在开门的过程中，刘某又问毛某某：“里面有电吗？”毛某再次回答：“里面没有电”。在得到明确的答复后，一旁等候的闵某就进入高压柜里作业。在拆除线槽挡板的过程中，闵某的右手臂碰到了里面通电的6.6千伏的接线桩头，发生了触电事故。事发后，周围人员立即将闵某送往当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 发现电线坠地或设备漏电时，不可随意跑动或触摸金属物体。
- B. 缺乏电气安全知识，自我保护意识淡薄
- C. 电气设备缺乏正常检修和维护
- D. 违反安全操作规程

【答案】 A

33、在TN系统中，如果中性线或零线为两条线，其中一条零线用作工作零线（浅蓝色线），用N表示；另一条零线用作接地保护线（黄绿双色线），用PE表示。

- A. PE
- B. TN
- C. PC
- D. S

【答案】 A

34、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到 5m 时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。请回答：

- A. 正确
- B. 错误
- C. 无

【答案】 A

35、工程乙级基坑设计单位从业设计范围（）。

- A. 所有设计安全等级的基坑工程
- B. 设计安全等级为三级的基坑工程
- C. 设计安全等级为二级的基坑工程
- D. 设计安全等级为一级的基坑工程

【答案】 B

36、2008 年 3 月 22 日，某小区工程发生一起施工升降机吊笼坠落事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 129.2 万元。事发时，工程已施工到 22 层。发生事故的施工升降机为人货两用升降机（以下简称升降机）。2007 年 10 月由制造单位出售并负责安装。3 月 22 日，施工单位 3 名施工人员装载 3 手推车混凝土、1 手推车水泥砂浆搭乘工地升降机，当升降机上升运行到 20 至 21 层区间时，电气控制系统突发故障，卷扬机的电动机失去动力，电磁制动器处于开启状态，吊笼开始从上升运行转为自由下滑，在 20 至 13 层区间，吊笼上两只防坠安全器中有一只先后动作两次均未能使吊笼有效制停，吊笼坠落至地面，造成人员伤亡。请回答：

- A. 防坠安全装置
- B. 安全钩
- C. 缓冲弹簧
- D. 急停开关

【答案】 B

37、A 市某大型工程建设项目在建设过程中，架子工在进行搭设 5 层外架时，李某和张某等 2 名架子工不慎跌落，发生意外事故，送到医院经抢救无效死亡。事后经查，该建筑施工单位并未具备安全生产许可证就开始相关的生产活动，存在重大安全隐患，并且该施工企业未对新进工人开展三级安全教育及班前教育，安全防护用品也未配备齐全，不符合安全生产规定。请回答：

- A. 项目主要负责人
- B. 安全技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 企业负责人

【答案】 C

38、起重机滑轮因磨损使轮槽底部直径减少量达到钢丝绳直径（ ）应报废。

- A. 50%
- B. 40%
- C. 30%
- D. 20%

【答案】 A

39、道德是引导人们追求至善的良师，它教导人们正确地认识社会道德生活的规律和原则，从而正确地选择自己的生活道路，规范自己的行为。这是道德的（ ）功能

- A. 认识功能
- B. 调节功能
- C. 评价功能
- D. 教育功能

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216145104031011003>