

2023 年-2024 年安全员之 B 证（项目负责人）题库 附答案（基础题）

单选题（共 45 题）

1、建筑施工企业应当（）特种作业人员违章操作的危害。

- A. 口头
- B. 口头或书面
- C. 书面告知
- D. 其他形式的

【答案】 C

2、从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担（）责任。

- A. 行政
- B. 法律
- C. 质量安全
- D. 经济

【答案】 C

3、地基基础工程专业承包二级资质业务范围（）。

- A. 不限
- B. 开挖深度 15M 以下
- C. 开挖深度 18M 以下
- D. 开挖深度 12M 以下

【答案】 B

4、高大模板支撑系统专项施工方案修改完善后，并经（ ）批准签字后可组织实施。

- A. 施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人
- B. 项目技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人
- C. 专职安全管理人员、专业监理工程师、建设单位项目负责人
- D. 项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员

【答案】 A

5、F 市某建筑工程项目在起重吊装工程中发生了触电伤亡事故，对事故调查后发现，该施工现场的安全管理不到位，现场组织混乱，并且在该项目的施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有塔吊的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

- A. 管理人员
- B. 工程技术人员
- C. 设计人员
- D. 操作人员

【答案】 B

6、下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 安全投入符合安全生产要求
- C. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- D. 企业负责人学历要求为本科以上

【答案】 D

7、满堂脚手架的高宽比不应大于（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

8、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全生产许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：

- A. 5 万元以上 10 万元以下
- B. 10 万元以上 50 万元以下
- C. 10 万元以上 20 万元以下
- D. 20 万元以上 50 万元以下

【答案】 B

9、下列关于施工升降机使用叙述错误的是：

- A. 当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机。
- B. 必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。
- C. 使用期间，使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。
- D. 在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

【答案】 B

10、易燃露天仓库四周内，应有宽度不小于（ ）的平坦空地作为消防通道，通道上禁止堆放障碍物。

A. 4m

B. 5m

C. 6m

D. 7m

【答案】 C

11、LEC法进行危险源评价时,D值为12分的危险是（ ）。

A. 可容许风险

B. 显著风险

C. 重大危险

D. 及其危险

【答案】 A

12、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制（ ）。

A. 单项工程施工组织设计

B. 安全施工方案

C. 专项施工方案

D. 施工组织设计

【答案】 C

13、土方开挖前，必须保证一定的预抽水时间，一般真空井点不少于（ ）。

- A. 7h
- B. 7~10h
- C. 10h
- D. 8~12h

【答案】 B

14、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（ ）。

- A. 工艺流程
- B. 应急预案
- C. 材料与设备计划
- D. 施工进度计划

【答案】 B

15、预防原理是指安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为和物的不安全状态出现，尽最大的力量减小事故的发生的概率。下列哪项不是预防原理的运用原则（ ）。

- A. 偶然损失原则
- B. 因果关系原则
- C. 监督原则
- D. 3E 原则

【答案】 C

16、开挖深度超过（ ）m的基坑周边必须安装防护栏杆。（ ）

- A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 A

17、潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于（ ），且不得承受外力。

A. 1.5m

B. 1m

C. 0.5m

D. 2m

【答案】 A

18、C 市某施工企业为达到业主要求工期，进行夜间施工，其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线，触电跌落死亡，发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求，外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大，施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣，阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答：

A. 项目负责人

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 班组长

【答案】 C

19、脚手架横向扫地杆应采用直角扣件固定在靠纵向扫地杆（ ）的立杆上。

- A. 上方
- B. 中间
- C. 下方
- D. 任一点

【答案】 C

20、生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的逃离措施。

- A. 特种设备
- B. 重大危险源
- C. 劳保用品
- D. 重要储存物

【答案】 B

21、2016 年 9 月 10 日上午，位于某市玄武路与未央路十字东北侧的凯玄大厦在建 30 层高楼，正在该楼东侧外墙作业的附着式脚手架突然从 20 到 23 层坠落，高度大约为 56m，致使正在做外墙装饰的 12 名工人被压，当场造成 7 人死亡，5 人受伤。事后调查发现作业人员在没有先悬挂电葫芦、撤离架体上人员的情况下，就直接进行脚手架下降作业，导致坠落，是造成这次事故的主要原因，另一个原因就是按照附着式脚手架相关规定，脚手架在进行升降时一律不准站人，这次事故中，脚手架在下降时站有 12 人。请回答：

- A. 安全警示标志
- B. 安全提示标志
- C. 安全标志
- D. 警示提示标志

【答案】 A

22、分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（ ）责任。

- A. 全部
- B. 连带
- C. 主要
- D. 部分

【答案】 C

23、《建筑施工安全生产标准化考评暂行方法》规定项目考评，建筑施工企业应当建立健全以（ ）为第一责任人的项目安全生产管理系统，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准工作。

- A. 法定代表人
- B. 主要负责人
- C. 项目负责人
- D. 安全负责人

【答案】 C

24、施工现场应实行（ ）管理，并应采用（ ）围挡。

- A. 封闭、硬质
- B. 半封闭、硬质
- C. 封闭、软质
- D. 半封闭、软质

【答案】 A

25、基本法律是由（）制定的调整国家和社会生活中某种带有普遍性的社会关系的规范性法律文件的统称。

- A. 国务院
- B. 主席
- C. 企业
- D. 全国人民代表大会

【答案】 D

26、2008年3月22日，某小区工程发生一起施工升降机吊笼坠落事故，造成3人死亡，直接经济损失129.2万元。事发时，工程已施工到22层。发生事故的施工升降机为人货两用升降机（以下简称升降机）。2007年10月由制造单位出售并负责安装。3月22日，施工单位3名施工人员装载3手推车混凝土、1手推车水泥砂浆搭乘工地升降机，当升降机上升运行到20至21层区间时，电气控制系统突发故障，卷扬机的电动机失去动力，电磁制动器处于开启状态，吊笼开始从上升运行转为自由下滑，在20至13层区间，吊笼上两只防坠安全器中有一只先后动作两次均未能使吊笼有效制停，吊笼坠落至地面，造成人员伤亡。请回答：

- A. 4m
- B. 3m
- C. 2m
- D. 1m

【答案】 C

27、2017年4月，西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场，有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业（违章交叉作业），拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到，致使土方坍塌，将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中，4小时后将张某救出，经急救中心确认死亡。请回答有关问题：

- A. 作业特点
- B. 项目特点

C. 危险程度

D. 现场状况

【答案】 A

28、元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全生产许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

【答案】 C

29、高大模板支撑系统应在搭设完成后，由施工单位（）组织验收。

A. 企业技术负责人

B. 技术负责人

C. 项目负责人

D. 监理单位总监

【答案】 C

30、地基基础工程专业承包二级资质业务范围（）。

A. 不限

B. 开挖深度 15M 以下

C. 开挖深度 18M 以下

D. 开挖深度 12M 以下

【答案】 B

31、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

A. 30

B. 20

C. 45

D. 50

【答案】 D

32、依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）和管理能力。

A. 生产经营

B. 安全技术

C. 安全生产知识

D. 执业资格

【答案】 C

33、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程（ ）编制专项方案。

A. 施工后

B. 施工前

C. 施工过程中

D. 进场前

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338033031132007001>