

## 第一章测试

【单选题】 分  
能够在双面 上安装过孔的设备是：



刷光机



裁板机



铆钉机



热转印机

参考答案

C

【单选题】 分  
焊锡膏的存储温度是：



10~0℃



5~10℃



室温



0~5℃

参考答案

B

【单选题】 分  
再流焊机的功能是：



表面贴装电路板焊接



存储焊锡膏



锡膏涂覆



剪裁电路板

参考答案

A

【单选题】 分  
以下不属于 制作区的设备是：



波峰焊机



热转印机



铆钉机



雕刻机

参考答案

A

【单选题】 分

以下哪个设备是用来涂覆焊锡膏的



热风拔放台



雕刻机



热转印机



手动丝印台

参考答案

D

【判断题】 分

热风拔放台也称为热风枪，只能用于拆焊，不能用于焊接。



错



对

参考答案

A

【判断题】 分

大容量电解电容顶部的十字凹槽主要起到美观、标记的作用。（）



错



对

参考答案

A

【判断题】 分

刻刀主要用来刻线路。（）



对



错

参考答案

A

【判断题】 分

挖空刀用来挖掉没用的铜箔。（）



对




错

参考答案

A

【判断题】 分

下图机器是回流焊机（）



对

错

参考答案

A

## 第二章测试

【判断题】 分

未经专业训练的人不许带电操作，若带电操作要尽可能单手操作。

对

错

参考答案

A

【单选题】 分

以下电流种类中对人体危害最大的是：（）

40~100Hz工频交流电

直流电

静电

高频交流电

参考答案

A

【判断题】 分

静电有百害而无一利。

错

对

参考答案

A

【判断题】 分

人体电阻是固定的，不会随周围环境及电压的变化而变化。



错



对

参考答案

A

【判断题】 分

电路中如果出现烧断熔断器情况，要及时更换大容量熔断器继续工作。



错



对

参考答案

A

【判断题】 分

众所周知，干燥的季节容易发生静电现象，所以提高环境湿度有助于避免或减少静电，湿度越高静电电压越低。



错



对

参考答案

A

【多选题】 分

电子产品制造过程中需要关注的要素有： 、 、 、 、  
。



材料



方法



设备



人力



管理

参考答案

ABCDE

【判断题】 分

高压线断落在地上，以垂落点为中心，在地面上形成电位逐渐降低的电场，当人误入这一区域会触电，其两脚之间的电压称为跨步电压。



错

对

参考答案

**B**

【判断题】 分

电流是决定电击伤害人身的主要因素

错

对

参考答案

**B**

【多选题】 分

生产现场的不安全因素有（）

触电

机械损伤

电气火灾

烫伤

参考答案

ABCD

### 第三章测试

【判断题】 分

选择电容器时，电容器的耐压越大越好。

对

错

参考答案

B

【多选题】 分

晶体管按极性可分为：（）

硅管

NPN 型

锗管

PNP 型

参考答案

BD

【单选题】 分

以下哪种二极管的功能是将交流电转换为脉动直流电（）



整流二极管



变容二极管



稳压二极管



检波二极管

参考答案

A

【单选题】 分

某电感器上标注标称值为 ，采用的是什么标注方法？（）



数码法



色标法



直标法



文字符号法

参考答案

A

【单选题】 分

以下不属于储能元件的是：（）



电感



电容



电阻



变压器

参考答案

C

【单选题】 分

AM收音机中的中周线圈属于以下哪类元器件？（）



机电元件



电容



电感



电阻

参考答案

C

【判断题】 分

日常生活中使用传声器时，我们经常用手敲打传声器的头部，或者对着话筒吹气来检验是否接通，这种方法是的。

对

错

参考答案

A

【判断题】 分

某瓷片电容上标注 ，表示该电容容量为  $0.047\mu\text{F}$  或

错

对

参考答案

B

【判断题】 分

玻璃封装的二极管上标有黑色环的一端为正极。

对

错

参考答案

**B**

【判断题】 分

双列直插集成电路封装的英文缩写是 DIP



错



对

参考答案

**B**

#### 第四章测试

【判断题】 分

元器件引线成型时，为了美观应该将引线弯成九十度。



对



错

参考答案

**B**

【判断题】 分

THT 是通孔插装技术，是将元器件插装到印制电路板的焊盘内，从印制电路板另一面进行焊接的装配方式。



错



对

参考答案

B

【判断题】 分

波峰焊机的一般工艺流程是：喷涂助焊剂——预热——波峰焊接——冷却。（）



错



对

参考答案

B

【单选题】 分

以下不是合格焊点要求的是（）



形状为近似圆锥而表面稍微凹陷



表面光滑，有光泽



无裂纹、针孔、夹渣

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407051025011006060>