一、绪论(看书注意问题)

- 1-1 机械设计基础课程的主要内容和基本要求是什么?
- 1-2 原动机、工作机的区别? 举例说明
- 1-3 机构与机器的区别? 举例说明
- 1-4 什么是构件? 什么是零件? 它们有什么区别和联系? 举例说明。

二、平面机构自由度(看书注意问题)

- 2-1 什么是运动副? 平面运动副分为哪几类? 各种平面运动副的约束性质如何?
 - 2-2 机构中构件的分哪几类?
- 2-3什么是平面机构的自由度? 熟练用计算公式进行相关计算,判断机构从动件是否具有确定的相对运动? 指出运动简图的复合铰链、局部自由度和虚约束。
 - 2-4 试绘制其机构运动简图。
 - 2-5速度瞬心的求解及应用。

三、平面连杆机构

- 3-1 铰链四杆机构和滑块四杆机构各有哪几种基本类型?
- 3-2 四杆机构中构件具有两个整转副的条件是什么? 构件成为曲柄的充分条件和必要条件各是什么? 四杆机构演化类型?
- 3-3 在铰链四杆机构中,当曲柄作主动件时,机构是否一定存在急回特性?为什么?机构的急回特性可以用什么系数来描述?它与机构的极位夹角有何关系?


- 3-4 判断下列概念是否正确? 如果不正确, 请改正。
- (1) 极位夹角就是从动件在两个极限位置的夹角。
- (2) 压力角就是作用在构件上的力与速度的夹角。
- (3) 传动角就是连杆与从动件的夹角。
- 3-5 压力角(或传动角)的大小对机构的传力性能有什么影响? 四杆机构在什么条件下有死点? 死点在机构中有什么利弊?
- 3-6 当曲柄作主动件时, 说明下列四杆机构具有最大压力角的位置:
- (1) 曲柄摇杆机构; (2) 曲柄滑块机构; (3) 摆动导杆机构; (4) 转动导杆机构。

提示: 滑块对导杆的作用力方向始终与导杆垂直。

- 3-7 当曲柄作从动件时,说明下列四杆机构的死点位置:
- (1) 曲柄摇杆机构; (2) 曲柄滑块机构; (3) 摆动导杆机构; (4) 转动导杆机构。


提示:分别考察曲柄与连杆共线以及导杆与曲柄垂直的两个位置的传动角。

- 3-8 试说明偏心轮在机构运动简图中的简化方法。
- 3-9 在题3-9图所示的冲床刀架装置中,当偏心轮1绕固定中心A转动时,构件2绕活动中心摆动,同时推动后者带着刀架3上下移动,B为偏心轮的几何中心。问该装置是何种机构?



题3-9图 冲床刀架装置


- 3-10 题3-10图所示的四杆机构各构件长度为a=240mm, b=600mm, c=400mm, d=500 mm, 试问:
 - (1) 当取AD为机架时,是否有曲柄存在?
- (2) 若各构件长度不变,能否以选不同构件为机架的办法获得双曲柄机构或双摇杆机构?如何获得?




题3-10图 四杆机构

- 3-11 在某铰链四杆机构中,已知两连杆的长度IAB=80,ICD=120和连杆长度IBC=150。试讨论:当机架IAD的长度在什么范围时,可以获得曲柄摇杆机构、双曲柄机构或双摇杆机构。
- 3-12 设计如题3-12图所示铰链四杆机构,已知其摇杆CD的长度ICD=75mm,行程速度变化系数k=1.5,机架AD的长度IAD=100 mm,摇杆的一个极限位置以及机架的夹角φ=45°,求曲柄的长度IAB和连杆的长度IBC。(提示:连接AC,以A为顶点作极位夹角;过D作r=ICD的圆弧,考察与极位夹角边的交点并分析。)

3-13 在题3-13图所示某单滑块四杆机构中,已知连架杆长度IBC=40。试讨论: 当机架IAB的长度在什么范围时,可以获得摆动导杆机构或转动导杆机构。




题3-12图 铰链四杆机构



题3-13图 铰链四杆机构

- 3-14 已知机构行程速度变化系数k=1.25,摇杆长度ICD=400mm, 摆角 $\Psi=30^{\circ}$,机架处于水平位置。试用图解法设计一个曲柄摇杆机构,并且检验机构的 γ min。
- 3-15 设计偏置曲柄滑块机构,已知滑块的行程速度变化系数k=1.5,滑块的行程s=50 mm,偏心距e=20mm。试用图解法确定曲柄长度lAB和连杆长度lBC。
- 3-16 在题3-16图所示的摆动导杆机构中,已知AC=300 mm, 刨头的冲程H=450mm, 行程速度变化系数k=2。试求曲柄AB和导杆CD的长度。
- (提示: 由三角形ACB2确定曲柄AB的长度,连接D1D2,根据冲程H与直角三角形关系确定导杆CD的长度。)



题3-16图




四、凸轮机构(看书注意问题)

- 4-1 凸轮有哪几种型式?
- 4-2 比较尖顶、滚子和平底从动件的优缺点,并说明它们的应用场合。
- 4-3 说明等速、等加速等减速、简谐运动和摆线运动等四种 基本运动规律的加速度变化特点和它们的应用场合。
- 4-4 凸轮的基圆指的是哪个圆?滚子从动件盘形凸轮的基圆 在何处度量?

- 4-5 如何用作图法来绘制凸轮的轮廓曲线?怎样从理论廓线 来求实际廓线?凸轮的理论廓线与实际廓线有什么关系?
 - 4-6 什么叫"反转法"?
- 4-7 如何理解从动件某一位移时凸轮的转角?从动件在推程和回程阶段的凸轮转角如何度量?
 - 4-8 试比较凸轮机构与平面连杆机构的特点和应用。
- 4-9 何谓凸轮机构压力角? 压力角的大小与凸轮尺寸有何关系?压力角的大小对凸轮机构的作用力和传动有何影响?

- 4-10 已知从动件升程h=30mm, 凸轮转角φ从0°到150°时从动件等速运动上升到最高位置; 在150°~180°时从动件在最高位置不动; 从180°到300°时从动件以等加速等减速运动返回; 而在300°~360°时, 从动件在最低位置不动。试绘出从动件的位移线图。
- 4-11 用作图法求题4-11图中各凸轮从图示位置转过45°后机构的压力角(在图上直接标注)。



题4-11图



第4章 齿轮机构

- §4-1 齿轮机构的特点和类型
- §4-2 齿廓实现定角速度比的条件
- §4-3 渐开线齿廓
- §4-4 齿轮各部分名称及标准齿轮的基本尺寸
- §4-5 渐开线标准齿轮的啮合
- §4-6 渐开线齿轮的切齿原理
- §4-8 平行轴斜齿轮机构
- §4-9 锥齿轮机构

§ 4-1 齿轮机构的特点和类型

一、结构特点:圆柱体或圆锥体外(或内)均匀分布有大小一样的轮齿。


作用:传递空间任意两轴(平行、相交、交错)的旋转运动,或将转动转换为移动。

优点:

- ①传动比准确、传动平稳。
- ②圆周速度大, 高达300m/s。
- ③传动功率范围大,从几瓦到10万千瓦。
- ④效率高(η→0.99)、使用寿命长、工作安全可靠。
- ⑤可实现平行轴、相交轴和交错轴之间的传动。

缺点:要求较高的制造和安装精度,加工成本高、不适宜远距离传动(如单车)。

- 二、齿轮传动的类型(按相对运动分)
- 1. 平行轴齿轮传动 (1) 直齿圆柱齿轮传动。




外啮合齿轮传动: 两齿轮转动方向相反


内啮合齿轮传动: 两齿轮转动方向相 同。 齿轮齿条传动: 将齿轮圆周运动变为齿条直线移动 或将直线运动变为圆周运动,

(2) 平行轴斜齿轮传动:

(3) 人字齿轮传动




一对轴线平行斜齿轮相啮合




一对轴线平行轴人字齿轮传动

- 2. 空间齿轮传动
- (1) 两相交轴转动的齿轮传动。轴线相交




直齿锥齿轮




<u>曲齿</u>锥齿轮

(2) 两交错轴转动的齿轮传动。



交错轴斜齿轮传动

蜗杆传动(两轴交错90°) 兼有齿轮传动和螺旋传动特点。



§ 4-2 齿廓实现定角速比传动的条件

齿轮传动的基本要求: 1)瞬时角速度之比保持不变(—惯性力);

2) 满足制造、安装和强度要求。

共轭齿廓: 一对能实现预定传动比 $(i12=\omega 1/\omega 2)$ 规律的啮合齿廓。

1. 齿廓啮合基本定律


一对齿廓在任意点K接触时,作法线n-n

据三心定律知: C点为相对瞬心。

得: $i12 = \omega 1/\omega 2 = 02C/01C$

齿廓啮合基本定律:





2.推论: 如要求传动比为常数,应使O2C/O1C为常数。

因02.01为定点,故C必为一个定点。

常用齿廓: 1) 渐开线齿廓; 2) 摆线

齿廓; 3) 圆弧齿廓

3. 节圆: 过节点C做的两个相切的圆。

两节圆相切于C点,两齿轮在节点C处 速度相同,故两节圆作纯滚动。

节圆 a

一对外啮合齿轮: 1) 中心距: $a=r'_1+r'_2$

2) 角速比恒等于其节圆半径的反比。


§ 4-3 渐开线齿廓

一、渐开线的形成和特性

1.渐开线的形成

当一条直线在一圆周上作纯 滚动时,直线上任一点的轨迹一 渐开线。

> BK-发生线, 基圆-rb, θ_k-AK段的展角



§ 4-3 渐开线齿廓

一、渐开线的形成和特性 一条直线在圆上作纯滚动时,直线 上任一点的轨迹 — 渐开线

BK-发生线,基圆-r_b θ_k-AK段的展角

2.渐开线的特性

- \bigcirc AB = BK;



2.渐开线的特性 <u>① AB = BK</u>;

发生线从位置 I 滚到 II 时,它与基圆间为纯滚动。

②渐开线上任意点的法线切于基圆;


发生线在位置II沿基圆纯滚动时,B是其速度瞬心,故直线BK为渐开线在K点的法线;BK为其曲率半径;B点为其曲率中心。因发生线始终切于基圆,故渐开线上任意点的法线切于基圆。



③压力角αk: 渐开线齿廓上某点的 法线(正压力方向线)与齿廓上该点 速度方向所夹锐角为点的.....。


$$\cos \alpha_k = 0B/0K = r_b/r_k$$

渐开线齿廓上各点压力角不等, 向径越大(K离中心越远), 其压力角越大。



④渐开线形状取决于基圆的大小。

大小相等的基圆其渐开线形状相同, 反之。 基圆越大, 其渐开线在K点的曲率半径越 大, 渐开线越趋平直, 当rb→∞, 变成直线 (渐开线齿条的轮廓)。



⑤基圆内无渐开线。


⑥同一基圆上任意两条渐开线 公法线处处相等。

二、渐开线齿廓满足定角速比要求

定义: 啮合时K点正压力方向与速度方向 所夹锐角为渐开线上该点之压力角αk。

$$r_b = r_k \cos \alpha_k$$

- ④离中心越远, 渐开线上的压力角越大。
- ⑤渐开线形状取决于基圆 当rb→∞,变成直线。
- ⑥基圆内无渐开线。
- ⑦同一基圆上任意两条渐开 线公法线处处相等。



两齿廓E1和E2在任意点K啮合时, 过K作 两齿廓的法线N1N2与两轮中心连线交C点。 N1N2必与两基圆切(内公线)。

齿轮传动时基圆位置不变, 无论两齿廓 在何处接触, 过接触点所作齿廓公法线均 通过连心线上同一点C, 故渐开线齿廓满 足定角速比要求。

对于定角速比传动, 角速比(传动比) ω1/ω2=转速比n1/n2。

 $\triangle O_1 N_1 C \sim \triangle O_2 N_2 C$

 $i_{12} = \omega_1/\omega_2 = 0_2 C/0_1 C = r_{b2}/r_{b1} = const$

一对齿轮传动: 1-小轮, 2-大轮。


工程意义: i12=const,可减少因速度变化所产生的附加动载荷、 振动和噪音,延长齿轮使用寿命,提高机器工作精度。

渐开线齿廓啮合的特点:

- 1、渐开线齿轮传动的可分性:一对渐开线齿轮制成后, 其基圆半径不能改变,即使两轮的中心距稍有改变,其 角速比仍保持原值不变(渐开线齿轮传动一大优点)。
- 2、渐开线齿廓的啮合线:齿轮传动时,其齿廓接触点的轨迹为...。对于渐开线齿轮,无论在哪一点接触,接触齿廓的公法线总是两基圆的内公切线N1N2。直线N1N2即渐开线齿廓的啮合线。
- 3.啮合角(=const): 过C点作两节圆的公切线(t-t)与啮合线N1N2间的夹角。渐开线齿轮传动中啮合角=const(数值上=渐开线在节圆上的压力角)。表示齿廓间压力方向

§4-4齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸

- 一、齿轮各部分的名称
- 1) 齿数: 齿轮整个圆周上轮齿的总数。用z表示。
- 2) 齿顶圆: 齿顶所确定的圆。ra、da。
- 3) 齿槽宽: 相邻两齿间的空间称齿槽。任意圆周上量得齿槽的弧长 称该圆周上齿槽宽, ek。
- 4) 齿厚: 任意圆周上,轮齿两侧齿 廓间的弧长-该圆上的齿厚,sk。



- 5) 齿根圆: 齿槽底确定的圆。Rf、df。
- 6) 齿距: 任意圆周上,相邻两齿同侧齿廓间的弧长称为该圆的齿距。pk。同一圆周上pk=sk+ek。

据齿距定义得: $\pi dk = zpk$,故 $dk = \frac{p_k}{\pi}z$ 。

不同直径的圆周上,比值 $\frac{p_k}{\pi}$ 不同。齿廓各点的压力角 α k也不等, π 无理数。

7. 分度圆和模数


为便于设计、制造及互换,把齿轮某一圆周上p与π的比值定为标准值,并使该圆上的压力角也为标准值,这个圆称为分度圆。用d表示其直径,

分度圆上齿厚、齿槽和齿距即为通常所称齿厚、 齿槽和齿距,分别用s、e和p表示。且p=s+e。

 $m = \frac{P}{D}$ 分度**圆上p与\pi的比值称为模数,以m表示,单位mm**。即: 分度圆直径: d=mz

标准模数系列

第一系列	1	1.	25	1.	5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
第二系列	2. 2 28						5) :	3.5	(3	. 75)	4.5	5. 5	5	(6.5)	7	9	(11)	14	18	22





③分度圆压力角

由 $r_b = r_i \cos \alpha_i$ 得: $\alpha_i = \arccos(r_b/r_i)$

对于同一条渐开线: ri → α_i ↓ α_b =0

定义分度圆压力角为齿轮的压力角:





 $\alpha = \arccos(r_b/r)$

或rb=rcos α , d_b =dcos α 对于分度圆大小相同的齿轮, 如果 α 不同,则基圆大小将不同,因而其齿廓形状也不同。

α是决定渐开线齿廓形状的一个重要参数。

规定标准值: α = 20°

由d=mz知: m和z一定时,分度圆是一个大小唯一确定的圆。


由db=dcos α 可知,基圆也是一个大小唯一确定的圆称 $m \times z \times \alpha$ 为渐开线齿轮的三个基本参数。

8. 压力角: 齿轮压力角指分度圆上的压力角。以α表示,并规定为标准值。(我国标准压力角20°)

给分度圆一个完整定义: 分度圆是设计齿轮时给定的一个

圆,该圆上的模数m和压力角α均

- 9.齿顶高、齿根高和全齿高
- 1) 齿顶高: 齿轮上,分度圆和齿顶圆间的部分为齿顶,其径向高度为齿顶高,以ha表示。
- 2) 齿根高: 介于分度圆和齿根圆间的部分为齿根, 其径向高度为齿根高, 以hf表示。
- 3)全齿高:齿顶圆和齿根圆间的径向高度为全齿高,以h表示。



[区分: 节圆、基圆、分度圆】【压力角、啮合角]

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/448067076002006137