

2024 年安全员之 B 证（项目负责人）通关题库（附答案）

单选题（共 45 题）

1、培养人们良好的道德意识、道德品质和道德行为，树立正确的义务、荣誉、正义和幸福等观念，使受教育者成为道德纯洁、理想高尚的人。这是道德是（）功能。

- A. 认识功能
- B. 调节功能
- C. 评价功能
- D. 教育功能

【答案】 D

2、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

- A. 事故隐患
- B. 危险源
- C. 危险部位
- D. 易发生重大事故部位、环节

【答案】 D

3、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（）进行相应的安全生产教育培训。

- A. 施工班组长
- B. 项目施工员
- C. 作业人员

D. 项目负责人

【答案】 C

4、《危险性较大的分部分项项目安全管理办法》规定，搭设高度（）及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

A. 22M

B. 23M

C. 24M

D. 25M

【答案】 C

5、《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（ ）

A. 生活设施

B. 福利设施

C. 安全设施

D. 工作设施

【答案】 C

6、生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当（）。

A. 采取的应急措施

B. 及时撤离

C. 应对的策略

D. 面对的情况

【答案】 A

7、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。请回答：

- A. 施工单位主要负责人对工程项目的安全生产工作全面负责
- B. 施工单位的项目负责人对本项目的安全生产事故负全部责任
- C. 现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查
- D. 专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作应立即报告，但无权制止项目人员的行为

【答案】 C

8、大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、（ ）和外脚手架等进行全面检查，确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。

- A. 施工电梯基础
- B. 施工机具
- C. 施工车辆
- D. 防护用品

【答案】 A

9、法律责任是由（ ）强制力来保障实施的，对于维护法律尊严、教育违法者和广大公民自觉守法具有重要意义。

- A. 社会
- B. 国家
- C. 个人

D. 团队

【答案】 B

10、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ），额定漏电动作时间不应大于（ ）。

A. 30MA， 0.5S

B. 20MA. ， 0.5S

C. 20MA. ， 0.1S

D. 30MA. ， 0.1S

【答案】 D

11、脚手架拆除时必须（ ）。 （ ）。 （ ）

A. 必须由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分, 可以随意拆除

【答案】 A

12、交流焊机接线柱的螺帽、铜垫圈、母线应紧固，螺母（ ）缺损、烧蚀、松动。

A. 不应有

B. 可以有

C. 可适当有

D. 允许有

【答案】 A

13、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

A. 4 人

B. 3 人

C. 2 人

D. 1 人

【答案】 C

14、2013 年 6 月 29 日，全国人民代表大会常务委员会通过了（），自 2014 年 1 月 1 日起施行。

A. 《中华人民共和国建筑法》

B. 《建筑施工现场安全检查标准》

C. 《中华人民共和国特种设备安全法》

D. 《安全生产法》

【答案】 C

15、2017 年 7 月 8 日，在某事故现场上，带班人任某安排穿线电工带班刘某及辅助电工闵某到 3#机房内进行改线作业。由于 3#机房房内高压柜门锁着，不知道高压柜里是否有电，任某叫刘某、闵某在高压柜旁等待。任某便找到负责停送电的电气调试员毛某，通知要改线的事情，任某问毛某：“里面有电吗？”毛某先说：“没有电”，过了一会儿又说：“让我看一下”。任某便叫同事潘某陪毛某某一起去看。毛某到现场看后说：“没有电。”毛某就开始开门。在开门的过程中，刘某又问毛某某：“里面有电吗？”毛某再次回答：“里面没有电”。在得到明确的答复后，一旁等候的闵某就进入高压柜里作业。在拆除线槽挡板的过程中，闵某的右手臂碰到了里面通电的 6.6 千伏的接线桩头，发生了触电事故。事发后，周围人员立即将闵某送往当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 发现电线坠地或设备漏电时，不可随意跑动或触摸金属物体。
- B. 缺乏电气安全知识，知我保护意识淡薄
- C. 电气设备缺乏正常检修和维护
- D. 违反安全操作规程

【答案】 A

16、B 市某大型建筑施工企业为了如期完成合同约定工期进度，私自降低安全生产条件，并未对新进一批工人进行安全生产教育。施工过程中，李某等两名安装作业工人因作业需要，经现场施工人员同意后，拆除部分安全网，造成一名外架工人王某不慎跌落，经抢救无效后死亡。事后经查该施工现场存在严重安全生产问题，相关部门对其进行停工整顿处罚。请回答：

- A. 安全员
- B. 技术员
- C. 班组长
- D. 项目负责人

【答案】 D

17、锅炉低负荷时，水位应调整到（ ）。 （ ）

- A. 最高水位
- B. 稍高于正常水位
- C. 稍低于正常水位
- D. 最低水位

【答案】 B

18、所有从业者都应当共同遵守职业道德规范，这是职业道德是（ ）特点。

- A. 普遍性
- B. 行业性
- C. 继承性
- D. 多样性

【答案】 A

19、2016 年 4 月，A 市某建筑工地，一塔吊正在起吊模板，一块钢模板意外滑落，将 1KV 的高压电线打断，高压电线瞬间弹向 3 楼外架上正在施工的 1 名工人，导致该工人甩到地面死亡，事后经调查，该工人在施工作业中并未佩带安全带，首次取得特种作业资格证。且该施工场地混乱，现场安全措施不到位，未配置相关安全人员监督人员。请回答：

- A. 6
- B. 5
- C. 4
- D. 3

【答案】 D

20、项目负责人未履行安全职责的，责令（）。

- A. 给予罚款
- B. 限期改正
- C. 停业整顿
- D. 给予警告

【答案】 B

21、道德是引导人们追求至善的良师，它教导人们正确地认识社会道德生活的规律和原则，从而正确地选择自己的生活道路，规范自己的行为。这是道德的（）功能

- A. 认识功能
- B. 调节功能
- C. 评价功能
- D. 教育功能

【答案】 A

22、2010 年 A 市某建筑工地发生一起施工升降机吊篮坠落事故，造成 15 人死亡，2 人重伤。发生事故的第 15 栋楼原本计划盖 33 层，事发时盖到 30 层。发生事故的升降机牌上标注是载重 12 人，但是事发当日早晨这个升降机上乘坐的工人严重超出了这个数目，有 5 名工人在搭载升降机到 17 楼时下了电梯，此后升降机在继续上升过程中坠落。事后调查该施工升降机的操作人员特种作业操作证书已期满。

- A. 一次
- B. 两次
- C. 三次
- D. 四次

【答案】 A

23、高处作业前，项目分管负责人应组织有关部门对（）设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。

- A. 基础
- B. 工程
- C. 安全防护
- D. 环境安全

【答案】 C

24、依据《中华人民共和国建筑法》，（ ）负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

- A. 建筑业协会
- B. 建设行政主管部门
- C. 劳动行政主管部门
- D. 国务院

【答案】 B

25、2017 年 4 月，西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场，有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业（违章交叉作业），拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到，致使土方坍塌，将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中，4 小时后将张某救出，经急救中心确认死亡。请回答有关问题：

- A. 警告牌
- B. 安全警示标志
- C. 安全标志
- D. 警示提示标志

【答案】 A

26、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13 名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的 380V 电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成 5 人触电死亡。请回答：

- A. 由 13 名民工进行作业，人员过多
- B. 工地主要负责人不在现场

C. 班组长请假

D. 380V 电缆磨破漏电

【答案】 D

27、违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处（ ）罚款。

A. 一万元以上三万元以下

B. 三万元以上十万元以下

C. 五万元以上五十万元以下

D. 三万元以上三十万元以下

【答案】 C

28、建筑施工总承包特级资质企业应配备相关专业的专职安全管理人员不少于（ ）人。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 C

29、H 建筑施工企业在进行废弃模板退场吊装时，由于现场管理人员组织不力，导致钢丝绳索断裂，发生安全事故，造成 6 名建筑工人被砸身亡。后经事故调查组调查，在进行吊装作业时，专职安全管理管理人员李某和张某临时借故离开，未履行到安全职责，且该施工企业未对新进工人进行安全教育，工人们安全意识普遍不强。请回答有关问题：

A. 30

B. 60

C. 90

D. 180

【答案】 B

30、2017 年 4 月，西海市开德建设公司承建该市奇胜大厦项目。在施工现场，有两批施工人员正在分别进行塔基基坑内脚手架拆除作业和塔吊拆除作业（违章交叉作业），拆塔单位使用汽车吊吊拆配重时不慎将塔基围护墙碰到，致使土方坍塌，将当时正在基坑底部作业的架子工张某埋于土中，4 小时后将张某救出，经急救中心确认死亡。请回答有关问题：

A. 交通部门

B. 工商管理部门

C. 建设主管部门

D. 安全监督部门

【答案】 C

31、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到 5m 时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。请回答：

A. 新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育

B. 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训和技术培训

C. 对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训

D. 从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级安全教育

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528001042102007002>