

周怡琳

# 内容

- 第一节 概述
- 第二节 轴
- 第三节 联轴器
- 第四节 离合器

# 第一节 概述

#### 一、轴

- 1. 使用意义:
  - 是构成精密机械的主要零件之一。
  - 一切作回传运动的零件,都必须装在轴上才干实现 其运动。

#### 2. 轴的分类:


- 1 按照所受载荷和应力的不同
  - a) 心轴
- b) 转轴
- c) 传动轴
  - 工作时只受转矩或主要承受转矩。



### 一、轴

#### 心轴

- · 能够随回转零件一起转动(图10-1a),也可不随回转零件一起转动(图10-1a),
- 工作时只受弯矩而 不传递转矩。
- 转动的心轴受变应 力,不转的心轴受 静应力。



### 一、轴

转轴:

工作时既受 弯矩又承 受转矩。




图 10-2 转轴 1—端轴颈 2—轴头 3—中轴颈 4—轴身

## 一、轴

- 2 按轴的中心线形状不同
  - a) 直轴
    - 轴的各截面中心在同一直线上
    - 精密机械中多用,分为
      - 光轴:易于加工
      - 阶梯轴: 各轴段强度相近, 便于轴上零件的安装和固定。
    - 可实心,可空心
  - b) 曲轴
    - 各轴段截面中心不在同一直线上
    - 属于专用零件,多用于动力机械
  - c) 钢丝软轴
    - 轴线可随意变化,把回转运动灵活地传到任何位置
    - 用于受连续振动的场合,具有缓解冲击的作用。

## 二、联轴器、离合器

- 1. 联轴器、离合器的功能
  - 用来联接两根轴,使之一同回转并传递转矩的一种部件。
- 2. 联轴器、离合器的区别
  - 联轴器:只有在运动停止后用拆卸的措施才干把轴分离。
  - 离合器:在运动过程中随时使两轴分离或接合。
- 3. 联轴器、离合器的设计
  - 首先按工作要求选定合适的类型
  - · 然后按轴的直径、计算转矩、工作转速、工作温度等, 从手册中查出合用的型号和详细构造尺寸
  - 必要时,应对其中个别关键性零件进行验算。

12/30/2023

7

### 第二节 轴

- 轴的主要性
  - 轴系中的主要零件
  - 涉及到回转精度、强度、刚度、热变形、振动稳定性、构造工艺性等问题。
- 轴的设计
  - 将轴和轴系零部件的整体构造亲密联络起来考虑。
  - · 涉及: 选定轴的材料、拟定构造、计算强度和刚度,对于高速运转的轴,有时还要计算振动稳定性,并绘制轴的零件工作图。

8

#### 一、轴的材料及其选择

- 1. 轴材料的设计考虑
  - 根据轴的工作能力(强度、刚度、振动稳定性、 耐磨性)要求
  - 实现这些要求所采用的热处理方式
  - 制造工艺
  - 经济合理

### 一、轴的材料及其选择

#### 2. 轴的常用材料

- ① 碳素钢
  - 应力集中敏感性小,价格低廉,应用广。
  - 优质碳素构造钢: 35、45、50钢,调质、正火处理
  - 一般碳素构造钢: Q235、Q275(不主要或受力较小的传动轴)
- 2 合金钢
  - 具有较高的力学性能和热处理性能,用于受力较大并要求尺寸 小、重量轻或耐磨性较高主要的轴。
  - 常用合金钢: 20Cr、40Cr,温度超出300℃可用含Mo的合金钢。
- ③ 举例
  - 受力小,耐磨性高的轴: T8A、T10A等碳素工具钢
  - 仪表防磁,用黄铜、青铜制造轴
  - ▶ 防腐蚀,用2Cr13、4Cr13等不锈钢作轴
- ④ 轴常用材料的主要力学性能:表10-1

10


## 二、轴的构造设计

#### 1. 轴的构成

- 轴颈:被支承部分
- 轴头:安装轮毂的部分
- 轴身: 联接轴颈、轴头的部分


#### 2. 轴的构造

- ① 轴的构造取决于轴上零件的构造和尺寸、布置和固定方式、装配和拆卸工艺以及轴的受力情况等原因。
- ② 设计轴使之满足
  - 轴和装在轴上的零件有精确的轴向工作位置,便于装拆和调整;
  - 轴应有良好的加工工艺性。



## 二、轴的构造设计

- (一) 轴的外形构造 例: 一级圆柱齿轮减速机
  - 轴的外形构造尽量简朴,加工以便、热处理不易变形,降低应力集中,提升轴的疲劳强度。




**12/3**0/2023

图 10-3 轴的外形结构设计示例 |--联轴器 2--端盖 3-套筒 4-齿轮 5-滚动轴承 6-调整垫片

## 轴的构造设计

- (二) 零件在轴上的固定措施
  - 零件在轴上的轴向固定
    - 轴肩:定位面+内圆角
      - 内圆角半径r应不大于零件上倒角C或外圆角半径R
    - 轴环:尺寸可取轴环高度a=(0.07~0.1)d;轴环宽度b=1.4a;
    - 挡环、螺母、套筒



## 二、轴的构造设计

- 2. 零件在轴上的周向固定
  - 平键、半圆键(参照十四章键联接)
- 3. 零件在轴上的固定措施:
  - 销联接、紧定螺钉联接和压合联接

- (一) 按许用切应力计算轴径
  - 开始设计轴时,轴上零件位置、作用力、弯矩未知,由 轴传递的功率、转速求轴直径。

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{9.55 \times 10^6 P/n}{0.2d^3} \le [\tau_T]$$
 $\tau_T -$ 轴受了作用,产生的切应力 $V/mm^2$ );
 $T -$ 轴所传递的转矩  $N/mm$ );
 $W_T -$ 轴的抗扭截面系数 $m^3$ );
 $d -$ 轴的直径  $mm$ );
 $P -$ 轴传递的功率 $N$ );
 $N -$ 中的转速 $N/mm^2$ )。

• 轴的最小直径设计公式

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{9.55 \times 10^6 P/n}{0.2 [\tau_T]}} = C \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{n}}$$
 (10-2)


C—随许用切应力变化的数, 大小决定于所选用的**输**材料和载荷的性质

• 表10-2列出几种常用材料的许用切应力和C值

- (二) 按弯曲和扭转复合强 度计算轴径
  - 一般顺序: 图10-7
  - 1. 绘出轴的空间受力简图。 求出垂直面和水平面中的 支点反力。
  - 2. 绘出垂直面内的弯矩M\_图
  - 3. 绘出水平面内的弯矩M\_图
  - 4. 绘出合成弯矩M图

$$M = \sqrt{M_\perp^2 + M_\perp^2}$$

5. 绘出转矩T图



6. 绘出当量弯矩Mv图

$$M_{V} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$$

α,根据转矩性质而定的棱系数。

对于不变转矩,
$$\alpha = \frac{[\sigma_{-1b}]}{[\sigma_{+1b}]}$$
;

对于脉动循环的转矩 $\alpha = \frac{[\sigma_{-1b}]}{[\sigma_{0b}]}$ ;

对于对称循环的转矩 $\alpha=1$ 。

 $[\sigma_{+1b}]$ 一材料的静应力;

[σ₀₀]一材料在脉动循环状态的许用弯曲应力 [σ₀₀]一材料在对称循环状态的许用弯曲应力 查表10-3

7. 计算轴的直径

受M<sub>v</sub>作用时,轴中产生的**都**应力

$$\sigma_b = \frac{M_V}{W} \le \left[\sigma_{-1b}\right] \qquad (10-3)$$

W一轴的抗弯截面系数对于实心轴 $W = 0.1d^3$ ;

$$M_v$$
一当量弯矩 $N \cdot mm$ )。


导出

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{M_V}{0.1[\sigma_{-1b}]}} \qquad (10-4)$$

- (10-4) 求轴的危险截面直径。
- 截面有一种键槽时,轴径加大4%;
- 有两个键槽互成180°时,轴径尺寸加大10%。


- 轴的设计中,常用的三种环节 (p259)
  - 1. 一般形状不甚复杂的轴
    - 从已知条件直接进行构造设计
    - 进行必要的校核计算,
    - 画出轴的零件工作图
  - 2. 用来传递转矩而不承受弯矩或弯矩很小的传动轴
    - 按许用切应力计算轴径,
    - 进行轴的构造化
    - 拟定轴的最终形状和尺寸
  - 3. 除传递转矩外,还承受弯矩的转轴
    - 根据传递的转矩,按许用切应力计算轴径,
    - 进行构造设计
    - 根据需要进行弯扭复合强度计算
    - 画出轴的零件工作图

■ 例题10-1, p.259




#### 解:

- 1. 估算轴的直径
- 2. 轴的设计
  - 1 轴的外形
  - 2 轴的直径
  - 3 轴的长度
- 3. 按弯曲和扭转 复合强度计算 轴径



- ① 绘出轴的空间受力简图。求出垂直面和水平面中的支点反力。
- ② 绘出垂直面内的弯矩 M图
- ③ 绘出水平面内的弯矩 M图
- 4 绘出合成弯矩M图
- ⑤ 绘出转矩T图
- ⑥ 绘出当量弯矩Mv图



## 四、轴的刚度计算

- 1. 刚度计算的目的
  - 分析轴的变形是否超出允许范围
  - 载荷作用下,轴的弯曲和扭转变形过大,影响轴上零件的正常工作和传动精度。
- 2. 根据轴使用条件,进行刚度计算
  - (一) 扭转刚度计算

$$\varphi = \frac{TL}{GI_p} = \frac{9.55 \times 10^6 (P/n)L}{G(\pi d^4/32)} = \frac{9.55 \times 10^6 (P/n)L}{0.1Gd^4}$$

G一轴材料的切变模量:


 $I_p$ 一轴截面的极惯性矩。

·般传动中,转轴的笼转角为每米长度上超过0.25~0.5°。

## 四、轴的刚度计算

#### (二)弯曲刚度计算

- 1. 定义
  - y,轴截面C处产生的挠度
  - θ,截面C处产生的转角。



- 计算

$$d^2y/dx^2 = M(x)/EI_a$$

工程上采用查表法。

#### 第三节 联轴器

- 联轴器分类
  - 按两轴相对位置和位置变动情况,分两类
  - 1. 刚性联轴器:两轴严格对中,工作中不发生位移的地方;
  - 2. 挠性联轴器:两轴有相对位移的地方。
    - 1 无弹性元件
    - 2 金属弹性元件
    - ③ 非金属弹性元件
    - 2、3称为弹性联轴器




图 10-9 两轴相对位置和相对位移

#### 第三节 联轴器

- 联轴器的选择
  - 对于载荷平稳、转速稳定、同轴度好、无相对位移的选用刚性联轴器;
  - 有相对位移,选用无弹性元件的挠性联轴器;
  - 对同轴度不易确保,载荷、速度变化较大的场合,选用具有缓冲、减振作用的弹性联轴器。
- 对联轴器的其他要求
  - 装拆以便
  - 尺寸较小
  - 质量较轻
  - 维护简便
  - 安装位置尽量接近轴承

27

#### 第三节 联轴器

- 联轴器设计
  - 原则化
  - 根据工作要求拟定联轴器型号,关键零件作必要验算
  - 联轴器和离合器的计算转矩Tj。

$$T_{j} \approx KT \leq T_{n}$$
 (10-5)
 $T$ —工作转矩;
 $T_{n}$ —许用名义转矩,查删;
 $K$ —载荷系数,表0—5。

28

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/558133040101006131">https://d.book118.com/558133040101006131</a>