

考试备考资料

(习题试卷、考点)

铣工中级鉴定复习题含参考答案

1、关于企业文化，你认为正确的是（ ）。

- A、企业文化是企业的重要管理因素
- B、企业文化是企业的外在表现
- C、企业文化产生于改革开放过程中的中国
- D、企业文化建设的核心内容是文娱和体育活动

答案：A

2、常用地址符（ ）对应的功能是指令主轴转速。

- A、S
- B、R
- C、T
- D、Y

答案：A

3、当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关位置在 X100 时，通常情况下手轮的进给单位是（ ）。

- A、0.1mm/格
- B、0.001mm/格
- C、0.01mm/格
- D、1mm/格

答案：A

4、直流小惯量伺服电动机在 1s 内可承受的最大转矩为额定转矩的（ ）

- A、转向器
- B、速度控制器
- C、旋转仪
- D、10 倍

答案：D

5、比较不同尺寸的精度，取决于（ ）。

- A、偏差值的大小
- B、公差值的大小
- C、公差等级的大小
- D、公差单位数的大小

答案：C

6、粗镗（扩）→半精镗→精镗工件内孔表面的表面粗糙度为（ ）。

- A、8.7
- B、1.25—2.5

C、49

D、8.8

答案：B

7、不符合岗位质量要求的内容是（ ）。

A、对各个岗位质量工作的具体要求

B、体现在各岗位的作业指导书中

C、是企业的质量方向

D、体现在工艺规程中

答案：C

8、内轮廓在加工时，切入和切出点应尽量选择内轮廓曲线两几何元素的（ ）处。

A、重合

B、交点

C、远离

D、任意

答案：B

9、基准代号由基准符号、圆圈、连线和（ ）组成。

A、字母

B、数字

C、弧线

D、三角形

答案：A

10、相对 X 轴的镜像指令用（ ）

A、M21

B、M22

C、M23

D、M24

答案：A

11、零件有上、下，左、右，前、后六个方位，在主视图上能反映零件的（ ）方位。

A、上下和左右

B、前后和左右

C、前后和上下

D、左右和上下

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/62712205520006056>