

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

仪器仪表制造工高级工测试题库含答案

- 1、职工职业技能形成的主要条件是（）。
- A、师傅的传授技术、一定的职业教育
 - B、从事职业实践、一定的职业教育
 - C、先天的生理条件、长期职业实践、一定的职业教育
 - D、先天的生理条件、一定的职业教育

答案：C

- 2、在汽包单冲量控制系统中,单冲量指的是（）。
- A、蒸汽压力
 - B、汽包液位
 - C、给水流量
 - D、蒸汽流量

答案：B

- 3、PMK 调节器有（）个模块。
- A、108
 - B、128
 - C、64
 - D、86

答案：A

- 4、数字式显示仪表的核心环节是（）。
- A、标度转换
 - B、非线性补偿
 - C、A/
 - D、D 转换器
 - E、D、前置放大器

答案：C

- 5、转子流量计长期使用后转子沾污将使流量示值（）。
- A、偏高
 - B、偏低
 - C、不变
 - D、无法确定

答案：B

- 6、工业核仪表常用的射线探测器不包括下列哪类仪表（）。
- A、光电隔离器
 - B、盖革计数器

- C、闪烁探测器
- D、电离室探测器

答案：A

7、()有利于对工艺过程及其流程的了解。

- A、仪表面板显示画面
- B、历史趋势画面
- C、概貌画面
- D、流程图画面

答案：D

8、下列控制系统中()是开环控制系统。

- A、前馈控制
- B、分程序控制
- C、定值控制
- D、随动控制

答案：A

9、测量范围在 1000℃左右时,最适宜选用的温度计是()。

- A、镍铬-镍硅热电偶
- B、铂铑 30-铂热电偶
- C、光学高温计
- D、铂铑 10-铂热电偶

答案：D

10、关于自动调节系统方块图的说法,正确的是()。

- A、一个方块代表一个设备
- B、方块间的连线代表的是方块间能量关系
- C、方块间连线代表的是方块间物料关系
- D、方块间连线代表信号关系

答案：D

11、补偿导线的代号中的 G 表示()。

- A、无碱玻璃丝材料
- B、补偿导线的延长线
- C、耐热用补偿导线
- D、一般用补偿导线

答案：D

12、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成()。

- A、差压计指示变大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776032134243010105>