

宁夏“8·19”较大爆燃事故调查报告

揭示真相，保障安全

目录

01 事故背景


03 事故原因

05 事后处理与善后工作

02 事故经过

04 应急响应与救援

06 事故反思与建议



01

事故背景

宁夏顺邦达新材料有限公司概况

01

公司基本信息

宁夏顺邦达新材料有限公司成立于2018年3月9日，位于宁夏宁东基地化工新材料园区光伏路北侧、开富北路西侧。法定代表人为李振伟，注册资本为1亿元人民币，统一社会信用代码为91641200MA76DG2N0B。

主要经营范围与产品

03

公司主要从事化学原料和化学制品制造业，产品涵盖多种高性能材料。这些产品广泛应用于新能源、环保、电子等领域，满足市场需求的多样化要求。

成立背景与历史沿革

02

宁夏顺邦达新材料有限公司由富鼎科技全资设立，旨在发展新材料产业。公司自成立以来，依托其在新材料领域的技术积累和市场优势，逐步扩大生产规模 and 市场份额。

企业规模与生产能力

04

宁夏顺邦达新材料有限公司现处于存续状态，具有较为先进的生产设备和技术。公司目前的员工数、年产量及产能利用率等具体情况尚未公开，但显示出其在行业内具有较强的竞争力。

事故发生时间及地点



01

事故发生时间

2024年8月19日下午14时38分，宁夏顺邦达新材料有限公司引发剂车间发生爆燃事故。此时间点位于下午工作高峰期间，员工集中作业增加了事故发生的风险。



02

事故地点概述

事故发生地点为宁夏宁东能源化工基地的宁夏顺邦达新材料有限公司引发剂车间。该地点是化工产品的重要生产区，日常操作中涉及多种危险化学品物质。



03

周边环境及影响

事故发生地点靠近人口密集区和重要基础设施，爆炸产生的冲击波和高温对周边环境和人员安全构成重大威胁。此外，爆炸还引发了附近区域的火灾警报。

事故造成人员伤亡情况

01

死亡人数统计

根据最终调查结果，事故共造成5人死亡。这些死者均为宁夏顺邦达新材料有限公司的员工，他们在事故发生时未能及时逃生，不幸遭遇爆燃事故的直接冲击。

02

受伤情况概述

此次爆燃事故中，共有32人受伤，其中8人伤势严重，需住院治疗。其余24人在事发现场接受简单救治后自行离开。受伤人员主要涉及爆炸波及范围较广的区域，部分伤者在撤离过程中被飞来的热浪和碎片击中。

03

失联人员搜索

事故发生后，有5名员工处于失联状态。经过紧急搜救，这些失联人员全部被找到，但均无生命迹象。搜救工作持续了数小时，显示了救援团队对每一个生命的不放弃和努力。

02

事故经过

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796042043055011005>