

测量实践中可以发现，测量结果不可避免的**存在误差**，比如：

- 1、对同一量多次观测，其观测值不相同。
- 2、观测值之和不等于理论值：

三角形 $\alpha + \beta + \gamma \neq 180^\circ$

闭合水准 $\sum h \neq 0$

一、测量误差的来源

1. 仪器误差
 2. 观测误差
 3. 外界条件的影响
- } 观测条件

等精度观测：观测条件相同的各次观测。

不等精度观测：观测条件不相同的各次观测。

粗差：因读错、记错、测错造成的错误。

二、 测量误差的分类

1、系统误差 — 误差的大小、符号相同或按一定的规律变化。

在相同的观测条件下，无论在个体和群体上，呈现出以下**特性**：

- 误差的绝对值为一常量，或按一定的规律变化；
- 误差的正负号保持不变，或按一定的规律变化；
- 误差的绝对值随着单一观测值的倍数而积累。

例：钢尺—尺长、温度、倾斜改正

水准仪 — i 角

经纬仪 — c 角、 i 角

注意：系统误差具有累积性，对测量成果影响较大。

消除和削弱的方法：

- (1) 校正仪器；
- (2) 观测值加改正数；
- (3) 采用一定的观测方法加以抵消或削弱。

2、偶然误差

在相同的观测条件下，对某个固定量作一系列的观测，如果观测结果的差异在正负号及数值上，都没有表现出一致的倾向，即没有任何规律性，这类误差称为偶然误差。

偶然误差的特性

真误差 $\Delta = l - x = l - 180^\circ$

观测值与理论值之差

误差所在区间	正误差个数	负误差个数	总 数
0.0"—0.5"	19	20	39
0.5"—1.0"	13	12	25
1.0"—1.5"	8	9	17
1.5"—2.0"	5	4	9
2.0"—2.5"	2	2	4
2.5"—3.0"	1	1	2
3.0"以上	0	0	0
	48	48	96

- ①在一定的条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限度；（有界性）
- ②绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会要多；（密集性、区间性）
- ③绝对值相等的正、负误差出现的机会相等，可相互抵消；
- ④同一量的等精度观测，其偶然误差的算术平均值，随着观测次数的增加而趋近于零，

即：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\Delta]}{n} = 0 \quad (\text{抵偿性})$$

■ 误差处理的原则：

- 1、粗差：舍弃含有粗差的观测值，并重新进行观测。
- 2、系统误差：按其产生的原因和规律加以改正、抵消和削弱。
- 3、偶然误差：根据误差特性合理的处理观测数据减少其影响。

精度： 又称精密度，指在对某量进行多次观测中，各观测值之间的离散程度。

评定精度的标准

中误差

容许误差

相对误差

一、中误差

定义 在相同条件下，对某量（真值为 X ）进行 n 次独立观测，观测值 l_1, \dots, l_n ，偶然误差（真误差） $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ ，则中误差 m 的定义为：

$$m = \pm \sqrt{\frac{[\Delta\Delta]}{n}}$$

式中 $[\Delta\Delta] = \Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2 + \dots + \Delta_n^2, \Delta_i = l_i - x$

例：试根据下表数据，分别计算各组观测值的中误差。

第一组				第二组					
次数	观	测	值	真误差 Δ	次数	观	测	值	真误差 Δ
1	180	00	00	0	1	180	00	01	-1

00	03	-3	4	180	00	00	0	4
59	56	+4	5	180	00	01	-1	5
59	57	+3	6	179	59	53	+7	6
00	02	-2	7	179	59	59	+1	7
00	01	-1	8	180	00	00	0	8
59	58	+2	9	180	00	03	-3	9
00	04	-4	10	180	00	01	-1	10

解：第一组观测值的中误差：

$$m_1 = \pm \sqrt{\frac{0^2 + 2^2 + 1^2 + (-3)^2 + 4^2 + 3^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 2^2 + (-4)^2}{10}} = \pm 2.5''$$

第二组观测值的中误差：

$$m_2 = \pm \sqrt{\frac{(-1)^2 + 2^2 + (-6)^2 + 0^2 + (-1)^2 + 7^2 + 1^2 + 0^2 + (-3)^2 + (-1)^2}{10}} = \pm 3.2''$$

$m_1 < m_2$ ，说明第一组的精度高于第二组的精度。



说明：中误差越小，观测精度越高

二、容许误差（极限误差）

定义 由偶然误差的特性可知，在一定的观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一定的限值。这个限值就是容许（极限）误差。

测量中通常取**2倍或3倍中误差**作为偶然误差的容许误差；

$$\text{即 } \Delta_{\text{容}} = 2m \text{ 或 } \Delta_{\text{容}} = 3m \text{ 。}$$



三、 相对误差

相对误差 K 是中误差的绝对值 m 与相应观测值 D 之比，通常以分子为1的分式来表示，称其为相对（中）误差。即：

$$K = \frac{|m|}{D} = \frac{1}{\frac{D}{|m|}}$$

一般情况：角度、高差的误差用 m 表示，
量距误差用 K 表示。

[例] 已知: $D_1 = 100\text{m}$, $m_1 = \pm 0.01\text{m}$, $D_2 = 200\text{m}$, $m_2 = \pm 0.01\text{m}$, 求: K_1, K_2

解:

$$K_1 = \frac{m_1}{D_1} = \frac{0.01}{100} = \frac{1}{10000}$$

$$K_2 = \frac{m_2}{D_2} = \frac{0.01}{200} = \frac{1}{20000}$$

返回

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808012135055006111>