

# 学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

(考点或配套习题突击训练专用)

## 2021 最新电焊工考试题库和答案

### 单选题

1. ( B ) 是氢在焊接接头中引起的主要缺陷。 P65

- A. 液化裂纹
- B. 热裂纹
- C. 气孔
- D. 未焊透

2.一般手工碳弧气刨采用夹角 ( B ) °左右为宜。 P45

- A. 30
- B. 45
- C. 60
- D. 75

3.气割所用的可燃气体主要是乙炔、 ( B ) 、氢气。 P45

- A. 氧气
- B. 液化石油气
- C. 氩气
- D. 氮气

4.根据用途可分为 ( A ) 、低合金钢焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条、堆焊焊条、铝和铝合金焊条等。 P17

- A. 低碳钢焊条

B. 氧化钛型

C. 钛钙型焊条

D. 钛铁矿型焊条

5. 低温回火时将焊件加热到 (A) , 所得组织为回火马氏体。低温回火保持了钢的高硬度，降低了淬火内应力和脆性，且韧性有所提高。常用于要求高硬度的耐磨工具和零件。P31

A. 150 ~ 250°C

B. 300 ~ 350°C

C. 400 ~ 500°C

D. 500 ~ 650°C

6. 18-8 型镍铬钢是典型的奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢在 (C) 易产生晶间腐蚀。P15

A. 150°C ~ 3000°C

B. 300°C ~ 450°C

C. 450°C ~ 850°C

D. 850°C ~ 1160°C

7. 密度是金属材料的特性之一，金属材料的密度直接关系到由它制成设备的自重和效能。一般密度小于 (A) 的金属称为轻金属。P6

A.  $5 \times 10^3$  的三次方 kg/立方米

B.  $6.4 \times 10^3$  的三次方 kg/立方米

C.  $7.8 \times 10^3$  的三次方 kg/立方米

D.  $5 \times 10^4$  的四次方 kg/立方米

8. 焊材库房内应保持干燥，室内相对湿度应不大于（C），温度不低于 10°C。P27

A. 90%

B. 70%

C. 60%

D. 50%

9. 焊接电弧的紫外线对纤维的破坏能力很强，其中以（A）为最甚。P113

A. 化纤产品

B. 麻织品

C. 棉织品

D. 缎纶品

10. 常用的硬度测试方法是（C）等方法。P10

A. 剪切、挤压、疲劳

B. 拉伸、压缩、拉压

C. 布氏、维氏、洛氏

D. 变形、弹变、塑变

**11. 电弧焊机在使用过程中机身的倾斜应不超过 ( C ) 度。**

**P121**

- A. 5**
- B. 10**
- C. 15**
- D. 20**

**12. ( D ) 是将两工件端面始终压紧，利用电阻热加热至塑性状态，然后迅速施加顶锻压力（或不加顶锻压力只保持焊接时压力）完成焊接的方法。 P39**

- A. 焊条电弧焊**
- B. 氩弧焊**
- C. 埋弧焊**
- D. 电阻对焊**

**13. 控制复杂结构件焊接变形的焊后热处理方法是 ( D ) 。 ?**

**P31**

- A. 球化处理**
- B. 正火**
- C. 表面淬火**
- D. 退火和高温回火**

**14. 立、仰或横焊，使用焊条直径不宜大于Φ ( D ) mm。**

A. 2.5

B. 3.2

C. 4.0

D. 5.0

**15. 焊条电弧焊对接焊缝宽度一般不超过组对后坡口宽度 ( C ) mm。 P122**

A. 2

B. -2

C. 4

D. -4

**16. 电弧焊机可以使用在海拔高度不超过 ( B ) m 的地区。  
P121**

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 2000

**17. 电渣压力焊可在负温条件下进行，但当环境温度低于 ( C ) 度时，则不宜进行施焊。 P96**

A. -10

B. -15

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如  
要下载或阅读全文，请访问：[https://d.book118.com/83713011503  
6006121](https://d.book118.com/837130115036006121)