

- **第一条** 为了准确认定、及时消除重大安全生产隐患和违法行为，根据《安全生产法》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等法律、法规，制定本办法。

- **第二条** 本办法适用于各类煤矿重大安全生产隐患的认定。

- (一) 矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；
- (二) 矿井月产量超过当月产量计划10%的；
- (三) 一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；

- (五)煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的。

- 第四条 “瓦斯超限作业”，是指有下列情形之一的：

- (一)瓦斯检查员配备数量不足的；

- (二)不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；

- 第五条“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”，是指有下列情形之一的：
 - （一）未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；
 - （二）未装备矿井安全监控系统 and 抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷的；

- (五) 未进行防治突出措施效果检验的；
- (六) 未采取安全防护措施的；
- (七) 未按规定配备防治突出装备和仪器的。

- 第六条 “高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行

- (一) 1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5米³/分钟或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3米³/分钟，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；
- (二) 矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第145条第(一)项规定而未建立抽放瓦斯

- (三) 未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护的；
- (四) 传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。
- 第七条 “通风系统不完善

- (二) 主井、回风井同时出煤的；
- (三) 没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；
- (四) 违反规定串联通风的；
- (五) 没有按正规设计形成

- (七) 采区进(回)风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的;
- (八) 风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的;



- (九)煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的。
- 第八条 “有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的：

(一)未查明矿井水文地质

- (二) 矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的；
- (三) 在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；
- (四) 擅自开采各种防隔水煤

- 第九条 “超层越界开采”，是指有下列情形之一的：
 - （一）国土资源部门认定为超层越界的；
 - （二）超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；
 - （三）超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；

- 第十条 “有冲击地压危险，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的：

- (一) 有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；

- (二) 未进行冲击地压预测预报，未采取有效防治措施的

- 第十一条 “自然发火严重，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的：

- (一) 开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；

- (二) 高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取的措施后仍不能有效

- (三) 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的；

- (四) 有自然发火征兆没有采

- (五) 开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的。

- 第十二条 “使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”，是指有下列情形之一的：

- (一) 被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺 超过规定期限仍在使用的

- (二) 突出矿井在2006年1月6日之前未采取安全措施使用架线式电机车或者在此之后仍继续使用架线式电机车的；
- (三) 矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的；
- (四) 使用非阻燃电缆、非阻燃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918003122035006100>