



机件常用表达方法习题


7—1 根据已知主、俯、左三视图，补画该零件的另外 3 个基本视图。




7—2 根据已知的三视图，画出物体的右视图。




7-3 已知 V 形铁的主视图及 A 向视图，求作俯视图。



7—4 画出 A 向斜视图和 B 向局部视图。 ？




7—5 画出 A 向斜视图和 B 向局部视图。




7—6 补全剖视图中所缺的图线 。


(1)




(2)




(3)




(4)




(5)




(6)




7—7 在指定位置作全剖视图




7—8 根据零件的俯视图、左视图，补画全剖主视图.




7—9 在主视图上作全剖视 。




7-10 在主视图上作半剖视




。




(




7-11 在主视图上以波浪线为界作局部剖视




7-12 在主视图与俯视上作局部剖图 .




7—13 作 C-C 剖视，并补全所缺的定位尺寸（按比例 1：1 在图中量取）.






7—14 求主视图并作 A-A 剖视 。




7-15 补全主视图中所缺的图线 。

7-16 作 A-A 剖视并在主视图上作局部剖视 。


(1)




(2)




7—17 在主视图上作阶梯剖视



7-18 补画阶梯剖视的俯视图 .



7—19 在主视图上作 A—A 剖视 。



7-20 在主视图上作 A—A 剖视 .

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995023230101011323>