移动动环L2题库(总31页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1．（膨胀阀 ）保证了冷凝器与蒸发器的压力差，调整了进入蒸发器的液 量。
A.消音器B.干燥过滤器C.压缩机
D.膨胀阀 答案：D
2．（数十毫安）的工频电流即可使人遭到致命的电击A.数十毫安B.数毫 安C.数百毫安
D.数安 答案：A
3．（潜热）是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。A.冷凝温度B.显热C.潜热
D.蒸发温度 答案：C
4．（隔爆型）电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，而且通过外壳任何结合面或结构孔洞，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。A.本质安全型B.隔爆型C.增安型
D.充油型 答案：B
5．（采用 （阀型）避雷器）是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。 A.采用（阀型）避雷器B.采用避雷带C.采用避雷网
D.采用避雷针 答案：A
6．（接触-分离）是最常见的静电起电方式。A.接触-分离B.气体流动C. 搅拌D.摩擦 答案：A 7. “1+1”并联冗余UPS电源系统，2台UPS正常运行时，每台UPS的负载率不应超过额定容量的（45） A..8 B..9
C. .45 答案：C
8.《维护规程》规定，发电机组供电的频率变动范围（±1HZ） A. ±1HZ B. ±2HZ C.±1.5HZ
D. ±0. 5HZ 答案：A
9. 《维护规程》规定，三相供电电压不平衡度不大于（04） A..04 B..02 C..01
D..03 答案：A
10. 12脉冲UPS输入谐波主要有（11次谐波）A. 11次谐波B.5次谐波C.7 次谐波D.5、7次谐波 答案：A
11. 6脉冲UPS输入谐波主要有（5、7次谐波）。A. 11次谐波B.5、7次谐波C.7次谐波
D.5次谐波 答案：B
12. BMU3.0版本的S1为地址拨码，低5］立拨成（最高位5）on on off off on （最低位1）是表示BMU的通讯地址为（6 ） A.10 B.6 C.4
D.8答案：B
13. BMU3. 0版本的S1为地址拨码，地址最大能设置为 （ 31） A.63 B.31 C.15
D.7 答案：B
14. BMU3.0版本的通讯指示灯（COMM）通讯正常时灯的运行状况是（绿色和红色灯交替快速闪烁 ）
A.绿色和红色灯交替快速闪烁B.红灯常亮C.绿灯缓慢闪烁
D.绿灯常亮 答案：A
15. BMU最多可以实时监控（8）路蓄电池充放电电流 A.2 B.4 C.8

D.1 答案：C
16. Browse软件中操作人员需要（2级及以上）密码权限才可以按F10键编辑系统参数？ A.3级及以上B.2级及以上
C.1级及以上 答案：B
17. BROWSE是一个（PC机运行的人机界面程序）A.监控器内含的程序模块B. 工控机运行的软件模块
C.PC机运行的人机界面程序 答案：C
18. CHD202A EM 读卡器的工作电源为（DC12 ）伏A.DC48 B.DC12 C.AC24 D.DC24
答案：B
19. CHD202A EM读卡器提供（2 ）个维根接口 A.3 B.1 C.2
D.4 答案：C
20. CHD202B EM 卡感应发卡器传输速率为 （9600 ） A.4800 B.2400 C.9600
D.19200 答案：C
21. CHD802A门禁控制器的最大地址为（127 ） A.127 B.63 C.255
D.31 答案：A
22. CHD805门禁控制器的最大地址为（254） A.254 B.31 C.127
D.63 答案：A
23. C级防雷器中压敏电阻的特性是当电压升高时，阻抗会（减少）A.以上 都不对B.不变C.增加
D.减少 答案：D
24. FSU动环监控信息通过LSC收敛后再上传CSC的动环网络结构是树形结构A.星形结构B.环形结构
C.树形结构答案：C
25. HD4825-3模块组成的系统，配4个模块，系统负载电流58A，在监控模块 的整流模块信息中，查看到每个模块均输出12.5A，电池以8A的电流放电，则 最可能的原因是（整流模块限流点设置为50% ） A.整流模块故障B.整流 模块限流
C.整流模块限流点设置为50% D.交流电压过高 答案：C
26. OCE的地址有（软件）设置A.无需设置B.跳线C.拨码开关D.软件 答案：D
27. PS48100-2/25交流停电负载马上掉电,不可能的原因是（监控单元中电池 分流器系数设置错误）
A.信号转接板W2442X1坏
B.电池保护控制开关打在“手动/断开”位置C.监控单元中电池分流器系数设 置错误
D.电池质量出现严重问题或容量严重不足 答案：C 28. RS-485总线上可连接最多（32 ）个设备。 A.24 B.12 C.8
D.32 答案：D 29. SCR坏时一般 A.KA之间开路 B.GK之间开路 C.GA之间开路通D.GA之间将导通
答案：D
30. SiteWeb系统中DSC软件部署在那里（ ）。 A.AS B.DS C.DSC D.DB
答案：C
31. SiteWeb系统中DSC软件是基于（）设计的。 A.DOS B.Linux C.Windows D.SQL

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/005101314342011143