

2023 年安全员之 A 证（企业负责人）考前冲刺模拟 试卷 A 卷含答案

单选题（共 35 题）

1、任何单位和个人不得将产生职业病危害的作业（ ）给不具备职业病防护条件的单位和个人。

- A.安排
- B.转移
- C.分包
- D.转让

【答案】 B

2、安全生产标准化强调企业要实现安全生产工作的“四化”，其中“四化”内容不包括（ ）。

- A.规范化
- B.科学化
- C.系统化
- D.信息化

【答案】 D

3、作为我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律渊源的是（ ）

- A.宪法
- B.法律
- C.行政法规
- D.国际条约

【答案】 A

4、系统是由若干相互作用又相互依赖的部分组合而成，具有特定功能，并处于一定环境中的（ ）。

- A.统一体
- B.完全体
- C.有机整体
- D.统一整体

【答案】 C

5、教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，管理人员的重点是（ ）。

- A.自我管理的能力
- B.安全生产意识和安全管理水平
- C.遵章守纪的能力
- D.提高防范事故的能力

【答案】 B

6、雨季施工现场应当设置排水设施，并应（ ）进行清理。

- A.每天
- B.每周
- C.不定期
- D.定期

【答案】 D

7、施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案且情节严重（ ）。

- A.责令停业整顿
- B.责令限期改正
- C.降低资质等级
- D.吊销资质证书

【答案】 C

8、对重大、特别重大生产安全事故有责任的单位主要负责人，（ ）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

- A.5 年之内
- B.10 年之内
- C.终身
- D.视情况而定

【答案】 C

9、生产经营单位的安全生产管理人员未按照《安全生产法》规定的安全生产管理职责，受到的处罚是（ ）。

- A.责令限期改正
- B.暂停其与安全生产有关的资格
- C.撤销其与安全生产有关的资格
- D.追究刑事责任

【答案】 A

10、专项施工项目及企业内部规定的重点施工工程开工前，企业的（ ）应向参加施工的施工管理人员进行安全技术交底。

- A.技术负责人
- B.项目经理
- C.企业主要负责人
- D.项目总监理工程师

【答案】 A

11、高度（ ）以上的工程须有水泵、水管等与工程总体相适应的专用消防设施，有专人管理，落实防火制度和措施。

- A.12M
- B.15M
- C.24M
- D.25M

【答案】 C

12、保护地下水环境，采用隔水性能好的边坡支护技术，在缺水地区或地下水位持续下降的地区，基坑降水尽可能少地抽取地下水；当基坑开挖抽水量大于（ ）万 m³时，应进行地下水回灌，并避免地下水被污染。

- A.50
- B.60
- C.70
- D.80

【答案】 A

13、建设工程的从业人员肩负着历史和社会的责任，安全生产管理人员在职业生涯中，必须坚持维护（ ），尽职尽责完成本职工作，承担社会责任，对自己的职业行为负责。

- A.信教群众利益
- B.社会公共利益
- C.人民群众利益
- D.企业利益

【答案】 B

14、除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房等特殊用房,房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于（ ） m,房门的净宽度不应小于0.8m。

- A.10
- B.15
- C.20
- D.25

【答案】 A

15、用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请的，职工本人或其近亲属、工会组织可以在（ ）年内提出工伤认定申请。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.5

【答案】 A

16、装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端离地面不得超过()。

A.200MM

B.150MM

C.100MM

D.80MM

【答案】 D

17、刘某、赵某、黄某、张某四人合伙成立一家金属冶炼公司,该公司董事长由最大的股东刘某担任,但刘某因生病长期休养,并不直接参与公司生产经营活动;公司总经理有赵某担任,全面负责生产经营活动;黄某担任冶炼车间主任,负责车间日常生产管理;张某担任公司工会主席。根据《安全生产法》,由()负责督促、检查公司安全生产工作,即使消除安全生产事故隐患。

A.刘某

B.赵某

C.张某

D.黄某

【答案】 B

18、高度超过()的层次上交叉作业,应设双层防护棚。

A.20m

B.22m

C.24m

D.26m

【答案】 C

19、安全生产管理作为经济生活的一部分，是管理范畴的一个分支，也遵循管理的一般规律及原理。请回答下列问题：

- A.能级原理是指管理系统必须是由若干分别具有不同能级的不同层次有规律地组合而成
- B.能级原理是指管理系统必须是由若干相同能级处于不同层次合理地组合而成
- C.在实际管理中如决策层、执行层、操作层就体现能级原理
- D.人们常说责权利的统一就是利用了能级原理

【答案】 B

20、《绿色施工导则》要求：施工现场应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。

- A.10%
- B.15%
- C.20%
- D.30%

【答案】 D

21、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（ ）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

- A. 1 倍以上 2 倍以下
- B.2 倍以上 10 倍以下
- C.2 倍以上 5 倍以下
- D. 1 倍以上 3 倍以下

【答案】 D

22、道德代表着社会的正面价值取向，通过社会舆论、（ ）和传统习惯来评价人的行为，调节人与人之间、个人与社会之间的相互关系。

A.生活习惯

B.法律制度

C.内心信念

D.个人喜好

【答案】 C

23、安全生产管理人员的（ ），是企业安全文化建设中的一项重要内容。

A.职业道德建设

B.物质文化建设

C.精神文明建设

D.安全法制建设

【答案】 A

24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告。

A.20 日

B.30 日

C.60 日

D.90 日

【答案】 C

25、施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施

- A.起重机械安装单位
- B.建筑施工总承包单位
- C.起重机械使用单位
- D.监理单位

【答案】 B

26、2017 年 5 月 3 日，正值当地雨季，已连降暴雨。某大桥 7-8#孔满堂支架已搭设完毕，分级顶压载荷已完成，正在进行堆载调平和雨水排除作业。事发上午，总监办现场监理人员履行完正常的监理检查，并询问了相关现场问题。因暴雨又至，便离开现场返回工地办公室。中午，支架中部堆载区突然发生坍塌，使在支架上作业的 4 名施工人员随支架一起坠落，导致了 2 人死亡，2 人受伤。请回答：

- A.25mm
- B.50mm
- C.75mm
- D.100mm

【答案】 B

27、具备安全生产条件的建筑施工企业，安全教育培训应当以（ ）为主。

- A.自主培训
- B.委托机构培训
- C.人员自学
- D.游乐活动

【答案】 A

28、项目组朱某、王某、彭某、李某四人在总装基地装配车间内铺设轮胎龙门吊小车电缆线。铺设一段后，天下雨，由于要赶工期，四人一起在雨期施工作业，先安装电缆拖铃，然后再铺设电缆。不料在铺设电缆的时候发生了触电伤亡事故。据事故调查，该项目安全管理不到位，施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有安全管理人员。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

A.黄平市建筑设计院

B.广平监理公司

C.太平建筑公司

D.黄平市友好饭店

【答案】 D

29、安全生产管理人员职业道德建设，要突出（ ）在建筑职业道德建设中的主体作用。

A.政府主管部门行

B.企业协会

C.企业

D.主要负责人

【答案】 C

30、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，（ ）机构对检测合格的施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

A.质量检测

B.检验检测

C.安全检测

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/037051066154006113>