

文件编号:

版 本:

玖龙纸业（天津）有限公司 突发环境事件应急预案



玖龙纸业（天津）有限公司

2017 年 8 月

发布令

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，特制定下发《玖龙纸业(天津)有限公司突发环境事件应急预案》。

公司各部门要严格按照预案中的职责、程序等有关要求，组织培训、演练等工作，坚持事故应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警及应急等工作，认真贯彻实施。

本预案自发布之日起开始实施。

总经理：



2017 年8 月1日

目 录

一、总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
1.3 适用范围	3
1.4 工作原则	4
二、基本情况	5
2.1 公司基本情况	5
2.2 生产的基本情况	7
2.3 危险化学品和危险废弃物的基本情况	9
三、环境风险源识别与评估	14
四、组织机构及职责	15
4.1 应急组织体系	15
4.2 应急组织机构的主要职责	15
五、预防与预警	19
5.1 事故报警措施及通讯联系方式	19
5.2 信息报告与处置	19
六、应急响应	22
6.1 分级响应机制	22
6.2 现场应急处理措施	30
6.3 应急设施（备）及应急物资的启用程序	31
6.4 抢险、处置及控制措施	31

6.5 应急监测	34
6.6 应急终止	36
七、后期处置	38
7.1 现场清洁	38
7.2 环境恢复	38
7.3 善后赔偿	39
八、保障措施	40
九、培训与演练	41
9.1 培训.....	41
9.2 演练.....	42
十、奖惩	43
10.1 奖励	43
10.2 责任追究	43
十一 预案发布、更新	44
11.1 预案发布及备案.....	44
11.2 更新.....	44
11.3 制定与解释.....	45
11.4 应急预案实施.....	45
十二、附图	46
12.1 附图	46
12.2 附件	46

一、总则

1.1 编制目的

（1）.为加强环境风险源的监控和防范，有效降低突发环境事件发生，同时在突发环境事件发生时能够及时采取有效措施，最大限度地减小环境污染。

（2）.建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展。

1.2 编制依据

1.2.1 相关法律

- （1） 中华人民共和国环境保护法，2015 年 1 月 1 日；
- （2） 中华人民共和国环境噪声污染防治法，1997 年 3 月 1 日实施；
- （3） 中华人民共和国大气污染防治法，2016 年 1 月 1 日实施；
- （4） 中华人民共和国水污染防治法，2017 年修订；
- （5） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法，2016 年修订；
- （6） 中华人民共和国突发事件应对法，2007 年 11 月 1 日实施；
- （7） 中华人民共和国安全生产法，2014 年 12 月 1 日实施。

1.2.2 相关法规、条例

1.2.2.1 国家

- （1） 国务院关于全面加强应急管理工作的意见，国发[2006]24 号；
- （2） 国家突发公共事件总体应急预案，国发[2005]第 11 号；
- （3） 国家突发环境事件应急预案，〔2014〕 119 号；

（4）危险化学品安全管理条例，国务院第 591 号令，2011 年 12 月 1 日施行；

（5）国家危险废物名录，2016 版；

（6）关于废止、修改部分规章和规范性文件的决定，国家环境保护总局令第 41 号；

（7）危险化学品名录，国家安全生产监督管理局公告，2015 年第 5 号；

（8）突发环境事件信息报告办法，环保部令第 17 号，2011 年 5 月 1 日施行；

（9）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》的通知，环发[2015]4 号；

（10）突发环境事件应急管理办法，环境保护部令第 34 号

（11）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知，2014 年 4 月 3 日；

（12）危险化学品安全管理条例，中华人民共和国国务院令第 591 号。

（13）危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行），安监总厅管三〔2015〕80 号；

1.2.2.2 地方

（1）天津市环境保护条例，2010 年修订；

（2）天津市大气污染防治条例，天津市人民代表大会，2016 年 3 月 1 日；

- (3) 天津市水污染防治条例，2016 年 3 月 1 日；
- (4) 天津市危险废物污染环境防治办法，天津市人民政府令 1999 年第 17 号；
- (5) 天津市环境噪声污染防治管理办法，天津市人民政府，2003；
- (6) 天津市突发事件总体应急预案，津政发[2013]3 号；
- (7) 天津市突发环境事件应急预案，2014 年 6 月 25 日；
- (8) 天津市危险化学品安全管理办法，天津市人民政府令 2008 年第 11 号；
- (9) 关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知，2014 年 5 月；
- (10) 《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40 号）；

1.2.3 技术导则

- (1) 建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004），2004 年 12 月 11 日；
- (2) 危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009），2009 年 3 月 31 日。

1.3 适用范围

本预案适用于玖龙纸业（天津）有限公司现有厂区内可能发生的物料泄漏、火灾爆炸等突发事件的应急，不包含放射性突发环境事件。

1.4 工作原则

（1）统一领导，分类管理，分级响应

加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（2）环境优先，先期处置，防止危害扩大

发生突发环境事件之后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（3）平战结合，快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

二、基本情况

2.1 公司基本情况

2.1.1 公司简介

表 2.1-1 公司基本情况介绍

公司名称	玖龙纸业（天津）有限公司
法人及组织机构代码	张茵 120221668809790
注册资金	伍亿零叁佰玖拾肆万美元
单位所在地	天津市宁河区经济开发区
经纬度	N 39°19'5.70" E 117°45'50.67"
主要联系方式	022-59326666
公司规模	公司可实现年生产 70 万吨高档瓦楞纸、90 万吨高档牛皮纸、50 万吨高档涂布白纸板的规模。
厂区面积	总占地面积为 3600 亩
从业人数	职工人数为 2400 人
所属集团	玖龙纸业（控股）有限公司
环评及验收情况	➤ “玖龙纸业（天津）有限公司45万吨高档牛皮纸及配套动力车间项目”于2008年5月通过了天津市环保局的审批（津环环保许可函[2008]033号），并于2010年4月通过了天津市环保局的验收（津环环保许可验[2010]026号）； ➤ “耀龙纸业（天津）有限公司35万吨高档瓦楞纸及配套动力车间项目”于2008年5月通过了天津市环保局的审批（津环环保许可函[2008]032号），并于2010年3月通过了天津市环保局的验收（津环环保许可验[2010]015号）； ➤ “锦盛纸业（天津）有限公司45万吨高档牛皮纸及配套动力车间项目”于2008年6月通过了天津市环保局的审批（津环环保许可函[2008]044号），并于2012年4月通过了天津市环保局的验收（津环环保许可验[2012]41号）； ➤ “天穹纸业（天津）有限公司35万吨高档瓦楞纸及配套动力车间项目”于2008年6月通过了天津市环保局的审批（津环环保许可函[2008]045号），并于2012年4月通过了天津市环保局的验收（津环环保许可验[2012]40号）； ➤ “铭冠纸业（天津）有限公司50万吨高档涂布白板纸及配套动力车间项目”于2008年8月通过了天津市环保局的审批（津环环保许可函[2008]056号），并于2012年10月通过了天津市环保局的验收（津环环保许可验[2012]144号）。
备注	玖龙纸业已于2012年完成对耀龙纸业、锦盛纸业、天穹纸业的合并(津商务资管审[2012]268号)、2013年完成对铭冠纸业的合并

	(津商务资管审[2013]379号), 具体批复文件见附件
--	-------------------------------

2.1.2 公司平面布局及周边环境状况

玖龙纸业（天津）有限公司位于宁河区经济开发区西部，项目为规划路，南侧为七里海大道，西、北侧为海龙路。

公司主要建设内容包括生产车间、动力车间、固废焚烧车间、净水设施、污水处理设施等，总占地面积 3600 亩。主体生产车间位于厂区中部，便于与其他环节相衔接；动力车间、固废焚烧车间及原料库位于厂区西部，方便利用现有交通线路，交通顺畅；净水设施选址于厂区东南角，便于辐射全厂；污水处理设施位于厂区东北部，紧邻主体车间，便于承接区内污水。厂区办公区等位于主体厂房二层，避开了全年主导风向；配套设施用房位于厂区南面，与主体生产车间相邻。该项目平面布置可以充分利用自然条件，该总体布局较为紧凑、流水生产线路短、功能衔接和运输工具之间的衔接顺捷、操作安全。

从道路和物流布局来看，厂内除构筑围绕厂区的环行路外，还配置了纵向支路网，既使整个厂区形成统一的整体，自成体系，又与临近宁河经济开发区规划道路协调连接，便于内外物流的沟通。建设项目厂区平面布置将动力区和生产区相对独立，污水处理设施产生的主要恶臭因子也能够满足厂界达标要求，道路和物流布局较为流畅。

公司厂区平面布局图见附图 4。

2.2 生产的基本情况

2.2.1 产品及其生产规模

公司主要进行高档牛皮纸、高档瓦楞纸以及高档涂布白纸板的生
产。公司可实现年生产70万吨高档瓦楞纸、90万吨高档牛皮纸、50
万吨高档涂布白纸板的生规模。

2.2.2 主要原辅材料性质

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)中“物
质危险性标准”对公司原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程中
排放的污染物等进行危险性识别，筛选风险评价因子。

根据《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》(安监总
厅管三〔2015〕80 号)，公司所涉及的原辅料、产品及生产过程中
排放的污染物的危险性参数、毒性参数及危险性识别结果列于下表。

表 2.2-1 公司相关物质的危险性及毒性资料

序号	名称	危险特性						毒理性质		危险 性 识别
		沸点 ℃	闪点 ℃	爆炸 极限 V%	危险分类		火灾 危险 性类 别	急性毒性	毒性 分级	
1	盐酸	90	—	—	类别 1B	皮肤腐 蚀/刺 激	戊类	LC ₅₀ :1108mg /L (小鼠吸 入)	中度 危害	有毒 物质
2	硫酸	337	—	—	第 8 类	腐蚀性 物质	戊类	LD ₅₀ : 2140mg/kg (大鼠经口)	极度 危害	—
3	氢氧化 钠	1390	—	—	类别 1A	皮肤腐 蚀/刺 激	戊类	LD ₅₀ : 40mg/kg (小鼠腹腔)	轻微 危害	—
4	氨水	37.7	—	25-29	类别 1B	皮肤腐 蚀/刺 激	乙类	LD ₅₀ :350mg/ kg(大鼠经 口)	轻度 危害	—
5	次氯 酸钠	102. 2	—	—	类别 1B	皮肤腐 蚀/刺 激	丁类	LD ₅₀ :5800mg /kg(小鼠经 口)	轻度 危害	—
6	过氧 化氢	158	—	—	类别 2	氧化性 液体	甲类	LD ₅₀ :4060mg /kg (大鼠经	轻度 危害	—

								皮)		
7	联氨	113.5	32	——	类别3	易燃液体	乙类	LD ₅₀ :59mg/kg(小鼠经口)	极度危害	易燃液体有毒物质
8	液化石油气	-42	-74	1.5~9.5	类别1	易燃气体	甲类	——	——	可燃气体
9	甲烷	-161.5	-188	5.0-15.4	类别1	易燃气体	甲类	——	——	可燃气体
10	润滑油	145-371	120-305	——	—	—	丙类	——	——	具有可燃性
11	柴油	171-358	45-55	——	第3.3类	高闪点易燃液体	乙类	——	——	可燃液体

注：1、“危险分类”是依据《危险化学品名录（2015）版》确定的。

2、“危险性识别”的结果是依据《建设项目环境风险评价技术导则》中的附录确定的。

2.2.3 生产工艺流程

见《玖龙纸业（天津）有限公司环境风险评估报告》。

2.3 危险化学品和危险废弃物的基本情况

2.3.1 危险化学品基本情况

表 2.3-1 公司危险化学品情况表

物料	浓度	位置	规格	年周 转次 数	一次最 大储存 量/t	负责人及 联系方式	运输单位及联系方 式
柴油	--	仓管部 55 米大道油罐	50 立方 1 个、 25 立方 1 个	156	250.5	张娜 153****26 86	李浩洋 185****9006 中海油销售天津有 限公司
		热电油罐	100 立方*3		240		
盐酸	31%	热电化水储罐	10m ³	52	14.16	王 150****70 71	天津市玲丽工贸有 限公司 150****7071
		环保分厂膜处理加药间储罐	15m ³	8			
氢氧化钠	32%	一期湿部吊装口储罐	30 立方	8	222.11		
	32%	一期湿部吊装口中间罐	50 立方	8			
	5%	一期湿部一楼操作侧储罐 （浓度 5%）	5 立方	192			
	32%	二期辅料间一楼储罐	15 立方	8			
	32%	二期辅料间一楼中间罐	50 立方	8			
	5%	二期湿部一楼操作侧储罐 （浓度 5%）	5 立方	192			

	32%	三期涂辅料一楼 1-3 轴储罐	20 立方	167				
		三期制浆北车间一楼储罐	120 立方					
		三期制浆北车间外氢氧化钠中间罐	50 立方					
		热电化水储罐	10 立方	52				142
		环保分厂膜处理加药间储罐	15 立方					
		环保分厂深度处理加药间储罐	100 立方					
		环保分厂液碱中间储罐	45 立方					
次氯酸钠	10%	三期造纸一楼湿部吊装口储罐	5 立方	51	24.2			
		热电清水加药间储罐	10 立方	24				
		环保分厂膜处理加药间储罐	15 立方	138				
		环保分厂膜处理加药间北侧储罐	45 立方					
硫酸	98%	热电化水储罐	5 立方*2	52	192.2	张建明 137****4939	遵化市官房子鑫源化工厂 137*****4939	
		环保分厂深度处理加药间储罐	30 立方*2	242				
		环保分厂硫酸中间储罐	45 立方					
氨水	25%	热电 3#炉北侧储罐	100 立方*2	249	179.6	孙	天津市坤华化工有	

	25%~ 28%	热电主厂房 0 米加药间	25KG/桶	12		138*****6 6	限公司 138*****66
联胺	40%	热电主厂房 0 米加药间	25kg 桶装	4	1		
过氧化氢	27.5%	三期制浆北车间一楼储罐	160 立方	296	205.66	魏 137*****9 43	天津市智惠工贸有限公司 137*****943
		三期制浆北车间外双氧水中间罐	50 立方	194			
		环保分厂双氧水加药间储罐	45 立方 1 个、 75 立方*2				
润滑油	--	仓管部油库，各分厂油品存放区	25kg 桶装	--	1	张娜 153*****8 6	天津东亚润滑油销售有限公司刘晓菊 69597320

单位对进出厂的危险化学品建立有电子和纸板台账，位于安消部，联系人邵振，联系方式 139*****82。

2.3.2 危险废物基本情况

对照《国家危险废物名录》（2016 版），公司产生的危险废物情况如下表所示。

表 2.3-4 公司危险废物情况表

序号	名称	主要成分	最大储存量	储存地点	地址	联系人	处理单位及场所
1	焚烧飞灰	飞灰	150t	危险废物暂存处	天津市武清区汽车产业园华宁道 11 号	刘玲玲	天津壹鸣环境技术有限公司
2	脱墨纸渣	油墨	60t	危险废物暂存处	天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司	邝军	天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司
3	含铬废酸	硫酸、重铬酸钾等	0.12				
4	废灯管	汞	0.05				
5	废铅酸蓄电池	铅、酸	1				
6	废包装袋	化工原料	0.5				
7	废矿物油	废油	10		天津市雅环再生资源回收利用有限公司	王晓梅	天津市雅环再生资源回收利用有限公司

表 2.3-5 厂区危险废物暂存区规范表

项目	主要内容	标准	是否符合要求
管理制度	建立、健全污染防治责任制度，采取防治工业固废废物污染环境的措施；负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关的规范、制度、标准、规范；	《危险废物贮存污染控制标准》 GB18597-2001)	是
贮存设施设计	建造专用的危险废物贮存设施；		是
	危险废物贮存场所所处位置的地质结构稳定；		是
	地面与裙脚应坚固、防渗、防腐、无裂痕		是
	有泄漏液体收集装置、气体导出口；设施内有安全照明设施和观察窗口；		是
	设计堵截泄漏的裙脚，围建容积不低于最大容器的最大储量或总储量的1/5。		是
危险废物储存管理	粘油废物装在桶内；		是
	危险废物的堆放，设计径流导流系统、设计雨水收集池、并防风、防雨、防晒；		是
	盛装危险废物的容器必须粘贴符合要求的标签；		是
			是
档案管理	有危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库时间及接受单位名称；保留3年。		是
安全防护	危险废物贮存设施设置警示标志、周围设置围墙、设施内配备通讯设备、照明设施、防护服及工具。		是

三、环境风险源识别与评估

通过对公司液化石油气、甲烷、盐酸、联氨、硫酸、氢氧化钠、氨水、次氯酸钠、过氧化氢及润滑油等危险物质的危险性和工艺系统潜在危险性识别，公司无重大危险源。

对可能发生的突发环境事件及其后果进行分析。

过氧化氢储罐与管线接口破损、输送泵或输送管线接口破损过氧化氢发生大量泄漏时，常规气象下（D，4.3m/s）不会超过半致死浓度，140m 范围内会造成 IDLH 影响（100mg/m³），不利气象下（F，1.5m/s），100m 范围内会超过半致死浓度（2000 mg/m³），600m 范围内会造成 IDLH 影响（100mg/m³），会对厂区内员工及周边临近企业产生影响，相关人员应采取防护措施或进行疏散撤离。

氨水储罐与管线接口破损、输送泵或输送管线接口破损导致氨水大量泄漏时，常规气象下（D，4.3m/s）不会造成 IDLH 影响（360mg/m³），不利气象下（F，1.5m/s），100m 范围内会造成 IDLH 影响（360mg/m³），会对厂区内员工及周边临近企业产生影响，相关人员应采取防护措施或进行疏散撤离。

对现有的管理制度、防控和应急设施进行分析，比较得出现有环境风险防控与应急措施的差距，制定完善风险防控和应急措施的实施计划，公司按照相应的要求进行整改。整改内容包括：补充中和剂、防静电铲等应急物资。最终对公司的环境风险等级进行表征，环境风险等级为“一般(Q)”。

具体环境风险识别过程见《玖龙纸业（天津）有限公司突发环境事件风险评估报告》。

四、组织机构及职责

4.1 应急组织体系




图 4.1-1 公司应急组织体系结构图

4.2 应急组织机构的主要职责

公司成立突发环境事件应急指挥中心，由总经理担任总指挥、公司副总经理担任副总指挥、公司其他部门负责人组成，负责组织制定应急救援预案；配备应急物资装备及组织应急队伍；定期组织进行应急培训和演练；指挥应急救援工作；组织事故后的相关调查分析工作。

应急指挥办公室设在公司办公室一楼内（022-5932**9、022-5932***9），负责具体安全、环保、消防管理工作。应急组织机

构成员组成及联系方式见下表。

表 4.2-1 应急处置组织机构成员组成及联系方式

应急救援小组	应急职务	姓名
应急 指挥中心	总指挥	周传宏
	副总指挥	周国伟
	副总指挥	胡修柱
抢险 救援组	组长	邵振
	组员	赵盼峰
	组员	隋云雷
	组员	运向辉
	组员	石立魁
	组员	魏延凯
	组员	崔丽军
后勤保障组	组长	王腾
	组员	刘青
	组员	孟照阔
警戒 疏散组	组长	隋云雷
	组员	朱国碧
	组员	徐时
	组员	户建龙
医疗 救护组	组长	毕克华
	组员	苟彬
	组员	孙静
信息联络组	组长	李栋
	组员	徐漫
	组员	王永旺
技术保障组	组长	耿鹏
	组员	王明
应急 监测组	组长	刘军
	组员	杨力会
	组员	宋怀广

应急组织机构的主要职责如下。

表 4.2-2 应急处置组织机构职责

分 类		职 责	负 责 人
应 急 指 挥 中 心	总 指 挥	(1) 组织制定应急救援预案。 (2) 负责配备应急物资装备及组织应急队伍，定期组织进行应急培训和演练。 (3) 负责批准本预案的启动与终止。 (4) 负责本单位应急救援的指挥工作。 (5) 负责向政府有关救援部门请求救援，报告救援情况。 (6) 负责组织事故后的相关调查分析工作。	周传宏
	副 总 指 挥	(1) 协助总指挥的工作。 (2) 总指挥不在时履行总指挥的应急指挥职责。	周国伟 胡修柱
抢 险 救 援 组		(1) 负责抢修破损的管线、阀门，泄漏点的堵漏。 (2) 负责执行抢修工作的有关指令执行到位。 (3) 保障雨水外排口阀门的切换。 (4) 负责对泄露的物料和事故废水进行处理。	邵振
警 戒 疏 散 组		(1) 负责观察风向标确定紧急集合点。 (2) 负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散。 (3) 保安负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域并保障救援道路的畅通。 (4) 负责将危险区域聚集的人群疏散到紧急集合点，并立即清点人数，报告总指挥。	隋云雷
信 息 联 络 组		(1) 接警通知应急指挥中心成员，按照应急指挥中心指挥从中控室启动声光报警。 (2) 联系各部门紧急疏散，通知各应急小组紧急到位。 (3) 配合指挥中心向外部发布事故相关信息。	李栋
医 疗 救 护 组		(1) 负责医疗救护准备，备足应急药品和急救器械。 (2) 负责联系 120 急救中心以及事故现场受伤人员的抢救和护送转院工作。 (3) 相关工艺信息和化学品信息资料。	毕克华
技 术 保 障 组		(1) 对其他具有泄漏、火灾、爆炸等潜在危险点进行监控和保护，有效实施应急处理措施，防止事故扩大，产生次生、衍生事故。 (2) 负责抢修工作的有关指令、信息能够及时传达到位。 (3) 负责落实现场各种电气设备的电源供应问题。	耿鹏

	(4) 负责解决现场应急照明问题。	
后勤保障组	(1) 负责组织事故救援所需各种物资、经费、交通、通讯、工具及其他物品的供应调配和后勤保障，按指挥部指令将所需物资运送至事故抢险救援现场。 (2) 负责配合抢险救援组将现场物资转移到安全区域。 (3) 负责伤员运送车辆的协调联系。	王腾
应急监测组	(1) 监测环保应急处置措施的落实及周围环境状况，对突发环境事件造成的环境影响进行实时评估，并及时向现场应急总指挥汇报，确定有效防治环境污染的对策。 (2) 负责联系应急突发环境事件应急监测工作。	刘军

五、预防与预警

5.1 事故报警措施及通讯联系方式

公司采取的事故报警措施如下：

公司设有灭火器、消防栓等多种消防设施。此外，公司设置志愿消防队和专职消防队，其中志愿消防队 158 人，专职消防队 15 人。配备有消防车三台，防火服 24 套，消防手抬泵 4 台，隔热服 24 套，重型防化服 3 套，空气呼吸器 24 套。

危险品仓库等关键物质均设有泄漏报警器、消防栓等多种消防设施，一旦发生火灾消防中控室将会收到报警。厂区内关键部位设有监控摄像头。

应急指挥办公室接到可能导致环境事故的信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知公司有关部门采取有效应急措施防止事故影响扩大。当应急指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，要及时向政府环保、消防安全等部门报告。宁河应急办公室及时研究应对方案，采取预警行动。应急值班电话：69572236。政府有关部门联系电话、外部救援单位联系电话见**附件 4**。

5.2 信息报告与处置

● 企业内部报告

应急指挥办公室承担日常、夜间及节假日应急值班，保证 24 小时接警的畅通。发生事故部门要及时向应急指挥办公室报告，以便对事故控制做出准确地分析、判断。

应急指挥办公室在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名以及双方主要交流内容，具体内容参考下表。

表 5.2-1 企业内部报告信息表

报告人员姓名		发生时间		发生地点	
事故情景描述					
已采取的措施					
应急物资情况					

● 信息上报

当事故影响在公司的范围内，应急指挥办公室在接到事故报告后应立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并在 1 小时内向宁河区应急办公室报告。

当事故影响超出单位的应急处置能力时，应当立即向宁河区应急办公室等政府有关部门报告，同时公司按照相应的应急预案进行先期处置工作，待宁河区应急力量到达后协助进行应急处置，同时向外部救援单位求助。

事故报告应包括以下内容：

- （1）事故发生的时间、地点、类型及事故现场情况；
- （2）事故的简要过程；
- （3）排放污染物的种类、数量；
- （4）事故已造成或者可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失；
- （5）已采取的应急措施；

（6）已污染的范围；

（7）潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域；

（8）采取的措施建议。

● 向邻近单位报警和通知

在事故可能影响到厂外的情况下，应急指挥办公室应立即向周边邻近单位发出警报。相邻单位联系电话见**附件 4**。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/075034031004011043>