2024年工贸行业考试题库及答案

1．工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时（）。

A.补充。

B.完善。

C.更新。(正确答案)

D.替换。

2．冶金企业高炉炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过（）属于重大事故隐患。

A.设计文件规定的最高工作压力。

B.工作压力设定值。

C.设备设计压力。(正确答案)

D.现场压力表红线上限。

3．纺织企业（）储存场所未采取防水防潮措施的属于重大事故隐患。

A.保险粉。(正确答案)

B.雕白粉（吊白块）。

C.次氯酸钠。

D.亚氯酸钠。

4．建材企业煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式（）浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置的属于重大事故隐患。

A.二氧化碳。

B.一氧化碳。(正确答案)

C.硫化氢。

D.甲烷。

5．以下隐患哪个是纸浆制造、造纸企业重大事故隐患（）？

A.使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的。(正确答案)

B.使用釜式汽化器加热液氯的。

C.液氯气化间未设置氯气泄漏报警设施的。

D.电加热水浴式气化液氯。

6．锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效（）措施的属于重大事故隐患。

A.防泄漏。

B.化学隔离。

C.物理隔离。(正确答案)

D.防倾倒。

7．机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置（）可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的属于重大事故隐患。

A.移动式。

B.便携式。

C.固定式。(正确答案)

D.非防爆式。

8．机械企业企业生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等（）类区域存在积水的属于重大事故隐患。

A.9。

B.8。(正确答案)

C.7。

D.6。

9．铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水（）差监测报警装置属于重大事故隐患。

A.压力。

B.流速。

C.流量。(正确答案)

D.温度。

10．有色企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于（）属于重大事故隐患。

A.20kPA。

B.30kPA。(正确答案)

C.40kPA。

D.50kPA。

11．水泥企业电石渣原料筒型库未设置能够监测（）气体浓度的固定式可燃气体浓度监测报警装置的属于重大事故隐患。

A.甲烷。

B.乙炔。(正确答案)

C.氢气。

D.一氧化碳。

12．机械企业使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止（）在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的属于重大事故隐患。

A.窒息性气体。

B.腐蚀性气体。

C.有毒气体。

D.可燃气体。(正确答案)

13．存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业应遵守（）要求。

A.先检测，再通风，后作业。

B.先培训，再检测，后作业。

C.先通风、再防护，后作业。

D.先通风、再检测，后作业。(正确答案)

14．使用液氨制冷的工贸企业快速冻结装置作业间内作业人员数量超过（）人的属于重大事故隐患。

A.10。

B.9。(正确答案)

C.8。

D.7。

15．其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取（）等防范点燃源措施的属于重大事故隐患。

A.隔爆阀。

B.泄爆片。

C.火花探测消除。(正确答案)

D.火花探测。

16．烟草行业企业熏蒸作业场所未配备（）气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所的属于重大事故隐患。

A.磷化氢。(正确答案)

B.硫化氢。

C.氰化氢。

D.氟化氢。

17．以下（）情形属于工贸行业存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的重大事故隐患。

A.未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账。

B.未有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志的。

C.未经审批在存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业。(正确答案)

D.缺氧环境作业前未经审批的。

18．《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部10号令）所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，（）均判定为重大事故隐患。

A.失效或无效。(正确答案)

B.未定期检测。

C.未定期维护。

D.未落实责任人。

19．新入厂的电焊工未经三级培训合格上岗是（）。

A.不是事故隐患。

B.一般事故隐患。(正确答案)

C.重大事故隐患。

20．高压电工从事低压电工作业是（）。

A.不是事故隐患。

B.一般事故隐患。

C.重大事故隐患。(正确答案)

21．《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急部10号令）实施日期是（）。

A.2023 年 5 月 1 日起。

B.2023 年 6 月 1 日起。

C.2023 年 5 月 15 日起。(正确答案)

D.2023 年 7 月 1 日起。

22．工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业（）审核，负责人批准。

A.监护人。

B.车间主任。

C.安全管理人员。(正确答案)

D.班组长。

23．（）应当监督作业人员按照方案进行作业准备。

A.现场负责人。(正确答案)

B.监护人。

C.安全管理人员。

D.主要负责人。

24．进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未对可能意外启动的设备和涌入的物料、（）有毒有害气体等采取隔离措施，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的。

A.可燃气体。

B.高温气体。(正确答案)

C.蒸汽。

D.易燃易爆气体。

25．有限空间作业应当严格遵守“（）”的原则。

A.先通风、再检测、后作业。(正确答案)

B.先检测、再通风、后作业。

C.先培训、再检测、后作业。

D.先检测、后作业、再通风。

26．未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业，检测的时间不得早于作业开始前（）分钟。

A.20。

B.25。

C.30。(正确答案)

D.35。

27．有限空间作业场所的照明灯具（）应当符合《特低电压限值》（GB./T3805）等国家标准或者行业标准的规定。

A.规格。

B.电流。

C.功率。

D.电压。(正确答案)

28．工贸企业是本企业有限空间作业安全的责任主体，其主要负责人对本企业有限空间作业安全（），相关负责人在各自职责范围内对本企业有限空间作业安全负责。

B.部分负责。

C.主要负责。

D.全面负责。(正确答案)

29．检测人员进行检测时，应当记录（）等信息。

检测记录经检测人员签字后存档。

A.检测的时间、地点、气体种类、浓度。(正确答案)

B.检测的时间、地点、气体浓度。

C.检测的时间、气体种类、浓度。

D.检测的气体种类、浓度。

30．工贸企业应当根据有限空间存在（），为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。

A.危险有害因素的种类和危害程度。(正确答案)

B.位置。

C.方向。

D.介质。

A.盲目施救。(正确答案)

B.进入式救援。

C.非进入式救援。

D.不报告。

32．作业中断超过（）分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。

A.15。

B.20。

C.25。

D.30。(正确答案)

33．使用非水性漆的调漆间、喷漆室，可能存在重大事故隐患是（）。

A.未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。(正确答案)

B.未设置便携式可燃气体浓度监测报警装置。

C.未设置淋洗器的。

D.未设置通风设施的。(正确答案)

34．有限空间，是指（）的空间。

A.封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄。(正确答案)

(正确答案)

C.自然通风不良。(正确答案)

D.易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足。(正确答案)

35．工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定（）等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

A.有限空间的数量。(正确答案)

B.有限空间的位置。(正确答案)

C.危险有害因素。(正确答案)

D.有限空间的编号。

36．工贸企业实施有限空间作业前，应当对（），并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

A.作业环境进行评估。(正确答案)

B.分析存在的危险有害因素。(正确答案)

C.提出消除、控制危害的措施。(正确答案)

D.制定有限空间作业方案。(正确答案)

37．有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员应当在作业前对物料进行（）后，方可进入有限空间作业。

A.清洗。(正确答案)

B.清空。(正确答案)

(正确答案)

D.检测合格。(正确答案)

38．工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人，（）进行专项安全培训。

A.审批人员。

B.监护人员。(正确答案)

C.作业人员。(正确答案)

D.应急救援人员。(正确答案)

39．发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，工贸企业必须（）。

A.立即停止有限空间作业。(正确答案)

B.清点作业人员。(正确答案)

C.撤离作业现场。(正确答案)

D.加快作业速度，尽快完工撤人。

40．烟草企业有下列情形（）之一的，应当判定为重大事故隐患。

A.熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器。(正确答案)

B.熏蒸作业场所未配备防毒面具。(正确答案)

C.使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置。(正确答案)

D.使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未配备防毒面具。

41 5类人

员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的属于重大事故隐患，主要表现为（）。

A.会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，设置在熔融金属吊运行走跨度的正下方区域内。(正确答案)

B.会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室，设置浇注作业跨度的正下方区域内。(正确答案)

C.生产过程需要熔融金属罐体进入厂房架空层平台时，平台内面向熔融金属吊运一侧，未采取非燃烧体实体墙完全封闭的会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室外墙，进入吊运跨两侧立柱边界以内。(正确答案)

D.设置在吊运跨两侧立柱边线以内区域的交接班室，其面向熔融金属吊运行走一侧采取非燃烧体实体墙完全封闭的。

42．有限空间作业前的检测指标包括（），检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。

A.氧浓度。(正确答案)

B.易燃易爆物质（可燃性气体。(正确答案)

C.爆炸性粉尘浓度。(正确答案)

D.有毒有害气体浓度。(正确答案)

A.有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施。(正确答案)

B.有限空间作业的安全操作规程。(正确答案)

C.检测仪器、劳动防护用品的正确使用。(正确答案)

D.紧急情况下的应急处置措施。(正确答案)

44．存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：（）有限空间作业应急管理制度；有限空间作业安全操作规程。

A.有限空间作业安全责任制度。(正确答案)

B.有限空间作业审批制度。(正确答案)

C.有限空间作业现场安全管理制度。(正确答案)

D.有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度。(正确答案)

45．有限空间作业结束后（）应当对作业现场进行清理，撤离作业人员。

A.作业现场负责人。(正确答案)

B.作业人员。

C.监护人员。(正确答案)

D.审批人员。

46．工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款（）。

A.未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的。(正确答案)

B.未按照本规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

C.未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的。(正确答案)

D.有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测，并实行专人监护作业的。(正确答案)

47．作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当（）后方可进入。

A.重新通风。(正确答案)

B.重新检测合格。(正确答案)

C.重新办理作业票。

D.重新培训教育。

48．工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款（）。

A.建立有限空间管理台账的。

B.未经审批擅自进行有限空间作业的。

C.未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训的。(正确答案)

D.未按照本规定对有限空间作业制定应急预案，或者定期进行演练的。(正确答案)

49．工贸企业有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿（）。

A.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志的。(正确答案)

B.未按照本规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。(正确答案)

C.建立有限空间管理台账的。

D.未经审批擅自进行有限空间作业的。

50．冶金企业正压煤气输配管线存在如下情形属于重大事故隐患（）。

A.同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器。(正确答案)

B.不同煤气管道排水器上部的排水管连通。(正确答案)

C.不同介质的煤气管道共用一个排水器的。(正确答案)

D.排水器溢流的。

51．生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及（）、厂房内吊运和地面运输通道等6类区域存在积水的属于重大事故隐患。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/076142133034010224