试题内容	可选答案A	可选答案B	可选答案C	可选答案D	可选答案E	可选答案F	答案
为了贯彻落实“（　　）”方针坚持“以人为本”的理念，加强安全生产监督管理，减少通信工程施工生产的安全事故，防止施工过程中发生人员伤亡、财产损失和造成通信阻断，促进通信建设事业发展。	行业管理、企业负责行业管理、企业负责	安全为了生产、生产必须安全	安全第一、人人有责	安全第一、预防为主			D
施工单位应建立、健全（　　），按照相关规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，制度完备的安全生产规章制度、操作规程和专项应急预案。	安全生产责任制	安全生产管理制度	安全检查制度	安全操作规程			A
企业主要负责人、（　　）和专职安全员应对应建设工程项目的安全施工负责。	工程施工人员	工程项目负责人	施工队长	安全管理人员			B
施工人员在施工生产过程中，必须按照国家规定和不同的专业需要，正确穿戴和使用相应的劳动保护用品。从事特殊工种的作业人员在上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的（　），并经培训（　），取得《特种作业人员操作证》后方可上岗。	培训机构培训；考核合格	培训机构培训；实操考核	培训机构培训；理论考核	考证机构培训；考核合格			A
项目负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，积极组织救护、抢险，减少人员伤亡和财产损失，防止事故继续扩大，并立即报告（　）或上级应急指挥部中心。	家里人	同学	同事	安全生产主管部门			D
在通信机房作业时，应遵守通信机房的管理制度，严禁在机房内（　　）。	上网发邮件	备份文件	饮水、吸烟	放剩余材料			C
临时搭建的员工宿舍必须安全、牢固、美观，并符合消防安全规范，　不得使用（　　）搭设。临时搭建的生活设施不得靠近电力设备，应保证与高压架空电线的水平距离大于6米。	环保材料	易燃材料	阻燃材料	废旧材料			B
驾驶员必须遵守交通法规。驾驶车辆应注意交通安全标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不疲劳驾驶、（　）、不驾驶故障车辆。严禁将车辆交给无驾驶执照人员驾驶。	不酒后驾驶	安全驾驶	不带病驾驶	超速行驶			A
电气设备着火时，应首先切断电源，必须使用（）。	干粉灭火器	水	泡沫灭火器	干砂			A
在市区打洞时，应先了解打洞地区是否有煤气管、自来水管或电力、光（电）缆等地下设备。如有上述地下设备时，应在挖到（　）厘米深后，改用铁铲往下掘，切勿使用钢钎或铁镐硬凿。							C
管线施工在城镇或交通路口施工必须摆放（　），设置围栏、挡板等防护设施，夜间应设置警示灯。	施工标志	安全警示标志	提示标志	施工工具			B
地下室、人孔应保持自然和强制通风。尤其在“高井勃“人孔内施工，必须保证（ ）效果。	干燥	人孔通风	灯光	空气干净			B
开挖沟槽时，应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标识，同时应在沟槽起止的两端设置警示标志。必要时，沿线应围栏，（）不得进入现场	非作业人员	作业人员	操作人员	施工人员			A

施工用临时电源应安装漏电保护器，并标明(　。使用机房原有电源插座时必须先测量电压、核实电源开关容量。	电压和电流	电压和容量	用处和容量	电流和容量			B
登高工作人员必须着用相应的(　　。严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚上塔作业。	生活用品	防暑用品	劳动保护用品	学习用品			C
各生产单位经理、项目负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的施工、维护等生产活动相应的安全生产知识和管理能力，应经（　）的安全生产考核，合格后方可任职。	公司安全质量主管部门	上级安全质量主管部门	业主有关部门	国家有关主管部门			D
特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（　）后，方可上岗作业	特种作业资格证书	特种作业人员证书	特种作业人员资格证书	特种作业操作资格证书			D
作业现场安全生产第一责任人是（　）	分公司经理	地区或项目负责人	班组长	作业人员			C
区域负责人、项目负责人在安排工期、资源调配等生产经营活动中，必须采取有利于安全生产的措施，严禁（　）	赶进度，赶工期而忽视安全	违章指挥，强令冒险作业	擅自安排分包队伍进场作业	不进行安全技术交底			B
取得《特种作业人员操作证》者，应（　）进行1次复审。	每半年	每一年	每两年	每四年			C
离开特种作业岗位达（　）以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗。	6个月	一年	二年	四年			A
购买特种劳动防护用品应具有“三证”和“一标志”，应定点统一采购，确保质量，“三证”是指（　）	出厂检验证、生产许可证、安全标志证	生产许可证、出厂检验证、安全鉴定证	产品合格证、安全鉴定证、安全标志证	生产许可证、产品合格证、安全鉴定证			D
各类起子、扳手等工具应做好绝缘。起子除起口裸露外的金属部分，其他部分都可用热缩套管或绝缘胶带绝缘完整。裸露部分不应超过（　）	5	10	15	0			B
使用竹梯时，竹梯应牢固可靠，高度适宜。当梯子靠在吊线时，梯子上端至少应高出吊线（ ）以上，施工及维护抢修人员在梯子上操作时，下方必须要有人扶梯。	30厘米	50厘米	80厘米	100厘米			B
在（ ）必须使用高空防坠落自锁装置	电杆上作业时	吊板上作业时	攀登移动独杆塔时	安装小灵通基站天线			C
设备操作涉电人员、登高作业人员、线路施工人员、维护人员必须穿着公司定点统一采购的，能够耐不低于（　　）电压的电绝缘鞋。禁止穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋、布鞋等进入施工现场。	380V以上	1 KV以上	5　6KV	8　10 KV			C
上塔、上杆作业时，随身携带工器具的总重量不应超过（　　），操作中不用的工具必须随手装入工具包内，以免掉下伤人。	3kg	5kg	8kg	10kg			B
应定期测量手持式电动工具的绝缘电阻。绝缘电阻必须（　）国家标准规定的数值。	不大于	等于	不小于	约等于			C

在高压线附近进行架线及做拉线等作业时，作业人员的身体（含超出身体以外的金属工具或物件）离开高压线及电力设施最小间距必须保证：35千伏以下线路为（　）；35千伏以上线路为（　）。	1.5米　2米	2.5米　4米	3.0.米　4米	4.0米　6米			B
进入管道人孔或地下室前，除通过仪器进行窒息性气体及可燃性气体含量的检测外，同时必须采取自然通风或强迫通风的排毒措施。如使用排风布自然通风时，时间应在（　）以上。排风布在井口上下各不小于1米，并将布面设在迎风方向。	5分钟	10分钟	15分钟	20分钟			B
作业过程中突遇雷暴雨或风力达到（　）以上影响施工安全时，必须立即停止高空塔上作业，施工人员应下塔并及时撤离到安全地带。	4级	5级	6级	8级			C
安全警示标志应符合（　　）国家标准	28001安全管理体系	2001安全生产	安全标志牌	安全色、安全图形			D
事故发生后，事故现场有关人员应（　　）向生产单位负责人报告，不得隐瞒不报、慌报或者拖延不报，严禁破坏事故现场、毁灭证据。	迅速	立即	2小时内	4小时内			B
危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的（　　）。	危险度	临界量	根源或状态	故障或缺陷			C
在塔上安装馈线卡及固定馈线时，必须随时系好安全带。在高度超过（　）以上室外过桥上安装馈线和接地时，也应系好安全带。	2	3	5	10			A
在维护和检查各设备单元，特别是在设备内插拔机盘、模块时，维护人员必须（　）进行操作	戴绝缘手套	穿防静电服装	穿防静电鞋	戴牢靠接地的防静电手环			D
系统集成综合布线工程在安装走线槽（桥架）的工作现场，应清理地面的障碍物，对建筑物的予留孔洞，应（　　）。	向建筑施工方管理人员反映	覆盖牢固或设置围拦	提醒作业人员远离	指派专人值守			B
电源线、信号线穿越上、下楼层或水平穿墙时，应予留“S”弯，其主要考虑是：（　）	维护需要	美观	防地震	返工或扩容需要			C
工程项目开工前必须实行（　）安全技术交底制度	逐级	班前	反复	延伸			A
施工驻地临时搭建的生活设施不得靠近电力设施，应保证与高压架空电线的水平距离大于（　）m。	4	5	6				C
使用刨缆刀、壁纸刀等工具是应刀口向（　），用力均匀，不得向（　　）挑拨。	上　、上	下　、　上	上　、　下	下　、下			B
千斤顶须放平稳，其活动丝杆顶心露出部分，不准超出全丝杆的（　　）。	1　2	1　3	3　4	3　5			D
使用大锤错误操作的是（　　）	操作时用力均匀	戴手套操作	注意节奏，以防疲劳时发生意外	握大锤的人和扶钎的人斜对面站立			B
电气设备着火时，应首先切断电源，使用（　）进行灭火	泡沫灭火器	二氧化碳灭火器	1211灭火器	干粉灭火器			D
梯子不用时应随时（　　），妥善保管，避免日晒雨淋。	倒放	靠墙放	立放	斜放			A
每间宿舍居住人员不得超过（　）人	5	10	15	20			C

梯子靠在吊线时，其顶端至少应高出吊线（　）							B
使用手持电钻的错误操作是（　）。	使用前，检查绕组与机壳绝缘情况，并卡紧钻头，确保安全可靠	使用过程中，应先了解钻孔处有无电源线	使用后，用水或湿布对电钻冷却	作业时必须戴防护眼镜，以防碎片杂物损伤眼睛			C
靠在电杆上的登高梯上端应绑扎（　）型铁线环或用绳子将梯子上端固定在电杆上或吊线上		S		一			C
施工驻地临时搭建的生活设施必须设置安全通道，通道宽度不小于（　）							A
在潮湿的沟、坑内应选用电压为（　）的工作手灯照明							B
施工现场有两个以上施工单位交叉作业时，（）应明确各方的安全职责，对施工现场实行统一管理	建设单位	施工单位	监理单位	设计单位			A
（　）应检查承包单位施工组织设计（方案）中的安全技术措施及安全生产操作规程，其必须符合工程建设强制性标准。	总监理工程师	监理工程师	项目经理	监理员			C
面对于施工安全管理描述不正确的是（　）	施工单位应建立、健全安全生产责任制	工程项目负责人、专职安全管理人员应具备安全生产知识和管理能力，可不经过通信行业主管部门的考核	工施单位应确保安全生产所必需的资金投入，向施工人员提供专用的劳保用品	施工单位应配备专职安全生产管理人员，制定完备的规章制度、操作规程和应急预案			B
工程项目施工必须实行（　），纵向延伸到全体作业人员	工程监理制	专人负责制	逐级交底制	逐级负责制			C
潜水泵应装设保护接地和漏电保护装置。工作时，水泵周围（　）以内水面，不得有人、畜进入。							C
梯子上不准站有（　　）人同时作业。							B
在管道沟、坑沿线设置普通照明灯具及安全警示灯时，距地面的垂直高度不得小于（　）							A
下列不是通信建设工程涉及的特种作业类别（）	电工作业	焊接与热切割作业	高处作业	制冷与空调作业			D
在通信机房作业时，应遵守通信机房的管理制度，严禁在机房内（　）	打钻	赌博	吸烟	睡觉			C
在寒冷、冰雪天气施工作业时，应采取措施不包括（）	防寒	防冻	防滑	防中暑			D
施工现场用电应采用（　）供电方式。实行“一机一箱一漏”制	IT系统	TT系统	TN-S系统	TN-C系统			C
下列不是高空作业人员必须配备安全防护用品（）	防滑鞋	防护眼镜	安全带	安全帽			B
下列不是高空作业人员应该认真做到（　）	不准违章作业	不准工作前和工作时间内喝酒	不准随意往下面扔东西	不足相互帮忙传递工具			D

各种吊拉绳索在使用前应进行检查，出现（ ）情况不得使用	磨损	均匀	打结	伸缩			A
移动超过（ ）m长的梯子，应由两个人抬	3	4	5				C
伸缩梯伸缩长度严禁超过其规定值，在（ ）范围内严禁使用金属伸缩梯。	电力线	墙面	铁塔	走线架			A
上下梯子时，应面向梯子，保持（ ）接触，不得携带笨重工具和材料。	一点	两点	三点	四点			C
在梯子上工作应穿防滑鞋，不得两人或两个以上的人在同一梯子上工作或上下（ ）	不得斜着身子远探工作	不得单脚踏梯	不得用腿、脚移动梯子	方便时坐在梯子上操作			D
下列哪些工具操作时不得戴手套（ ）	手电钻	电锤	焊机	铁锤			C
焊接现场必须有防火措施( )	操作人员应保证气瓶距火源之间的距离在2m以上	6级以上大风时，不得露天焊接或切割	当必须在禁火区内焊接、切割作业时，必须报请有关部门批准，办理许可证	按规范使用漏气焊及胶管			C
塔基为圆心，塔高的（ ）为半径的范围为施工禁区，施工时未经现场指挥人员同意并通知塔上作业人员暂停作业前，任何人不得进入。	10	20	50	0			B
铁塔安装施工以塔基为圆心，塔高的( )为半径的范围为施工区，应进行圈围，非施工人员不得进入。	1倍	1.05倍	1.1倍	1.15倍			B
外电施工以线路投影线为基础的左右（ ）范围为施工区，非施工人员不得进入。	1米	2米	3米	4米			C
在梯上作业时，要遵守梯上作业的相关规定，（ ）将梯子架放在住户门口中。	务必	尽量	可以	禁止			D
发生通信网络中断时，现场负责人应（ ）向建设单位和项目负责人报告，应按照应急预案要求尽快恢复。	尽快	立即	视情况	禁止			B
用电工器具、仪表的电源线应满足的安全要求（ ）	不应随意接长	根据需要随意接长	根据需要进行拆换	根据工具、仪表类型进行拆换使用			A
作业时，有锋刃的工具摆放正确的是（ ）	放入工具袋时刃口应向上	锋刃口朝上存放	不得插人腰间或放在衣服口袋内	运输或存放锋刃工具应竖放			C
长条形工具或较大的工具摆放正确的是（ ）	应竖放	应平放	应靠墙立	应靠电杆倚立			B
气焊或气割时，操作人员应保证气瓶距火源之间的距离在（ ）以上。	1米	1.5米	2米	2.5米			A
电焊作业时，不应是电焊作业人员佩戴的安全防护用品是（ ）	电焊服装	电焊手套	电焊面罩	反光衣			D
氧气瓶（ ）靠近热源或在阳光下长时间曝晒	务必	尽量	可以	严禁			D
开启瓶阀时，人应在瓶体一侧且人体和面部应( )出气口及减压气的表盘。	正对	避开	侧对	无要求			B
氧气瓶、乙炔瓶存放和使用正确的是（ ）	正立	倒立	平放	无要求			A
检查压缩气瓶有无漏气时，应使用（ ）工具	打火机	火柴	清水	浓肥皂水			D

下列对于发电机使用不正确的是（　）	严禁发电机的排气口直对易燃物品	严禁在发电机周围吸烟或使用明火	作业人员必须远离发电机排出的热废气	严禁在开放空旷环境下使用发电机			D
水泵的安装应牢固、平稳，多台水泵并列安装时，间距不得小于（　　）m。	0.5	0.8	1	1.2			B
动力机械设备电源线长度不得超过（　　），使用时应一人操作，一人随机整理电源线，电源线不得在地面上拖拉。	30米	40米	50米	60米			C
砂轮切割机应安装有防护罩，切割机前面应设立（　）高的耐火挡砂板。	1.5米	1.7米	1.8米	2米			B
使用翻斗车运送砂浆或混凝土时，靠沟边的轮子应视土质情况与沟、坑、洞边保持一定距离，距沟、坑、洞边不宜小于（　　）。	1.0米	1.2米	1.5米	1.8米			B
使用挖掘机时，上下坡不应超过（　　）	20度	25度	30度	35度			A
推土机在行驶和作业过程中（　）上下人，停车或在坡道上熄火时（　）将刀铲落地。	必须；必须	必须；严禁	严禁；必须	严禁；严禁			C
使用吊车吊装物件时，下列说法不正确的是（　）	严禁有人在吊臂下停留或走动	严禁在吊具上或被吊物上站人	严禁用人在吊装物上配重、找平衡	允许用吊车拖拉物件或车辆			D
使用推土机时，上下坡不应超过（　）	20度	25度	30度	35度			D
吊车钢丝绳在卷筒上应排列整齐，尾部应卡牢，作业时最少在卷筒上保留（　）圈。	1　2	1　3	3　5	5　7			C
使用吊车（起重机）在1kv以下架空电力线附近工作时，应与其保持安全距离（　　）米	1	1.5	2	4			B
下列天气情况下（　　）应停止吊装作业。	大风	阴天	下雪	晴天			A
使用吊车（起重机）在6kv~10kv以下架空电力线附近工作时，应与其保持安全距离（　）米	1	1.5	2	4			C
用坚实木板作为跳板进行装卸时应选用厚度大于（　）mm木板。	40	50	60	80			C
用跳板进行装卸时放置坡度高长比宜为（　　）	1　2	1　3	1　4	1　5			C
采用滚筒搬运物体时物体下面所垫滚筒（滚杠）应保持（　）以上。	一根	两根	三根	无要求			B
用坡度坑进行装卸时，坑位应选择在坚实的土质处，必要时上下位置应设挡土板，坡度坑的坡度应小于（　）	20度	25度	30度	35度			C
人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致，男工每人负重不得超过（　）	30k	40k	50k	无要求			B
人工搬运时，应有专人指挥，多人合作，步调一致，女工每人负重不得超过（　）	20k	30k	40k	无要求			A
堆放杆材应使杆梢、杆根各在一端排列整齐平顺，水泥杆堆放不得超过（　　）	一层	两层	三层	六层			B
堆放杆材应使杆梢、杆根各在一端排列整齐平顺，木杆堆放不得超过（　　）	一层	两层	三层	六层			D
仓库及堆料场应制定（　）措施，并指定专人负责	防潮、防雨、防火、防盗	防潮、防雨、防火、防风	防潮、防腐、防火、防盗	防潮、防腐、防火、防风			A

储量较大的易燃品仓库应有（　　）以上大门，并要和生活区、办公区保持规定距离。	一个	两个	三个	无要求			B
仓库内及堆料场照明不得使用（　　），照明灯及其缆线与堆放物间应按规定保持足够的安全间距	碘钨灯	白炽灯	钨丝灯	无要求			A
安放盘式包装器材时，应选择在地势平坦的位置，并在盘的（　）安放木枕。盘式包装器材不得（　　）	一侧；平放	一侧；竖放	两侧；平放	两侧；竖放			C
光（电）缆盘搬运宜使用专用光（电）缆拖车，（　　）在地面上做长距离滚动。	务必	严禁	不宜	可以			C
电杆应按顺序从堆放点（　）搬运	高层向低层	低层向高层	中间向两边	无所谓			A
人力肩扛电杆时，作业人员应使用用（　　）肩膀	不同侧	同侧	均匀两侧	无要求			B
用跳板进行装卸时，装卸较重物品，跳板厚度应大于（　）mm	100	120	150	180			C
用汽车装运电杆时，车上应设置专用支架，杆材重心应落在车厢（　），杆材不得超出车厢（　）	两侧；两侧	两侧；中部	中部；两侧	中部；中部			C
用汽车装运电杆时，车上应设置专用支架，没有专用支架时，杆材应平放在车厢内，杆根（　），杆梢（　）	向前；向后	向后；向前	无要求	视情况方便而定			A
焊接时．乙炔瓶（　　）m内严禁存放易燃、易爆物质	2	4	5	6			C
在氧气瓶的使用过程中，（　）氧气瓶内气体用尽	务必	严禁	不宜	可以			B
交流电焊机一次侧电源线长度不应大于（　　）	2米	4米	5米	6米			C
交流电焊机二次侧电源线应采用防水型橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于（　　）	10米	20米	30米	40米			C
电焊机停机时正确顺序是（　）	应先关闭电焊机，再拉闸断电	应先拉闸断电，再关闭电焊机	无所谓	视情况而定			A
使用直梯时应站在距离梯顶不少于（ ）的梯蹬上	1米	1.5米	2米	2.5米			A
在梯子上工作时，正确的操作是（　）	不得斜着身子远探工作	单脚踏梯	用腿、脚移动梯	在梯子上操作			A
梯子放置的斜度要适当，梯子上端的接触点与下端支撑点之间的水平距离宜等于接触点和支撑点之间距离的（　　）	1/4至1/3	1/3至1/2	1/5至 1/4	1/2 以上			A
使用人字梯时，搭扣应扣牢。（　　）将人字梯合拢作为直梯使用。	务必	不得	不宜	可以			B
所有安全防护用品应在使用期限内使用，发现异常应（　）	继续使用	提前报废	维修后继续使用	无要求			B
高空作业人员应认真做到（　　）	“十不准”	“五不准”	“十不要”	“十不干”			A
项目经理应持有安全证书（　　）	安全A证	安全B证	安全C证	无要求			B
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中规定了(　)个作业类别、(　)个工种的特种作业。	10；50	10；51	11　50	11　51			D

通信建设工程一般涉及电工作业、焊接与热切割作业、（　）等三类特种作业。	锅炉作业	登高作业	压力容器作业	制冷与空调作业			B
使用砂轮机时，应站在砂轮侧面，佩戴防护眼镜，不得戴手套操作。固定工件的支架离砂轮不得大于（ ）mm，安装应牢固			3	4			C
移动超过 5 m长的梯子，应由（　）人抬	一	两	三	无要求			B
关于使用熔接机的使用，下列说法不正确的是（ ）	不得在易燃、易爆的场所使用熔接机	不得直接接触熔接机的高温部位（加热器或电极）	更换电极棒前应关闭电源并将电池取出或将电源插头拔下	直接在潮湿的地面上熔接			D
人工搬运设备上下楼梯时，应按照（　）妥善安排位置	身高	力气	年龄	无要求			A
起吊物件应捆缚牢固，绳索经过有棱角、快口处应设衬垫。起吊物的重量（　）超过吊车的负荷量	务必	不得	不宜	可以			B
用水泵排除人孔内积水时，水泵的排气管应放在人孔的（ ）方向	上风	下风	无要求	视现场而定			B
（　）级以上大风时，不得露天焊接或切割	4	5	6	无要求			B
在梯子上工作应穿防滑鞋，不得（ ）及以上的人在同一梯子上工作或上下	一	两	三	无要求			B
使用灯泡照明时，灯泡不得靠近可燃物。当使用（　）及以上的灯泡时，不得使用胶木灯具	100W		150W				C
凡在坠落高度基准面（　）米及以上有可能坠落的高处进行的作业。	1	2	2.5	4			B
在地面起吊物体时，必须在物体稍离地面时对钢丝绳、吊钩、吊装固定方式等再作一次（　）的安全检查。	粗略	详细	简单	初步			B
安全带（索）使用(　)年后，必须立即报废，不得进入现场使用。	1	2	3	4			C
铝合金伸缩爬梯升高超过（　）时，梯下必须有专人看护	1m	2m	3m	4m			D
安全带应经常性作重力试验，试验方法为：用（ ）重的砂袋做自由落体试验，未出现破损，断裂者方可继续使用。	50kg	60kg	70kg	80kg			D
每日作业前应检查桩孔及施工工具，如钻孔和挖掘桩孔施工所使用的电气设备，必须装有漏电保护装置，孔下照明必须使用（　）安全电压灯具。	12V	24V	36V	48V			C
上塔、上杆作业时，随身携带工器具的总重量不应超过（ ），操作中不用的工具必须随手装入工具包内，以免掉下伤人。	3kg	5kg	8kg	10kg			B
铁塔上或高于15m高空作业时必须选用(　) 安全带	围杆作业安全带	悬挂单腰带式	悬挂双背带式	速差式自控器			C
施工人员在上塔过程中，使用安全带套在保护钢丝上，安全带挂高不得（ ）腰部	低于	高于	平齐	无要求			A

高处作业时，作业人员应将施工工具应随手（ ）	放入工具袋	放入口袋	放在铁塔上	扔到地下			A
在地下室、人空内作业期间，作业人员若感（ ）或（ ），应立即呼救，并迅速离开地下室或人孔，待查明原因并处理方可恢复作业。	呼吸困难	身体不适	进出不便	空间狭小			A|B
施工人员、车辆进入高速公路施工时，应在距离作业地点的来车方向按相关部门的要求分别设置明显的(　)和(　)，按指定位置停放施工车辆，并有专人维护交通。	明显标志	交通警示标志	导向箭头指示灯	道路标志			B|C
(　)不得放置工具和器材。高凳上放置工具和器材才时，人离开时必须随手取下。搬移高凳时，应先检查、清理高凳上的工具和器材。	铁架	槽道	机架	人字梯上			A|B|C|D
在运行设备顶部操作时，应对运行设备采取防护措施，严禁工具、螺丝等金属物品落入机柜内。重要工序应由操作技术熟练的人员操作。(　)应在施工现场监督检查。	建设单位随工人员	监理人员	工程质检员	设计人员			A|B|C
安全带的使用期一般为(　)年，不同的施工专业应使用不同的安全带。在铁塔上或高于15M高空作业时必须选用(　)，在楼外作业或悬空作业时，除佩带安全带外，还应佩带速差式自控器。	3-5	2-4	围杆作业安全带	悬挂双背带式安全带			A|D
在机房里光纤槽道上布放尾纤时，严禁(　)原有尾钎。在机房原有ODF架上布放尾钎时，严禁将在用光纤(　)而引起通信中断。	交叉	踩踏	拔出	移动			B|C
设备在加电前，应检查设备内(　)，电源正负极(　)，设备保护地线良好，各级熔丝规格应符合设备的(　)，设备加电时，必须沿电流方向逐级加电，逐级测量。	绝缘保护套	不得有金属碎屑	不得接反和短路	技术要求			B|C|D
登高工作人员必须着用相应的劳动保护用品。严禁穿(　)上塔作业。	穿拖鞋	硬底鞋	绝缘鞋	赤脚			A|B|D
手电钻使用前，应进行(　)，运转正常方可使用。装卸钻头时，(　)，待完全停止转动后再进行装卸。(　)，上、下传递时，必须先切断电源。	空载试验	应切断电源	转移工作地点	驳接电缆线			A|B|C
在挖杆坑洞、接线坑、光（电）缆沟、人孔坑时，应调查地下原有电力线、光（电）缆、(　)等设施的安全。如遇有地下不明物品或文物，应立即停止挖掘，保护现场，并向有关部门报告。	煤气管	输水管	供热管	排污管			A|B|C|D
高出作业的每道工序必须指定施工负责人，并在施工前必须由本工序负责人向施工人员进行(　)交底，明确分工。严禁违章作业的现象发生。	技术	安全	生活	重点			A|B
当梯子搭靠在吊线上时，梯子上端至少应高出吊线(　)，但高出部分不得超过梯子高度的(　)。（梯子上部装双铁钩的除外）			1/3	1/5			A|C
人工搬运单体蓄电池，应有(　)互相配合，轻搬轻放防止砸伤手脚和损坏电池。安装电池体时不得倒置，畜电池组的各体电池极性必须依次(　)，严禁接反。	一人	二人以上	串连排列	并连排列			B|C

车辆运输工程器的长、宽、高不准违反装载规定。若运载超限而不可解体的物品，影响交通安全时，应按照相关交通管理部门指定的(　)行驶，并悬挂明显的警示标志。	时间	路线	速度	位置			A|B|C
在供电线及高压输电线附近作业,作业人员必须戴(　)。在原有杆路上作业，应先用试电笔检查该电杆上附挂的线缆、吊线，确认没有带电后再作业。	戴安全帽	绝缘手套	穿绝缘鞋	使用绝缘工具			A|B|C|D
各生产单位在施工及维护工作中必须正确处理好进度与安全、效益与安全的关系，实行（　）	安全第一的原则	抓生产必须抓安全	安全优先的原则	本质安全化原则			B|C
“对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训”的规定，是根据（　　）	本公司《通信工程施工及维护作业安全生产操作规程》的规定	上级主管部门的规定	《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）的规定	《中华人民共和国安全生产法》的规定			A|C
员工在施工及维护作业时必须穿戴和使用劳动防护用品，应做到“三会”，“三会”是指（　）	会选用性能合格的劳	会正确使用防护品	会检查防护品的	会维护保养防护品			B|C|D
属于特种劳动防护用品的是（　）	安全带	冬季防寒服	电绝缘鞋	脚扣			A|C
属于线务作业人员“五项禁令”的内容是（　）	严禁不穿戴或不正确穿戴安全和绝缘防护用品作业	严禁使用不全、不合标准的工具、器材进行作业	严禁在未检查并落实现场安全措施的情况下冒险作业	严禁不打招呼，擅自进场作业			A|B|C
一旦发生一氧化碳、硫化氢等有毒气体中毒事故时，井上人员采取的正确措施为（　）	立即下井施救	立即向项目经理报告	立即报警	在携带过滤式防毒面具、系好安全带和救护安全绳索、并有专人监护的条件下科学施救			C|D
在人孔内或地下室内作业时的注意事项有（　）	人孔外必须要有巡视看护人员	上下人孔的梯子不准撤走	照明应采用应急灯具	严禁点燃喷灯			A|B|D
电源设备工程在进行电源线、信号线的布放时，电源线、信号线必须是整条电缆线料，严禁（　）	与地槽底部接触	中间接头	电源线端头露铜过多	有急弯处			B|D
患有（　）以及其他不适宜高空作业的人，严禁从事高空作业。	心脏病	近视眼	贫血	高血压			A|C|D
在城镇居民小区、办公场所、学校等处施工使用发电机、空压机、吹缆机、电锤、电锯时，应采取措施，防止和减少（　）对人体及环境的危害和污染	施工照明	静电泄漏	噪声、震动	粉尘、固体废物			A|C|D
事故发生后，事故现场有关人员应立即向单位负责人报告，报告的内容包括（　）	事故发生的时间、地点、原因	事故经过、伤亡人数、损失情况	事故教训	已采取的措施			A|B|D

驾驶员必须遵守交通法规（　　）	驾驶车辆应注意交通标志、标线，保持安全行车距离	不强行超车、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不驾驶故障车辆	严禁将机动车辆交给无驾驶执照人员驾驶	车辆不得客货混装或超员、超载、超速			A|B|C|D
在城镇和居民区内施工使用发电机、空压机、吹缆机、电锤、电锯、破碎锤(炮)等，有噪声扰民时，应采取（ ）	防止和减轻噪声扰民措施	在相关部门规定时间内施工	需要在夜间施工的或在禁止时间内施工的，应报请有关单位和部门同意、批准	需要在夜间施工的或在禁止时间内施工的，应报请建设单位、监理单位同意、批准			A|B|C
关于用电安全要求正确的是（　　）	施工现场用的各种电气设备必须按规定采取可靠的接地保护	施工现场用电线路必须按规范架设，应采用绝缘护套导线	电动工具的绝缘性能、电源线、插头和插座应完好无损，电源线不应任意接长或更换	检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力工具时，必须切断电源。在总配线箱或者分配线箱一侧悬挂“检修设备请勿合闸”警示标牌，必要时设专人看	应由电工专业人员负责电源线的布放和连接。维修和检查时应由专业人员负责		A|B|C|D|E
在下列哪些地方施工时，应使用有关部门规定的警示标志（　　）	高速公路	核心局房	市区	郊区			A|C
在通信机房作业时，应遵守通信机房的管理制度，严禁在机房内饮水、吸烟。	正确	错误					正确
高空作业所用工具应随手放入工具袋（套）内，上下传递物体禁止抛掷。	正确	错误					正确
使用铁锹、铁镐时，应与他人保持一定的安全距离。	正确	错误					正确
电动工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损，插销板要有漏电保护装置，电源线随意接长或更换，维修和检查时应由专业人员负责。	正确	错误					错误
使用直梯或较高的人字梯时，应有专人扶梯，不用时应随时竖放。	正确	错误					错误
使用金属梯子时，踏板必须做防滑处理，梯脚应装设防滑橡胶脚，施工人员必须穿绝缘鞋。	正确	错误					正确
上、下高凳时不得携带笨重材料或工具，一个人不得脚踩两只高凳作业。	正确	错误					正确
严禁在发电机周围吸烟或使用明火。作业人员必须远离发电机排出的热废气。	正确	错误					正确
使用吊板时，吊板上的挂钩已经磨损掉二分之一时，就不能再使用。	正确	错误					错误
敷设管道光（电）缆时，人孔内作业人员不得面对或背对正在穿刷的管眼，必须站在管眼的侧旁，可用眼看、手伸进管眼摸或耳听判断穿管器到来的距离。	正确	错误					错误

在电力线，电力设备下方或附近，严禁使用金属伸缩梯。	正确	错误					正确
施工作业时必须选择合适工具，正确使用，不能任意代替。工具应保持完好无损，定期检查保养。	正确	错误					正确
发电机至配电箱的电源必须良好，各接点应接实，可以从发电机直接给用电设备送电	正确	错误					错误
严禁在发电机周围吸烟或使用明火。	正确	错误					错误
搅拌机送料斗在提升、降落时，严禁任何人从料斗下面通过或停留，停用应将料斗固定好。在运转时，可以将木（铁）棍、扫把、铁锹等物伸进滚筒内。	正确	错误					错误
电焊机施焊时，应穿电焊服，戴电焊手套及电焊面罩。清除焊渣应戴防护眼镜。施焊点周围有其他人作业或在露天地面上施焊，应设置防护档板。	正确	错误					正确
电焊在点焊时，焊接带电的设备必须先断电。焊接贮存 过易燃、易爆、有毒物质的容器或管道，必须清洗干净，并将所有孔口打开，否则，不得施焊。可以在带压力的容器或管道上施焊。	正确	错误					错误
禁火区内不准进行焊接和切割作业。需要焊接切割时，必须把工件移到指定安全区进行。	正确	错误					正确
推土机在行驶和作业过程中严禁上下人。停车或坡道上熄火时，必须将刀铲落地。	正确	错误					正确
起吊前必须检查各吊车支点、吊点，其应平稳、牢固。可靠，吊装开始时，可以有人在吊臂下停留和走动。	正确	错误					错误
使用千斤顶不得超负荷使用，千斤顶旋升最大行程不准超过丝杠总长的五分之三。	正确	错误					正确
推土机在行驶和作业过程中严禁上下人。	正确	错误					正确
手持式电动工具使用前，必须检查有无短路、绝缘不良、导线外、插头和插座破裂松动、 零件螺丝松脱等不正常现象，发现异常，不得使用。	正确	错误					正确
搬运电池、硫酸、稀料等酸类化学品，事前必须检查所用工具、用具是否可靠。必要时工作人员应不用佩戴防腐蚀保护用品，搬运轻拿轻放。	正确	错误					错误
进入地下室、管道人孔前，必须进行气体检查和监测，确认无易燃、有毒、有害气体并通风后方可进入。	正确	错误					正确
立杆作业时，允许在电力线路下立杆作业。	正确	错误					错误
二、三级安全生产教育培训是指对新从业人员的分公司级和作业班组级的安全教育培训。	正确	错误					正确
安全带应定点统一采购，质量必须可靠，每月必须全面检查一次，当发现织带、围杆绳磨损、折痕、破损，弹簧扣、卡子、环、钩不灵活或不能扣牢，金属配件腐蚀、变形等异常情形之一时，必须停止使用。	正确	错误					错误

施工现场禁止存放已破损的或不符合安全要求的安全帽。	正确	错误					正确
在没有施工车辆、携带梯子不便的情况下，允许将走线架临时当作梯子使用。	正确	错误					错误
吊板作业时，必须系好安全带，并将安全带拢在吊线上。吊板挂钩开口处应背向人体，不准将脚扣套在脚上滑行操作。	正确	错误					错误
砂轮切割机砂轮片严禁侧面磨削，严禁用切割机打磨切口的飞边毛刺；轮片外径边缘残损或剩余直径小于250毫米时应及时更换。	正确	错误					正确
在挖杆坑洞、接线坑、光（电）缆沟、人孔坑时，必须注意保护地下原有电力线、光（电）缆、煤气管、输水管、供热管、排污管等设施的安全。	正确	错误					正确
作业前必须用试电笔检测线缆是否带有强电。对杆上不明用途、性质的线缆，应一律视为电力线。	正确	错误					正确
在高压电力线下方架设线缆，应在高压线与线缆交越之间做保护装置，防止在敷设线缆或紧线时线缆弹起，触及高压电力线。	正确	错误					正确
进入管道人孔或地下室后，必须通过仪器进行一氧化碳、硫化氢等窒息性气体及可燃性气体含量的检测。同时必须采取自然通风或强迫通风的排毒措施。	正确	错误					错误
在高速公路上进行施工作业时，安全警示标志应根据施工作业点“滚动前移”。收工后，安全警示标志的回收顺序应与摆放顺序相一致。	正确	错误					错误
在交、直流屏、列头柜等带电设备内部操作时，所有工具和线缆头必须按规定妥善做好绝缘包裹处置，绝缘包裹必须牢固、可靠。同时，必须对作业相关区域做好绝缘遮挡、隔离和屏护。	正确	错误					正确
在雷电、大雨、下雪、台风等恶劣气候条件下及杆塔上冰冻、霜雪未融化的情况下，必须采取切实可靠的安全防范措施后，方可上塔作业。	正确	错误					错误
馈线如果从高楼外墙半空中进馈线窗时，作业人员必须仔细察看大楼楼顶及外墙面环境，确定被安全带所吊挂物体是否牢固，可将安全带挂在避雷网上。	正确	错误					错误
在高空作业时，大小工具、安全帽、小型辅材等都应用工具包吊送，不得上扔下掷，以免伤人。	正确	错误					错误
当房屋建筑施工邻近直埋或管道线路时，现场代维看护人员应重点检查和监视其红线或基础与直埋或管道线路的最小水平和垂直净距是否符合行业标准规定的要求。	正确	错误					错误
使用吊板时，吊板上的挂钩已经磨损掉二分之一时，就不能再使用。	正确	错误					错误

敷设管道光（电）缆时，人孔内作业人员不得面对或背对正在穿刷的管眼，必须站在管眼的侧旁，可用眼看、手伸进管眼摸或耳听判断穿管器到来的距离。	正确	错误					错误
对起吊物重量不明时，应先试吊，确认可靠后才能起吊。	正确	错误					正确
人力肩扛电杆时，作业人员应用异侧肩膀。	正确	错误					错误
堆放杆材应使杆梢、杆根各在一端排列整齐平顺，水泥杆堆放不得超过两层。	正确	错误					正确
移动超过5m长的梯子，应由两个人抬。	正确	错误					正确
使用手锤、榔头时不应戴手套，抡锤人对面不得站人。	正确	错误					正确
安全警示标志应符合（　　）国家标准	GB/T28001-2001安全管理体系	安全生产	安全标志牌	安全色、安全图形			D
事故发生后，事故现场有关人员应（　　）向生产单位负责人报告，不得隐瞒不报、慌报或者拖延不报，严禁破坏事故现场、毁灭证据。	迅速	立即	在2小时内	在4小时内			B
以下哪个选项属于安全生产相关法律：（　　）。	《建设工程安全生产管理条例》	《中华人民共和国安全生产法》	《生产安全事故报告和调查处理条例》	《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》			B
施工单位（　　）依法对本单位的安全生产工作全面负责。	主要负责人	总经理	安全生产主管	项目经理			A
关于《中华人民共和国安全生产法》的适用范围，以下说法中正确的是：（　　）。	我国境内所有生产经营单位安全生产适用本法	外方独资或中外合资企业不适用本法	民营企业不适用本法	个体商户不适用本法			A
我国安全生产方针是（　　）。	安全为了生产，生产必须安全	安全第一、预防为主	安全生产人人有责	预防为主、安全第一			B
施工单位超过100人的应当设立安全生产管理机构，配备（　　）。	监理人员	专职安全生产管理人员	施工负责人	兼职安全生产管理人员			B
生产经营单位发生生产安全事故后（　　）。	应首先告知被伤害人家属	应当立即报告本单位负责人	可以自行处理，没有必要报告	事后再进行报告			B
从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（　　）责任，有关负责人应负管理责任。	领导	管理	直接	间接			C
下列哪些物品不属于劳动防护用品（　　）。	安全帽	护目镜	防噪声耳塞	应急灯			D
施工单位的主要负责人、工程项目负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事施工生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当经（　　）考核合格后方可任职。	公司安全质量主管部门	上级安全质量主管部门	业主有关部门	国家有关主管部门			D
（　　）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。	事故预防	安全优先	安全第一	预防为主			D

以下哪种情况适用于《生产安全事故报告和调查处理条例》：（　　）	环境污染事故	核设施事故	国防科研生产事故	生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故			D
关于工程分包，以下说法正确的是（　　）。	承包单位不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人	总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位	总承包单位擅自将承包的部分工程发给具有相应资质条件的分包单位	分包单位可以讲起承包的工程再分包			A
安全生产管理机构指的是（　　）中专门负责安全生产监督管理的内设机构，其工作人员都是专职安全生产管理人员。	运营单位	生产经营单位	企事业单位	施工单位			B
安全生产管理是实现安全生产的重要（　　）。	内容	保证	依据	措施			B
《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故，（　　）。	由总承包单位承担主要责任	由分包单位承担主要责任	由总承包单位和分包单位共同承担主要责任	由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任			B
《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，（　　）。	责令停止执业3个月以上1年以下	吊销执业资格证书，5年内不予注册	终身不予注册	对造成的损失依法承担赔偿责任			C
当生产和其他工作与安全发生矛盾时，要以安全为主，生产和其他工作要服从安全，这就是（　　）原则。	预防	因果关系	偶然性	安全第一			D
在生产过程中，事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的（　　）。	意外事件	工作疏忽	潜在危害	可能性			A
事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于（　　）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。	1	2	3	6			A
负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：（　　）	主管工长	项目经理	专职安全员	安全负责人			C
特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业（　　）证书，方可上岗作业。	许可	操作资格	安全	合格			B
从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（　　）。	安全卫生设施	劳动防护用品	劳动工具	施工器具			B
作业人员进行新的岗位或者新的施工现场前，应当经过（　　），未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。	登记手续	领导同意	安全生产教育培训	考评合格			C
为了贯彻落实“_____”方针坚持“以人为本”的理念，加强安全生产监督管理，减少通信工程施工生产的安全事故，防止施工过程中发生人员伤亡、财产损失和造成通信阻断，促进通信建设事业发展。（　　）	行业管理、企业负责	安全为了生产、生产必须安全	安全第一、人人有责	安全第一、预防为主			D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/078055075055006033