# 天津市建筑施工企业安管人员ABC类安全生产考试历年真题汇总含答案参考

1. 判断题：肥东市鸿发娱乐有限公司欲建一大型水上乐园，对此项目的设计进行了公开招投标，有甲、乙、丙三家设计单位参与竞标，请回答下列问题：甲设计单位中标后，即使认为此工程利润太小不愿自行完成设计任务，也不得将该工程分包给甲、乙、丁三家设计单位。（）

正确答案：对

2. 单选题：完善安全生产管理体制，建立健全安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任制是实现安全生产目标管理的组织（）。
A.作用
B.保证
C.依据
D.措施

正确答案：B

3. 判断题：元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：安全生产许可证的有效期为5年。（）

正确答案：错

4. 单选题：一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（）。
A.10mA
B.20mA
C.30mA
D.≯30mA

正确答案：D

5. 多选题：企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（）。
A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；
C.安全投入符合安全生产要求；
D.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；
E.从业人员经安全生产教育和培训合格；

正确答案：ABCDE

6. 判断题：某市建筑装潢公司油漆工吴某、王某二人将一架无防滑包脚的竹梯放置在高3M多的大铁门上。吴某爬上竹梯用喷枪向大门喷油漆，王某在下面扶梯子。工作一段时间油漆不够，吴某叫王某到存放油漆点调油漆，吴某在梯上继续工作。突然竹梯失重向右侧滑倒，导致吴某（未戴安全帽）坠落后脑着地，经送医院抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。吴某高处作业未使用安全带。（）

正确答案：错

7. 单选题：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后（）作业现场。
A.撤离
B.不能撤离
C.保护
D.检查

正确答案：A

8. 单选题：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.三级教育
B.专门的安全作业培训
C.安全常识培训
D.安全技术交底

正确答案：B

9. 单选题：太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。试题：因为黄平市友好饭店未按约定提供施工所需建筑材料，致使工程暂时停止施工，（）应当做好现场防护。
A.黄平市建筑设计院
B.广平监理公司
C.太平建筑公司
D.黄平市友好饭店

正确答案：C

10. 多选题：企业安全生产检查的内容不包括下列哪些内容（）。
A.事故防范措施的制定情况
B.安全技术措施的编制情况
C.各项安全生产管理制度的执行情况
D.旁站记录
E.环境影响评价报告

正确答案：DE

11. 单选题：劳务分包企业建设工程项目施工人员 50—200 人的应设（）名专职安全生产管理人员。
A.1 名
B.2 名
C.3 名
D.4 名

正确答案：B

12. 判断题：专职安全生产管理人员向施工作业人员交底（）

正确答案：错

13. 判断题：原南第二建筑公司是原南友谊酒店扩建项目的总承包商，大政公司、大发公司是部分工程的分包商。原南第二建筑公司的董事长是张三，负责该项目的项目经理叫李四，王五是原南第二建筑公司的安全生产部门经理。试题：大政公司、大发公司应当服从原南第二建筑公司对施工现场的安全生产管理。（）

正确答案：对

14. 单选题：（）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。
A.各级人民政府
B.监理单位
C.建筑施工企业
D.建设单位

正确答案：C

15. 单选题：雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（）措施。
A.防霜
B.防水
C.防雾
D.防冻

正确答案：D

16. 单选题：建筑物内发生火灾，应该首先（）
A.立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开
B.乘坐电梯离开
C.向高处逃生
D.就地等候救援

正确答案：A

17. 判断题：太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，部分工程分包给黄平二建、黄平三建，整个项目由亚冬监理公司监理。太平建筑公司董事长对生产安全事故的应急救援和调查处理提出以下问题，请回答：此项目应由太平建筑公司统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。（）

正确答案：对

18. 单选题：《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的部门（）。
A.法律
B.法规
C.规章
D.规范性文件

正确答案：A

19. 单选题：太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。试题：太平建筑公司在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置了明显的安全警示标志。这些安全警示标志必须符合（）。
A.行业标准
B.地区标准
C.黄平市建筑局的要求
D.国家标准

正确答案：D

20. 单选题：国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特别重大事故、重大事故的报告后，应当（）报告国务院。
A.立即
B.1 小时内
C.2 小时内
D.3 小时内

正确答案：A

21. 判断题：某施工工地现场，焊接屋顶水箱。焊工张某在完成了 80%的工作量下班后，工地负责人安排油漆工李某将焊好的部分刷上防锈漆。因场地狭小，通风不畅，第二天油漆还没有完全干透。焊工张某上班后，因不知道该情况，也无人告知操作注意事项，因此在未采取任何保护措施的情况下，就继续施焊，造成水箱内油漆挥发气体爆炸燃烧，焊工张某被烧灼伤。施工现场油漆作业与焊接作业可同时进行。（）

正确答案：错

22. 单选题：在（）中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。
A.《建筑法》
B.《安全生产法》
C.《建设工程安全生产管理条例》
D.《安全生产许可证条例》

正确答案：D

23. 单选题：违反《建筑工程安全生产管理条例》的规定，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处_____万元以上_____万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。（）
A.1，5
B.5，10
C.1，10
D.10，20

正确答案：B

24. 判断题：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（）

正确答案：错

25. 多选题：在脚手架使用期间，严禁拆除（）
A.主节点处的纵向横向水平杆
B.非施工层上，非主节点处横向水平杆
C.连墙件
D.纵横向扫地杆
E.非作业层上的踏脚板

正确答案：ACD

26. 单选题：某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。试题：这起事故直接原因是（）。
A.由13名民工进行作业，人员过多
B.工地主要负责人不在现场
C.班组长请假
D.380V电缆线磨破漏电

正确答案：B

27. 判断题：肥东市白云饭店为提高饭店档次，经单位负责人决定对饭店进行装修，工程由肥东三建负责施工。此次装修将涉及承重结构的变动。请就此案例回答下列问题：白云饭店应当在施工前委托饭店原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。（）

正确答案：对

28. 多选题：扣件分以下几种（）
A.直角扣件
B.旋转扣件
C.对接扣件

D.防滑扣件
E.扭转扣件

正确答案：ABC

29. 判断题：漏电保护器应装设在配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。

正确答案：对

30. 多选题：关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是（）。
A.施工单位自主决定培训
B.培训制度无硬性规定
C.施工单位应当加强对职工的教育培训
D.施工单位应当建立、健全教育培训制度
E.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

正确答案：CDE

31. 单选题：支设高度在（）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。
A.2m
B.2.5m
C.3m
D.3.5m

正确答案：C

32. 单选题：根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。
A.建设开工之日起至有意外伤害发生
B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
C.开工令下达起至竣工
D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

正确答案：D

33. 单选题：东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。试题：原北二建不服从东平建筑公司管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。

A.东平建筑公司
B.原北二建
C.大政监理公司
D.原北市市政府

正确答案：B

34. 单选题：关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。
A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
D.施工作业人员向施工单位负责人交底

正确答案：A

35. 判断题：某工地脚手架搭设存在如下问题：①28m高的脚手架没有搭设方案，无审批手续；②部分使用的脚手架材料规格不一；③采用的分段整体提升脚手架未经审查批准；④搭设架子的基础多处出现不平整，个别立杆悬空等等。试题：为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作用人员，脚手架立即停止使用。（）

正确答案：对

36. 判断题：雨雪天气和 6 级以上大风时，不得进行脚手架上的高处作业。但大雾天气不影响安全操作，可进行脚手架的高处作业。

正确答案：错

37. 多选题：出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有（）
A.特种设备制造许可证
B.产品合格证
C.制造监督检验证明
D.监理单位证明
E.使用记录

正确答案：ABC

38. 单选题：事故调查组应当自事故发生之日起（）提交事故调查报告。
A.15 日内
B.20 日内
C.30 日内
D.60 日内

正确答案：D

39. 判断题：某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程 7m高的混凝土平台模板，当一名工人从 4～5 轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，至到 7～8min 后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由 4.8m 处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。请判断事故原因（3）在拆除方案中，对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下，没有提出具体措施，才造成模板支架从 4．8m落下，轧断了电源线。

正确答案：对

40. 单选题：建筑施工企业应对危险性较大的施工场所及其有尘毒危害的作业环境设置（）及安全防护用品标识牌。
A.安全提示标志
B.安全宣传标志
C.安全指示标志
D.安全警示标志

正确答案：D

41. 单选题：电焊机一次侧电源线的长度不应大于（）。
A.3m
B.5m
C.10m
D.15m

正确答案：B

42. 判断题：横撑式支撑根据挡土板的不同分为水平挡土板和垂直挡土板。

43. 单选题：槽、坑、沟边 1m外的堆土高度不得超过（）m。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2

正确答案：C

44. 判断题：在我国的法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法律的形式。（）

正确答案：对

45. 多选题：违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任（）。
A.安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的
B.使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
D.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的
E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

正确答案：ABCD

46. 单选题：企业的（）是安全生产的第一责任者，对本企业的安全生产全面负责。
A.安全部主管
B.生产部主管
C.法定代表人
D.产品科研部主管

正确答案：C

判断题：元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请判断下列论述是否正确：元广建设集团在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期5年。（）

正确答案：错

48. 判断题：建筑施工特种作业人员经考试合格发证后，方准独立操作。（）

正确答案：对

49. 判断题：东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，由具有相应资质的原北二建承担在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的任务，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理，部分工程分包给原北二建、原北三建。试题：大政监理公司监理时应偏向东平建筑公司。（）

正确答案：错

50. 判断题：超过10米才算是高处作业，小于10米的都不是（）

正确答案：错

51. 单选题：严禁将施焊把线绕在（）或搭在背上。
A.身上
B.工件上
C.脚手架上
D.建筑物上

正确答案：A

52. 单选题：监理工程师在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的，应立即要求施工单位（）;施工单位对重大事故隐患不及时整改的，应立即向建设行政主管部门报告。
A.交纳罚金
B.限期整改
C.停工整改

立即报告

正确答案：C

53. 单选题：东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。试题：由（）对该项目施工现场的安全生产负总责。
A.东平建筑公司
B.原北二建
C.大政监理公司
D.原北市市政府

正确答案：A

54. 单选题：安装管道时必须有已完结构或（）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。
A.脚手架
B.模板
C.折梯
D.操作平台

正确答案：D

55. 多选题：暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按一下标准执行（）
A.发生较大事故的，暂扣安全生产许可证 90--120 日
B.发生重大事故的，暂扣安全生产许可证 120--180 日
C.发生重大事故的，暂扣安全生产许可证 90--120 日
D.发生较大事故的，暂扣安全生产许可证 60--90 日
E.发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 30--60 日

正确答案：CDE

56. 单选题：支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（）方向上操作。
A.同一垂直
B.同一横面
C.垂直半径外
D.不同垂直

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188023055014006133