高压电工作业考试

单选题 （共 50 题,每题 1 分）

问题:1。 变压器防爆管的作用是(A）。

A、防止油箱破裂

B、使瓦斯保护动作,断路器跳闸

C、用于观察油的压力

问题：2。 高低压线路同杆架设时，在直线杆横担之间的最小垂直距离为（B）米。

A、1.0

B、1。2

C、1.5

问题:3. 在三相四线式 380v 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路，应选择（D）漏电保护装置

A、

B、三相三极式

C、三相三极和单相二极两种

D、三相四极式

问题:4。 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置，只有断路器在(A)位置时才能移动手车。

A、分闸

B、合闸

C、任何

问题：5. 1 伏安等于(B) 微伏安。

A、1000

B、1000000

C、1000000000

问题:6。 电能表属于(C）仪表.

A、电磁式

B、电动式

C、感应式

问题：7. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(A)。

A、串联谐振过电压

B、并联谐振过电压

C、串联谐振过电流

问题：8. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性，在(A)电压作用下，其阻值很小，相当于短路状态。

A、过

B、额定

C、恒定

问题：9。 电力电缆按照电缆的电流（B)来选择的.

A、电压等级

B、载流量

C、最小值

问题：10。 人工急救胸外挤压法应以每分钟约(B）次的频率有节奏均匀的挤压，挤压与放松的时间相当.

A、100

B、80

C、60

问题：11。 带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行（A)。

A、分闸

B、合闸

C、储能

问题:12. 电力系统在运行中常会发生故障，最常见的故障是（A）.

A、各种类型的短路

B、各种设备过电压

C、各种设备超负荷

问题：13. 额定电压为 220v 的灯泡接在 110v 电源上,灯泡的功率是原来的（A）。

A、1/4

B、4

C、1/2

问题：14。 开启式干式变压器小容量的采用(A)冷却方式。

A、空气自冷式

B、风冷式

C、空气自冷式加风冷式

问题：15. 电缆线路中有中间接头时，压接接头最高允许温度为(C）℃。

A、100

B、120

C、150

问题：16。 ii类设备的防触电保护是采取(B）措施。这种设备不采用保护接地的措施，也不依赖于安装条件。

A、安全电压

B、双重绝缘

C、变压器油绝缘

问题：17. 电容器组允许在其(C）倍额定电流下长期运行。

A、1。1

B、1。2

C、1。3

问题:18. 电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的（B）倍.

A、1～1.5

B、2~2。5

C、3~3。5

问题:19. 在人体触电过程中,（C）电流在较短时间内，能引起心室障碍而造成血液循环停止，这是电击致死的主要原因。

A、感知

B、摆脱

C、室颤

问题:20. 对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀（B)的情况下才能闭合接地闸刀。

A、合闸

B、分闸

C、操作时

问题:21。当供电系统发生故障时,只有离故障点最近的保护装置动作,而供电系统的其他部分仍正常运行,满足这要求的动作称为（A）动作。

A、选择性

B、快速性

C、可靠性

问题：22. 摇表进行开路试验时,指针应指在(A)位置为良好。

A、∞

B、0

C、中间位置

问题:23. 填写工作票时要字体规范，字迹清楚，不得涂改和不得用(C)笔填写.

A、钢笔

B、圆珠笔

C、铅笔

问题：24。 在检修变压器，要装设接地线时,应(B）。

A、先装中相

B、先装接地端，再装导线端

C、先装导线端，再装接地端

问题:25。 电工专用的安全牌通常称为(B).

A、警告牌

B、标示牌

C、安全牌

问题:26. 架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于（C)m.

A、0.05

B、0.1

C、0.2

问题:27. 电荷的基本单位是(C）。

A、安秒

B、安培

C、库仑

问题：28。 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作（B)。

A、 工作接地

B、保护接零

C、工作接零

问题:29. 为了避免静电火花造成爆炸事故，凡在加工运输，储存等各种易燃液体、气体时，设备都要(A)。

A、分别隔离

B、妥善接地

C、各设备外壳电气连接

问题：30. 对于中、小容量变压器可装设电流速断保护与(A）配合构成主保护。

A、瓦斯保护

B、断路器

C、时间继电器

问题:31。 电力电容器接入线路对电力系统进行补偿的目的是(C)。

A、稳定电压

B、稳定电流

C、提高功率因数

问题：32。 人体触电时,电流灼伤和电弧烧伤是由于电流的(C）效应造成的。

A、机械

B、火花

C、热量

问题:33. 气火灾时，在火灾区应先切断电源再救火。切断电源正确的方法是（C）。

A、可直用接手操作断路器

B、先拉隔离开关,有明显断电后再拉断路器

C、用绝缘工具操作断路器再拉隔离开关

问题：34. 在高压室内的二次接线和照明回路工作，需将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)。

A、第一种工作票

B、第二种工作票

、口头指令

问题：35。 电流对人体的伤害可以分为电伤、（C）两种类型。

A、电烙

B、电烫

C、电击

问题:36。 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应不少（A)条.

A、2

B、3

C、4

问题：37. 配电变压器的高压侧一般都选择(B) 作为防雷用保护装置.

A、跌落式熔断器

B、避雷器

C、跌落熔断器和避雷器

问题：38。(C) 属于变配电所的一次设备.

A、电箱

B、控制电源开关

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/218137031006006106