2023 安全员考试题库

第一部分　单选题(80 题)

1、下列不属于行政处分形式的是（　　）。

A.警告

B.记过

C.开除

D.管制

【答案】：D

2、文明施工侧重于（　　），确保施工人员身体健康与安全。

A.改善施工现场环境

B.提高工程质量

C.加快工程进度

D.降低工程成本

【答案】：A

3、当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，（）向下超挖土方。

A.不宜

B.禁止

C.可以

D.严禁

【答案】：D

4、地基基础工程专业承包二级资质业务范围（　）。

A.不限

B.开挖深度 15M 以下

C.开挖深度 18M 以下
D.开挖深度 12M 以下

【答案】：B

5、2015 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约 250 万元。事发当日，分包单位 10 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5．7m，高 11．25m，底部设有刚性滚动轮的移动式方形操作平台。19 时左右，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员移动操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。
A.设区的市级人民政府安全生产监督管理部门
B.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
C.国务院安全生产监督管理部门
D.设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门

【答案】：B

6、氧气瓶与乙炔瓶使用时间距不得小于（　　）m。
A.5
B.6
C.10
D.12

【答案】：A

7、生产经营单位的安全生产管理人员未按照《安全生产法》规定的安全生产管理职责，受到的处罚是（　　）。
A.责令限期改正
B.暂停其与安全生产有关的资格

C.撤销其与安全生产有关的资格
D.追究刑事责任

【答案】：A

8、实行监理的建筑工程，由（　　）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.各级人民政府建设行政主管部门
【答案】：C

9、对易引起火灾的仓库，应将库房内、外按（　　）的区域分段设立防火墙。（　　）
A.100㎡
B.200㎡
C.400㎡
D.500㎡

【答案】：D

10、特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（　　）日。
A.15
B.30
C.45
D.60

【答案】：D

11、施工现场堆有大量可燃和易燃的场所，属于（　　）动火区域。
A.一级

B.二级
C.三级
D.四级

【答案】：A

12、施工现场食堂必须有（　　）。
A.营业执照
B.卫生许可证
C.环保合格证
D.税务登记证

【答案】：B

13、以下关于噪音控制符合规定的是（　　）。
A.应采用先进机械、低噪音设备进行施工，机械、设备应定期保养维护
B.产生噪声较大的机械设备，应尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区
C.混凝土输送泵、电锯房等应设有吸音降噪屏或其他降噪措施
D.严禁夜间施工

【答案】：D

14、建筑施工专业承包一级资质企业的专职安全生产管理人员不少于（　　）。
A.2人
B.3人
C.4人
D.6人

【答案】：B

15、施工单位未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的，责令限期改正；逾期未改正的，责令（　　）。

A.给予罚款

B.给予刑事处罚

C.停业整顿

D.给予警告

【答案】：C

16、吊挂和捆绑用钢丝绳的安全系数（　　）。

A.2.5

B.3.5

C.6

D.8

【答案】：D

17、坡度大于1:2.2的屋面，防护栏杆应设置（　　）。

A.1m

B.1.2m

C.1.3m

D.1.5m

【答案】：D

18、起重力矩为（　　）KN·m以上、出厂年限超过18年的塔式起重机，必须进行安全评估和结构应力测试，合格的方可进行安装质量检验。

A.400

B.630

C.1000

D.1250

【答案】：D

19、弹性原理，是指管理必须要有很强的适应性和灵活性，用以适应系统外部环境和内部条件千变万化的形势，实现灵活管理。根据上述定义，下列体现了弹性原理的是（　　）。

A.尽管企业并无规定，但许多员工在工作繁忙时会自觉选择加班

B.《公务员法》中明确规定了公务员的职级评定及晋升办法

C.学校实行封闭式管理方式，所有学生在规定期间严禁离开校园

D.考虑到未来可能出现的多种情况和风险因素，多准备几套备用方案

【答案】：D

20、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（　　）使用。

A.导线

B.支撑物

C.已熄灭

D.不会燃烧

【答案】：A

21、对普通混凝土，新浇筑混凝土自重标准值（　　G2K）可采用（　　）。

A.0.75kN/m3

B.1.10kN/m3

C.2.0kN/m3

D.24kN/m3

【答案】：D

22、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，工程项目实行总承包的，总承包企

业应当与分包企业签订（　　），明确双方的安全生产责任。
A.安全管理协议
B.安全管理合同
C.安全生产协议
D.责任分担协议

【答案】：C

23、脚手架纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于（　）跨。（　　）
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】：C

24、未向作业人员提供安全防护用具或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，对施工单位责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（　）的罚款。
A.5 万元以上 10 万元以下
B.10 万元以上 20 万元以下
C.20 万元以上 30 万元以下
D.10 万元以上 30 万元以下

【答案】：A

25、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（　），否则，生产经营单位要承担法律责任。
A.安全意识教育
B.安全技术培训
C.安全作业培训

D.安全生产教育和培训

【答案】：D

26、国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（　　）审核。

A.地方各级人民政府

B.公安机关消防机构

C.消防行政主管部门

D.建设行政主管部门

【答案】：B

27、下列属于刑事处罚中的主刑的一项是（　　）。

A.罚金

B.管制

C.没收财产

D.剥夺政治权利

【答案】：B

28、工程监理单位在实施监理过程中，如发现存在安全事故隐患应当（　　）。

A.及时报告建设单位

B.及时向有关主管部门报告

C.要求施工单位整改

D.要求施工单位暂时停止施工

【答案】：C

29、行政法规是国家最高行政机关国务院制定的有关国家行政管理的（　　）的总称。

A.法律

B.法规

C.规章

D.规范性文件

【答案】：D

30、结构简单、紧凑、易于移动安装和检修，对水质要求不太高是（）的特点。

A.卧式锅壳式

B.立式锅壳式锅炉

C.单锅筒横置式

D.双锅筒横置式

【答案】：A

31、起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留（）。

A.1 圈

B.2 圈

C.3 圈

D.5 圈

【答案】：C

32、起重作业中，除了（　　）外均可用地锚来固定。

A.拖拉绳

B.缆风绳

C.动滑轮

D.卷扬机

【答案】：C

33、臂架根部铰点高度大于（　　）的起重机，应安装风速仪。

A.30m

B.40m

C.50m

D.60m

【答案】：C

34、梁板结构的拆模顺序是（　　）。
A.楼板底模-柱模板-梁侧模-梁底模
B.柱模板-楼板底模-梁底模-梁侧模
C.柱模板-楼板底模-梁侧模-梁底模
D.楼板底模-柱模板-梁底模-梁侧模
【答案】：C

35、危险性较大的分部分项工程是指建设工程在施工过程中存在的、可能导致一般事故或者造成重大不良社会影响的分部分项工程。
A.重大环境事件
B.重大财产损失
C.重大社会事件
D.作业人员群死群伤

【答案】：D

36、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位必须依法参加（），为从业人员缴纳保险费。
A.工伤保险
B.养老保险
C.医疗保险
D.失业保险

【答案】：A

37、安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（　　）。
A.严重性
B.可能性

C.危害性
D.概率性

【答案】：B

38、施工安全日志是安全工作记录，由施工现场（　　）根据查看、测量、调查了解的结果按照单位工程进行填写。
A.资料员
B.安全员
C.施工员
D.质量员

【答案】：B

39、（　　）人以下的外施队，应设置一名兼职安全员。
A.20
B.30
C.40
D.50

【答案】：D

40、结构中心岛法基坑支护，基坑内照明必须使用（　　）以下安全电压，线路必须有组织架设，否则影响施工。
A.36V
B.60V
C.110V
D.220V

【答案】：A

41、对外电线路防护应做到坚固稳定，能防止直径为（　）的固体异物穿越，并须在防护隔离悬挂醒目的警告标志。

A.2mm
B.1.5mm
C.2.5mm
D.1mm

【答案】：C

42、下列关于安全生产管理人员职业道德准则的描述错误的是（）。
A.保护人民群众生命和财产安全，维护环境安全
B.遵章守法，服从安全生产指令
C.参加安全生产教育和培训，提高安全素质
D.可以将自己的专职安全生产管理人员资格证书借给他人使用

【答案】：D

43、劳动保护和职业健康安全的着眼点不一样,但都是安全生产的重要方面,属于（　　）的范畴。
A.劳动保护
B.职业健康
C.劳动保护和职业健康
D.安全生产

【答案】：D

44、楼梯口防护栏杆转角部位宜采用（　　）防护栏杆。
A.工具式
B.可移动式
C.活动式
D.固定式

【答案】：A

45、2015 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约 250 万元。事发当日，分包单位 10 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5．7m，高 11．25m，底部设有刚性滚动轮的移动式方形操作平台。19 时左右，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员移动操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。

A.5 ㎡

B.10 ㎡

C.15 ㎡

D.20 ㎡

【答案】：B

46、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（　　），额定漏电动作时间不应大于（　　）。

A.30MA，0.5S

B.20MA.，0.5S

C.20MA.，0.1S

D.30MA.，0.1S

【答案】：D

47、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，由原资质许可机关予以撤销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，并处（　　）元的罚款。

A.1 万

B.2 万

C.3 万

D.4 万

【答案】：C

48、关于建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理，下列说法正确的是（　　）。

A.施工单位在编制工程概算时，应当按照相应费率确定工程安全防护、文明施工措施费

B.投标方可以将安全防护、文明施工措施项目费与分部分项工程费合并报价

C.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用

D.总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由总承包单位和分包单位各自管理

【答案】：C

49、在禁火区域周围的动火作业区，属于（　　）动火区域。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】：B

50、案例：某工地在3层楼施工，工人在搬运砖块，由于该作业层未满铺脚手架，而只有少数脚手板，并且有的接头处无固定，工人王某在搬了三次砖块后，一脚踏在一块未固定的探头板上，立时倾翻，王某掉下，造成大腿骨骨折。

A.40

B.50

C.70

D.60

【答案】：B

51、混凝土浇筑时的悬空作业，如无可靠的安全设施，必须系好安全带并（　　），或架设安全网。

A.戴好安全帽

B.扣好保险钩

C.穿好防滑鞋

D.戴好手套

【答案】：B

52、大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、（　　）和外脚手架等进行全面检查，确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。

A.施工电梯基础

B.施工机具

C.施工车辆

D.防护用品

【答案】：A

53、气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（　　）m 以外的地方。

A.5

B.8

C.10

D.15

【答案】：C

54、施工现场从事危险作业的人员应当由（　　）为其办理意外伤害保险。

A.建设单位

B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位

【答案】：C

55、盾构的基本构造主要由壳体、切削系统、推进系统、（　　）、拼装系统等组成。
A.挖土系统
B.传送系统
C.出土系统
D.砌筑系统

【答案】：C

56、特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的，受到最严厉的处罚是（　　）。
A.责令限期改正
B.停产停业整顿
C.罚款
D.责令停止使用有关特种设备

【答案】：C

57、风速仪应安装在起重机顶部至吊具的（　　）位置。
A.中间部位
B.最高的位置间的不挡风处
C.最高的位置间的挡风处
D.最高位置

【答案】：B

58、建筑施工企业应根据本企业的施工特点，依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况，辨识出危险源，并对重大危险源进行（　　），这是安全技术管理的一项重要内容。

A.组织

B.管理

C.控制

D.总结

【答案】：C

59、应检查工作装置采间板磨损间隙，当间隙超过（　）时，应予更换。

A.3mm

B.10mm

C.7mm

D.5mm

【答案】：C

60、瓶帽上开有对称的排气孔的目的是（　）。

A.为了视觉上的美观

B.避免当瓶阀损坏时，气体由瓶帽一侧排出产生反作用力推倒气瓶

C.旋转方便

D.没有具体作用

【答案】：B

61、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（　）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238062114104006050