考试备考资料

（习题试卷、考点）

2023年版内蒙古焊工（中级）考试内测题库含答案

1、【单选题】( )、直流电源、交直流两用电源都可以作为埋弧焊电源。（ D ）

A、高频电源

B、脉冲电源

C、半波电源

D、交流电源

2、【单选题】( )、送丝驱动系统、压紧机构等都是埋弧自动焊机送丝机构的组成部分。（ D ）

A、控制面板

B、焊接小车

C、焊丝盘

D、矫直滚轮

3、【单选题】( )不是熔化极气体保护焊熔滴短路过渡的特点。（ C ）

A、过渡的过程靠熔滴自重、表面张力和电磁力

B、适合薄板的全位置焊接

C、是在较大范围的焊接电流和电压下产生的

D、电弧是熄灭和重新引燃的循环过程

4、【单选题】( )不是熔化极气体保护电弧焊的正确描述。（ C ）

A、以焊丝与工件之间燃烧的电弧作为热源

B、用外加气体作为电弧介质

C、以钨极作为电极

D、外加气体保护金属熔滴、焊接熔池和焊接区高温金属

5、【单选题】( )不是熔化极气体保护电弧焊的正确描述。（ D ）

A、以焊丝与工件之间燃烧的电弧作为热源

B、用外加气体作为电弧介质

C、外加气体保护金属熔滴、焊接熔池和焊接区高温金属

D、以钨极作为电极

6、【单选题】( )不是熔化极药芯焊丝 CO_2 气体保护电弧焊的内涵。（ B ）

A、用 CO_2 气体作为保护气体

B、CO_2 气体能对焊接熔池的氧化作用很关键

C、是以药芯焊丝作为熔化极

D、以药芯焊丝与工件之间燃烧的电弧作为热源

7、【单选题】( )是用焊缝尺寸符号来表示的。（ A ）

A、坡口和焊缝各特征尺寸

B、根部间隙尺寸

C、钝边

D、焊接方法

8、【单选题】( )是钨极氩弧焊内填丝。（ D ）

A、焊丝从焊件的正面送入，焊丝与焊枪在同一侧

B、焊丝从焊件的反面送入，焊丝与焊枪在同一侧

C、焊丝从焊件的正面送入，焊丝与焊枪不在同一侧

D、焊丝从焊件的反面送入，焊丝与焊枪不在同一侧

9、【单选题】AT-15、AT-30 型氩气流量调节器的输出工作压力为( )。（ A ）

A、0.4～0.5Mpa

B、0.5～0.6Mpa

C、0.7～0.8Mpa

D、0.8～0.9Mpa

10、【单选题】CO_2气体保护焊安全操作规程之一，由于金属飞溅引起火灾的危险性比其它焊接方法大，必须采取( )。（ D ）

A、通风措施

B、防触电措施

C、室外作业

D、防火措施

11、【单选题】一些有色金属不宜用埋弧焊焊接，比如( )。（ C ）

A、镍合金

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238111062135006066