

2025--2025 年安全员之 A 证（企业负责人）高分 题库附精品答案

单选题（共 50 题）

1、施工总承包单位应当履行向安装单位提供拟安装设备位置的（ ），确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。

- A. 基础质量资料
- B. 基础安全资料
- C. 基础施工资料
- D. 安全管理资料

【答案】 C

2、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 三级教育
- B. 专门的安全作业培训
- C. 安全常识培训
- D. 安全技术交底

【答案】 B

3、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ），并由专业技术人员现场监督。

- A. 安全预防措施
- B. 安全监理措施
- C. 安全施工措施

D. 安全防护措施

【答案】 C

4、安全生产考核合格证书有效期为（ ）年，证书在全国范围内有效。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

5、企业应针对（ ）的特点提出相应的劳动防护用品管理的要求，并对所属施工现场等单位加强监督管理。

A. 工程管理

B. 企业

C. 工程

D. 人员

【答案】 A

6、道德与法律可以相互（ ）、相互作用。

A. 转换

B. 替换

C. 转化

D. 不相关

【答案】 A

7、单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，可对该单位处（ ）罚款。

- A. 五千以上五万以下
- B. 五千以上三万以下
- C. 五千以下
- D. 三万以下

【答案】 A

8、对工程项目施工的安全职责落实情况，企业至少（ ）检查一次。

- A. 每年
- B. 每季度
- C. 每月
- D. 每周

【答案】 B

9、安全生产管理作为经济生活的一部分，是管理范畴的一个分支，也遵循管理的一般规律及原理。请回答下列问题：

- A. 统一体
- B. 完全体
- C. 有机整体
- D. 统一整体

【答案】 C

10、各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于（ ）m 的楼层防护门，并设置防外开装置；

- A. 1
- B. 1.5
- C. 1.8
- D. 2.0

【答案】 C

11、建筑施工企业的（ ）是安全生产管理最重要、最基础的管理制度。

- A. 安全生产责任制度
- B. 安全生产资金保障制度
- C. 安全生产教育培训制度
- D. 安全检查制度

【答案】 A

12、特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的，受到最严厉的处罚是（ ）。

- A. 责令限期改正
- B. 停产停业整顿
- C. 罚款
- D. 责令停止使用有关特种设备

【答案】 C

13、弹性原理，是指管理必须要有很强的适应性和灵活性，用以适应系统外部环境和内部条件千变万化的形势，实现灵活管理。根据上述定义，下列体现了弹性原理的是（ ）。

- A. 尽管企业并无规定，但许多员工在工作繁忙时会自觉选择加班
- B. 《公务员法》中明确规定了公务员的职级评定及晋升办法
- C. 学校实行封闭式管理方式，所有学生在规定期间严禁离开校园
- D. 考虑到未来可能出现的多种情况和风险因素，多准备几套备用方案

【答案】 D

14、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A. 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人
- B. 生产经营单位的决策机构、相关负责人或者集体经营的投资人
- C. 生产经营单位的决策机构、执行机构或者个人经营的投资人
- D. 生产经营单位的决策机构、执行机构或者集体经营的投资人

【答案】 A

15、操作平台四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置（ ）。

- A. 攀高扶梯
- B. 登高扶梯
- C. 攀高爬梯
- D. 登高楼梯

【答案】 B

16、职业病防治工作坚持（ ）的方针。

- A. 安全第一、预防为主
- B. 预防为主、防治结合
- C. 预防为主、综合治理
- D. 预防为主、分类管理

【答案】 B

17、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

- A. 总结事故教训，提出防范和整改措施是事故调查组的职责之一
- B. 事故调查组可以聘请有关专家参与调查
- C. 事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则
- D. 事故调查组应当自事故发生之日起 15 日内提交事故调查报告

【答案】 D

18、某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模的危险性较大的模板支撑系统搭设未编制专项施工方案、未组织专家论证、未组织技术和安全交底。（2）施工、监理单位未正确履行职责，安全检查流于形式。（3）安全生产培训教育不落实。技术人员缺乏必要的安全生产常识和自我保护能力。请回答：

- A. 15

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

B. 20

C. 30

D. 36

【答案】 B

19、根据国家有关行政许可管理要求，建筑施工特种作业人员管理应实行（ ）的原则。

A. 考核与培训相分离

B. 核与培训相结合

C. 考核与培训同时进行

D. 以上三者

【答案】 A

20、进行进行公民道德教育的大课堂是（ ）。

A. 家庭

B. 企业

C. 社会

D. 学校

【答案】 C

21、《建筑法》规定，（ ）企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A. 可以

B. 鼓励

C. 不必

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

D. 自行决定是否

【答案】 B

22、管理的核心是（ ）。

A. 避免事故

B. 消除隐患

C. 提升品质

D. 处理各种人际关系

【答案】 D

23、工程项目中有分包单位的，应当由（ ）企业统一办理意外伤害保险。

A. 总承包

B. 分包

C. 建设

D. 监理

【答案】 A

24、《安全生产许可证条例》制定的目的是为了严格规范（ ），进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

A. 安全生产条件

B. 安全生产管理

C. 安全生产制度

D. 安全生产标准化

【答案】 A

25、建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组的组成人员不含总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业的（ ）

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 特种作业人员

【答案】 D

26、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A. 2； 20
- B. 10； 20
- C. 10； 50
- D. 2； 10

【答案】 A

27、根据事故特征分析，下列说法正确的是（ ）。

- A. 事故是由相互联系的多种因素共同作用的结果
- B. 事故是随机性的，在一定范围内没有规律可循
- C. 生产安全事故防不胜防
- D. 在生产活动中，由于较长时间没有发生伤亡事故，就会麻痹大意，而忽视事故的随机性

【答案】 A

28、生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全（ ）标志。

- A. 警告
- B. 指示
- C. 提示
- D. 警示

【答案】 D

29、建筑施工企业各管理层的主要负责人应组织对本管理层各职能部门、下级管理层的安全生产责任进行考核和（ ）。

- A. 检查
- B. 奖惩
- C. 评定
- D. 督促

【答案】 B

30、某地城建集团将一栋高 30m，建筑面积为 8000 m²写字楼拆除项目，发包给不具有爆破与拆除资质的亿方劳务公司，由于该劳务公司没有相关的作业经验，不了解拆除作业的危险性，未对作业的相关人员进行技术交底。在未制定施工方案的情况下，施工班组长凭借以往经验进行拆除作业。当第 7 层承重梁拆至一半时，楼板不堪重负，全部楼板塌下，造成多名作业人员被压身亡，现场管理人员匆忙组织作业人员进入事故现场进行抢险救援，造成二次坍塌，扩大事故后果。请回答：

- A. 先造的先拆，后造的后拆
- B. 自上而下，先次后主
- C. 先拆承重，后拆非承重

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

D. 自下而上，后造先拆

【答案】 B

31、建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组的组成人员不含总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业的（ ）

A. 项目经理

B. 技术负责人

C. 专职安全生产管理人员

D. 特种作业人员

【答案】 D

32、违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，（ ），并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

A. 责令停止施工

B. 责令停业整顿

C. 暂扣资质证书

D. 暂扣营业执照

【答案】 B

33、依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是（ ）。

A. 分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级

B. 分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级

C. 分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

D. 分为一、二、三和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级

【答案】 C

34、《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。

A. 由建筑施工企业独自负责

B. 承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

【答案】 D

35、一般事故逐级上报至（ ）建设行政主管部门。

A. 县级人民政府

B. 市级人民政府

C. 省级人民政府

D. 国务院

【答案】 C

36、起吊绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格应根据（ ）确定。

A. 计算

B. 经验

C. 绑扎物的外形尺寸

D. 绑扎物的质量（重量）大小

【答案】 A

37、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ ）m 设一道安全平网。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 B

38、国家标准《安全色》GB2893 中规定，红色代表的含义是（ ）。

- A. 禁止
- B. 警告
- C. 注意
- D. 提示安全

【答案】 A

39、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于（ ）学时。

- A. 10
- B. 12
- C. 24
- D. 30

【答案】 C

40、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的（ ）；不具备的，不得从事生产经营活动。

- A. 安全生产条件
- B. 安全生产目的
- C. 安全生产标准
- D. 安全生产职责

【答案】 A

41、特种设备安全工作应当坚持（ ）的原则。

- A. 安全第一、预防为主、节能环保、综合治理
- B. 安全第一、预防为主
- C. 安全第一、预防为主、综合治理
- D. 管生产必须管安全

【答案】 A

42、道德与法律可以相互（ ）、相互作用。

- A. 转换
- B. 替换
- C. 转化
- D. 不相关

【答案】 A

43、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255313200101012034>