

1、下列选项中，不属于曲轴轴承选配检查项目的是()。

A.根据曲轴轴颈选配

B.定位凸起

C.弹性

D.硬度

2、以下属于凸轮轴轴承螺纹损伤的原因的是()。

A.装配时螺栓没有拧正

B.异物碰撞

C.工具使用不当

D.螺栓重复使用

3、()是企业诚实守信的内在要求。

A.维护企业信誉

B.增加职工福利

C.注重经济效益

D.开展员工培训

4、46、下面中的哪种方式是检测空调制冷剂泄漏的最灵敏方式?()

(A)肥皂水，(B)卤素泄漏检测仪，(C)漏气声，(D)地面上的残留物。

5、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是一项具有中国特色的()。

A.基本制度

B.政治制度

C.社会主义制度

D.基本政治制度

6、铸铁弯曲后，其冷较量为弯曲量的()。

A.5?10 倍

B.10?15 倍

C.20?30 倍

D.30?40 倍

7、为了减少进气阻力，提高进气量，一般进气门头部的直径比排气门头部的直径()。

A.要小

B.相等

C.要大

D.要小、相等、要大都不对

8、全面企业管理指对()进行全方位管理。

A.员工

B.企业

C.部门

D.设备

9、焊接时，一次施焊长度越长，焊接应力()。

A.越大

B.越小

C.不变

D.无变化

10、发动机 VTEC 机构有()个进气摇臂。

A.2

B.3

C.4

D.5

11、不属于诊断喇叭不响的故障的处理方法的是()。

A.检查喇叭用保险丝

B.检查喇叭继电器

C.检查喇叭开关导通情况

D.检查调节器

12、卡门涡流式空气流量计用()检测。

A.万用表

B.频率计

C.万用表或频率计

D.电压表

13、空气供给装置由()、进气管、汽缸盖内进气道等组成。

A.空气加热器

B.空气滤清器

C.空气加湿器

D.空气干燥器

14、用直尺和塞尺测量发动机汽缸盖的平面度误差，此测量方法属()测量法。

A.直接

B.间接

C.比较

D.综合

15、()的基本职能是调节职能。

A.职业道德

B.社会责任

C.社会意识

D.社会公德

16、在标注 25H7/Y6 的孔和轴装配图中，其轴的基本偏差为()。

A.H

B.H7

C.Y

D.Y6

17、汽车转向时，转动转向盘时感觉沉重费力的原因是()。

A.转向器蜗杆上、下轴承松

B.转向器蜗杆上、下轴承过紧

C.转向器蜗杆上、下轴承间隙合理

D.转向器油量合乎标准

18、排放液压制动管路内的空气方法是：排气时应一边排除空气，一边检查和补充制动液，以免空气重新进入制动管路，直到管内()为止，将储液罐的制动液补充到规定位置。

A.没有制动液排出

B.有制动液排出

C.有气泡排出

D.没有气泡排出

19、用深度游标卡尺测量，衬片铆钉头距摩擦衬片表面应不小于()mm，衬片厚度应不小于 9mm。

A.0 . 20

B.0 . 30

C.0 . 40

D.0 . 80

20、安装湿式汽缸套筒，应高出汽缸体() mm。

A.0.10 ~ 0.20

B.0.05 ~ 0.15

C.0.15 ~ 0.40

D.0.15 ~ 0.20

21、()式怠速控制阀，通常有 2—4 组电磁线圈，其电阻为 10—30 欧。

A.步进电动机

B.滑阀式

C.电磁

D.空气

22、计量器具的检定就是()。

A.使用前要检验是否符合要求

B.定期将计量器具送往计量检定部门检验

C.入库检定和周期检定

23、三视图投影规律“长对正、高平齐、宽相等”中的“宽相等”指的是()。

A.主视图与俯视图

B.主视图与左视图

C.俯视图与左视图

D.左视图与右视图

24、汽车制动器制动力()。

A.随踏板力增加而增加

B.与地面制动力同步增长

C.与附着力有关

D.始终小于附着力

25、汽车大修质量评定分为()级。

A.四

B.三

C.五

D.二

26、下列选项中，可作为汽车制动效能评价指标的是()。

A.制动距离

B.制动释放时间

C.制动时间

D.制动协调时间

27、电控发动机的燃油压力低会引起发动机不能起动或运转不良故障，这故障可能是由于

()，压力调节器或从油箱到燃油滤清器连接的任何地方有阻力所引起的。

A.燃油滤清器堵

B.回油管到油箱的管路有阻塞

C.脉动阻尼器故障

D.以上三者均有可能

28、门电路按构成方式不同，分为分立元件门电路和()门电路两类。

A.连续

B.集成

C.断开

D.直接

29、一辆汽车的易熔丝烧断了，在查出原因后，应()去进行修复。

A.用一根串联铜丝更换

B.安装一个线规尺寸比电路导线大 4 倍的导体

C.安装一个线规尺寸为电路导线 1/4 的导体

D.安装一个线规尺寸与电路导线相等的导体

30、下列不属于汽车底盘一级维护作业内容的是()。

A.检查离合器片

B.检查转向器

C.检查离合器自由行程

D.检查补足轮胎气压

31、传动系由()等组成。

A.离合器、变速器、冷却装置、主减速器、差速器、半轴

B.离合器、变速器、启动装置、主减速器、差速器、半轴

C.离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、半轴

D.离合器、变速器、电子控制装置、主减速器、差速器、半轴

32、轮速传感器极轴与齿圈的齿顶之间气隙为()。

A.1mM 左右

B.2mM 左右

C.0.1—0.2mm

D.0.3—0.5mm

33、安装在曲轴皮带轮附近或飞轮齿圈附近的曲轴位置传感器一般为 ()。

A.电磁感应式

B.光电式

C.霍尔效应式

D.电子机械式

34、启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为() Ω 。

A.1.5 ~ 2.6

B.1.6 ~ 2.6

C.2.6 ~ 2.7

D.2.7 ~ 2.9

35、汽车进厂后，进行行驶中检查，需检查的项目是()。

A.转向性能

B.电气设备是否齐全

C.安全机构的连接

D.灯光性能

36、()的功用是用来控制各汽缸的进、排气门开闭时刻，使之符合发动机工作次序和配

气相位的要求，同时控制气门开度的变化规律。

- A.推杆
- B.凸轮轴
- C.正时齿轮
- D.气门导管

37、关于车速里程表，甲说车走里程表的动力源来自变速器的输出轴；乙说车速里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上观点()。

- A.甲正确
- B.乙正确
- C.甲乙都正确
- D.甲乙都不正确

38、发动机曲轴裂纹易发生在轴颈与曲柄的连接处及()周围。

- A.曲拐
- B.配重
- C.润滑油眼
- D.主油道

39、车胎按帘线材料分为哪几类()。

- A.绵帘线式、人造丝帘线式、尼龙帘线式
- B.棉帘线式、胶帘线式、尼龙帘线式、钢丝帘线式
- C.棉帘线式、尼龙帘线式、钢丝帘线式
- D.胶帘线式、尼龙帘线式、钢丝帘线式

40、汽油机点火系可以将()供给的 12V 低压电变为 15 ~ 30kV 的高压电。

A.蓄电池

B.发电机

C.起动机

D.电源

41、排除制动防抱死装置失效故障后应该()。

A.检验驻车制动是否完全释放

B.清除故障代码

C.进行路试

D.检查制动液液面是否在规定的范围内

42、常见的 ASR 的控制调节主要包括()。

A.节气门控制

B.自动变速控制

C.制动力控制

D.转向机构控制

43、小型客车的座位数不超过()座。

A.9

B.5

C.16

D.20

44、一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在 1.5V 以上，并在()s 内保持稳定。

A.1

B.3

C.5

D.7

45、更换万向传动装置时 ,油嘴的安装方向应便于加注润滑脂。因此 ,油嘴必须朝向()一方。

A.万向节

B.中间支撑

C.传动轴

D.差速器

46、L 型汽油喷射系统的构造和工作原理与 D 型基本相同，但它是以()代替 D 型汽油喷射系统中的进气歧管压力传感器，提高了喷油量的控制精度。

A.爆震传感器

B.进气温度传感器

C.空气流量计

D.氧传感器

47、汽车制动时制动力取决于制动器制动力和()。

A.车轮制动器技术状况

B.制动系统压力

C.车轮与地面间附着力

48、氧化钛型氧传感器的半导体材料二氧化钛的阻值大小取决于()。

A.周围环境的氧浓度

B.周围环境的二氧化碳浓度

C.周围环境温度的高低

D.周围环境气压的高低

49、液压传动靠()来传递动力。

- A.油液的容积
- B.油液的黏度
- C.油液的压力
- D.油液的压缩性

50、汽车修理过程中，除车架和车身之外，其它零件组合件及总成都装配已修好的备用品，此法为()。

- A.就车修理法
- B.总成互换法
- C.专业分工法
- D.综合作业法

51、启动机开关刚接通时，驱动齿轮与止推垫圈之间的间隙值应为()。

- A.3 ~ 4mm
- B.4 ~ 5mm
- C.5 ~ 6mm
- D.7 ~ 8mm

52、晶体三极管有()个引出电极。

- A.一
- B.二
- C.三
- D.四

53、检测桑塔纳 2000GLS 型轿车的 JV 型发动机点火提前角时，发动机冷却水温至少在

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267021025161006040>