

1、东风 EQ1090 型汽车起动机全制动试验时，电流不大于()A。

A.120

B.240

C.360

D.650

2、汽车侧滑试验台的测量装置主要有()两种。

A.电位计式和应变仪式

B.差动变压器式和应变仪式

C.电磁感应式和电位计式

D.电位计式和差动变压器式

3、丰田汽车自动变速器故障代码人工读取，所需要短接的诊断端子是()。

A.TEI 和 E1

B.FP 和+B

C.TC 和 E1

D.OX 和 E1

4、实用中的化学电源，其实际容量总是低于理论容量而通常比额定容量大：

A.30%~40%

B.1 倍

C.50%

D.10%~20%

5、一般，中型载货汽车转向器的传动比为()。

A. $i=14 \sim 20$

B. $i=20 \sim 24$

C. $i=24 \sim 28$

D. $i=28 \sim 42$

6、曲柄连杆机构的作用是把燃气作用于活塞上的力变为曲轴的()。

A.力矩

B.旋转

C.转矩

D.转速

7、汽车行驶时，充电指示灯由亮转灭，说明()。

A.发电机处于他励状态

B.发电机处于自励状态

C.充电系统有故障

D.指示灯损坏

8、电控发动机燃油泵工作电压检测时，蓄电池电压、()、燃油滤清器和燃油泵继电器均应正常。

A.点火线圈电压

B.发电机电压

C.燃油泵熔丝

D.燃油泵

9、()能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A.车门锁拉杆卡住

B.车窗天线故障

C.遥控器故障

D.开关故障

10、已知两个用电器分别为 40W 和 20W 的灯泡，所加的电压均为 220V，则下列叙述不正确的是()。

A.40W 的灯比 20W 的灯亮

B.40W 的灯比 20W 的灯的电阻要小

C.40W 的灯要比 20W 的灯消耗的功率大

D.40W 的灯要比 20W 的灯消耗的功率小

11、甲技师说：液力变矩器和机械传动的效率可达 95—97%。乙技师说：液力变矩器最高传动效率一般只有 82~86%左右，而机械传动的效率可达 95-97%，所以装备液力变矩器自动变速器的车辆比装备手动变速器的车辆的经济性有所降低。你认为()。

A.仅甲正确

B.仅乙正确

C.甲和乙都正确

D.甲和乙都不正确

12、()用于将燃油喷入到进气道中。

A.油泵

B.喷油器

C.油压调节器

D.油压缓冲器

13、用百分表检测气门杆直线度时，将气门杆转动一周，百分表摆差（ ）即为气门杆直线度误差。

A.最大值

B.最小值

C.一半

D.两倍

14、ROM 表示()。

A.随机存储器

B.只读存储器

C.中央处理器

D.转换器

15、检查蓄电池外部是否清洁，主要看()上是否有污物堆积。

A.电池内部

B.电池外部

C.电池盖

D.电池侧面

16、()不是引起高速打摆现象的主要原因。

A.前轮胎修补、前轮辋变形、前轮毂螺栓短缺引起动不平衡

B.减振器失效，前钢板弹力不一致

C.车架变形或铆钉松动

D.前束过大、车轮外倾角、主销后倾角变小

17、按滤清方式不同，润滑系统机油滤清器可分为过滤式和离心式两种。()

A.正确

B.错误

18、}以下不属于发动机拆装作业的技术要求是()。

A.校紧曲轴主轴承和连杆轴承螺栓，其扭矩符合车型技术要求

B.燃料供给装置、空气供给装置和混合气形成装置等

C.油底壳衬垫完好有效，曲轴箱油面高度符合要求

D.发动机支架无断裂，发动机支承垫齐全完好，螺栓螺母紧固

19、正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是()。

A.没有职业道德的人不会获得成功

B.要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

C.事业成功的人往往并不需要较高的职业道德

D.职业道德是人获得事业成功的重要条件

20、下列哪种现象不属于制动跑偏的现象()。

A.制动突然跑偏

B.向右转向时制动跑偏

C.有规律的单向跑偏

D.无规律的忽左忽右的跑偏

21、()不是正时齿轮异响的特征。

A.间隙小，发出嗡嗡声，间隙大，发出散乱撞击声

B.发动机转速升高，声音随之加大

C.声音与发动机温度无关

D.发动机转速升高，声音随之变小

22、柴油机通过()将柴油喷入燃烧室。

A.喷油器

B.输油管

C.输油泵

D.喷油泵、

23、曲柄连杆机构由机体组、活塞连杆组、()三部分组成。

A.汽缸体

B.曲轴组

C.曲轴飞轮组

D.飞轮组

24、汽车进厂后要进行性能检验，不需进行检验的项目是()。

A.变速器工作性能

B.发动机功率检验

C.制动性能检验

D.转向轮定位检验

25、图中电流表的读数应为()。

A.0.25A

B.0.5A

C.0.8A

D.1A

26、压缩机驱动带断裂，会造成()。

A.冷气不足

B.系统太冷

C.间断制冷

D.不制冷

27、轿车的轮辋一般是()。

A.深式

B.平式

C.可拆式

D.圆形式

28、发动机活塞环选配的间隙检验项目至少应有()项。

A.五

B.四

C.三

D.二

29、发动机怠速时，点火提前角位于()值。

A.最大

B.较大

C.较小

D.最小

30、汽车在行驶过程中，抬起制动踏板后如果个别车轮的制动作用不能立即完全解除，会造成()。

A.燃油量不变

B.燃油量减少

C.燃油量增加

D.燃油温度下降

31、电器设备二级维护作业内容包括清洁起动机换向器，清洗检查轴承，填充()。

A.汽油

B.机油

C.密封胶

D.润滑脂

32、汽车发动机大修后，怠速运转稳定，转速波动不大于() r/min。

A.100

B.50

C.80

D.150

33、柴油发动机动力不足，可在发动机运转中运用()，观察发动机转速变化，找出故障缸

A.多缸断油法

B.单缸断油法

C.多缸断火法

D.单缸断火法

34、诊断发动机排放超标的仪器为()。

A.废气分析仪

B.汽车无负荷测功表

C.氧传感器

D.三元催化转化器

35、采用自动补偿封闭式散热器结构的目的是，是为了()。

A.降低冷却液损耗

B.队提高冷却液沸点

C.防止冷却液温度过高，蒸汽从蒸汽引入管喷出伤人

D.加强散热

36、()的作用是将高压电分配给各个分缸线。

A.分电器

B.点火线圈

C.电容器

D.火花塞

37、()可能发生在 A/C 工作时。

A.失速

B.加

C.失速、加速均不对

D.失速、加速均正确

38、一般冷态下，进气门间隙为 0.3 ~0.35mm，排气门间隙为 0.4?0.5mm。()

A.正确

B.错误

39、膜片弹簧式离合器的分离杠杆的平面度误差不得大于()mm。

A.0 . 1

B.0 . 3

C.0 . 5

D.0 . 7

40、一般来说，电动燃油泵的工作电压是(?)V。

A.5

B.12

C.24

D.42

41、职业意识是指人们对职业岗位的评价、()和态度等心理成分的总和，其核心是爱岗敬业精神，在本职岗位上能够踏踏实实地做好工作。

A.接受

B.态度

C.情感

D.许可

42、正确使用砂轮机的是()。

A.起动后即可进行磨屑

B.砂轮的搁架要贴紧砂轮

C.操作者尽量不要站在砂轮对面

D.砂轮机的旋向应使磨屑向上方飞离砂轮

43、汽车涉水后，制动效能()。

A.不受影响

B.下降

C.严重下降

D.不能恢复

44、将在使用指针式前束尺测量前束时，前束尺两端调整到同一高度，并调整刻度至零，拧紧锁紧螺钉。同时转动两车轮()，使前束尺在前轴前端的位置与在前轴后端时的位置处于相同的高度，此时所指的刻度为前束角。

A.450

B.900

C.1200

D.1800

45、51、汽车空调储液干燥器的功用是()。

(A)防止系统中水分与制冷剂发生化学作用， (B)防止膨胀阀处结冰和堵塞， (C)随时向系统补充制冷剂， (D)以上答案都对。

46、东风 EQ1092 型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和()等四部分组成。

A.轮毂

B.车轮

C.转向轴

D.横拉杆

47、制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，将导致(?)。

A.车辆行驶跑偏

B.制动不良

C.制动时间变短

D.制动距离变短

48、越野车要爬很大的坡角道，要求最大动力因数()。

- A.较小
- B.较大
- C.适中
- D.比轿车小

49、起吊链轮的正确使用方法是()。

- A.重量超过规定
- B.钢丝绳有损坏
- C.钢丝绳与尖锐部位

50、汽车数字式示波器()。

- A.波形轨迹为即时状态
- B.显示比模拟式示波器快
- C.图像不可以保存记录
- D.图像比较稳定，不会闪烁

51、昌河面包微型车的车架结构型式为()。

- A.边梁式车架
- B.中梁式车架
- C.综合式车架
- D.无梁式车架

52、国家标准规定共有()个标准公差等级。

- A.15
- B.20

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288017027134006034>