

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

2022 年初级车工作业考试题库及答案

一、单选题

- 1、在数控机床上使用的夹具最重要的是（）。（ D ）
- A、夹具的刚性好
- B、夹具的精度高
- C、夹具上有对刀基准
- D、夹具装夹方便
- 2、决定长丝杠的转速的是（）。（ B ）
- A、溜板箱
- B、进给箱
- C、主轴箱
- D、挂轮箱
- 3、砂轮的硬度取决于（）。（ B ）
- A、磨粒的硬度
- B、结合剂的粘接强度（）磨粒粒度
- C、磨粒率
- 4、由直线和圆弧组成的平面轮廓，编程时数值计算的主要任务是求各（）坐标。（ B ）
- A、节点
- B、基点
- C、交点
- D、切点

- 5、下列关于创新的论述，正确的是()。（ C ）
- A、创新与继承根本树立
- B、创新就是独立自主
- C、创新是民族进步的灵魂
- D、创新不需要引进国外新技术
- 6、根据基准功能不同，基准可以分为()两大类。（ A ）
- A、设计基准和工艺基准
- B、工序基准和定位基准
- C、测量基准和工序基准
- D、工序基准和装配基准
- 7、机械零件的真实大小是以图样上的()为依据。（ A ）
- A、比例
- B、公差范围
- C、技术要求
- D、尺寸数值
- 8、G00 代码功能是快速定位，它属于()代码。（ A ）
- A、模态
- B、非模态
- C、标准
- D、ISO
- 9、在工件上既需要加工平面，又需要加工孔时，可采用（ ）。
- （ B ）

A、粗铣平面---钻孔---精铣平面

B、先加工平面，后加工孔

C、先加工孔，后加工平面

D、任何一种形式

10、钨钴类硬质合金的刚性、可磨削性和导热性较好，一般用于切削()和有色金属及其合金。(D)

A、碳钢

B、工具钢

C、合金钢

D、铸铁

11、只读存储器只允许用户读取信息，不允许用户写入信息。对一些常需读取且不希望改动的信息或程序，就可存储在只读存储器中，只读存储器英语缩写：()。(C)

A、CRT

B、PIO

C、ROM

D、RAM

12、图样中螺纹的底径线用()绘制。(C)

A、粗实线

B、细点划线

C、细实线

D、虚线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345313302320011331>