

金属冶炼（铅、锌冶炼）主要负责人安全资格考试题及答案

单选题

压开关种类很多,其中既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断短路电流的高压开关是（ ）。

- A、. 高压断路器
- B、. 高压联锁装置
- C、. 高压隔离开关
- D、. 高压负荷开关

参考答案：A

298. 安全生产标准化评审分为（ ）级，（ ）级为最高。

- A、二级;二级
- B、四级;四级
- C、三级;一级

参考答案：C

397. 根据本质安全定义,下列装置或设备,属于从本质安全角度出发而采取的安全措施的是（ ）。

- A、切割机械上设置的光控断电装置
- B、汽车上设置的安全气囊
- C、现场作业人员佩戴的呼吸器

参考答案：A

496. 关于事故隐患排查治理制度,以下表述错误的是（ ）。

- A、生产经营单位应当采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患
- B、事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报
- C、县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度
- D、事故隐患应当报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门

参考答案：D

595. 安全生产标准化 PDCA 循环中的 A 是指（ ）。

- A、执行,实现目标

B、检查,找出问题

C、持续改进

参考答案: C

694. 下列事故统计指标中,属于绝对指标的是 ()。

A、百万工时伤害率

B、直接经济损失

C、百万吨死亡率

参考答案: B

793. 下列特种作业中,由安全生产监管监察机构负责培训和考核发证的是()。

A、压力容器操作人员

B、冶金煤气作业人

C、电梯操作人员

参考答案: B

892. 煤气管道着火,管径在 () mm 以下可直接切断煤气灭火。

A、300

B、100

参考答案: C

991. 关于安全生产法的立法目的,下列表述中不准确的是 ()

A、提升经济发展速度

B、保障人民群众生命和财产安全

C、防止和减少生产安全事故

D、加强安全生产工作

参考答案: A

1090. 违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定,在生产、储存、运输、使用中发生重大事故,造成严重后果的,构成 ()。

A、滥用职权罪

B、危险物品肇事罪

C、玩忽职守罪

参考答案: B

1 生产法规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 ()

- A、安全警示标志
- B、安全使用标志
- C、安全合格标志
- D、安全检验检测标志

参考答案: A

1289. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全时,正确的处理方式是 ()。

- A、签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调
- B、由各自主管的负有安全生产监督管理职责的部门确定生产经营活动方案
- C、各方自行采取安全措施
- D、互相提醒注意安全后继续进行生产经营活动

参考答案: A

1388. 依据中华人民共和国消防法的规定,公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务,造成人员伤亡,尚不构成犯罪的,给予 () 的行政处罚。

- A、罚款
- B、开除
- C、15 日以下拘留

参考答案: C

1487. 高处作业区周围的孔洞、沟道等不用设 ()。

- A、盖板
- B、绝缘挡板
- C、安全网

参考答案: B

1586. 中华人民共和国安全生产法规定,金属冶炼建设项目竣工投入使用的前提条件是 ()。

- A、安全设施验收合格
- B、取得安全使用证
- C、经监理检验合格

参考答案：A

1685. 依据工伤保险条例的规定, 在上下班步行途中, 受到机动车事故伤害的, () 为工伤。

- A、不得认定为工伤
- B、视同工伤
- C、认定为工伤

参考答案：C

根据中华人民共和国安全生产法, 金属冶炼建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门 ()。

- A、论证
- B、备案
- C、审查

参考答案：C

悬空高处作业人员应挂牢安全带, 安全带的选用与佩戴应符合国家现行标准安全带 (GB6095) 的有关规定, 安全带应拴在 ()。

- A、操作人员上方牢固处
- B、操作人员下方牢固处
- C、操作人员四周牢固处

参考答案：A

重大危险源根据其危险程度分为 () 级。

- A、三级
- B、五级
- C、四级

参考答案：C

() 应持有有效的特种作业人员操作证, 方可从事吊装作业指挥和操作。

- A、指挥人员

- B、起重工
- C、指挥人员、起重工

参考答案：C

一氧化碳中毒是由于含碳物质燃烧不完全时的产物经呼吸道吸入引起中毒，主要损害人的（）系统。

- A、呼吸
- B、神经
- C、消化

参考答案：B

在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处（如搭设脚手架或作业平台），并视作业条件设置（）。

- A、防护栏杆
- B、防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带
- C、张挂安全网、佩带安全带

参考答案：B

．依据中华人民共和国刑法的规定，构成消防责任事故罪的客观要件是（）。

- A、违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果
- B、违反消防管理法规，不及时采取消防安全防护措施，造成严重后果
- C、违反消防管理法规，不配备专门的消防器材，造成严重后果

参考答案：A

2478. 某铜冶炼工厂精炼工段四班进行 4#阳极炉出铜前的准备工作。凌晨 0:40 张某点燃液化石油气烧咀，开始烘烤中间包和流槽。2:10 烘烤结束，炉后操作工李某将液化石油气阀门关闭，并将烘烤烧咀扔至浇铸包东侧的地沟旁后，刚转身离去，地沟内遂发生了爆炸，产生的冲击波将地沟上的水泥盖板掀起，并使设在地沟西头的两台电子秤变形损坏；同时将李某掀翻在圆盘浇铸机底下，造成左臂、左腿等处被擦伤。请根据上述场景回答下列问题。该起事故的性质是（）。

- A、个人行为
- B、责任事故

C、刑事案件

参考答案：B

2577. 安全生产法规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的()。

A、安全使用标志

B、安全检验检测标志

C、安全合格标志

D、安全警示标志

参考答案：D

2676. 生产经营单位应结合本单位部门职能和分工,成立以()为组长,单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A、单位分管负责人

B、单位安全管理部门负责人

C、单位主要负责人(或分管负责人)

参考答案：C

2775. A公司投资1亿元在本公司厂区内筹建镁及镁合金生产厂。6月1日,项目通过招标确定B公司为总承包方负责此工程的设计、建造工作。按照安全生产相关规定,A公司与B公司在签订施工合同的同时,从安全方面还需要办理如下手续()。

A、事故应急救援预案

B、安全交底

C、安全生产管理协议

参考答案：C

2874. 用人单位职业病危害防治八条规定规定:必须在工作场所与作业岗位设置(),严禁隐瞒职业病危害。

A、警示标识

B、警示标识和告知卡

C、告知卡

参考答案：B

2973. 某企业在进行地下管道维修时, 由该企业一名员工带领当天从劳务市场招收的 3 名劳务人员直接进入现场工作, 1 名先入井的劳务人员中毒晕倒, 另外 3 名立即下井抢救, 因没有穿戴任何防护设备, 均中毒倒地, 导致 4 人死亡, 为防止类似事件再次发生, 应采取的防范措施是 ()。

- A、不得招用临时工从事井下作业
- B、对新工人进行安全知识培训后上岗
- C、不准任何人再进入该井

参考答案: B

3072. 危险化学品单位未按照标准对重大危险源进行辨识的, 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门 ()。

- A、可处 1 万元以上 3 万元以下罚款
- B、立即停产整顿
- C、给予警告, 可处 5000 元以上 3 万元以下罚款

参考答案: C

3 据中华人民共和国安全生产法规定, 对生产经营单位安全生产工作全面负责的是生产经营单位的 ()。

- A、主要负责人
- B、工会负责人
- C、分管安全生产的负责人

参考答案: A

3270. 输粉、喷吹系统的供气 (压缩空气或氮气) 管道均应设置 ()。

- A、球阀
- B、截止阀
- C、闸阀
- D、逆止阀

参考答案: D

337. 安全生产事故隐患指在生产经营活动中存在可能导致事故发生的 ()、人的不安全行为和管理上的缺陷。

- A、落后的设备

B、环境因素

C、物的危险状态

参考答案：C

3469. 接地是防止静电事故最常用、最基本的安全技术措施。由于静电本身的特点, 静电接地与电气设备接地的技术要求有所不同。下列做法中, 不符合静电接地技术要求的是 ()。

A、. 使防静电接地电阻越小越好

B、. 装卸工作开始前先连接接地线, 装卸工作结束后才能拆除接地线

C、. 将现场所有不带电的金属杆连接成整体

D、. 防静电接地在一定情况下可与电气设备的接地共用

参考答案：C

3568. 企业应每 () 年至少一次对安全法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

A、2 年

B、1 年

C、3 年

参考答案：B

3667. 使用天然气时应打开 () 个以上喷嘴。

A、1

B、3

C、2

参考答案：C

3766. 依据中华人民共和国安全生产法的规定, 生产经营单位主要负责人不依照本法规定保证安全生产所必需的安全投入, 导致发生生产安全事故, 尚不构成犯罪的, 给予主要负责人 () 的行政处分。

A、撤职

B、降级

C、开除

参考答案：A

3865. 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员, 必须经过(), 持证上岗, 并必须定期进行体格检查。

- A、专业技术培训;
- B、专业技术培训及专业考试合格
- C、专业考试合格;

参考答案: B

3964. 打锤时, 应检查锤头和锤把是否牢固, 严禁() 抡锤。

- A、戴口罩
- B、戴毛巾
- C、戴手套

参考答案: C

4063. 特种设备生产、经营、使用、检验、检测应当遵守有关() 及相关标准。

- A、企业安全方针
- B、企业经营
- C、特种设备安全技术规范

参考答案: C

4162. 生产经营单位采用新工艺、新技术、(), 必须了解、掌握其安全技术特性, 采取有效的安全防护措施, 并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

- A、新方法
- B、新材料
- C、新标准

参考答案: B

4261. 企业安全生产培训管理包括识别培训需求、制定培训计划、实施培训过程、评估培训效果和保存培训记录等, 下列关于安全生产培训管理说法正确的是()。

- A、识别培训需求就是分析安全安全生产法律法规的要求
- B、培训效果的评估方法之一是跟踪员工现场应用能力
- C、制定培训计划就是制定培训大纲

参考答案：B

4360. 生产经营单位应当为从业人员提供符合（）的劳动防护用品, 不符合要求的, 不准提供。

- A、国家标准或者行业标准
- B、行业标准或者企业标准
- C、国家标准或者企业标准
- D、企业标准或者地方标准

参考答案：A

446. 关于安全生产工作机制, 不正确的表述是（）

- A、政府负责
- B、职工参与
- C、行业自律
- D、社会监督

参考答案：A

4559. 生产经营单位（）工程项目的安全设施, 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

- A、新建、扩建、改建
- B、新建、扩建、引进
- C、新建、扩建、装修

参考答案：A

4658. 根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定, 安全生产事故隐患分为一般事故隐患和（）。

- A、重大事故隐患
- B、较大事故隐患
- C、特别重大事故隐患

参考答案：A

4757. 锅炉排污、放气应站在（）位置。

- A、上风口
- B、对面

C、下风口

参考答案：A

4856. 根据中华人民共和国安全生产法, 国家实行生产安全事故（）, 依照有关法律法规规定, 追究生产安全事故责任人员的法律责任。

A、报告与调查处理制度

B、责任追究制度

C、批复制度

参考答案：B

4955. 爆炸危险区域的划分应按爆炸性粉尘的量、（）和通风条件确定。

A、爆炸下限

B、爆炸极限

C、爆炸上限

参考答案：B

5054. 直接接触电击是人体触及正常状态下带电的带电体时发生的电击。预防直接接触电击的正确措施是（）。

A、. 绝缘、屏护和间距

B、. 保护接地、屏护

C、. 保护接地、保护接零

D、. 绝缘、保护接零

参考答案：A

5153. 企业安全生产标准化基本规范要求企业对安全生产标准化工作进行（）和申请外部评审定级。

A、自主评定

B、第三方评定

C、行业评定

参考答案：A

5252. 进入煤气设备内部工作时, 所用照明电压不得超过（）。

A、36V

B、24V

C、12V

参考答案：C

5351. 某从业人员通过安全教育培训, 掌握了岗位操作规程, 但因未遵守操作规程而造成事故, 则该行为人应负 () 责任。

A、次要

B、间接

C、直接

参考答案：C

5450. 某日 16 时 10 分, 某厂维修班开始进行连接污油池的污油管线作业。16 时工甲将带有底阀的污油管线放入污油池内, 当时污油池内的油水液面高度为 500cm, 上面浮有 30cm 厚的油污。在连接距离液面 100cm 高的法兰时, 由于法兰无法对正而连接不上, 班长乙决定采取焊接方式。分电焊工丙带着电焊机到达现场, 由于是油气场所作业, 电焊工丙在现场准备好后, 去车间办理动火票。钳工甲见电焊工丙迟迟没有回来, 又快到下班时间, 于是用电焊开始焊接。焊接进行 3 分钟左右, 发生油气爆炸, 爆炸将污油池水泥盖板掀翻, 污油池着火。钳工甲掉入污油池内死亡。请根据上述场景回答下列问题。该起事故中, 爆炸的直接原因是 ()。

A、通风不良

B、违章动火

C、作业场所狭窄

参考答案：B

555. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入, 予以保证的是 ()。

A、当地县级以上人民政府

B、生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人

C、生产经营单位的财务部门

D、主管的负有安全生产监管职责的部门

参考答案：B

5649. 使用电气设备时, 由于维护不及时, 当 () 进入时, 可导致短路事故。

A、强光辐射

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345344333244011100>