学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

2023 年【湖南省安全员-C 证】新版试题及答案

1、【多选题】事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（）。（ABCD）

A、迟报

B、漏报

C、谎报或者

D、瞒报

E、通报

2、【多选题】使用旧扣件时，应遵守下列有规定（）。（AD）

A、有裂缝、变形的严禁使用

B、有裂缝、但不变形的可以使用

C、有变形、但无裂缝的可以使用

D、出现滑丝的必须更换

E、螺栓锈蚀、变曲变形的可以使用

3、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（）。（CDE）

A、施工单位自主决定培训

B、培训制度无硬性规定

C、施工单位应当加强对职工的教育培训

D、施工单位应当建立、健全教育培训制度

E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

4、【多选题】几台千斤顶同时作业时，就注意的事项有（）。

（ABCD）

A、服从统一指挥

B、动作一致

C、保证同步顶升

D、确保同步降落

E、以上都不对

5、【多选题】双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应不大于（）。

（AD）

A、架高不大于 50m 时，40m2

B、架高不大于 50m 时，50m2

C、架高大于 50m 时，30m2

D、架高大于 50m 时，27m2

E、架高大于 50m 时，60m2

6、【多选题】国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔，直径 800mm，高 12mm，工作压力为 0.1MPa，1965 年投产。1974 年在使用中断裂爆炸，造成较大的经济损失。事后经查，使用的变换气中有硫化氢等腐蚀气体，而导致壁厚逐渐减薄，且在使用中未进行定期检验，没有发现越来越严重的腐蚀缺陷。经对壁厚测量，原设计壁厚为 12mm 的塔体仅剩下 3mm。请分析原因。（）（AB）

A、氧气的窜入可燃气体系统内，使氨氧混合气引起爆炸。

B、工作失误，连接管道上有两个应该关闭的阀门没有关闭。

7、【多选题】土石方工程的主要内容包括：（）。（ABCDE）

A、挖掘、运输

B、填筑、压实

C、排水降水

D、土壁支撑设计

E、施工准备

8、【多选题】基坑开挖过程中如何排水？（）。（ABCDE）

A、在坑底设集水井

B、沿坑底的周围或中央开挖排水沟

C、把水引入集水井

D、然后用水泵抽走

E、抽出的水应予以引开，严防倒流

9、【多选题】安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员（）。（ABCE）

A、站在独立梁底模上操作

B、站在模板支架上操作

C、站在柱模支架上操作

D、站在扶梯上操作

E、在底模、柱模支架上通行

10、【多选题】扣件式钢管应检查的项目有（）。（ABC）

A、质量合格证

B、质量检验报告

C、是否平直、光滑、不应有裂缝、结疤、分层硬弯、压痕和深

刻划道等

D、采购合同

E、钢管的表面硬度

11、【多选题】施工单位应当在（）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。（BCDE）

A、施工围墙

B、施工起重机械

C、临时用电设设施

D、脚手架

E、基坑边沿

12、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目（）。（AD）

A、应当编制专项安全施工组织设计

B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C、不必编制专项安全施工组织设计

D、采取安全技术措施

E、视情况决定是否采取安全技术措施

13、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有（）。（AB）

A、生产（制造）许可证

B、产品合格证

C、生产日期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/388020011124006052