工程制图及CAD-知到答案、智慧树答案

第一章单元测试


1、[选择题]：机械图样中的比例就是用实物比图形的比例尺（）
选项：
A:对
B:错
参考正确答案:【错】

2、[选择题]：留有装订边的图框，装订边处宽度为（）mm。
选项：
A:5
B:25
C:20
D:10
参考正确答案:【25】

3、[选择题]：机械样板图应保存为（）格式。
选项：
A:.dwf
B:.dwt
C:.dwg
D:.stl
参考正确答案:【.dwt】

4、[选择题]：国标规定尺寸标注应放在（）图层。
选项：
A:10
B:02
C:09
D:08
参考正确答案:【08】


5、[选择题]：中间圆弧与已知的两圆弧外公切时，绘制完成后，需要将多余的弧去掉，应用到的操作是（）。





选项：
A:修剪（trim）
B:打断于点（break）
C:删除（delete）
D:打断（break）
参考正确答案:【修剪（trim）】


6、[选择题]：带有圆弧连接的平面图形绘制时，作图的顺序应为（）
选项：
A:先画连接圆弧，再画已知圆弧，最后中间圆弧。
B:先画中间圆弧，再画已知圆弧，最后连接圆弧。
C:先画已知圆弧，再画中间圆弧，最后连接圆弧。
D:先画已知圆弧，再画连接圆弧，最后中间圆弧。
参考正确答案:【先画已知圆弧，再画中间圆弧，最后连接圆弧。】


7、[选择题]：A3图纸的图幅为（）
选项：
A: 594×420
B: 841×594
C: 420×297
D: 297×210
参考正确答案:【 420×297 】

8、[选择题]：正六边形的尺寸标注正确的是（）。
选项：
A: 

B: 

C: 

D: 

参考正确答案:【 

】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395321032234011114