（完整版）输气工初级（带答案）职业技能鉴定试题集-输气工初级

一、选择题（每题有 4 个选项，只有 1 个是正确的，将正确的选项号填入括号内）

1、AA001　大多数气田的天然气是可燃性气体，主要成分是（B），还含有少量非烃气

体。

（A）液态烃类（B）气态烃类（C）环烷烃类（D）非烃类

2、AA001　天然气是一种（C）气体。

（A）低密度、高粘度、无色（B）高密度、高粘度、无色

（C）低密度、低粘度、无色（D）低密度、低粘度、有色

3、AA001　天然气的下列组分中，不可燃的组分有（D）。

（A）硫化氢（B）一氧化碳（C）硫醇（D）氮气

4、AA002　无机学说认为，石油、天然气是由（）生成的。

（A）无机物质（B）氧化物（C）水（D）微生物

5、AA002　研究认为，石油天然气在转化过程中，温度对转化的影响很大，能将有机质

转化成石油的最高温度叫（）。

（A）最高门限温度（B）门限温度（C）最低门限温度（D）最佳温度

6、AA002　天然气的成因，有机学说认为，在还原环境中，有机质在温度、压力、细菌、

（）等作用下，慢慢转化成了油和气。

（A）H2O　（B）O2　（C）CO2　（D）催化剂

7、AA003　天然气发热量高，其热值约为（）。

（A）33.44~39.87MJ/m3　（B）33.44~39.87GJ/m3

（C）33.44~39.87kJ/m3　（D）33.44~39.87J/m3

8、AA003　天然气中甲烷经蒸汽转化和部分氧化可制成全成气（CO+H2　），用它可生产（）

和合成气等系列产品。

（A）煤气（B）钾肥（C）甲醇（D）液化气

9、AA003　天然气经高温热解可得（），它被誉为“有机合成工业之母”。

（A）甲烷（B）乙烯（C）乙烷（D）乙炔

10、AA004　根据天然气的定义，天然气是（）。

（A）不可燃烧气体混合物（B）液体混合物

（C）甲烷（D）烃类气体和杂质的混合物

11、AA004　天然气的主要成分是（）。

（A）乙烷（B）甲烷（C）丙烷（D）丁烷

12、AA004　我国规定天然气含硫量在（）mg/m3　以上的天然气称为酸性气。

（A）15　（B）25　（C）20（D）10

13、AA005　天然气体积组成的表述是：在（）的温度、压力下，单位体积的天然气

中某种组分所占的体积分数称为该组分的体积组成。

（A）相同（B）不同（C）有关（D）标准

14、AA005　在混合气体中，每一组分气体都服从（），在同温同压下，天然气的摩尔

组成在数值上等于它的体积组成。

（A）牛顿定律（B）安培定律

（C）阿伏伽德罗定律（D）万有引力定律

15、AA005　天然气的组成表示方法通常有（）。

（A）体积组成、质量组成、重力组成（B）体积组成、摩尔组成、重量组成

（C）摩尔组成、重量组成、体积组成（D）体积组成、摩尔组成、质量组成

16、AA006　由（）两种元素组成的有机化合物称为烃。

（A）碳、氢（B）碳、氧（C）氧、氢（D）氧、硫

17、AA006　最简单的烷烃是甲烷，其分子式为（）。

（A）C_2H_6　（B）CH_4　（C）C_3H_8　（D）C_4H_{10}

18、AA006　乙烷、丙烷、丁烷在常温常压下都是（）。

（A）液体（B）液、固混合物（C）固体（D）气体

19、AA007　天然气中的含硫组分可分为（）两大类。

（A）硫化氢和硫磺（B）有机硫和硫醚

（C）无机硫化物和有机硫化物（D）无机硫和硫化氢

20、AA007　硫化氢水溶液叫（）。

（A）硫酸（B）硫氢酸（C）硫化酸（D）硫化氢

21、AA007　甲硫醇的分子式（）。

（A）CH_3OH　（B）CH_3OOH　（C）CH_4OH　（D）CH_3SH

22、AA008　二氧化碳的分子式为（）。

（A）CO　（B）CO_2　（C）$CaCO_3$　（D）CH_4

23、AA008　下列气体可燃烧的是（）。

（A）氮气（B）二氧化碳（C）氢气（D）氧气

24、AA008　下列说法正确的是（）。

（A）氮气比氢气稍重（B）氮气比空气重

（C）氮气可燃（D）氮气有臭味

25、AA009　干气的甲烷含量一般均在（）以上。

（A）90%　（B）95%　（C）85%　（D）80%

26、AA009　气田气中，甲烷的含量一般达（）以上，戊烷以上的组分很小。

（A）50%　（B）80%　（C）20%　（D）10%

27、AA009　经净化处理后的天然气称为（）。

（A）干气（B）湿气（C）贫气（D）净化气

28、AA010　有关天然气相对分子质量的说法正确的是（）。

（A）有固定的相对分子质量（B）没有固定的相对分子质量

（C）分子式为 CH_4　（D）分子式为 H_2S

29、AA010　保持物质原有成分和一切化学性质的最小微粒子是（）。

（A）中子（B）电子（C）原子（D）分子

30、AA010　化学上采用C12 的质量的（）作为测量一切分子的质量的单位。

（A）1/3 （B）1/4 （C）1/12 （D）1/18

31、AA011　密度一般用符号（）表示。

（A）ρ （B）m （C）G （D）M

32、AA011　在国际单位制中，密度的单位为（）。

（A）kg/L （B）g/cm3 （C）kg/L （D）kg/m3

33、AA011　天然气的密度可用（）求得。

（A）ρ=ρiy i （B）ρ=ρ1y1+ρ2y2 （C）ρ=∑yiρi（D）ρ=ρ1+ρ234、AA012　有关天然气相对密度，下列说法正确的是（）。

（A）单位为 m3 （B）单位为 kg/m3 （C）单位为 g/cm3 （D）没有单位 35、AA012　对天然气相对密度下列说法正确的是（）。

（A）相对密度不是一个定植（B）相对密度的值为 1

（C）相对密度是一个定值（D）相对密度的值为 0.1

36、AA012　天然气的相对密度一般小于 1，约在（）之间，所有天然气比空气轻。

（A）0.2~0.4 （B）0.5~0.7（C）0.6~0.8 （D）0.4~0.8

37、AA012　在相同的压力、温度条件下，天然气的密度与（）密度之比称为天然气

的相对密度。

（A）空气（B）氧气（C）干空气（D）二氧化碳

38、AA013　在国际单位制中，压力的单位是（）。

（A）kg/c ㎡（B）J/㎡（C）N/ ㎡（D）kgf/c ㎡

39、AA013　有关绝压、表压和大气压关系的表述正确的是（）。

（A）p 绝=p 表+p a （B）p 表=p 绝+p a

（C）p a=p 绝+p 表（D）p a=p 真-p 绝

40、AA013　有关绝压、真空度和大气压关系表述正确的是（）。

（A）p a=p 绝-p 真（B）p 真=p a-p 绝（C）p 绝=p 真-p a（D）p a=p 真-p 绝 41、AA014　热力学温标的符号为（）。

（A）t （B）T （C）k （D）℃

42、AA014　绝对零度为（）℃。

（A）273　（B）273.15　（C）-273.15（D）-273

43、AA014　温度的度量标准叫（）。

（A）温标（B）温度（C）摄氏温标（D）热力学温标 44、AA015　国际单位制中，体积的单位为（）。

（A）cm3　（B）L　（C）mL　（D）m3

45、AA015 Φ273×11 长 1000m　的管道其容积是（）m3 。

（A）688.14　（B）49.45　（C）888.14　（D）988.14 46、AA015 Φ711×10 长 500m　的管道其容积是（）m3 。

（A）187.41　（B）2084.87　（C）3084.87　（D）4084.87 47、AA016　天然气的粘度与天然气的（）有关。

（A）相对分子质量、组成、温度、压力

（B）相对分子质量、密度、温度、压力

（C）组成、密度、湿度、压力

（D）相对分子质量、组成、密度、压力

48、AA016　在低压条件下，天然气（）。

（A）粘度随温度的升高而减小

（B）压力变化对气体粘度影响不明显

（C）粘度随相对分子质量的增大而增大

（D）非烃类气体的粘度比烃类气体的粘度低

49、AA016　天然气动力粘度的法定单位是（）。

（A）托（B）泊（C）帕·秒 D（）毫托秒

50、AA017　天然气热值的法定计量单位是（）。

（A）焦耳/克（B）焦耳/标准立方米（C）千卡/千克（D）卡/标准立方米 51、AA017　天然气燃烧时，不包括水的汽化潜热在内的燃烧值称为（）。

（A）全热值（B）高热值（C）低热值（D）热值

52、AA017　在衡量天然气的热值时，有（）两种热值指标。

（A）全热值、高热值（B）净热值、低热值

（C）全热值、低热值（D）高热值、低热值或全热值、净热值 53、

AA018　天然气的绝对湿度的计算公式为 E=m　w/v，m　w 意思是（）。

（A）天然气的体积（B）天然气中水蒸气的质量

（C）天然气的质量（D）天然气的密度

54、AA018　相对湿度的计算公式是 Φ=（E/Es）×100%，式中的 Es 的意思是（）。

（A）绝对湿度（B）湿度比（C）湿度（D）饱和绝对湿度

55、AA018　在一定的压力下，刚达到饱和绝对湿度时的温度称为天然气的（）。

（A）冰点（B）熔点（C）露点（D）相平衡点

56、AA019　在常温常压下，天然气的爆炸限为（）。

（A）5%~10%　（B）5%~15%　（C）4%~74.2%　（D）58%

57、AA019　当压力低于 6665Pa 时，天然气与空气的混合物遇明火（）。

（A）会发生爆炸（B）达到爆炸限会发生爆炸

（C）不会发生爆炸（D）结果不能确定

58、AA019　天然气爆炸极限随压力的升高爆炸上限急剧增加，当压力为 1.5×107Pa 时，

把这上限为（）。

（A）58%　（B）48%　（C）38%　（D）68%

59、AB001　当光源移到无穷远处时，（）所得的图像就是这个物体的平行投影。

（A）投影线相交于一点（B）投影线相互平行

（C）投影线杂乱无章（D）没有投影线

60、AB001　平行投影法分为（）两种。

（A）正投影法和斜投影法（B）平面投影法和点投影法

（C）正投影法和平面投影法（D）点投影法和平面投影法

61、AB001　机械图样主要是用（）法画出的。

（A）中心投影（B）平面投影（C）斜投影（D）正投影

62、AB001　铅垂线在其投影面上聚积为（）。

（A）交叉线（B）直线（C）两个点（D）一个点

63、AB002　平面垂直投影面，投影（）。

（A）成一点（B）成直线（C）形改变（D）实形现

64、AB002　平面平行投影面，投影（）。

（A）成一点（B）成直线（C）实形现（D）形改变

65、AB002　下列不属于投影面水平线的是（）。

（A）正平线（B）侧平线（C）水平线（D）交叉线

66、AB003　三视图中物体在（）面上的投影，称为左视图。

（A）V　（B）H　（C）W　（D）L

67、AB003　三视图是指（）三个视图。

（A）主视图、俯视图、右视图（B）俯视图、左视图、右视图

（C）主视图、左视图、右视图（D）主视图、俯视图、左视图

68、AB003　三视图中与W　面平线且与V、H 垂直的平面是（）。

（A）铅垂面（B）背立面（C）平面（D）主视图

69、AB004　平行于W　面且倾斜于V、H 面的直线称为（）。

（A）水平线（B）正垂线（C）铅垂线（D）侧平面

70、AB004　一个物体的大小由长、宽、高三个方向的尺寸决定，下列命题中正确的是

（）。

（A）主视图反映物体的长和宽（B）俯视图反映物体的长和高

（C）左视图反映物体的宽和高（D）主视图反映物体的宽和高

71、AB004　一个平面在V 面上的投影为平面的实形，在W　面上的投影为直线，该平面

是（）。

（A）水平面（B）正平面（C）铅垂线（D）正铅面

72、AB005　下面图线的名称是（）。

————

（A）波浪线（B）双折线（C）边界线（D）断裂线

73、AB005　在机械制图中，下列哪个是不可用的图线（）。

（A）波浪线（B）双折线（C）断裂线（D）虚线

74、AB005　在机械制图中画图狂和轮廓线应该用（）。

（A）细实线（B）波浪线（C）粗实线（D）虚线

75、AB006　粗实线用于绘制零件的（）和可见过渡线。

（A）尺寸线（B）可见轮廓线（C）引出线（D）所有线

76、AB006　表示运动零件的极限位置轮廓，应该用（）绘制。

（A）虚线（B）细实线（C）双点画线（D）点画线

77、AB006　机械制图图线中粗实线图线宽度为（）。

（A）b=0.52mm　　（B）b=12mm　　（C）b=13mm　　（D）b=0.51mm

78、AB007　机械制图图线中细实线的图线宽度为（）。

（A）b　（B）b/2　（C）b/3　（D）b/4

79、AB007　机械制图图线中圆中心线的画法，下列中不正确的是（）。

（A）圆心应是点画线的点

（B）圆中心线应用细点画线画出

（C）点画线应超出圆外 3~5mm

（D）直径小于 12mm　的圆可用细实线代替细点画线

80、AB007　下列对机械制图图线中虚线的线型要求正确的是（）。

（A）图线宽度约 b/4(b 为粗实线宽度，约等于 0.52mm)

（B）线段两端要平齐，两侧要光滑清洁

（C）线段长度和间隔可以大于 10mm

（D）直径小于 12mm　的圆可用虚线代替细点画线

81、AB007 A4　图纸的大小为（）。

（A）420mm×594mm　（　　B）180mm×297mm

（C）210mm×297mm　（　　D）210mm×260mm

82、AB008　留装订边的图纸左侧纸边界线距离图框线的距离为（）mm　。

（A）10　（B）15　（C）20　（D）25

83、AB008　需微缩复制的图纸，图纸四边应有对中标志，对中标志应采用（）绘制。

（A）细实线（B）粗实线（C）虚线（D）粗点画线

84、AC001　用以量度（）大小的一个正确量称为计量单位。

（A）固定物体（B）不固定任意物体

（C）同类量（D）不同类量

85、AC001　由基本单位和导出单位构成一个完整的体系称为（）。

（A）单位（B）单位制（C）法定单位（D）法定单位制 86、AC001　我国法定计量单位采用的单位制是（）制。

（A）米、千克、秒（B）厘米、克、秒

（C）米、千克力、秒（D）米、吨、秒

87、AC002　法定计量单位中，长度单位的主单位是（）。

（A）米（B）千米（C）厘米（D）毫米

88、AC002　法定计量单位中，质量单位的主单位是（）。

（A）千克力（B）克（C）吨（D）千克

89、AC002　水在某管道中的流速为 0.78m/s，等于（）km/h 。

（A）28.08 （B）280.8 （C）2.808 （D）2808

90、AC003　帕斯卡是国际单位制的（），也是中国的法定计量单位。

（A）基本单位（B）辅助单位

（C）具有专门名称的导出单位（D）十进倍数单位

91、AC003　国际单位制是国际计量大会在 1960 年通过的一种单位制，其基本单位是

（）。

（A）长度：米；质量：摩尔；时间：秒；电流：安培

（B）长度：米；时间：小时；物质的量：摩尔；质量：千克

（C）物质的量：摩尔；温度：摄氏度；发光强度：坎德拉

（D）时间：秒；热力学温度：开尔文；长度：米；发光强度：坎德拉；质量：千克；物质的量：摩尔；电流：安培

92、AC003　功率的法定计量单位符号是（）。

（A）J （B）A （C）V （D）J/s

93、AC004 8h24min　等于（）d。

（A）8.24 （B）0.35 （C）0.73 （D）1/3

94、AC004 35ml=　（）m3 。

（A）0.35 （B）0.35

（C）3.5×10—5 （D）3.5×10—6

95、AC004 0.5℃等于（） K。

（A）293.65 （B）273.5 （C）273.65 （D）0.5

96、AC004 1 标准物理大气压=（）Pa。

（A）0.0980665 （B）0.101325 （C）98.0665 （D）101325

97、AD001 钢丝钳又名（）。

（A）鲤鱼钳（B）花腮钳（C）水泵钳（D）圆嘴钳

98、AD001 钢丝钳用于（）或弯折薄片。

（A）夹持（B）敲打（C）压紧（D）旋转

99、AD001 钢丝钳旁刃口作用是（）细金属丝。

（A）收紧（B）夹持（C）切断（D）修理 100、AD002 双头梅花扳手又名（）。

（A）牙扳手（B）眼睛扳手（C）扭力扳手（D）增加扳手 101、AD002 每把双头梅花扳手均可适用于（）规格的六角头或六角螺栓。

（A）四种（B）一种（C）三种（D）两种 102、AD002 双头梅花扳手规格指适用的螺栓的六角头或六角螺栓（）mm 。

（A）对边宽度（B）对边高度（C）对边角度（D）对边深度 103、AD003 F 扳手一般可以用钢材焊制，也有用（）锻制的。

（A）铸铁（B）硬塑料

（C）钢筋（D）防爆金属材料

104、AD003 F 扳手因其外形酷似英文字母 F，故称“F 扳手”，也称为（）。

（A）阀门扳手（B）眼镜扳手（C）牙扳手（D）活络扳手 105、AD003 使用（）开关阀门时，因其开口处材质硬度大于手轮材质硬度，会对手轮的涂漆和本体造成划伤。

（A）F 扳手（B）活动扳手（C）管钳（D）呆扳手 106、AD004 活动扳手又名（）。

（A）活络扳头（B）牙扳手（C）扭力扳手（D）增加扳手 107、

AD004　长度为 300mm　，最大开口宽度为 36mm　的活动扳手，试验扭矩为（）N·m。

（A）505　（B）515　（C）525　（D）535 108、AD004　长度为 600mm　，最大开口宽度为 65mm　的活动扳手，试验扭矩为（）N·m。

（A）895　（B）975　（C）2935　（D）1975 109、AD005　双头呆扳手又叫（）。

（A）双头扳手（B）双头套筒扳手

（C）双头、多用扳手（D）两用扳手

110、AD005　双头呆扳手用以（）六角头或方头螺栓（螺母）。

（A）紧固（B）拆卸

（C）紧固或拆卸（D）调节或紧固

111、AD005　呆头扳手规格为 10mm　，扭矩系列为 C 的扭矩值为（）N·m。

（A）300.7　（B）100.7　（C）200.7　（D）24.7 112、AD006　套筒扳手可分为手动和（）两种类型。

（A）电动（B）气动（C）机动（D）液动 113、AD006　套筒扳手由各种套筒、转动附件和（）组成。

（A）转向手柄（B）连接件（C）通用柄（D）接杆

114、AD006　下列名称不属于套筒扳手转动附件的是（）。

（A）快速摇柄（B）弯柄（C）通用手柄（D）万向接头 115、AD007　内六角扳手的公称尺寸 S 指的是（）。

（A）长脚长度（B）短脚长度（C）对边距离（D）六棱柱变长

116、AD007　公称尺寸为 2.5mm　，长脚长度为 56mm　，短脚长度为 18mm　的内六角扳手，普通级试验扭矩为（）N·m。

（A）3.0（B）5.2（C）12.0（D）24.0

117、AD007　公称尺寸为 14mm　，长脚长度为 140mm　，短脚长度为 56mm　的内六角扳手，普通级试验扭矩为（）N·m。

（A）280　（B）380　（C）580　（D）480

118、AD008　一字型螺钉旋具，可用于紧固或拆卸（）螺钉。

（A）一字（B）十字钉（C）一字槽（D）十字槽 119、AD008

木柄和塑柄螺钉旋具分普通式和（）两种。

（A）扭矩式（B）旋转式（C）压力式（D）穿心式

120、AD008　能承受较大的扭矩，并可在尾部用手锤敲击的旋具是（）。

（A）木柄穿心螺钉旋具（B）普通式

（C）敲击式（D）压力式

121、AD009　规格为 600mm　的管钳，其夹持管子最大外径为（）mm　。

（A）60　（B）100　（C）80　（D）75

122、AD009　规格为 900mm　的管钳，其夹持管子最大外径为（）mm　。

（A）70　（B）85　（C）100　（D）110

123、AD009　通常人们常说的“24”（英寸）管钳是指管钳的（）。

（A）长度（B）宽度（C）开口直径（D）质量

124、AD010　钳工锤的规格是以（）表示的。

（A）锤头质量（kg）（B）锤头质量（g）

（C）锤手柄长度（in）（D）锤手柄长度（mm　）

125、AD010　钳工锤手柄一般为（）mm　左右。

（A）100　（B）200　（C）300　（D）400

126、AD010　常用钳工锤有 0.25kg、0.50kg、（）kg 和 1.0kg 四种规格。

（A）0.6（B）0.65　（C）0.85　（D）0.75

127、AD011　对于一些比较精密的工件锉削，应选用（）。

（A）平锉（B）什锦组锉（C）方锉（D）无锉

128、AD011　加工凸弧面工件表面，锉刀应选用（）。

（A）平锉（B）圆锉（C）半圆锉（D）三角锉

129、AD011　锉刀又叫（）。

（A）锯锉（B）刀锉（C）钳工锉（D）锡锉

130、AD012　电工刀又叫（）。

（A）滚花刀（B）刮刀（C）水手刀（D）整形刀

131、AD012　规格代号为 1 的单用电工刀刀柄长度为（）mm　。

（A）105　（B）115　（C）120　（D）125

132、AD012　规格代号为 3 的单用电工刀刀柄长度为（）mm　。

（A）90　（B）105　（C）100　（D）95

133、AD013　喷漆枪又名（）。

（A）喷枪（B）油枪（C）高压油枪（D）高压气源枪

134、AD013　型号为 PQ-1　的喷漆枪储漆罐的容量为（）L。

（A）0.2（B）0.6（C）0.4（D）0.8

135、AD013　型号为 PQ-1B　的喷漆枪储漆罐的容量为（）L。

（A）0.3（B）0.4（C）0.5（D）0.6

136、AD014　粗齿钢锯条齿距的大小为（）mm　。

（A）1.6（B）1.8（C）1.4（D）1.2

137、AD014　锯割软厚工件应选用（）锯条。

（A）粗（稀）齿（B）中齿

（C）细（密）齿（D）任意一种齿距

138、AD014　锯条根据锯齿齿距的大小，分为细齿、中齿和粗齿三种，中齿的齿距为（）mm　。

（A）1.0（B）1.1（C）1.8（D）1.14

139、AD015 2　型管子割刀切割的管径为（）mm　。

（A）10~25　（B）12~50　（C）25~80　（D）50~100

140、AD015 3　型管子割刀切割的管径为（）mm　。

（A）10~25　（B）12~50　（C）25~80　（D）50~100

141、AD015 4　型管子割刀切割的管径为（）mm　。

（A）10~25　（B）12~50　（C）25~80　（D）50~100

142、AD016　台虎钳又叫（）。

（A）老虎钳（B）手虎钳（C）方孔桌虎钳（D）修心钳

143、AD016　钳口宽度为 75mm　的台虎钳，轻级夹紧力大于等于 7.9kN，重级夹紧力为大于等于（）kN 。

（A）10　（B）15　（C）20　（D）25

144、AD016　钳口宽度为 90mm　的台虎钳，轻级夹紧力为大于等于 9.0kN，重级夹紧力为大于等于（）kN 。

（A）8 （B）38 （C）28 （D）18

145、AD017　龙门台虎钳又名（）。

（A）管子台虎钳（B）管钳（C）大力钳（D）修口钳

146、AD017　龙门台虎钳又叫（）。

（A）冷压接钳（B）电焊钳（C）管子压力（D）扁嘴钳

147、AD017　规格（号数）为 4 的龙门台虎钳，能夹持的管子直径为（）mm　，夹紧力大于等于 137.2kN 。

（A）10~20　（B）15~30　（C）15~120　（D）15~165

148、AD018　管子铰扳又叫（）。

（A）丝锥铰扳（B）管螺纹铰扳（C）滚丝轮（D）原扳牙架

149、AD018　管子铰扳可分为普通式和（）式。

（A）自动（B）半自动（C）轻便（D）精密

150、AD018　型号为 Q74-1　的轻便式管螺纹铰扳（上海产品），管螺纹尺寸代号为 1/4，适应管子的外径为（）mm　。

（A）13.5~33.5　（B）23.0~63.0　（C）33.0~63.0　（D）43.0~63 151 、AD019　链条管子钳俗称（）。

（A）管子钳（B）快速管子扳手（C）链条扳手（D）料条管子扳手 152、AD019　公称尺寸 300mm　的 A 型链条管子钳可夹持的管子外径为（）mm　。

（A）50 （B）100 （C）150 （D）250

153、AD019　公称尺寸 1000mm　的 B 型链条管子钳可夹持的管子外径为（）mm　。

（A）100 （B）150 （C）200 （D）300

154、AD020　润滑脂俗称（）。

（A）黄油（B）甘油（C）石油蜡（D）石油焦

155、AD020　润滑脂具有教的润滑性、（）和一定的粘附性。

（A）流动性（B）可塑性（C）硬度（D）导热性

156、AD020　国际上采用美国全国润滑油脂学会（NLGI ）的分类

方法按润滑脂锥入度值，划分成（）个稠度等级。

（A）7 （B）8 （C）10 （D）9

157、AD021　润滑油按其来源分动植物油、石油润滑油和（）三大类。

（A）化学润滑油（B）化合润滑油（C）混合润滑油（D）合成润滑油 158、AD021　润滑油主要用于减少运动部件表面间的（）。

（A）作用力（B）摩擦（C）滑动（D）相对运动 159、AD021　润滑油的主要性能指标是（）、氧化安全性和润滑性。

（A）粘度（B）密度（C）相对密度（D）可燃性 160、AD022　橡胶石棉板俗称（）。

（A）橡胶板（B）石棉板（C）红纸板（D）红胶板 161、AD022　端面密封材料主要用作（）连接处的密封垫片。

（A）平面（B）凸面（C）凹面（D）锥形板 162、AD022　耐油橡胶石棉板是以石棉和（）为主制的。

（A）橡胶（B）硅橡胶（C）丁基橡胶（D）丁腈橡胶 163、AD023　阀门的阀杆、水泵轴、抽油机光杆等轴形活动部件的密封一般使用（）密封。

（A）密封填料（B）端面密封材料（C）密封垫（D）金属垫片 164、AD023　密封填料成圆圈时，密封填料切口应平整、接口平行，交接面呈（）角。

（A）2°~3°　B）3°~40°　C）30°~45°　D）3°~45°

165、AD023　在加密封填料时，每根密封填料分别单独压入，各圈的接口应错开（）。

（A）10°　B）5°　C）30°　D）120°

166、AD024　电动角向磨光机可配用纤维增强钹型砂轮进行（）。

（A）磨削（B）切削（C）切割（D）穿孔

167、AD024　电动角向磨光机又叫（）或角磨机。

（A）带式砂光机（B）砂轮机（C）平板摆动式砂光机（D）盘式砂光机 168、AD024　根据 GB/T 7442-1996　的规定，型号为 SIM-100A 的电动角向磨光机的质量为（）kg。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/445044311342012003