

复习资料

全新考点覆盖
题库真题练习
考前押题资料
题型分类清晰
有答案含解析



2023 汽车修理工（中级）考试练习题及答案

1、【单选题】()不是车身倾斜的原因。(A)

- A、车架轻微变形
- B、单侧悬挂弹簧弹力不足
- C、减振器损坏
- D、轮胎气压不平衡

2、【单选题】()对大气臭氧层破坏作用最大，臭氧层破坏系数(ODP)值为1，温室效应(GWP)值达3左右。(C)

- A、CFC10
- B、CFC11
- C、CFC12
- D、CFC13

3、【单选题】()导致所有车门锁都不能工作。(A)

- A、电源导线断路
- B、左侧电动车门锁电路断路
- C、右侧电动车门锁故障
- D、左侧后电动车门锁故障

4、【单选题】()是制动甩尾的原因。(D)

- A、制动阀调整不当
- B、两前轮车轮制动器间隙不一致
- C、车架变形，前轴位移
- D、后桥悬架弹簧弹力不一致

5、【单选题】()是汽车动力性的总指标。（C）

A、最高车速

B、加速性能

C、平均速度

D、加速时间

6、【单选题】()是汽车轮胎中央磨损的原因。（A）

A、轮胎气压过高

B、轮胎气压过低

C、车轮转向角不正确

D、车轮前束不正确

7、【单选题】()的特点在数字计算机及逻辑电路中大量采用。

(A)

A、数字集成电路

B、模拟集成电路

C、集成电路

D、B、C 均有

8、【单选题】一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在 1.5V

以上，并在()s 内保持稳定。（C）

A、1

B、3

C、5

D、7

- 9、【单选题】下列对乙基汽油有关说法不正确的是()。（B）
- A、有毒
 - B、无毒
 - C、在修理车间须通风
 - D、避免人体接触
- 10、【单选题】下列选项中属于企业文化功能的是()。（B）
- A、体育锻炼
 - B、整合功能
 - C、歌舞娱乐
 - D、社会交际
- 11、【单选题】钢的红硬性是指钢在高温下保持（）的能力。（C）
- A、高强度
 - B、抗氧化性
 - C、高硬度和高耐磨性
 - D、高抗变形能力
- 12、【单选题】下列选项中，（）不是汽车驱动桥总成大修送修标志。（B）
- A、主减速器齿轮恶性磨损
 - B、差速器壳支承轴承响
 - C、桥壳破裂、变形
 - D、半轴套管承孔磨损超限
- 13、【单选题】东风 EQ1090E 汽车装用的 DQ125 型点火线圈为()

接柱式。（B）

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

14、【单选题】使用砂轮时砂轮的旋转方向应使磨屑向()飞离砂轮。（A）

- A、下方
- B、上方
- C、左侧
- D、右侧

15、【单选题】建筑工程焊接施工时，乙炔瓶和氧气瓶的工作间距不得小于（）m。（A）

- A、5
- B、10
- C、20
- D、15

16、【单选题】关于发动机正时齿轮异响。甲认为：间隙小，发出嗡嗡声，间隙大，发出散乱撞击声。乙认为：发动机转速升高，声音随之加大。丙认为：声音与发动机温度有关。看法正确的是()。（A）

- A、甲和乙
- B、乙和丙

C、丙和甲

D、均错

17、【单选题】发动机凸轮轴变形的主要形式是()。（A）

A、弯曲

B、扭曲

C、弯曲和扭曲

D、圆度误差

18、【单选题】当盘扣式支撑架搭设高度超过（）m、有既有建筑结构时，应沿高度每间隔 4~6 个步距与周围已建成的结构进行可靠拉结。（D）

A、5

B、6

C、7

D、8

19、【单选题】对于 EQ1092F 型汽车，所测气缸压力各缸压力差应不大()%。（A）

A、10

B、20

C、30

D、40

20、【单选题】有工程设置了一道重力式挡土墙，该地土质松软，挡土墙基础埋深 0.5m，墙后有一道山坡，施工过程中，挡土墙倒塌，

引起土方边坡的坍塌。

（2）在挡土墙中，构造简单、施工方便、便于就地取材，而且主要是靠自身的重力来抵抗倾覆的挡土墙是（ ）。 （A）

- A、重力式挡土墙
- B、钢筋混凝土挡土墙
- C、锚杆挡土墙
- D、锚定板挡土墙

21、【单选题】施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。 （D）

- A、安装单位
- B、监理单位
- C、建设单位
- D、施工总承包单位

22、【单选题】施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间，应保持安全操作距离。当外电线电路电压小于 1kV，最小安全操作距离（ ） m （A）

- A、4
- B、6
- C、8
- D、10

23、【单选题】施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化、在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂

时停止施工的，施工单位应当做好现场保护，所需费用（ ）。 （D）

- A、由建设单位承担
- B、由施工单位承担
- C、双方共同承担
- D、由责任方承担或者按照合同约定执行

24、【单选题】对储存期超过 2 年的干式铅蓄电池，使用前应补充充电，充电时间应在（ ）小时。 （C）

- A、2~3
- B、3~5
- C、5~10
- D、10

25、【单选题】钢丝绳的断丝报废标准，是指在（ ）的断丝数达到规定值。 （C）

- A、整根钢丝绳上
- B、1mn 长度内
- C、钢丝绳长短

26、【单选题】当气流温度超过（ ）℃时，风扇离合器处于啮合状态。 （C）

- A、25
- B、45
- C、65
- D、85

27、【单选题】建设单位应当将（）作为不可竞争费用列入工程造价，专项用于污染防治。（A）

- A、防治扬尘污染的费用
- B、防治虫害的费用
- C、防疫的费用
- D、生活区保洁的费用

28、【单选题】由政府建设行政主管部门对施工企业实施的安全生产评价，称为（）。（B）

- A、第一方评价
- B、第二方评价
- C、第三方评价
- D、上级督查

29、【单选题】循环球式转向器第一级传动副是（）传动副。（D）

- A、双螺杆
- B、齿轮齿条
- C、齿条齿扇
- D、螺母螺杆

30、【单选题】某工地在3层楼施工，工人在搬运砖块，由于该作业层未满铺脚手架，而只有少数脚手板，并且有的接头处无固定，工人王某在搬了三次砖块后，一脚踏在一块未固定的探头板上，立时倾翻，王某掉下，造成大腿骨骨折。

（1）施工脚手架允许荷载每平方不得超过（）kg。（D）

A、200

B、220

C、250

D、300

31、【单选题】海因里希认为人的不安全行为和物的不安全状态是由于（）造成的。（D）

A、人的先天遗传

B、人的伤害

C、人的认识水平

D、人的缺点

32、【单选题】手动变速器中某常啮合齿轮副只更换了一个齿轮，可导致（）。（A）

A、异响

B、挂不上档

C、脱档

D、换档困难

33、【单选题】建筑施工特种作业持证人员，复核结果合格的是（）。（A）

A、按规定参加年度继续教育

B、身体健康状况不再适应相应特种作业岗位的

C、2年内违章操作记录达3次及以上

D、对生产安全事故负有责任的

34、【单选题】下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（ ）。 （B）

- A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
- B、编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练
- C、参加生产安全事故的调查和处理工作
- D、协调配备项目专职安全生产管理人员

35、【单选题】拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色，（ ）并且干净，说明选型正确。 （A）

- A、浅褐色
- B、黑色
- C、灰白色
- D、棕色

36、【单选题】（ ）对工程的施工'安全生产模拟 考试一 点通'质量负责。 （C）

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、建筑施工企业
- D、设计单位

37、【单选题】柴油发动机启动困难现象表现为：利用启动机启动时（ ）；排气管没有烟排出。 （A）

- A、听不到爆发声
- B、可听到不连续的爆发声

C、发动机运转不均匀

D、发动机运转无力

38、【单选题】模板支架当层高大于（）m时，在最顶两步水平拉杆中间应分别增设一道水平拉杆。（D）

A、3

B、5

C、8

D、20

39、【单选题】柴油发动机的喷油泵开始压油到上止点为止的曲轴转角称为（）。（C）

A、点火提前角

B、进气门开启提前角

C、喷油提前角

D、排气门开启提前角

40、【单选题】汽车上所使用的离合器的主动部分不包括（）。（D）

A、飞轮

B、压盘

C、离合器盖

D、离合器输出轴

41、【单选题】下列关于施工现场临时室外消防给水系统的设置，不符合要求的是（）？



(C)

- A、给水管网宜布置成环状
- B、消火栓的间距不应大于 120m
- C、消火栓的最大保护半径不应大于 200m
- D、室外消火栓与可燃材料堆场外边线距离不小于 5m

42、【单选题】汽车传动系最终将发动机输出的动力传递给了。

(D)

- A、离合器
- B、变速器
- C、差速器
- D、驱动轮

43、【单选题】汽车制动器的旋转元件固装在()上。(C)

- A、车桥
- B、悬架
- C、车轮
- D、传动轴

44、【单选题】汽车在制动过程中，附着系数()。(B)

- A、为常数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457103160055010041>