黑龙江省哈尔滨市电梯作业特种设备安全管理人员A测试卷（附答案）

班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(50题)

1.桥式起重机最不可能发生的事故是：()。

A.损伤 B.倾覆 C.断裂 D.变形

2.蒸汽锅炉正常运行时要做（）调节工作。

a、水位、汽压；b、汽温、风量；c、燃烧、吹灰；d、排污

A.(abd) B.(acd) C.(abc) D.(abcd)

3.蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于（）kΩ乘以蓄电池组额定电压数值。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

4.起重机械使用单位应当对其特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置等做好()维护保养记录。

A.日常 B.当班 C.每月 D.每季

5.停止使用（）年以上的起重机，再次使用前，使用单位应当进行全面检查，并且经特种设备检验检测机构按照定期检验要求检验合格。

A.0.5 B.1 C.2 D.3

6.发生自然灾害危及特种设备安全时，使用单位应当立即疏散、撤离有

关人员，采取()的必要措施，同时向特种设备安全监管部门和有关部门报告。

A.预防灾害　　B.避免损失　　C.防止危害扩大　　D.生产工艺技术

7.大型游乐设施鉴定机构在收到申请表（）个工作日内，应向申请单位发出受理决定。

A.5 B.7 C.10 D.15

8.持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人(年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A.5 年 B.3 年 C.4 年 D.终生

9.在用场（厂）车的日常维护保养，不包括（）

A.主要受力结构件 B.安全保护装置 C.工作机构 D.整车工作性能

10.压力容器的重大修理或改造方案应报施工所在地的地、市级安全监察机构()。

A.同意 B.批准 C.备案

11.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，应当及时告知相关单位，并立即向()报告

A.负责安全生产监管的部门 B.负责特种设备安全监督管理的部门 C.所在行业主管部

12.压力容器的压力常用（）来表示。

A.牛顿 B.千克 C.兆帕

13.在最不利位置和最不利装载条件下,起重机的所有运动部分与建筑物出入区不小于()m

A.0.05 B.0.1 C.0.5 D.1

14.在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位;发现(), 及时向当地特种设备监督管理部门报告。

A.严重事故隐患　　B.一般事故隐患　　C.较大事故隐患　　D.事故隐患

15.关于压力管道的改造,安装单位应当在施工前将拟进行改造的情况书面告知()后，方可施工。

A.使用登记机关 B.检验机构 C.无损检测单位 D.设计单位

16.从事场（厂）车改造的单位，在进行改造施工前，应当按照规定向（）的特种设备安全监督管理部门书面告知，告知后方可改造。

A.产权所在地 B.使用所在地 C.登记所在地 D.施工所在地

17.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向（）报告。

A.县级特种设备安全监察部门 B.市级特种设备安全监察部门 C.现场管理人员和单位有关负责人 D.企事业单位主管部门

18.电梯使用单位应当在电梯投入使用前或者投入使用后（）日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A.15 B.20 C.30 D.45

19.观光车的最高车速不得大于（）Km/h，观光列车的最高车速不得大于（）Km/h。

A.30，30 B.30，20 C.20，20 D.20，30

20.在电梯超载报警的情况下继续装载，可能导致电梯（）。

A.发生冲顶事故 B.发生蹲底事故 C.光幕失效 D.安全回路失效

21.关于压力容器使用登记，（）说法是错误的。

A.新压力容器出厂 1 年后才投入使用的，使用单位应当委托检验机构按照定期检验的要求检验合格后才能办理使用登记

B.移动式压力容器的《使用登记证》不需要随车携带

C.使用单位申请办理压力容器使用登记时，应当逐台向登记机关提交以下资料，并且对其真实性负责

D.安全状况等级为 4、5 级的压力容器不得申请变更登记

22.腐蚀减薄是指管道材料在()作用下，材料被腐蚀所造成的厚度减薄。

A.应力 B.腐蚀介质或腐蚀环境 C.高温 D.高压

23.当压力容器内充满液化气体介质后，容器内的介质随()，容器内的压力会急剧增加，导致超压爆炸事故的发生。

A.环境温度下降 B.环境温度升高

24.规定自动扶梯的梯级上空垂直净高度，是为了预防（）事故。

A.坠落 B.挤压 C.碰撞 D.剪切

25.曳引与强制驱动电梯的基本技术参数不包括（）。

A.额定载重量 B.额定速度 C.层站门数 D.油缸数量

26.对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护是保护（）作业人员的安全。

A.机房内 B.轿顶上 C.轿厢内 D.底坑内

27.压力管道有毒介质泄漏，造成1000人转移的属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

28.必要时，事故调查组可以聘请有关专家参与事故调查;所聘请的专家应当具备()以上特种设备安全监督管理、生产、检验检测或者科研教学工作经验。

A.3 年　　B.4 年　　C.5 年　　D.8 年

29.特种设备作业人员考核发证工作由县级以上地方()分级负责。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.建设部门 D.劳动部门

30.安全状况等级为 1、2 级的，一般每()年一次

A.3 B.3～6 C.6

31.Benissevennow（）

A.是 B.否

32.下列()属于锅炉的“炉”。

A.对流管、水冷壁 B.集箱、过热器 C.燃烧设备、炉墙

33.《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产、生产必须安全 C.安全生产人人有责

34.压力容器操作人员应具备必要的（）。

A.安全意识 B.节能知识 C.安全、节能知识

35.电梯改造、修理单位应当在验收后（）内将相关技术资料和文件移交电梯使用单位。

A.10 日 B.20 日 C.30 日 D.1 个月

36.特种设备()应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

A.生产单位; B.使用单位; C.销售单位

37.不改变受压元件结构而改变管道的设计压力、设计温度和介质，必须由压力管道设计单位进行设计验证，出具书面设计验证文件，并且由()进行全面检验后方可进行改变。

A.检验机构 B.设计单位 C.使用单位 D.安装单位

38.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（）批准后执行。

A.国务院 B.国家市场监管总局

39.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）应当有（）mm 以上的空间。

A.10 B.20 C.30 D.50

40.根据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，气瓶（）单位应经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事充装活动。

A.充装 B.经销 C.运输

41.电梯发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（）报告。

A.检验机构 B.特种设备安全监管部门和有关部门 C.使用单位上级部

门 D.制造单位

42.《气瓶安全监察规程》规定的七不充装不包括（）内容。

A.印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的

B.附件损坏、不全或不符合规定的

C.瓶内无剩余压力较小的

D.氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的

43.电梯的修理分为()

A.重大修理和一般修理 B.较大修理和一般修理 C.重大修理和普通修理 D.特别重大修理和重大修理

44.()应及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作。

A.使用单位 B.制造单位 C.安装单位 D.修理单位

45.压力容器上安装的压力表其显示值为()。

A.绝对压力 B.表压力

46.对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场等公众聚集场所的电梯，特种设备安全监督管理部门应实施()安全监察。

A.全面 B.全民 C.重点 D.依法

47.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（），接到举报的部门应当及时处理。

A.违法行为 B.错误行为 C.不当行为

48.引起起重机事故的原因是：()

A.起重机的不安全状态

B.相关人员的不安全行为

C.起重机的不安全状态和相关人员的不安全行为

D.起重机的不安全状态或相关人员的不安全行为

49.制定压力管道检验、修理计划是()的职责。

A.压力管道管理人员 B.压力管道检验人员 C.压力管道操作人员 D.政府监察部门人员

50.客运索道的()一般安装在高速轴上，大多使用电磁液压推杆制动器或圆盘制动器。

A.主制动器 B.辅助制动器 C.工作制动器 D.安全制动器

二、多选题(50题)

51.大型游乐设施重大修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的()移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.维护使用说明书

()等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

53.《特种设备安全监察条例》规定，气瓶充装单位应当有健全的

A.安全充装管理制度 B.责任制度 C.紧急处理制度 D.管理制度

54.大型游乐设施修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的()等修理相关资料移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.发货清单

55.《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条规定，特种设备（），或者（），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。

A.出现过多次事故的 B.超过检验周期的 C.存在严重事故隐患，无改造、修理价值 D.达到安全技术规范规定的其他报废条件的

56.按照《特种设备目录》，实施安全监督管理的场（厂）内专用机动车辆仅在（）特定区域使用

A.工厂厂区 B.旅游景区 C.游乐场所 D.公共场所

57.根据《工业金属管道设计规范》，对于沟内管道布置说法正确的是()。

A.管道的布置应方便检修及更换管道组成件

C.避免将管沟平行布置在主通道的下面

D.在无可靠的通风条件及无安全措施时，不得在通行管沟内布置窒息性流体的管道

58.《石油化工有毒、可燃介质钢质管道工程施工及验收规范》规定了石油化工工程中有毒、可燃介质钢质管道工程的（）要求。

A.设计 B.施工 C.检查 D.检验

59.反映压力管道金属材料力学性能的主要参数有（）等。

A.屈服强度 B.抗拉强度 C.延伸率 D.截面收缩率

60.客运索道设计文件鉴定的结论有()

A.鉴定通过 B.鉴定未通过 C.复审通过 D.复审未通过

61.容器内的气体压力来源于容器内部的，一般由于（）等。

A.容器内介质的聚集状态发生改变 B.容器内介质随温度升高 C.介质在容器内发生体积增大的化学反应

62.工业金属管道工程的质量验收，可按()进行划分。

A.分项工程 B.分部（子分部）工程 C.单位（子单位）工程 D.其他选项都不是

63.关于气瓶制造环节说法正确的()。

对气瓶制造单位实行制造资格许可证制度

B.气瓶的制造单位必须对制造的气瓶的安全性能和产品质量负责

C.制造许可证 4 年内在全国范围内有效

D.未制造监检的气瓶产品不得出厂销售使用

64.《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是（）。

A.加强特种设备安全工作 B.预防特种设备事故 C.保障人身和财产安全 D.促进经济社会发展

65.场（厂）车制定安全操作规程，至少包括（）

A.系安全带 B.转弯减速 C.下坡减速 D.超高限速

66.下列哪些行为违反了起重机械操作“十不吊”原则()。

A.吊运埋在地下的工件

B.吊运额定载重量以下的工件

C.吊运用吊钩上有明显的裂纹

D.作业场地昏暗，无法辨别工件

67.热水锅炉锅炉房应装设()供经济核算所需的计量仪表。

A.蒸汽量指示、积算 B.过热蒸汽温度记录 C.供热量计算 D.热水系统补给水量

，避免货叉架和门架上的运动部件从门架上端意外脱落。

A.门架前倾自锁装置 B.下降限速装置 C.限位器 D.防止越程装置

69.电梯的维护保养包括()。

A.半月维保　　B.季度维保　　C.半年维保　　D.年度维保

70.一般情况下，观光车辆使用单位应当根据（），选择日常维护保养、自行检查、全面检查的项目。

A.叉车和观光车辆具体型式 B.按照有关安全技术规范及相关标准 C.设计文件 D.使用维护保养说明的要求

71.一般来说压力容器发生泄漏，()造成的危害也越大。

A.介质危害程度越大 B.泄漏数越多 C.介质扩散越快 D.人群越多的地方 E.地势越高

72.按照《特种设备目录》，塔式起重机包括()。

A.普通塔式起重机　　B.电站塔式起重机　　C.建筑用塔式起重机　　D.升降机

73.裂纹一般最容易产生在()部位。

B.焊缝热影响区 C.局部应力过高的地方

74.运营使用单位应当在大型游乐设施的入口处等显著位置张贴()

A.乘客须知 B.安全注意事项 C.警示标志 D.合格标志

75.下列关于锅炉热效率的描述正确的是（）。

A.热效率是锅炉的重要技术经济指标

B.热效率表明锅炉设备的完善程度和运行管理的水平

C.提高锅炉热效率以节约燃料，是锅炉运行管理的一个重要方面

76.仅能检测表面开口缺陷的无损检测方法包括（）检测。

A.磁粉 B.渗透 C.涡流 D.目视

77.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立()等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

A.财务管理 B.岗位责任 C.隐患治理 D.应急救援 E.清洁卫生

78.下列行为不正确的有()

A.某单位按照国家规定提前一个月对本单位即将到期的电梯申请定期检验

B.某工厂采购了一批国家已经明令淘汰的起重机，并请有安装资质的单位进行安装

C.某单位起重机作业人员发现吊钩有明显裂纹，未及时上报本单位安全管理负责人，并继续使用该设备

并未向有关部门申请

变更登记

79.使用单位应根据本单位工艺流程和各装置单元分布情况划分区域，明确职责，制定严格的压力管道巡回检查制度。制度要明确()。

A.检查人员 B.检查时间 C.检查部位 D.应检查的项目

80.以下几种运行工况会降低锅炉效率（）。

A.低负荷 B.超负荷 C.负荷急剧变动 D.稳定负荷

81.锅炉产品监检内容包括对锅炉制造过程中涉及安全性能的项目进行监检和对受检企业锅炉制造质量体系运转情况的监督检查。至少应当包括以下()项目。

A.制造单位资源条件及质量管理体系运转情况的抽查

B.锅炉设计文件鉴定资料核查

C.锅炉产品制造过程的监督见证及抽查

D.锅炉产品成型质量抽查

E.审查锅炉出厂技术资料

82.大型游乐设施使用单位日常现场安全监督检查中安全装置的检查包括（）

A.安全带 B.安全压杠 C.座舱舱门锁紧装置 D.止逆装置

83.事故调查期间，任何单位和个人不得()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/506005125155010112