动火作业一类考试题

一、选择题 [填空题]

1.焊接作业时,乙炔瓶要远离火源( )米以上。

A、5

B、10(正确答案)

C、15

D、20

2.乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过( )℃ 。

A、60

B、50

C、40(正确答案)

D、30

3.发生火灾时( )。

A、不能随便开启门窗(正确答案)

B、只能开门

C、只能开窗

D、门窗都不能打开

4.据统计,在火灾事故死亡的人中,大多数是由于( )。

A、被火直接烧死

B、烟气窒息致死(正确答案)

C、跳楼或惊吓致死

D、人员拥挤致死

5.当遇到火灾时,要迅速向( )逃生。

A、着火相反的方向

B、人员多的方向

C、安全出口的方向(正确答案)

D、着火方向

6.用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( )。

A、上空(正确答案)

B、上部

C、中部

7.电焊钳的手柄应有良好的( )性能。

A、操作

B、绝缘(正确答案)

C、接触

D、接地

8.电焊机外壳应有良好的( )装置。

A、可操作

B、其他

C、防雷

D、保护接地(正确答案)

9.集团公司范围内办理动火手续时,审批办理的手续最多一票( )点 。

A、1(正确答案)

B、2

C、3

D、5

10.太钢火灾报警电话是( ) 。

A、2139119(正确答案)

B、110

C、114

D、120

11.火灾初起阶段是扑救火灾( )的阶段。

A、最不利

B、最有利(正确答案)

C、较不利

12. 灭火器应放置在( )。

A、隐蔽的地方

B、易于取用的地方(正确答案)

C、远离生产车间的地方

13.消防安全管理中“三会”是会报警、会扑救初起火灾、( )。

A、会使用消防设施

B、会自救互救

C、会开启消防设备

D、会组织人员疏散(正确答案)

14.使用灭火器灭火时,要站在着火点的( )侧。

A、下风

B、远处

C、上风(正确答案)

15.氧气是( )气体。

A、惰性

B、助燃(正确答案)

C、易燃

D、难燃

16.一级动火作业的时间应为(　　)小时。

A、8(正确答案)

B、24

C、48

D、72。

17.电焊作业时,应佩戴镶有特别虑光镜片的面罩,避免穿( )工作服。

A、帆布

B、棉质

C、化纤(正确答案)

18.遇( )级风以上[含( )级]天气,禁止露天动火作业。

A、四级

B、五级(正确答案)

C、六级

D、七级

19.二级动火时,( )、动火负责人必须始终在现场监护。

A、监督人

B、签发人

C、监护人(正确答案)

D、动火负责人

20.使用电焊机进行作业时,电焊机和动火点的间距不应超过( )m,不能满足要求时,应将电焊机作为动火点进行管理。

A、2

B、5

C、8

D、10(正确答案)

21.每个动火作业点配置灭火器材不得少于( )具 。

A、1

B、2(正确答案)

C、3

D、4

22.乙炔气瓶、氧气瓶必须离明火( )米以外。

A、5 米

B、10 米(正确答案)

C、8 米

D、6-8 米

23.如扑救 380 伏带电火灾,不应使用( )消防器材。

A、干粉灭火器

B、二氧化碳灭火器

C、泡沫灭火器(正确答案)

D、水雾灭火器

24.高处设备设施动火作业,动火点下方必须用( ),或用石棉布铺在动火点下方,保证火花不溅落地面。

A、沙土

B、水

C、接火盆(正确答案)

D、铁板

25.哪一项不是“四不动火”原则。

A、没有经批准有效的作业不动火

B、防火安全措施不落实不动火

C、领导不在场不动火(正确答案)

D、作业与《动火作业证》内容不符不动火

26.动火作业负责人由( )单位指派。

A、动火作业点

B、动火作业(正确答案)

C、领导

D、车间

27. ( )动火作业是指作业过程中火灾风险较高,发生火灾后难 以控制及可能引发人员伤亡及较大财产损失的作业。

A、特级(正确答案)

B、一级

C、二级

D、固定

28.动火作业完毕后，作业人员在现场监护时间不低于 (　　)小时。

A、0.5

B、1(正确答案)

C、2

D、1.5

29.有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时,( )。

A、应采取防火隔绝措施(正确答案)

B、可不采取任何措施

C、应向有关部门上报

D、应浇水直至渗透方可作业。

30.动火作业根据火灾危险程度分为( )动火作业。

A、特级、一级、二级、固定(正确答案)

B、一级、二级、三级

C、固定、二级、一级

D、一级、二级、三级、固定

31.电焊机的工作温度不得超过( )以上。

A、50 度

B、60 度

C、70 度(正确答案)

D、80 度

32.使用氧气、乙炔气瓶应保持瓶体(　　)。

A、立放(正确答案)

B、倒放

C、斜放

D、平放

33.电焊机一次线长度不准大于( ) 。

A、3m

B、5m(正确答案)

C、7m

D、10 m

34.电焊机二次线长度不准大于( )。

A、10m

B、20m

C、30m(正确答案)

D、40 m

35.( )灭火器。适宜于扑救贵重设备、网书档案、精密仪器仪表的的初起火灾。

A、干粉

B、二氧化碳(正确答案)

C、泡沫

D、酸碱

36.《动火作业申请许可证》实行( )、一张动火证的动火作业管理。

A、一个设备

B、一个装置

C、一个动火点(正确答案)

D、一个类型

37.可燃性气体钢瓶（ ）与氧气钢瓶分开存放。

A、可以

B、不能

C、必须

D、严禁(正确答案)

38.遇节日、假日或其它特殊情况时,动火作业应( )。

A、升级管理(正确答案)

B、禁止动火

C、避免动火

D、按特级动火处理

39.动火作业完毕后,( )应清理现场,监火人在确认有无残留火种后才可离开。

A、动火人(正确答案)

B、监火人

C、当班人员

D、参与动火人员

40. ABC 类干粉灭火器又称为( )干粉灭火器。

A、碳酸氢钠

B、磷酸铵盐(正确答案)

C、钾盐

D、氨基

41.电焊焊点温度平时可达( )度。

A、1000-2000

B、2000-3000

C、3000-6000(正确答案)

42.一般情况下,电气设备线路发生火灾时,必须先采取( )措施。

A、切断电源(正确答案)

B、移走电气设备

C、拨打 119 报警

43.易燃易爆危险物品库房与固定动火作业场的防火间距应不小于( )米。

A、5

B、6

C、12

D、30(正确答案)

44.通气的氧气、乙炔软管不应在动火作业点 (　　)。

A、下方(正确答案)

B、上方

C、左面

D、右面

45.灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况,当指针指在红色区域表示( )。

A、正常

B、偏高

C、偏低(正确答案)

46. 义务消防队在灭火过程中,应当 (　　)。

A、优先救人(正确答案)

B、优先抢救财物

C、优先灭火

47.气瓶应按规定进行漆色和标注。严禁更改气瓶的钢印或者颜色标记,氧气瓶的颜色为(　　)。

A、黑色

B、白色

C、天蓝色(正确答案)

D、灰色

48.阻拦报火警或者谎报火警的给予( )处罚。

A、劳动教养

B、撤掉其职务

C、警告、罚款或者十日以下拘留(正确答案)

49.禁止使用乘、装过( )物质的容器作为登高的垫脚物。

A、水

B、易燃易爆(正确答案)

C、气体

D、沙子

50.一张动火票只能针对( )动火点。

A、一个

B、两个(正确答案)

C、三个

D、多个

51. 灭火的基本方法是( )。

A、冷却、窒息、抑制

B、冷却、隔离、抑制

C、冷却、窒息、隔离

D、冷却、窒息、隔离、抑制(正确答案)

52.当身上衣服着火时,可立即( )。

A、奔跑离开火场,灭掉身上火苗

B、用手或物品扑打身上火苗

C、就地打滚，压灭身上火苗(正确答案)

53.消防安全管理中“两知”是( )、知道基本消防常识。

A、火灾危险性(正确答案)

B、爆炸危险性

C、生产安全性

D、工作可行性

54.潮湿场所安全电压为( )V,特潮场所安全电压为( )V。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/507034101122006101