

2024 年建筑安全员 A 证考试题库及答案（最新版）

单选题

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》，发生安全生产事故后，（）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。

- A. 总承包单位
- B. 施工总承包单位
- C. 项目承包单位
- D. 施工单位

参考答案： D

2. 企业职业道德建设重在落实，就是要加强宣传教育，强化（），建立内部的奖惩机制。

- A. 教育次数
- B. 监督考核
- C. 个人修为
- D. 组织纪律

参考答案： B

3. 安全生产管理人员职业道德不仅是安全生产管理人员从事安全生产管理活动中的行为标准和要求，更体现了安全生产管理人员的社会责任和职业追求，是对社会所承担的 0 和义务。

- A. 道德责任
- B. 产品质量

C. 社会责任

D. 服务责任

参考答案： A

4. 安全带的技术要求中要求，主带应是整根，不能用接头，宽度不应小于（），辅带宽度不应小于（），主带扎紧扣应可靠，不能意外开启。

A. 40mm； 20mm

B. 40mm ； 30mm

C. 30mm ； 20mm

D. 30mm ； 10mm

参考答案： A

5 .垂直运输设备的操作人员，在作业前要进行安全检查（）。

A. 安全帽

B 手套

C. 工作服

D. 卷扬机等设备各部位

参考答案： D

6 .计弊纵向水平杆（大横杆）的内力和挠度时，应按 0。

A. 两端固接的单跨梁计算

B. 两跨连续梁计算

C. 既可按单跨梁又可按三跨连续梁计算

D. 三跨连续梁计算

参考答案： D

7 .TN-S 接零保护系统采用的是 0 低压电力系统。

A. 二相二线制

8 .二相三线制

C. 三相四线制

D. 三相五线制

参考答案： D

8.教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行， 0 的重点是安全生产意识和安全管理水平。

A. 技术人员

8 .管理人员

C. 安全管理人员

D. 监理人员

参考答案： B

9 .特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处 0 罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

A. 1 万元以上 5 万元以下

B. 1 万元以上 10 万元以下

C. 1 万元以上 15 万元以下

D. 5 万元以上 20 万元以下

参考答案： D

10. 施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全职责的违法行为，尚不够刑事处罚的，处 0 的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。

A. 2 万元以上 5 万元以下

B. 2 万元以上 10 万元以下

C. 2 万元以上 20 万元以下

D. 2 万元以上 30 万元以下

参考答案： C

11. 安全生产检查的最终目的是（ ）。

A. 对“物的安全因素”进行检查

B. 对“人的安全因素”进行检查

C. 保证人身健康与生命安全

D. 消除隐患

参考答案： D

12. 0 共分为总则、术语、基本规定、评价框架体系、环境保护评价指标、节材与材料资源利用评价指标等 11 个方面，重点是环境保护和节约、合理利用资源。

A. 《建筑工程绿色施工评价标准》

B. 《建设工程安全生产管理条例》

C. 《建设工程质量管理条例》

D. 《中华人民共和国建筑法》

参考答案： A

13. 土方作业阶段达到作业区目测扬尘高度小于（）。

- A. 1.0m
- B. 1.2m
- C. 1.5m
- D. 1.8m

参考答案：C

14. 每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底人是（）。

- A. 技术总工程师
- B. 施工员
- C. 班组长
- D. 监理员

参考答案： C

15. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期（），保证正常运转。

- A. 测试
- B. 评价
- C. 检测
- D. 检查

参考答案： C

16. 安管人员未按规定办理证书变更的，由县级以上地方人民政府住

房城乡建设主管部门责令限期改正，并处 0 的罚款。

- A. 500 元以上 1000 元以下
- B. 1000 元以上 2000 元以下
- C. 2000 元以上 5000 元以下
- D. 1000 元以上 5000 元以下

参考答案： D

17. 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内享有原工资福利待遇的（ ）%，由所在单位按月支付。

- A. 100
- B. 90
- C. 80
- D. 70

参考答案： A

18. “人尽其才” “各尽所能” “责权利的统一” 等都利用了（ ）。

- A. 能级原理
- B. 系统原理
- C. 反馈原理
- D. 封闭原理

参考答案： A

19. 企业职业道德建设的基础是（ >。

- A. 员工文化程度
- B. 企业经济状况
- C. 企业政治信仰
- D. 员工教育

参考答案： D

20. 行政处罚中，（）是行政处罚主体对违法行为人所作的谴责与告诫。

- A. 训诫
- B. 申诫
- C. 警告
- D. 罚款

参考答案： C

21. 物料提升机进料口必须加装（），并按高处作业规范搭设防护棚，并设安全通道，防止从棚外进入架体中。

- A. 操作平台
- B. 防护栏杆
- C. 安全防护门
- D. 安全网

参考答案： C

22. 临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于 0 时的高处作业。

- A. 60cm
- B. 80cm
- C. 100cm
- D. 120cm

参考答案： B

23. 事故原因一时查不清, 0,

- A. 慢慢查, 直到查清为止
- B. 应迅速报告上级, 不得盲目处理
- C. 先处理情况, 其他以后再说
- D. 查不清就不查了, 放一边做其他事

参考答案： B

24. 项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查, 现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患, 应当立即处理: 不能处理的, 应当及时报告 () 和 () 。

- A. 项目管理人; 企业安全生产管理机构
- B. 项目负责人; 企业安全生产管理机构
- C. 项目监理人; 企业监理管理机构
- D. 项目管理人: 企业安全管理机构

参考答案： B

25. 脚手架作业层上为支承脚手板在非土节点处设置横向水平杆的要求

是 0。

- A. 宜等间距设置，最大间距不大于纵距的 $\frac{1}{3}$
- B. 宜等间距设置，最大间距不大于纵距的 $\frac{1}{2}$
- C. 宜等间距设置，最大间距不大于 1000mm
- D. 宜等间距设置，最大间距不大于 750

参考答案： B

26. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，本案例事故（4 人当场死亡，1 人重伤，直接经济损失 214 万元）为 0 事故。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大
- D. 特别重大

参考答案： B

27. 顶管施工时，坑内氧气瓶与乙炔瓶 0 放置。

- A. 不得进入坑内
- B. 不能乱放
- C. 不能混放
- D. 不能压在一起

参考答案： A

28. 对重大、特别重大生产安全事故有责任的单位主要负责人，（）不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

- A. 5 年之内

- B. 10 年之内
- C. 终身
- D. 视情况而定

参考答案: C

29 . 总包单位项目技术负责人 0 应对分包单位的进场进行安全技术总交底。

- A. 安全总监
- B. 安全员
- C. 施工员
- D. 项目工程技术人员

参考答案: D

30 . () 检查是指在工程或设备开工和停工前, 检修中, 工程或设备竣工及试运转时进行的安全检查。

- A. 不定期
- B. 专业性
- C. 季节性
- D. 节假日前后

参考答案: A

31 . 建筑施工企业管理人员安全生产考核包括全生产知识考核和 () 考核,

- A. 安全生产技能
- B. 安全生产管理能力

- C. 职称水平
- D. 工作经济指标

参考答案： B

32 . 在起重作业中，（）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

- A. 允许
- B. 禁止
- C. 无所谓
- D. 看情况

参考答案： B

3 工钢丝绳末端用绳夹固定时绳夹数量不得少于（）。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

参考答案： B

34 . 斜支撑与侧模的夹角不应小于 0 度。

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45

参考答案： D

35. 双排脚手架()。

- A. 应设剪刀撑与横向斜撑
- B. 应设剪刀撑
- C. 应设横向斜撑
- D. 可不设剪刀撑和横向斜撑

参考答案： A

36. 用人单位订立或者变更劳动合同时，未告知劳动者()真实情况的，卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可以并处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。

- A. 职业病危害
- B. 医疗待遇
- C. 工资标准
- D. 工伤保险待遇

参考答案： A

37. 在模板结构中，钢杆件和木杆件受拉时的长细比分别应不大于
()。

- A. 450:300
- B. 350:250
- C. 250:150
- D. 150:100

参考答案： B

38. 冻土爆破如有哑炮，应在距离原炮眼 0 以外地方另行打眼。

A. 60cm

B. 30cm

C. 40cm

D. 50cm

参考答案： A

39 . 危险因素是 。

A. 可能导致死亡伤害职业病财产损失工作环境破坏或其他损失的根源或者状态

B. 对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素

C. 对影响人的身体健康，导致疾病，或者对物造成慢性损害的因素

D. 对企业或个人造成经济损失

参考答案： B

40 . 某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

参考答案： B

41 . 施工安全日记记录要（ ）、完整、真实、文字简明扼要。

A. 生动

- B. 及时
- C. 超时
- D. 主动

参考答案： B

42 . 危险源是： ()_B

- A. 可能导致人体伤害和（或）疾病的根源、状态或行为，或其组合
- B. 可能导致人体伤害和（或）健康损害的根源、状态，或其组合
- C. 可能导致人体伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合
- B. 特种设备检验检测机构
- C. 特种设备监督管理部门
- D. 安全生产管理部门

参考答案： A

147. 基坑内应设置供施工 0 上下的专用梯道。

- A. 材料
- B. 人员
- C. 机械
- D. 设备

参考答案： B

148. 土方作业阶段达到作业区目测扬尘高度小于 (

- A. 1.0M

B. 1.2M

C. 1.5M

D. 1.8M

参考答案:C

149. 塔式起重机最基本的工作机构包括（）。

A. 起升机构，变幅机构、回转机构和行走机构

B. 起升机构，限位机构、回转机构和行走机构

C. 起升机构，变幅机构、回转机构和自升机构

D. 起升机构，变幅机构、回转机构和限位机构

参考答案: A

150. 0 阶段主要包括现场清理、人员清点和撤离、警戒解除、善后处理和事故调查等。

A. 应急启动

B. 救援行动

C. 应急恢复

D. 应急结束

参考答案: C

151 .触电后 0 分钟开始救治者, 90% 有良好效果。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

参考答案： A

152. 职业病防治工作坚持 0 的方针。

A. 预防为主、安全第一

B. 预防为主、防治结合

C. 分类管理、综合治理

D. 预防为主、综合治理

参考答案： B

153. 劳动保护是从 0 的理念出发，对象是从事生产的劳动者，强调为劳动者提供人身安全与身心健康的保障。

A. 以人为本，关爱生命

C. 不得

D. 随便

参考答案： C

160. 0 是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。

A. 规范性文件

B. 强制性标准

C. 行业标准

D. 规章

参考答案： C

161. 桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心（ ）以外监视。

A. 2m

B. 3m

C. 4m

D. 5m

参考答案： D

162. 当基坑周围环境时，基坑开挖深度小于 0 为三级基坑。

A. 8m

B. 7m

C. 6m

D. 5m

参考答案： B

163. 工地食堂的粮食存放台距墙和地面应大于 0mo

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

参考答案： A

164. 严禁将 0 绕在身上或搭在背上。

- A. 施焊把线
- B. 工件上
- C. 工作服
- D. 工具箱

参考答案： A

165.0 传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息。

- A. 红色
- B. 黄色
- C. 蓝色
- D. 绿色

参考答案： A

166. 易燃的废品集中场地距离在建的建筑物和其他区域不小于 0m 0

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

参考答案： D

167. 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后 0

口内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

参考答案: C

168. 我国《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）有期徒刑或者拘役。

A. 7 年以下

B. 7 年以上

C. 3 年以下

D. 3 年以上

参考答案: C

169. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，正确的处理方式是 0

A. 互相提醒注意安全后继续进行生产经营活动

B. 由各自主管的负有安全生产监督管理职责的部门确定生产经营活动方案

C. 各方自行采取安全措施

D. 签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调

答案: D

170. 在风速达到 10m/s 及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止露天的起重吊装作业

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

参考答案： D

171 . 在美国，变电站内值班员操作闸的地面上没有 $()\text{m}$ 见方的花纹钢板，是为了降低可能的跨步电压对操作员的伤害。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2

参考答案： C

172 . 下列属于事故直接原因的是 $()$

- A. 技术和设计的缺陷
- B. 教育培训的不足
- C. 人的不安全行为
- D. 安全操作技术知识的缺乏

参考答案： C

173 . 项目部应对重大危险源作业过程进行 $()$ ，对发现的事故隐患及时纠正，发现重大问题时应停止施工。

- A. 旁站监督
- B. 定期检查
- C. 抽查
- D. 巡查

参考答案： A

174. 施工升降机的 0 与基础进行连接。

- A. 吊笼
- B. 底笼
- C. 底架
- D. 导轨架

参考答案： C

175. 脚手架、井字架（龙门架）和安全网，搭设完必须经工长验收合格，方能使用。使用期间要指定专人维护保养，发现有变形、倾斜、摇晃等情况，要及时（）。

- A. 更换
- B. 加固
- C. 维修
- D. 通知工长

参考答案： B

176. 工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的（）、班组长进行施工组织设计及安全技术措施交底。

- A. 安全管理人员

- B. 施工管理人员
- C. 技术负责人
- D. 项目负责人

参考答案： B

177. 某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（ ）。

- A. 应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
- B. 不必设立安全生产管理机构，但需配备就职安全生产管理人员
- C. 不必设立安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员
- D. 应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

参考答案： D

178. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

- A. 安全使用标志
- B. 安全合格标志
- C. 安全警示标志
- D. 安全围栏

参考答案： C

179. 根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

- A. 企业总经理
- B. 企业董事会

- C. 企业劳动人事部门
- D. 企业法定代表人

参考答案： D

180. 梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，连接后梯梁的强度，不应低于（）。

- A. 单梯梯梁强度的 90%
- B. 单梯梯梁强度的 80%
- C. 单梯梯梁强度的 70%
- D. 单梯梯梁的强度

参考答案： D

181. 《绿色施工导则》规定，力争施工中非传统水源和循环水的（）。

- A. 再利用量大于 20 舟
- B. 再利用量大于 30%
- C. 节约量大于 20%
- D. 节约量大于 30%

参考答案： B

182. 一般临时设施区域, 每 100m² 配备 0 个 101. 灭火器。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

参考答案： A

183. 0 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。 0

- A. 安全生产责任制度
- B. 安全检查制度
- C. 安全技术交底制度
- D. 安全教育制度

参考答案： A

184 . 臂架根部较点高度大于 0 的起重机，应安装风速仪。

- A. 30m
- B. 40m
- C. 50m
- D. 60m

参考答案： C

185 . 技术施工现场发生的责任事故绝大部分属于（ ）造成的事故。

- A. 过失
- B. 故意
- C. 不能预见
- D. 不可抗力

参考答案： A

186 . 企业未按照《建筑业企业资质管理规定》规定，及时办理建筑业

企业资质证书变更手续的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以 0 的罚款。

A. 100 元以上 1 万元以下

B. 1 万元以上 3 万元以下

C. 3 万元以上 5 万元以下

D. 1 万元以上 5 万元以下

参考答案： A

187. 碘钨灯及钠、汞、钢等金属卤化物灯具的安装高度宜在（ ）。

A. 3m 以上

B. 不高于 3m

C. 不低于 4m

D. 4m 以下

参考答案： A

188. 某企业在施工中发生一起 10 人重伤的事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于（ ）。

A. 特别重大事故

B. 较大事故

C. 重大事故

D. 一般事故

参考答案： B

189. 可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527025102013006166>