

2023 年【浙江省安全员-A 证】模拟考试及答案

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好下列（）工作。（ ABCD ）

- A、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度
- B、制定安全生产规章制度和操作规程
- C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入
- D、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
- E、提高管理者素质

2、【多选题】《浙江省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》提出要尽快建成完善的安全生产应急救援体系，在高危行业强制推行一批安全适用的（）。（ BC ）

- A、技术标准
- B、技术装备
- C、防护设施
- D、生产工具
- E、劳保用品

3、【多选题】下列关于塔式起重机叙述正确的是（）。（ AC ）

- A、当塔式起重机作附着使用时，附着装置的设置和悬臂高度应符合使用说明书的规定。
- B、当塔式起重机作附着使用时，附着装置的设置和悬臂高度可以此超过使用说明书的规定。
- C、当塔身与建筑物超过使用说明书规定的距离时，应进行专项设计和制作，并在安装专项方案中明确。
- D、当塔身与建筑物超过使用说明书规定的距离时，不需进行专项设计，但需要在安装专项方案中明确。
- E、当塔身与建筑物超过使用说明书规定的距离时，应进行专项设计和制作，但

安装专项方案中不需明确。

4、【多选题】下列关于拆卸吊篮叙述正确的是（ ）。 （ BDE ）

- A、不需切断总电源
- B、切断总电源
- C、拆卸前应将吊篮平台升至顶层
- D、应将钢丝绳从提升机、安全锁中退出
- E、拆卸前应将吊篮平台下落至地面

5、【多选题】下列关于搅拌机的使用叙述正确的是（ ）。 （ ABCDE ）

- A、离合器、制动器应保持正常状态
- B、钢丝绳断丝不超过标准
- C、操作手柄应设保险装置，以防误动作
- D、搅拌机应搭设防雨、防落物的防护棚
- E、操作台应平整、有足够的空间

6、【多选题】下列关于高处作业吊篮叙述正确的是（ ）。 （ ABDE ）

- A、应有重量标记
- B、配重块的重量应符合设计规定
- C、严禁使用破损的配重块，特殊情况时可以用他替代物
- D、应有防止随意移动的措施
- E、配重块应稳定可靠地安放在配重架上

7、【多选题】基坑工程专项施工方案的内容主要包括（ ）。 （ ABCD ）

- A、施工技术措施
- B、安全生产技术措施

C、基坑及周围环境监测措施

D、危险源辨识及应急预案

E、工程招投标文件

8、【多选题】建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的（）组成。（ ABDE ）

A、文明施工费

B、环境保护费

C、夜间施工费

D、临时设施费

E、安全施工费

9、【多选题】建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（ ABDE ）

A、堆放、清除废弃物的措施

B、施工单位资质等级证明

C、拟拆除工程地下管线资料

D、拆除施工组织方案

E、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

10、【多选题】张某系某施工单位工人，办有工伤社会保险与人身意外伤害保险，在从事某工程外墙面装修时，由于施工单位未落实安全防护措施，发生生产安全事故，造成三级残废，下列表述中正确的是（）。（ ABD ）

A、张某可享受工伤保险

B、张某有权要求本单位赔偿

C、张某享受工伤保险，但不得要求单位赔偿

D、张某可享受人身意外伤害保险

E、张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

11、【多选题】承插型盘扣式钢管脚手架立杆采用铸钢套管连接应符合（）。
（ ABE ）

A、连接套长度不应小于90mm

B、外伸长度不应小于75mm

C、连接套长度不应小于160mm

D、外伸长度不应小于110mm

E、套管内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm

12、【多选题】施工升降机安装验收后（）验收人均应在安装验收书上签字确认。
（ ABCDE ）

A、施工总承包单位

B、安装单位

C、租赁单位

D、使用单位

E、监理单位

13、【多选题】施工现场的（）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。（ BCD ）

A、全部建筑材料

B、施工机具及配件

C、机械设备

D、安全防护用具

E、半成品

14、【多选题】施工现场禁止使用（）脚手架。（ BDE ）

- A、悬挑式脚手架
- B、竹木脚手架
- C、扣件式钢管脚手架
- D、扣件式钢管悬挑卸料平台
- E、钢管悬挑式脚手架

15、【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目（ ）。（ AD ）

- A、应当编制专项安全施工组织设计
- B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计
- C、不必编制专项安全施工组织设计
- D、采取安全技术措施
- E、视情况决定是否采取安全技术措施

16、【单选题】物料提升机的基础浇筑 C20 混凝土，厚度不得小于（ ）（ D ）

- A、150mm
- B、250mm
- C、350mm
- D、300m

17、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用（ ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（ ABDE ）

- A、新工艺
- B、新材料
- C、新结构
- D、新设备

E、新技术

18、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列（）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案，并附具安全验算结果。（ ACDE ）

A、基坑支护与降水工程

B、混凝土工程

C、模板工程

D、土方开挖工程

E、脚手架工程

19、【多选题】模板支撑架及其基础应在）阶段进行检查与验收。（ ACDE ）

A、支架基础完工后

B、作业层上施加荷载后

C、达到设计高度后

D、架体遭受外力撞击后

E、架体部分拆除后

20、【多选题】模板支撑结构监测的内容应包括（）。 BC ）

A、稳定性

B、内力监测

C、位移监测

D、刚度

E、强度

21、【多选题】浙江省《关于进一步加强安全生产工作的意见》明确要求安全生产专项资金主要用于（）、安全生产宣传教育培训等。（ ABCDE ）

A、应急救援体系建设

- B、安全装备保障
- C、重大安全隐患治理
- D、推动企业安全生产标准化
- E、安全生产先进技术推广应用

22、【多选题】满堂脚手架设置纵、横向扫地杆符合（）要求。（ ACE ）

- A、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上
- B、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的横杆上
- C、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
- D、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的横杆上
- E、脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定

23、【多选题】生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（）。（ ABCDE ）

- A、责令限期改正，没收违法所得
- B、违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
- C、没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款
- D、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款
- E、导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任

24、【多选题】碗扣式脚手架连墙件必须随脚手架上升及时在规定位置处设置，并应符合（）。（ ABCE ）

- A、连墙件呈水平设置
- B、严禁拆除

- C、连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处
- D、连墙件应设置在有纵向横杆的碗扣节点处
- E、连墙件使用可承受拉力和压力的杆件

25、【多选题】项目部管理人员及作业人员的（ ）等应上墙。（ ABCD ）

- A、安全生产责任制度
- B、安全教育培训制度
- C、防火消防安全制度
- D、施工现场急救措施
- E、技术管理责任制度

26、【多选题】（27）【背景材料】在某工地的上部距地面 7m 左右处，有一条 10kV 排挤线路经东西方向穿过。5 月 17 日开始土方回填，至 5 月底完成土方回填时，排挤线路间隔地面净空只剩 5.6m, 期间施工单位曾多次要求建设单位尽快迁移，但始终未得以解决，而施工单位就一直违章在高压排挤线下方不采取任何措施冒险作业。当 8 月 3 日承包人温某正违章指挥 12 名民工，将 6m 长的钢筋笼放进桩孔时，由于顶部钢筋距高压线过近而产生电弧，11 名民工被击倒在地，造成 3 人死亡，3 人受伤事故。

对外电线路防护的基本措施可以是（ ）。（ ABCD ）

- A、保证安全操作距离
- B、搭设安全防护设施
- C、迁移外电线路
- D、停用外电线路
- E、施工人员做好绝缘防护

27、【多选题】（5）【背景材料】某公司在一工地用吊篮架进行外装修作业时，首层安全网已经拆除，施工员指派一名抹灰工升降吊篮，在用倒链升降时，未挂保险钢丝绳，突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，使一名工人从吊篮上摔下死亡。

高处作业吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的（ ）。（ AB ）

- A、安全绳
- B、安全锁扣
- C、安全栏杆
- D、安全网
- E、安全外架

28、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程实行直接发包的，发包单位（ ）将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。（ B ）

- A、可以
- B、应当
- C、可以不
- D、应当不

29、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（ ）的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。（ B ）

- A、一般事故
- B、较大事故
- C、重大事故
- D、特别重大事故

30、【单选题】下列关于吊篮重新进行验收叙述正确的是（ ）。（ B ）

- A、在同一施工现场进行三次以上移位安装后才应重新进行验收
- B、在同一施工现场进行二次移位安装后应重新进行验收
- C、在同一施工现场进行多次移位安装，并不需重新进行验收
- D、在同一施工现场不允许进行移位安装

31、【单选题】下列关于施工机具叙述正确的是（ ）。（ D ）

A、施工机具均应设置通用的开关箱，并应做好保护接零。允许使用倒顺开关控制机具。

B、施工机具均应设置专用的开关箱，并应做好保护接零。允许使用倒顺开关控制机具。

C、施工机具均应设置通用的开关箱，并应做好保护接零。严禁使用倒顺开关控制机具。

D、施工机具均应设置专用的开关箱，并应做好保护接零。严禁使用倒顺开关控制机具。

32、【单选题】下列有关人行斜道的宽度和坡度的规定正确的是（）。（ C ）

A、不宜小于 1m 和宜采用 1:8

B、不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C、不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D、不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

33、【单选题】下列资料中不属于施工升降机验收资料的是（）。（ B ）

A、安装单位资质证书

B、工程概况

C、安全生产许可证

D、特种作业人员上岗证

34、【单选题】东平建筑公司承建原北市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。原北二建不服从东平建筑公司管理导致生产安全事故的，由（）承担主要.安全 生产 模拟考试一点通. 责任。（ B ）

A、东平建筑公司

B、原北二建

C、大政监理公司

D、原北市政府

35、【单选题】伪造或者故意破坏现场的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至（ ）的罚款。（ D ）

A、70%

B、80%

C、90%

D、100%

36、【单选题】出厂年限超过（ ）年的钢丝绳式货用施工升降机，应进行安全评估，评估合格后方可继续使用。（ A ）

A、5

B、6

C、7

D、8

37、【单选题】办公用房室内净高不应低于（ ）m。（ B ）

A、2

B、2.5

C、3

D、3.5

38、【单选题】危险性较大分部分项工程施工期间，项目经理未在现场带班的，一次记（ ）。（ B ）

A、12 分

B、6 分

C、3 分

D、1 分

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537051102101006055>