2025 年安全员之 A 证（企业负责人）强化训练试卷 A 卷附答案

单选题（共 100 题）

1、下列关于使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除，其说法不正确的是（ ）

A.属于产权备案不予备案的设备情形的

B.未经检验检测或者经检验检测不合格的

C.未提供有效的安装拆卸合同的

D.未经安装验收或者经安装验收不合格的

【答案】 C

2、施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（ ）。

A.安全提示标志

B.安全宣传标志

C.安全指示标志

D.安全警示标志

【答案】 D

3、全世界的所有职业者都有着基本相同的执业道德规范，体现了职业道德具有（ ）特征。

A.普遍性

B.继承性

C.实践性

D.他律性

【答案】 A

4、某超高写字楼工程主体工程和外装修工程已基本完成，当 6 名建筑工人乘施工升降机吊笼至该大厦第 10 层拆卸升降机架体时，升降机吊笼从 37 米高处坠落在地面，造成 4 人死亡。事故后调查发现，该升降机架体顶部（大厦主体 10 层～16 层）的附墙杆已被拆除，架体自由高度超过 17 米，根据该施工升降机使用说明书，升降机设置附墙杆使用时，架体自由高度不得超过 8 米，并且由于违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装置，导致该升降机防坠安全器失灵，造成吊笼直接坠落地面。

A.防坠安全器

B.缓冲弹簧

C.附墙架

D.上、下限位开关

【答案】 C

5、物料提升机地面进料口应设置防护围栏；围栏高度不应小于（ ），围栏立面可采用网板结构，强度符合规定。

A.1m

B.1.5m

C.1.8m

D.2m

【答案】 C

6、违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，（ ），并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

A.责令停止施工

B.责令停业整顿

C.暂扣资质证书

D.暂扣营业执照

【答案】 B

7、作业人员对危及生命安全和人身健康的行为（ ）提出批评、检举和控告。

A.应当

B.必须

C.有权

D.不得

【答案】 C

8、施工现场的宿舍应实行单人单床，每房间居住人数不得超过（ ）人,严禁睡通铺。

A.12

B.14

C.16

D.18

【答案】 C

9、建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当按照相关安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行检验、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构

B.使用单位

C.安装单位

D.监理单位

【答案】 C

10、劳动保护用品管理台账保存期限不得少于（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

11、某建筑工程公司在制定模板拆除方案时未考虑安全措施，施工方案编制后未经相关负责人审批即进行施工作业。为赶工期，浇捣混凝土后尚未达到混凝土的设计强度要求，现场管理人员要求进行 5 楼模板拆除，在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉落，导致 5 名拆模工人压在下边，经抢救无效死亡，事后经查该企业安全生产许可证已到期。请回答：

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】 C

12、安管人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；安管人员（ ）年内不得再次申请考核。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】 A

13、建筑物周围（ ）m 以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾，保持排水畅通。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】 D

14、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查

B.监督

C.监理

D.管理

【答案】 D

15、根据建筑起重机械安全监督管理规定，使用单位应指定（ ）、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

A.兼职设备管理人员

B.专职设备管理人员

C.安全巡视人员

D.专职守护人员

【答案】 B

16、实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，（ ），配备救援器材、设备，并定期组织演练。

A.由总包单位组织；各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员

B.由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C.由总包单位建立应急救援组织或者配备急救援人员（分包单位只承担相关费用）

D.各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

【答案】 D

17、会议室、娱乐室等人员密集房间应设置在临时用房的（ ），其疏散门应向疏散方向开启。

A.顶层

B.任意层

C.一层

D.二层

【答案】 C

18、建筑施工企业各管理层的主要负责人应组织对本管理层各职能部门、下级管理层的安全生产责任进行考核和（ ）。

A.检查

B.奖惩

C.评定

D.督促

【答案】 B

19、施工现场临时搭建的宿舍、办公用房,建筑层数为 3 层或每层建筑面积大于 200 ㎡时,应设置不少于（ ）部疏散楼梯。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

20、文明施工追求的目标是在项目施工中，为了保证工程安全顺利地开展，必须加强施工现场的安全管理，创造一个良好的、安全文明的施工环境。请根据施工现场生活设施、保健急救的有关规定，回答下列问题：

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

【答案】 A

21、工程（ ）对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】 B

22、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（ ）年内不得申请安全生产许可证。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】 A

23、未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的生产经营单位,责令限期改正;逾期未改正的,责令停产停业整顿,可以并处（ ）的罚款。

A.5 万元以下

B.5 万元以上 10 万元以下

C.1 万元以上 2 万元以下

D.10 万元以上

【答案】 B

24、2016 年 3 月 27 日。由某施工单位总承包的拆迁安置房工程工地，在拆除塔吊过程中，由于操作平台拉杆螺丝损坏导致平台倾斜，标准节下滑，1 名拆除工正在挂钩时，不慎从 10 米左右处和标准节一起坠落，经抢救无效死亡。同年 1 月，该企业还发生过 1 人死亡的高处坠落事故。事故发生后，施工总承包单位未向当地建设行政主管部门及时上报事故情况，属瞒报、迟报建筑施工生产安全事故行为。根据有关规定，回答如下问题：

A.设施

B.条件

C.机构

D.制度

【答案】 B

25、下列不属于吊销安全生产许可证的情形是（ ）。

A.降低安全生产条件情节特别严重的

B.扣安全生产许可证时限超过 120 日

C.24 个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的

D.发生特别重大事故的

【答案】 C

26、施工现场临时搭建的宿舍、办公用房,建筑层数为 3 层或每层建筑面积大于 200 ㎡时,应设置不少于（ ）部疏散楼梯。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

27、《安全生产许可证条例》规定了安全生产许可证的有效期是（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

28、从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗（ ）以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

【答案】 A

29、依据《建筑法》规定，（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A.设计单位

B.勘察单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】 C

30、建筑施工现场应当按照（ ）建立安全生产领导小组。

A.企业各部门

B.项目部

C.工程片区

D.工作班组

【答案】 B

31、特种设备安全工作应当坚持（ ）的原则。

A.安全第一、预防为主、节能环保、综合治理

B.安全第一、预防为主

C.安全第一、预防为主、综合治理

D.管生产必须管安全

【答案】 A

32、某公司承建的培训中心项目，局部层高达 8.2m，为保证该处高支模体系的安全施工，项目部编制了高大模板支撑体系专项施工方案，并按规定要求对方案进行了审核，但未组织专家论证。2010 年 10 月 21 日，项目经理安排了木工班组搭设该处高支模，并于 3 天后开始混凝土的浇筑，绕筑过程中发生坍塌事故，导致 2 人死亡。针对此类事故，请结合所学知识，回答以下问题：

A.技术工人

B.木工

C.经培训并取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书人员

D.模板制作工

【答案】 C

33、某地在建五星级酒店项目，施工现场混凝土构件模板支撑高度超过 8m，搭设的跨度超过 18m。模板支撑系统在搭设前，已由项目技术负责人组织对需要处理和加固的地基、基础进行验收，并留存记录。搭设过程中，由于人手不够，现场管理人员从普通工人中挑选出骨干若干投入到模板支撑架体作业之中。该部分新人并未严格按照安全技术交底的要求进行作业，最终在浇捣混凝土时支撑体系失稳，模板坍塌，造成 7 人死亡，3 人重伤。请回答：

A.立柱接长应当采用搭接方式

B.应与物料提升机等起重设备钢结构架体机身及其附着设备想连接，提高整体性

C.其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统，应加设整体稳定的构造措施

D.必须在模板支撑立柱底部铺设足够厚度和强度的混凝土垫层

【答案】 C

34、某食品加工企业为了满足市场需求，对产品结构进行了调整。安装新产品自动化生产线 8 条。需增加人员编制。其中,小王由原生产线岗位调入。小张是新入职人员，小李 1 个月前从本企业离岗后重新上岗。关于安全教育培训的说法，正确的是（ ）。

A.小王不需要进行安全培训，可直接上岗。

B.小张在实习期间可独立进行包装作业

C.小李重新进行安全教育培训后即可上岗

D.小王、小李应接受车间、班组级的安全教育培训

【答案】 C

35、对项目安全生产管理全面负责的是（ ）。

A.项目负责人

B.企业法人

C.现场安全专职人员

D.企业负责人

【答案】 A

36、根据《生产安全事故应急条例》的规定，生产经营单位未制定生产安全事故应急救援预案，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门依照（）追究法律责任。（ ）

A.《中华人民共和国突发事件应对法》

B.《中华人民共和国安全生产法》

C.《中华人民共和国劳动法》

D.《中华人民共和国消防法》

【答案】 B

37、依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位安全生产事故隐患治理的说法，正确的是（ ）。

A.对于一般事故隐患，应由生产经营单位有关人员会同安全监管执法人员共同组织整改

B.对于一般事故隐患，应由生产经营单位主要负责人及有关人员立即组织整改

C.对于重大事故隐患，应由生产经营单位分管负责人或者有关人员组织制定并实施事故隐患治理方案

D.对于重大事故隐患，应由生产经营单位主要负责人组织制订并实施事故隐患治理方案

【答案】 D

38、建筑工程安全生产信用监督和失信惩戒制度。将建筑工程安全生产各方责任主体和从业人员安全生产不良行为记录在案，并利用网络、媒体等向全社会公示，加大安全生产社会（ ）力度。

A.监察

B.管理

C.监督

D.治理

【答案】 C

39、根据《安全生产法》，关于生产经营单位从业人员安全生产权利和义务的说法，错误的是（ ）。

A.从业人员拒绝违章指挥造成损失的，应承担一定的责任

B.从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

C.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

D.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/547024063141010023