

**2023 年天津市建筑施工企业“安管人员”C2 类专职安全生产管理人
员考试题库模拟训练含答案【3 套练习题】**

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方() 确认。

A. 签字

B. 口头

C. 现场

D. 完工后

2. 脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆设置应满足要求()。

A. 宜等间距设置, 间距不大于纵距的 1/3

B. 宜等间距设置, 间距不大于纵距的 1/2

C. 宜等间距设置, 间距不大于 1000mm

D. 宜等间距设置, 间距不大于 750mm

3. 架空线路的同一横担上，L1（A）、L2（B）、L3（C）、N、PE 五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为（）。

A. L1、L2、L3、N、PE

B. L1、N、L2、L3、PE

C. L1、L2、N、L3、PE

D. PE、N、L1、L2、L3

4. 顶管施工时，工具管中的纠偏千斤顶应绝缘良好，操作电动高压油泵应（）。

A. 穿工作服

B. 戴口罩

C. 戴安全帽

D. 戴绝缘手套

5. 安全生产责任制必须以企业文件形式正式下发，由（）主持制定，经公司职工代表大会讨论通过。

A. 企业主要负责人

B. 项目负责人

C. 专职安全人员

D. 项目经理

6. 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量

B. 安全生产管理

C. 资金拨付

D. 施工进度

7. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是（）。

A. 安全生产责任制度

B. 群防群治制度

C. 安全生产教育培训制度

D. 安全生产检查制度

8. 安装电梯井内墙模前，必须于板底下（）满铺 1 层脚手板。

A. 50mm

B. 100mm

C. 150mm

D. 200mm

9. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后（）作业现场。

A. 撤离

B. 不能撤离

C. 保护

D. 检查

10. 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的（）签订服务协议。

A. 医院

B. 应急救援队伍

C. 学校

D. 物业公司

11. 一般临时设施区域，每 100 m²配备（）个 10L 灭火器。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

12. 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20cm

B. 25cm

C. 30cm

D. 35cm

13. 建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（）三种。

A. 人力拆除

B. 工具拆除

C. 爆炸拆除

D. 爆破拆除

14. 元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：元广建设集团向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证，安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（）日

内审查完毕。

A. 30

B. 45

C. 15

D. 60

15. 对（），必须按规定进行三级安全教育，经考核合格，方准上岗。

A. 新工人

B. 新工人、调换工种的工人或休假一周以上的工人

C. 新工人或调换工种的工人

D. 新项目开工前全部工人

16. 扣件钢管脚手架作模板组合式格构柱使用时，立柱间距不得大于（）。

A. 0.5m

B. 1.0m

C. 1.5m

D. 2.0m

17. 施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（）。

A. TN

B. TN-S

C. TN-C

D. TT

18. 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（）方向上操作。

- A. 同一垂直
- B. 同一横面
- C. 垂直半径外
- D. 不同垂直

19. 建筑安全生产监督管理，应当根据“管生产必须管安全”的原则，贯彻（）的方针。

- A. 三级教育
- B. 国家监察
- C. 安全第一，预防为主，综合治理
- D. 企业负责

20. 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 半年
- D. 一年

二. 多选题(共 10 题)

1. 工程项目顶管施工组织设计方案中的安全技术措施必须有：（）

- A. 针对性

B. 实效性

C. 原则性

D. 不同性

E. 同一性

2. 盾构施工过程必须有（ ）的安全保护措施。

A. 盾构进洞

B. 盾构推进开挖

C. 盾构出洞

D. 安全教育

E. 安全检查

3. 总配电箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（ ）

A. 电源隔离

B. 接通与分断电路

C. 过载保护

D. 短路保护

4. 三级教育是每个刚进企业的新工人必须接受的基本教育，三级教育指的是：

A. 公司（企业）

B. 项目（工程处、施工处、工区）

C. 班组

D. 施工作业区域

E. 项目经理办公室

5. 建筑火灾所造成的危害（）。

- A. 危害生命安全，破坏生态环境
- B. 造成经济损失
- C. 破坏文明成果，影响社会稳定
- D. 破坏生态环境，影响家庭稳定

6. 扣件式钢管脚手架的钢管规格、间距、扣件应符合设计要求，每根立杆底部应设置（）。

- A. 底座
- B. 垫板
- C. 砖块
- D. 石板
- E. 水泥板

7. 下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（）

- A. 通道口
- B. 管道口
- C. 预留洞口
- D. 楼梯口
- E. 电梯井口

8. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法

承担赔偿责任（）。

- A. 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的
- B. 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
- C. 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
- D. 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的
- E. 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

9. 在基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因是（）

- A. 基坑开挖放坡不够
- B. 边坡顶部超载
- C. 基坑未设置连续挡土墙或未设内支撑
- D. 施工机械进入开挖区
- E. 施工方法不正确

10. 下列有关乙炔瓶在使用中应注意的事项，哪些是正确的？（）

- A. 与明火的距离一般不小于 10m
- B. 瓶阀冻结，严禁用火烘烤
- C. 移动气瓶时，严禁氧气瓶与乙炔混合搬运
- D. 使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用
- E. 作业人员工作时可以吸烟

三. 判断题(共 10 题)

1. 在一定条件下，物质燃点越低越容易着火。可燃性液体的闪点越低，其火灾的危险性也越大。

2. 肥东市鸿发娱乐有限公司欲建一大型水上乐园，对此项目的设计进行了公开招标，有甲、乙、丙三家设计单位参与竞标，请回答下列问题：丁设计单位虽然没有承揽该工程的相应资质，但经肥东市人民政府批准后可以以肥东市建筑设计院的名义承揽工程。

3. 某市建筑装潢公司油漆工吴某、王某二人将一架无防滑包脚的竹梯放置在高3M多的大铁门上。吴某爬上竹梯用喷枪向大门喷油漆，王某在下面扶梯子。工作一段时间油漆不够，吴某叫王某到存放油漆点调油漆，吴某在梯上继续工作。突然竹梯失重向右侧滑倒，导致吴某（未戴安全帽）坠落后脑着地，经送医院抢救无效死亡。请判断下列事故原因分析的对错。竹梯无防滑措施。

4. 某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，钢筋笼将配电箱引出的380V电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。请回答下列问题：这起事故中，操作人员没有违规操作的行为。

5. 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合地区和行业标准。

6. 某工地脚手架搭设存在如下问题：①28m高的脚手架没有搭设方案，无审批手续；②部分使用的脚手架材料规格不一；③采用的分段整体提升脚手架未经审查批准；④搭设架子的基础多处出现不平整，个别立杆悬空等等。1、为避免施工中引发脚手架坍塌事故伤害作用人员，脚手架立即停止使用。（）

7. 某工地的施工队一组正在搭设扣件式脚手架，工地负责安全的专职管理人员王

某巡视检查发现，扣件表面粗糙，商标模糊，还有部分扣件损坏，向架子工进行询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员王某对此批扣件质量发生怀疑。请回答下列问题：安全员对此批扣件质量发生怀疑是没有必要的。

8. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

9. 爆炸是指物质由一种状态迅速转变成另一种状态，并且在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量，或是气体、蒸气在瞬间发生剧烈膨胀等现象。

10. 横撑式支撑根据挡土板的不同分为水平挡土板和垂直挡土板。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】B
4. 【正确答案】D
5. 【正确答案】A
6. 【正确答案】B
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】D
9. 【正确答案】A
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】A
12. 【正确答案】B
13. 【正确答案】D
14. 【正确答案】B
15. 【正确答案】C
16. 【正确答案】B

- 17. 【正确答案】 B
- 18. 【正确答案】 A
- 19. 【正确答案】 C
- 20. 【正确答案】 C

二. 多选题

- 1. 【正确答案】 AB
- 2. 【正确答案】 ABC
- 3. 【正确答案】 BCD
- 4. 【正确答案】 ABC
- 5. 【正确答案】 ABC
- 6. 【正确答案】 AB
- 7. 【正确答案】 ACDE
- 8. 【正确答案】 ABCD
- 9. 【正确答案】 ABE
- 10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

- 1. 【正确答案】 对
- 2. 【正确答案】 错
- 3. 【正确答案】 对
- 4. 【正确答案】 错
- 5. 【正确答案】 错
- 6. 【正确答案】 对
- 7. 【正确答案】 错
- 8. 【正确答案】 对
- 9. 【正确答案】 对
- 10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

- 1. 东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。试题：原北二建

不服从东平建筑公司管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。

- A. 东平建筑公司
- B. 原北二建
- C. 大政监理公司
- D. 原北市市政府

2. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（）投资应当纳入建设项目概算。

- A. 保安设施
- B. 安全设施
- C. 监控设施
- D. 公共设施

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受（）。

- A. 质量教育
- B. 安全生产教育培训
- C. 生产教育培训
- D. 机械操作规程培训

4. 东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。试题：因为工期紧迫，东平建筑公司需要立即使用此挖掘机，在这种情况下原北市建筑机械租赁公司是否需要对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，并在签订租赁协议时，出具检测合格证明？（）

- A. 应当检测

B. 可以不检测

C. 经原北市建筑局批准后可以不检测

D. 经原北市人民政府批准后可以不检测

5. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（）措施。

A. 防霜

B. 防水

C. 防雾

D. 防冻

6. 施工现场的动火作业，必须执行（）

A. 动火前审批制度

B. 公告制度

C. 动火时报告制度

D. 动火后记录制度

7. 安全交底资料应由（）审核安全技术交底的准确性、全面性和针对性并存档。

A. 安全总监

B. 项目负责人

C. 专职安全员

D. 施工人员

8. 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前（）内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。

A. 3 个月

B. 1 个月

C. 2 个月

D. 6 个月

9. 采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（）。

A. 200mm 处

B. 250mm 处

C. 300mm 处

D. 350mm 处

10. 关于安全技术措施交底，下面说法正确的是（）。

A. 施工班组长向施工作业人员的交底

B. 专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C. 施工班组长向专职安全生产管理人员交底

D. 施工作业人员向施工单位负责人交底

11. 下列（）不属于行政处分，即由国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A. 罚款

B. 记大过

C. 警告

D. 留用察看

12. 在（）中，我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度，是强化

安全生产源头管理，全面落实“安全第一，预防为主”安全生产方针的重大举措。

- A. 《建筑法》
- B. 《安全生产许可证条例》
- C. 《建设工程安全生产管理条例》
- D. 《安全生产法》

13. 纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（）。

- A. 不小于 300mm
- B. 不小于 400mm
- C. 不小于 500mm
- D. 不大于 500mm

14. 元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：若元广建设集团是中央管理的建筑施工企业，则它的安全生产许可证的颁发和管理由（）负责。

- A. 国务院
- B. 国务院建设行政主管部门
- C. 中国建筑业协会
- D. 国务院安全主管部门

15. 建筑工程安全生产管理必须坚持（）的方针。

- A. 安全第一、预防为主、综合治理
- B. 事中控制与事后控制相结合

C. 经济效益第一

D. 技术先进

16. 安全生产许可证的有效期限是（），安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。

A. 三年；半年

B. 三年；三个月

C. 三年；十五天

D. 三年；一个月

17. 模板垂直支架柱应保证其垂直，其垂直允许偏差，当层高不大于 5m 时为（）。

A. 6mm

B. 5mm

C. 4mm

D. 3mm

18. 剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（）。

A. 大于 150mm

B. 小于 150mm

C. 大于 200mm

D. 小于 200mm

19. （）是安全生产的重要保障，关系到企业的生存与发展，才能将安全生产责任落实到施工一线，落实到每个岗位，每个职工。

A. 安全生产责任制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638013051055006070>