

现代工程图学-河南农业大学-中国大学MOOC慕课答案

第一章 测验

1、单选题：标题栏一般位于图纸的

选项：

- A、右上角
- B、右下角
- C、左下角
- D、任意放

参考：【**右下角**】

2、单选题：下列符号中表示强制国家标准的是

选项：

- A、GB/T
- B、GB/Z
- C、GB
- D、GB/Q

参考：【**GB**】

3、单选题：下列比例当中表示放大比例的是

选项：

- A、2：1
- B、1：2
- C、1：1
- D、任意

参考：【**2：1**】

4、单选题：绘制机械图样时，尽量采用什么比例

选项：

- A、2：1
- B、任意
- C、1：5
- D、1：1

参考：【**1：1**】

5、单选题：机械制图中一般不标注单位，默认单位是

选项：

- A、km
- B、cm
- C、m
- D、mm

参考：【**mm**】

6、单选题：图样中书写汉字的字体，应为

选项：

- A、长仿宋体
- B、楷体
- C、黑体
- D、宋体

参考：【**长仿宋体**】

7、单选题：机械制图中通常采用两种线宽，粗、细线的比率为

选项：

- A、1:1
- B、2:1
- C、任意
- D、1:2

参考：【**2:1**】

8、单选题：在标注球的直径时应在尺寸数字前加

选项：

- A、ΦS
- B、ΦR
- C、SΦ
- D、S

参考：【**SΦ**】

9、单选题：机件的每一尺寸，一般只标注

选项：

- A、无数次

- B、几次
- C、一次
- D、2次

参考：【一次】

10、单选题：图样中标注的尺寸，为该图样所示机件的（），否则应另加说明。

选项：

- A、最后完工尺寸
- B、图样尺寸
- C、缩小尺寸
- D、放大尺寸

参考：【最后完工尺寸】

11、单选题：机件的真实大小与图形的大小及绘图的准确度

选项：

- A、无关
- B、有关
- C、1:1
- D、一模一样

参考：【无关】

12、单选题：线性尺寸的数字一般应注写在

选项：

- A、尺寸线的上方
- B、尺寸线的中断处
- C、尺寸线的上方或尺寸线的中断处
- D、尺寸线的下方

参考：【尺寸线的上方或尺寸线的中断处】

13、单选题：尺寸线终端有什么形式

选项：

- A、粗斜线
- B、细斜线
- C、箭头
- D、箭头或细斜线

参考：【箭头或细斜线】

14、单选题：半圆怎样标注

选项：

- A、标半径，在数字前加R
- B、标半径，在数字前加Φ
- C、标直径，在数字前加R
- D、标直径，在数字前加Φ

参考：【标半径，在数字前加R】


15、单选题：3个相同直径的圆孔怎样标注，尺寸数字前是？

选项：

- A、R
- B、Φ
- C、3×Φ
- D、3Φ

参考：【3×Φ】

16、单选题：下列尺寸正确标注的图形



选项：

- A、A
- B、B
- C、C

D、D

参考：【C】

17、判断题：斜度是指一直线对另一直线或一平面对另一平面的倾斜程度。其大小为两直线（两平面）间夹角的正切值。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

18、判断题：斜度符号的方向应与倾斜方向不一致。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

19、判断题：斜度符号的夹角是60度

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

20、判断题：锥度是指正圆锥的底圆直径与圆锥高之比。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

21、判断题：锥度的符号的锥顶角是30°。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

22、判断题：锥度符号的方向应与倾斜方向一致

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

23、判断题：圆弧连接的实质是它们之间的相切。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

24、判断题：确定图形中各线段大小的尺寸称为定位尺寸

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

25、判断题：确定图形中各线段相对位置的尺寸称为定位尺寸

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

26、判断题：尺寸完整，能直接画出的线段，是连接线段

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

27、判断题：平面图形的画图步骤是先连接线段、已知线段、中间线段。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

28、判断题：基准是标注尺寸的起点，平面图形一般需要一个方向的定位基准。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

29、判断题：两端是圆弧时，标注总长。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

30、判断题：按照圆周分布的圆，其定位尺寸应标注直径。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

31、判断题：圆弧连接不需要准确做出连接圆弧的圆心和切点。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

32、判断题：尺寸线，尺寸界线采用粗实线绘制

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

33、判断题：当圆的直径过小时，可以用细实线来代替细点画线。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

34、判断题：国家制图标准规定，各种图线的粗细相同。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

35、判断题：国家制图标准规定，图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

36、判断题：国家制图标准规定，可见的轮廓线用虚线绘制

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

37、判断题：半径尺寸必须注在非圆视图上。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

38、判断题：尺寸数字不允许被任何图线所通过，否则必须将该图线断开。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【正确】

39、判断题：尺寸线可以用其他图线代替,可以与其它图线重合或画在其延长线上。

选项：

A、正确

B、错误

参考：【错误】

40、判断题：丁字尺与三角板随意配合，便可画出65度的倾斜线。

选项：

A、正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/638032026006006031>