历年技师汽车维修工考试试卷(一)

(总分100分，考试时长90分钟)

一、单项选择题（每小题2分，共100分）

1、 以下不是发动机回火的原因的是()。

A、 汽油泵与气缸体间衬垫过厚

B、汽油泵摇臂和凸轮轴凸轮靠得过近或过远

C、进气歧管衬垫损坏

D、排气歧管衬垫损坏

2、 根据《汽车发动机曲轴技术条件》(GB3802-83) 的技术要求，飞轮突缘的径向圆跳动公差为()mm。

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

3、加强腹板的厚度应()汽车车架纵梁的厚度。

A、大于

B、等于或略小于

C、A和B两者均可

D、小于

4、 表面粗糙度符号不应标注在()。

A、 可见轮廓线上

B、 尺寸线上

C、尺寸界线上

D、中心线上

5、新195和190型柴油机是通过增减资油泵与机体之间的铜垫片来调整供油提前角的；增加垫片供油时间变()。

A、晚

B、早

C、 先早后晚

D、先晚后早

6、 发动机运转时，产生加速敲缸，视为()。

A、回火

B、爆燃

C、失速

D、 回火、爆燃、失速均正确

7、 当用一段导体切割磁力线时，下列说法正确的是0。

A、 一定有感应电流

B、 有感应磁场阻碍导线运动

C、会产生感应电动势

D、有感应磁场

8、 发动机起动后，应()检查各仪表的工作情况是否正常。

A、及时

B、迟后

C、途 中

D、 熄火后

9、 发动机机油油耗超标的原因是()。

A、机油粘度过大

B、润滑油道堵塞

C、润滑油漏损

D、机油压力表或传感器有故障

10、 汽车二级维护的行驶里程为()Km。

A、5000-10000

B、10000-15000

C、20000-30000

D、30000-40000

11、游标卡尺是一种能直接测量工件()的中等精度量具。

A、长度、宽度、角度、直径

B、长度、宽度、粗糙度、直径

C、长度、宽度、深度、直径

D、宽度、深度、角度、直径

12、 电压调节器是稳定汽车发电机()的装置。

A、 输出电流

B、输出电压

C、输入电流

D、输入电压

13、 热敏电阻式传感器的组成中()在环境温度降低时，其阻值升高；反之，其阻值降低。

A、负温度系数热敏电阻

B、正温度系数热敏电阻

C、 填料

D、壳体

14、 电控燃油喷射 (EFI) 主要包括喷油量，喷射正时，燃油停供和()的控制。

A、 燃油泵

B、点火时刻

C、怠速

D、 废气再循环

15、()导致所有车门锁都不能工作。

A、电源导线断路

B、左侧电动车门锁电路断路

C、 右侧电动车门锁故障

D、左侧后电动车门锁故障

16、在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁感应线O。

A、平行

B、垂直

C、斜交

D、 任意位置

17、润滑脂的使用性能主要有稠度、低温性能、高温性能和()等。

A、抗水性

B、中温

C、 高温

D、 油脂

18、 关于汽车电流表，甲说电流表指示“-”时为蓄电池放电。乙说电流表指示“+”时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观点O。

A、甲正确

B、乙正确

C、 甲乙都正确

D、 甲乙都不正确

19、 发电机就车测试时，启动发动机，使发动机保持在()运转。

A、800 转/分

B、1000 转/分

C、1500 转/分

D、2000 转/分

20、 载货汽车的类别代号是()。

A、1

B、2

C、3

D、4

21、 空气压缩机的装配中，组装好活塞连杆组，使活塞环开口相互错开()。

A、30°

B、60°

C、90°

D、180°

22、 电压增益表示放大器放大信号()的能力。

A、电流

B、 电压

C、功率

D、 电阻

23、 汽车车身一般包括车前、()、侧围、顶盖和后围等部件。

A、车顶

B、车后

C、 车底

D、前围

24、 发电机“N”与”E”或 ”B”间的反向阻值应为()。

A、40~50 欧

B、65~80 欧

C、710 千欧

D、10 欧

25、()的作用是使汽车直线行驶时保持方向稳定，汽车转弯时前轮自动回正。

A、 主销后倾

B、 主销内倾

C、 前轮外倾

D、 前轮前束

26、 输出轴变形的修复应采用()。

A、 热压校正

B、冷法校正

C、高压校正

D、 高温后校正

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/665101120040011134