六盘水市煤矿管理人员题库

单选题：

1、新〈〈安全生产法》规定安全生产的方针是（ C ）。

A. 以人为本 B. 安全发展

C.安全第一预防为主综合治理

2、新〈〈安全生产法》实施时间是（D ）。

A、2014 年 10 月 1 日 B 、2014 年 7 月 1 日

C 、2015 年 3 月 1 日 D 、2014 年 12 月 1 日

3、 〈〈六盘水市煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》规定攻坚目标是2015 年实现瓦斯事故死亡人数同比下降C()

A 、30% B 、40% C 、50% D 、35%

4、〈〈六盘水市煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》规定中型矿井从事瓦斯治理技术和管理人员不得少于（D ）人。

A 、 16 B 、 18 C 、 12 D 、 14

5、〈〈六盘水市煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》规定集团公司必须在（ A ）之前 成立瓦斯实验室。

A、2015 年 6 月 30 日 B 、2016 年 6 月 30 日

C 、2015 年 10 月 30 日 D 、2016 年 1 月 30 日

6、生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐，应当向（ B ）报告，当（）不及时处理时，可以向（　　）报告。

A、本单位有关负责人　　集团公司领导　　地方政府

B、本单位有关负责人本单位有关负责人　　负有安全生产监督管理职责的部门

C、本单位有关负责人　　负有安全生产监督管理职责的部门　　地方政府

D、本单位有关负责人　　集团公司领导　　地方政府

7、“一炮三检”是指（A ）

A、装药前、放炮前、放炮后　　B 、打眼前、放炮前、放炮后

C、打眼前、装药前、放炮后　　D 、打眼前、装药前、放炮后

8、新工人入井培训时间不得少于　　B ）小时

（

A.　　48　　B.72　　C.96 D　　、24

9、采掘工作面或桐室的回风再进入其它采掘工作面或桐室的通风方式，称为（B ）。

A.角联通风 B.串联通风　　C.扩散通风 D、混合通风

10、三人联锁放炮中的三人是指（　C ）

A、班长、安检员、放炮员　　B 、班长、瓦检员、安检员

C、班长、瓦检员、放炮员　　D 、放炮员、安检员、瓦检员

11、生产经营单位对（C ）应当登记建档，定期检测、评估、监控、并制定 应急预案，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A、事故频发场所　　B 、重大事故隐患

C、重大危险源　　D 、事故频发场所及重大事故隐患

12、临时停工的地点，不得停风，否则必须做到（ C ）。

A.切断电源，并向矿调度室报告

B. 揭示警标，禁止人员入内

C. 切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告

13、 〈〈六盘水市煤矿安全生产两年攻坚实施方案》中要求： 2015 年，煤矿事故死亡人数下降（A ）以上，较大事故死亡人数下降（ ）以上，煤矿瓦斯事故死亡人数下降（），百万吨死亡率下降（）以上，有效控制较大事故，杜绝重 大事故。

A. 20% 30% 50% 20% B. 30% 20% 50% 30%

C. 30% 20% 40% 20% D 、40% 20% 50% 30%

14、 矿山安全生产责任制的建立是通过确立各级管理机构和人员的（ A ）来实 现的。

A.安全生产职责 B. 管理责任 C. 权利和义务

15、我市煤矿瓦斯赋存具有“两高一低一强”的特点，具体指 （C ）

A.高含量 高浓度 高透气性 强突出

B.高含量 高压力 高透气性 强突出

C.高含量 高压力 低透气性 强突出

16.生产经营单位的 （ B ）对本单位的安全生产工作全面负责

A、法人 B、主要负责人 C、总经理 D 、总工程师

17.发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：发生（ D ）事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

A、一般 B 、较大 C 、重大 D 、特别重大

18. 高瓦斯矿井

及煤与瓦斯突出矿井采掘工作面每班至少检查瓦斯（ C ）次 c

A、1 B、2 C、3 D、4

19. 〈〈六盘水市煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》规定，对矿井通风系统不可靠 ，瓦斯检查空班漏检，瓦斯超限作业，瓦斯抽采不达标监控系统探头不到位、数据不上传作假造假，防突措施不到位等行为组织生产的，一经发现按照上限进行 处罚，同时将负有责任的“五职矿长”纳入黑名单管理，情节严重的负责人按照

（A ）移送公安机关立案查处。

A 、以危险方法危及公共安全 B、危害人身安全

C、危害生命财产安全 D 、危害公共安全罪

20. 〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》 （六盘水安监通【2015 】9 号）规定：瓦斯监测监控数据弄虚作假的责任人是（ A ）

A、矿长 总工程师 B 、矿长 安全矿长

C、总工程师 安全矿长 D、总工程师 生产矿长

21. 电器设备或开关安设地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到（C ）时，必 须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A、0.8% B 、1.0% C 、1.5% D 、0.5%

22. 根据〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》 （六盘水安监通【2015 】9 号）规定：施工隐蔽工程提供虚假资料蓄意逃避监管的负责人不包括（ABC ）。

A、矿长 B 、安全矿长 C 、总工程师 D、 生产矿长

23. 重大突水事故，是指突水量首次达到（　B ）　m3 以上，或者死亡（）人以上的突水事故。

A、500　2 B　　、300　3 C　　、300 2 D　　、500 9

24. 当矿井下含氧量减少至（D ）以下时，就可能发生窒息死亡事故。

A.20 %　　B.15　　%　　C.18　　% D 、12%

25. 煤矿安全生产要坚持“管理、装备、（B ）并重”原则。

A.监察　　B .培训 C .技术 D 、资金投入

26.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作（C ）负责。

A.主要 B. 全部 C. 全面 D 、分工

27. 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理（A ）制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

A、督办 B 、检查 C　　、督促整改　　D 、巡查

28. 生产经营单位应当具备（D ）规定的安全生产条件。

A 安全生产法和有关法律；　　B 国家标准或行业标准

C 行政法规　　D　　以上都必要

29.　　〈〈六盘水市煤矿安全生产两年攻坚实施方案》　中要求：2016 年在 2015 年的基　础上，煤矿事故死亡人数下降（C ）以上，较大事故死亡人数下降（　　）以上，煤矿瓦斯事故死亡人数继续下降，百万吨死亡率下降（　　）以上，有效控制较大事故，杜绝重大事故。

A.20% 50% 50% B. 10% 20% 20%

C. 10% 30% 10% D 、20% 10% 50%

30、 下列不属于“三个必须”内容的是（D ）

A 、 管行业必须管安全

B 、 管生产经营必须管安全

C 、 管业务必须管安全。

Dk 管市场必须管安全。

31、〈〈六盘水市煤矿安全生产两年攻坚实施方案》中要求推进煤矿质量标准化建设，2015 年前全市完成一级质量标准化建设矿井达 （A ）以上，每个集团公司至少有（）个一级质量标准化矿井，所有矿井必须全部达到二级及二级以上标 准。

A 、35 个 1 个 B 、40 个 2 个

G 30 个 1 个 D 、35 个 3 个

32、 根据〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》 （六盘水安监通【2015 】9 号）规定，局部通风机供风未实现“三专两闭锁”、“双风机双电 源”的责任人是（DD

A 、矿长 B、总工 C 、安全矿长 D 、机电矿长

32、 根据〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》 （六盘水安监通【2015 】9 号）规定，明令停产整顿或停止作业未经批准擅白恢复作业的责 任人是（D ）

A 、矿长 生产矿长 B、总工 安全矿长

C 、矿长 总工 D 、矿长 安全矿长

33、 根据〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》 （六盘水安

监通【2015】9号）规定，凡是列入黑名单的“五职矿长”，自发文公布日起（A ） 年内我市境内任何煤矿不得聘用为“五职矿长”。

A 、5 年 B 3 年

C、10 年 D 、8 年

34、 局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于（ B ）。

A 15m B 、10 m C 、8m D 、12m

35、 瓦斯爆炸的浓度为（A ）

A 、5-16% B 、5-20% C 、3-18% D 、G 3-16%

36、 采掘工作面电动机附近（A ）米范围内，瓦斯浓度达到 1.5% 时，必须停止运转、切断电源、撤出人员、采取措施进行处理。

A、20 B 、10 C 、15 D 18

37、 采煤工作面所有安全出口与巷道连接处（ A ）范围内，必须加强支护。

A、20m B 、30 m; C、40 m。 D 、25M

38、 生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在（ A ）内改变巷道中的风 流方向。

A、10min; B、5min; C、15min。 D、8min。

39、 当石门或者立井、斜井揭穿厚度小于（B）米的突出煤层时，可以直接用远 距离爆破方式揭穿煤层。

A、0.2m; B 、0.3m; C、0.4m。 D 、0.4m

40、　石门揭煤工作面距突出煤层（ D ）米（垂距）之前，至少打两个取芯地 质探孔

A、12m　　B、7m C 、5m　　D 、10m

41、　反向风门墙垛可用砖、料石或混凝土砌筑，嵌入巷道周边岩石的深度可根据岩石的性质确定，但不得小于 0.2m;墙垛厚度不得小于 0.8m 。（B ）

A、0.2m 、1m B 、0.2m 、0.8m;

C 、0.4m 、1m D 、0.4m 、0.8m

42、　但若检验期间在煤层中进行钻孔等作业时发现了喷孔、顶钻及其他明显突出预兆时，发生明显突出预兆的位置周围半径（ D ） m 内的预抽区域判定为措施 无效，所在区域煤层仍属突出危险区。

A 30 B、 50 C 、 80 D 、 100

二、多选题

1. 生产经营单位的从业人员有权（ABCD　）

A. 了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施

B. 对本单位的安全生产工作提出建议

C. 对本单位安全生产存在的问题提出批评、检举、控告

D. 在发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业或在采取可能的应急措 施后，撤离作业现场

2.　“瓦斯超限作业”是指下列哪些情形（ABD　）

A. 瓦斯检查员配备数量不足的

B. 不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的

C. 瓦检器配备不足的

D. 井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的

3. 下列属于煤矿安全攻坚七项举措的（AD ）

A. 深化煤矿整顿关闭工作

B. 严格新建（整合）煤矿安全准入

C. 必须确保通风系统可靠，严禁无风、微风、循环风冒险作业。

D. 必须做到瓦斯抽采达标，防突措施到位，监控系统有效

4. 〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》（六盘水安监通【2015 】

9 号）规定：超层越界开采的主要责任人有（ ACD ）

A.矿长 B.安全矿长 C. 生产矿长 D. 总工程师

5. 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责有（ ABCD ）

A. 建立、健全本单位安全生产责任制；

B. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

C. 保证本单位安全生产投入的有效实施；

D. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 ；

E. 及时、如实报告生产安全事故。

6. 〈〈六盘水市煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》规定，对以下（ ABCD ）哪种行 为组织生产的，一经发现按照上限进行处罚，同时将负有责任的“五职矿长”纳 入黑名单管理，情节严重的负责人按照“以危险方法危及公共安全”移送公安机 关立案查处。

A. 矿井通风系统不可靠 B.瓦斯检查空班漏检，瓦斯超限作业

C.瓦斯抽采不达标监控系统探头不到位、数据不上传作假造假

D.防突措施不到位

7、〈〈市安委会关于推进瓦斯治理示范矿井的建设的通知》中要求示范矿井必备的条件有（ABCD　）

A、　参与评分的矿井达到 90 分以上

B、　达到国家一级质量标准化矿井

C、　达到煤矿监管分类管理办法 A 类矿井

D、满足“四化”矿井建设基本要求

二、填空题

1.六盘水市安监局开展煤矿安全教育实践活动主题是：抓典型、促整改、回头看。

2.区域防突措施“四位一体”指：区域突出危险性预测、区域防突措施、区 域措施效果检验、区域验证。

3.〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》（六盘水安监通【2015】9 号）规定：超层越界开采的主要责任人有：矿长 、总工、生产矿长。

4.局部防突措施“四位一体”指：工作面突出危险性预测　、工作面防突措施、 工作而措施效果检验、安全防护措施 。

5.〈〈市安监局关于建立煤矿“五职矿长”黑名单制度的通知》（六盘水安监通【2015】9 号）规定：矿井采煤该工作面、掘进工作面个数超过规定，多头多面生产的主 要责

任人有:矿长、总工、生产矿长。

6. 依据〈〈安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受刑事处罚或撤职处分的，白刑罚执行完毕或者受处分之日起 五 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负 有责任的，终身 不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

7. 我市煤矿瓦斯赋存具有“两局一低一强”的特点，具体指：局含量 、周压力、低透气性、强突出。

8. 新〈〈安全生产法》规定安全生产的方针是安全第一 、预防为主、综合治理。

9. 〈〈六盘水市煤矿瓦斯治理攻坚年实施方案》规定攻坚目标是 2015 年实现瓦斯事故死亡人数同比下降 50% 以上 。

10. 煤矿 “三专两闭锁”中，三专指：专用变压器 、专用开关、 专用 电缆。

“两闭锁”指：风电闭锁、瓦斯电闭锁。

11. 〈〈六盘水市开展煤矿安全教育实践活动实施方案》要求各活动单位按照白己找、 群众提、专家帮、上级点的要求，面向政府、部门、企业、社会、矿工 级煤炭行业专家征求建议。

12. 根据〈〈国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定》文件要求：“五到位”必须做到安全责任到位、 安全投入 到位、到位、 安全培训 到位、应急救援到位。

13. 〈〈省安全生产委员会关于落实“五个围绕”全面加强和改进安全生产工作的实施意见》 （黔安〔2015〕2 号）中，“五个围绕”指：围绕安全生产责任体系 是否落实到位;围绕安全生产大检查是否全覆盖、重实

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/677123053003006130