

施工现场安全检查记录

编号：

工程名称：番禺区化龙医院住院楼改扩建工程	
施工部位：主体工程	检查日期：2023 年 7 月 31 日
存在问题： 1、 临边洞口防护局限性。 2、 临时用电管理不规范，电缆随地铺设。 3、 施工现场有积水现象。 4、 安全网未补挂。	
解决情况： 针对以上检查出的安全问题，规定项目部加强安全教育，完善安全制度，贯彻好安全责任制度，并规定项目部在 3 天内整改完善。	
复查结果： 复查人员： 年 月 日	
参与检查人员：	

施工现场安全检查记录

编号:

工程名称: S309 线仁其桥改建工程

施工部位: 桩基工程

检查日期: 2023 年 月 日

存在问题:

- 1、 文明施工差, 场地硬化不到位, 场地积水较多, 排放不及时, 个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时, 有外泄。
- 2、 现场临时用电不规范, 电缆随地乱拉, 未采用架空措施, 部分电缆老化, 有破皮现象。
- 3、 泥浆池围护不完善, 少数泥浆池围护不严密, 且有的安全网未挂, 安全警示标记牌未挂。
- 4、 现场配电箱的防雨措施也不到位, 配电箱也未上锁, 可以随意打开。
- 5、 临时宿舍生活用电不规范, 电线、插板随地乱拉, 施工现场消防器材未按规定配备。
- 6、 现场照明设备不完善。
- 7、 场地用电明显警示、标志不完善。
- 8、 场地器材、设备堆放杂乱。

解决情况：

针对以上检查出的安全问题，规定施工单位加强安全教育，完善安全制度，贯彻好安全责任制度，并规定施工单位在 3 天内整改完善。

复查结果：

复查人员：

2023 年 月 日

参与检查人员：

施工现场安全检查记录

编号:

工程名称: S309 线仁其桥改建工程

施工部位: 桩基工程

检查日期: 2023 年 月 日

存在问题:

- 1、 文明施工差, 场地硬化不到位, 场地积水较多, 排放不及时, 个别施工人员不戴安全帽、泥浆排放不及时, 有外泄。
- 2、 现场临时用电不规范, 电缆随地乱拉, 未采用架空措施, 部分电缆老化, 有破皮现象。
- 3、 泥浆池围护未完善, 少数泥浆池围护不严密, 且有的安全网未挂, 安全警示标记牌未挂。
- 4、 现场配电箱未上锁, 可以随意打开。
- 5、 临时宿舍生活用电不规范, 电线、插板随地乱拉, 施工现场消防器材未按规定配备, 二层的宿舍安全消防通道不符合规定, 新建的宿舍无消防器材。
- 6、 场地用电明显警示、标志未完善。
- 7、 场地器材、设备堆放杂乱。
- 8、 挖土机械及挖土机械特种操作人员未报验。

解决情况：

针对以上检查出的安全问题，规定施工单位加强安全教育，完善安全制度，贯彻好安全责任制度，并规定施工单位在 3 天内整改完善。

复查结果：

复查人员：

2023 年 月 日

参与检查人员：

施工现场安全检查记录

工程名称：S309 线仁其桥改建工程	
施工部位：桩基工程	检查日期：2023 年 12 月 28 日
存在问题： 1、发现施工现场有个别人员未戴安全帽。 2、部分泥浆池防护不到位。 3、民工棚未设消防器材。 4、民工宿舍混乱存在宿、厨混用。 5、总配电无线路指示牌。 6、重要作业区无安全警示牌。 7、施工用电存在乱拉乱接现象。	
解决情况： 针对以上检查出的安全问题，规定施工单位加强安全教育，完善安全制度，贯彻好安全责任制度，并规定施工单位在 3 天内整改完善。	

复查结果：

- 1、 未发现没有带安全帽施工人员
- 2、 泥浆池整改符合施工规范规定
- 3、 配电设施增长相应标示牌
- 4、 作业区增长安全警示牌

复查人员：

2023 年 1 月 1 日

参与检查人员：

施工现场安全检查记录

编号：

工程名称：S309 线仁其桥改建工程	
施工部位：桩基工程	检查日期：2023 年 月 日
存在问题： 1、 配电室缺少维修制度、严禁标志牌，停、送电专人负责制度，配电柜缺少配电系统图，及用电器用途名称回路编号。 2、 配电线路、电缆沿地随意铺放，电缆进出配电箱未采用 PVC 套管保护，配电柜有带电端子外露，进出电缆接线混乱，箱体缺少保护零件。 3、 所有配电箱缺少防雨措施，所有二级箱配电系统图未标注，所有配电箱缺少安全用电警示标记。 4、 工人宿舍没有配备各消防器材、焊接作业不符合防火规定。 5、 二级箱没有做反复接地，所有二级配电箱接线混乱，箱体缺少保护接零。 6、 桩机缺少各自的开关箱控制。 7、 现场泥浆池的围护不到位，部分泥浆池未设围护网，且泥浆管有外泄现象。 8、 场地材料、器材、设备堆放不规范。 9、 安全警示标志、场地排水、封闭管理等文明施工管理不到位。	

解决情况：

针对以上检查出的安全问题，规定施工单位加强安全教育，完善安全制度，贯彻好安全责任制度，并规定施工单位在 3 天内整改完善。

复查结果：

复查人员：

2023 年 月 日

参与检查人员：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/716121010030010144>