

本套试卷为电工精选题库，总共 300 道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（单项选择题 200 道，多选题 50 道，判断题 50 道）

一、单选题 (共计 200 题, 每题 1 分)

1. 电路就是 () 通过的途径。

- A. 电阻
- B. 电流
- C. 电压
- D. 电能

答案:B

2. 热继电器具有一定的 () 自动调节补偿功能。

- A. 时间
- B. 频率
- C. 温度

答案:C

3. 并联电力电容器的作用是 ()

- A. 降低功率因数
- B. 提高功率因数
- C. 维持电流

答案:B

4. 如果电阻的阻值能反映温度、压力等非电量的变化, 我们可以利用 () 来测这些非电量。

- A. 节点法
- B. 等效法
- C. 平衡电桥
- D. 不平衡电桥

答案:D

5. 特别潮湿的场所应采用 () V 的安全特低电压。

- A. 24
- B. 42
- C. 12

答案:C

6. () 是登杆作业时必备的保护用具, 无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。

- A. 安全带
- B. 梯子
- C. 手套

答案:A

7. 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性, 在 (), 其阻值很小, 相当于“导通”状态。

- A. 正常工作电压作用下
- B. 电压超过其起动值时
- C. 冲击电压作用过去后

答案:B

8. 特种作业操作资格证书的有效期为 () 年。

- A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 6;

答案:D

9. 碘钨灯属于()光源。

A. 气体放电

B. 电弧

C. 热辐射

答案:C

10. 选用的高压电器性能应满足在规定条件下能开断运行出现的最大短路电流(有效值),此电流称为()电流。

A. 额定

B. 额定短路开断

C. 热稳定

D. 动稳定

答案:B

11. 配电站.开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于()时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

A. 2.8m

B. 2.5m

C. 2.6m

D. 2.7m

答案:B

12. 相对编号的常用格局是()。

A. 设备编号-端子排号

B. 设备称号-接线端子号

C. 设备编号-接线端子号

答案:B

13. 三相电动机铭牌上标有"额定电压 380V/220V,接法 Y/Δ",当电压为 380V 时,其接法为()。

A. Δ 接

B. Y 接

C. 接

D. T 接

答案:B

14. 如果在交接班过程中,有事故要处理,仍由()负责处理,必要时可请接班人员协助工作。

A. 交班人员

B. 接班人员

C. 调度员

答案:A

15. 在下列材料中,电阻率最大的材料是()。

A. 铜

B. 硅

C. 塑料

D. 铁

答案:C

16. 测量额定电压为 1kV 以上的变压器线圈的绝缘电阻时, 必须使用 () V 的兆欧表.

A. 500;

B. 1000;

C. 1500;

D. 2500.

答案:D

17. 软启动可用于频繁或不频繁启动, 建议每小时不超过 ()。

A. 20 次

B. 5 次

C. 100 次

D. 10 次

答案:D

18. RXS 型电线是 ()。

A. 橡套电缆

B. 铜芯聚氯乙烯护套线

C. 铜芯橡皮线

D. 绞织软铜线

答案:D

19. 一台额定容量为:100kV·A 的变压器, 其额定视在功率为 ()。

A. 100kV·A

B. >100kV·A

C. <100kV·A

D. 141.4kV·A

答案:A

20. 使用手持电动工具时, 下列注意事项哪个正确?

A. 使用万能插座

B. 使用漏电保护器

C. 身体或衣服潮湿

答案:B

21. 在建筑物, 电气设备和构筑物上能产生电效应, 热效应和机械效应, 具有较大的破坏作用的雷属于 ()。

A. 球形雷

B. 感应雷

C. 直击雷

答案:C

22. 电桥法不适合测量电缆的 () 故障点。

A. 相间短路

B. 低阻接地

C. 高阻接地

答案:C

23. 保护接地是指电网的中性点 ()。

- A. 接地且设备外壳接地
- B. 不接地但设备外壳接地
- C. 接地但设备外壳接零
- D. 不接地但设备外壳接零

答案:B

24. 电容量的单位是()。

- A. 法拉
- B. 亨利
- C. 乏
- D. 库仑

答案:A

25. 电介质中的可迁移的电子或离子在电场下移动, 积聚在电极附近的介质界面上, 形成空间电荷, 称为()。

- A. 空间电荷极化
- B. 离子式极化
- C. 电子式极化

答案:A

26. 链式配线适用于相距较近, 且不太重要的小容量负荷场所, 但链接独立负荷不宜超过()个。

- A. 2~3
- B. 3~4
- C. 4~5
- D. 5~6

答案:B

27. 垂直接地体的间距, 不应小于其长度的()。

- A. 1 倍
- B. 两倍
- C. 4 倍
- D. 3 倍

答案:B

28. 三极管的三个电极是()。

- A. 基极. 发射极. 集电极
- B. 基极. 阳极. 阴极
- C. 门极. 阳极. 阴极
- D. 门极. 发射极. 集电极

答案:A

29. 油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化, 上层油温不宜超过()℃。

- A. 75
- B. 85
- C. 95
- D. 105

答案:B

30. 单相 I 类手持电动工具的电源线是三芯线, 必须使用()插头。

- A. 二极

- B. 三极
- C. 二极或三极

答案:B

31. 工厂内各固定电线插座损坏时, 将会引起()。

- A. 引起工作不方便
- B. 不美观
- C. 触电伤害

答案:C

32. 相同线电压下, 负载作三角形连接时的有功功率是星形连接时有功功率的()倍。

- A. $\sqrt{3}$
- B. $1 / \sqrt{3}$
- C. 3
- D. 1

答案:C

33. 接户线与建筑物有关部分的距离, 与上方阳台或窗户的垂直距离不应小于()。

- A. 0.5m;
- B. 0.6m;
- C. 0.7m;
- D. 0.8m;

答案:D

34. 用一个恒定电动势 E 和一个内阻 R_0 串联组合来表示一个电源。用这种方式表示的电源称为()。

- A. 电压源
- B. 电流源
- C. 电阻源
- D. 电位源

答案:A

35. 新装和大修后的低压线路和设备, 要求绝缘电阻值不低于()兆欧。

- A. 1
- B. 0.5
- C. 0.22
- D. 2

答案:B

36. 基尔霍夫电流定律表述为: 对于电路中任一节点, 流入节点的电流之和恒等于流出节点的电流()。

- A. 相等
- B. 之和
- C. 之差
- D. 成正比

答案:B

37. 在感性电路中, 电压与电流的相位关系是()。

- A. 电压超前电流
- B. 电压滞后电流
- C. 电压与电流同相

答案:A

38. 安全措施的设置与设备的停送电操作应由()人进行。

A. 1

B. 2

C. 3

答案:B

39. 两根平行载流导体,在通过同方向电流时,两导体将呈现出()。

A. 互相吸引;

B. 相互排斥;

C. 没反应;

D. 有时吸引.有时排斥。

答案:A

40. 人工急救胸外挤压法已经以每分钟约()次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

A. 100

B. 80

C. 60

答案:A

41. 电感元件在正弦交流电路中()。

A. 流过的正弦电流与电压同相位

B. 流过的正弦电流超前电压相位角

C. 流过的正弦电流滞后电压相位角

D. 所耗功率任何瞬间不为负值

答案:C

42. M7130 平面磨床的主电路中有()熔断器。

A. 三组

B. 两组

C. 一组

D. 四组

答案:C

43. 任何电气设备在未验明无电之前,一概怎样()以为?

A. 无电

B. 或许有电

C. 有电

答案:C

44. 电力电缆巡视检查内容包括()等方面。

A. 电缆截面

B. 出厂日期

C. 线路电流

D. 生产厂家

答案:C

45. zn4-10/600 型断路器可应用于额定电压为()的电路中。

A. 6kv;

B. 10kv; .

C. 35kv

答案:B

46. 作为一名工作认真负责的员工, 应该是()

- A. 领导说什么就做什么
- B. 领导亲自安排的工作认真做, 其他工作可以马虎一点
- C. 面上的工作要做仔细一些, 看不到的工作可以快一些
- D. 工作不分大小, 都要认真去做

答案:D

47. 下列有关高压断路器用途的说法正确的是()。

- A. 切断空载电流
- B. 控制分断或接通正常负荷电流
- C. 既能切换正常负荷又可切除故障, 同时承担着控制和保护双重任务
- D. 接通或断开电路空载电流, 严禁带负荷拉闸

答案:C

48. 电源电压不变, 变压器带感性负载, 当负载增大时, 其输出电压()。

- A. 不变
- B. 降低
- C. 升高
- D. 不定

答案:B

49. 两根平行导线通过同向电流时, 导体之间相互()

- A. 排斥
- B. 产生磁场
- C. 产生涡流
- D. 吸引

答案:D

50. 特种作业操作证每()年复审 1 次。

- A. 4
- B. 5
- C. 3

答案:C

51. 自耦变压器二次有 2~3 组抽头, 其电压可以分别为一次电压 U_1 的 80%. 40%. ()%。

- A. 10
- B. 20
- C. 60

答案:C

52. 跌开式熔断器拉闸时, 拉开第()相时电弧最强烈。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 与顺序无关

答案:B

53. 熔断器的额定电流()电动机的起动电流。

- A. 等于

- B. 大于
- C. 小于

答案:C

54. 断路器的分.合闸指示器应(), 并指示正确。

- A. 用金属物封闭
- B. 可随意调整
- C. 易于观察

答案:C

55. 对称的星型接法中 U 线()U 相, I 线等于 I 相。

- A. 等于;
- B. 等于;
- C. 小于;
- D. 大于;

答案:B

56. 低压配电室中的开关柜为单列布置时, 其屏前操作通道宽度不得小于()。

- A. 1.0m
- B. 1.5m
- C. 2.0m
- D. 2.5m

答案:B

57. 感性负载单相半波可控整流电路中, 当可控硅导通角 $\alpha=30^\circ$ 时, 续流二极管的额定电流与晶闸管的正向额定电流相比应满足什么关系()。

- A. 等于
- B. 大于
- C. 小于
- D. 不确定

答案:B

58. 电烙铁用于()导线接头等。

- A. 锡焊
- B. 铜焊
- C. 铁焊

答案:A

59. 串联谐振是指电路呈纯()性。

- A. 电阻
- B. 电容
- C. 电感

答案:A

60. 合上电源开关, 熔丝立即烧断, 则线路()

- A. 短路
- B. 漏电
- C. 电压过高

答案:A

61. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的()部分完成。

- A. 主触头

- B. 辅助动合触头
- C. 辅助动断触头
- D. 线圈

答案:B

62. 变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满()并减小油面与空气的接触面。

- A. 水
- B. 油
- C. 风

答案:B

63. 三相四线式 380V 配电网属于()。

- A. 一次配网
- B. 二次配网
- C. 高压系统

答案:B

64. 在 10KV 无遮栏检修中人体及其所携带工具与带电体的最小安全距离为()

- A. 1.5m
- B. 0.7m
- C. 0.35m
- D. 0.15m

答案:B

65. 安装单相三孔插座, 保护接地孔在()方。

- A. 上
- B. 下
- C. 左
- D. 右

答案:A

66. 电路由()和开关四部分组成。

- A. 电源.负载.连接导线
- B. 发电机.电动机.母线
- C. 发电机.负载.架空线路
- D. 电动机.灯泡.连接导线

答案:A

67. 运行的电力变压器外加一次电压不应超过额定电压的()%。

- A. 85
- B. 95
- C. 105
- D. 115

答案:C

68. 电流互感器二次侧()。

- A. 装设熔丝;
- B. 不装设熔丝;
- C. 允许短时光开路;
- D. 允许开路

答案:B

69. 绝缘靴的作用是使人体与地面绝缘,防止跨步电压触电,但只能作为()安全用具

- A. 辅助
- B. 基本
- C. 随意

答案:A

70. 加快充电业务发展,是落实国家能源战略和节能减排,(),推动“以电代煤.以电代油.电从远方来”的重要举措。

- A. 履行央企社会责任
- B. 发展新型产业
- C. 加快能源结构转变
- D. 落实公司党组要求

答案:A

71. 电容器的电流 $I=CAUC/At$,当 UC 增大时,电容器为()。

- A. 充电过程并吸取电能转换为电场能
- B. 充电过程并吸取电场能转换为电能
- C. 放电过程并由电场能释放为电能
- D. 放电过程并由电能释放为电场能

答案:A

72. 绝缘手套和绝缘靴的电气试验周期为()一次。

- A. 三个月
- B. 半年
- C. 九个月
- D. 一年

答案:B

73. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合()。

- A. 国家标准或企业标准
- B. 国家标准或行业标准
- C. 行业标准或企业标准

答案:B

74. 根据国家标准,无芯电缆必须包含淡蓝.绿/黄两种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用做()。

- A. N 线
- B. PE 线
- C. 火线
- D. 相线

答案:A

75. 负载接成星形时,线电流等于相电流的()倍。

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 1/2

答案:C

76. 安全电压额定值的等级为 42.36.().12.6 伏。

- A. 32

- B. 28
- C. 24
- D. 16

答案:C

77. 在自动控制系统中,把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为()。

- A. 伺服电动机
- B. 测速发电机
- C. 交磁放大机
- D. 步进电机

答案:A

78. 下列灯具中功率因数最高的是()。

- A. 节能灯
- B. 白炽灯
- C. 日光灯

答案:B

79. 低压隔离开关的含义是低压电路中,当处于断开位置时能满足()要求的开关。

- A. 接通;
- B. 分断;
- C. 联通;
- D. 隔离;

答案:D

80. 交流接触器的铁心一般用硅钢片叠压铆成,其目的是()。

- A. 减小动静铁心之间的振动
- B. 减小铁心的重量
- C. 减小涡流和磁滞损耗
- D. 减小铁心的体积

答案:C

81. 一个中频加热电源,频率为10000HZ,则电流的周期为()

- A. 0.1S
- B. 0.001S
- C. 0.0001S
- D. 0.01S

答案:C

82. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为()。

- A. 高压侧绕组
- B. 低压侧绕组
- C. 二次侧绕组

答案:C

83. 将电气设备和用电装置的金属外壳与()相连接叫做接零。

- A. 系统中性点
- B. 接地装置
- C. 导线

D. 大地

答案:A

84. 凡经互感器接入的电度表,其读数要()互感器的变比才是实际读数值

A. 相加

B. 相减

C. 乘以

答案:C

85. 空载高压长线路的末端电压()始端电压。

A. 低于

B. 高于

C. 等于

D. 低于或等于

答案:B

86. 变压器的变比等于()之比。

A. 一.二次侧电流有效值

B. 一.二次侧电压最大值

C. 一.二次侧感应电势有效值

答案:C

87. 电磁场是电场和()的总体。

A. 磁场;

B. 磁通;

C. 磁感应;

D. 互感;

答案:A

88. 在检查插座时,电笔在插座的两个孔均不亮,首先判断是()。

A. 相线断线

B. 短路

C. 零线断线

答案:A

89. 连接电容器的导线的长期允许电流不应小于电容器额定电流的()%。

A. 110

B. 120

C. 130

答案:C

90. 测量绕组直流电阻的目的是()

A. 保证设备的温升不超过上限

B. 测量绝缘是否受潮

C. 判断接头是否接触良好

D. 判断绝缘是否下降

答案:C

91. 绝缘栅型场效应管可分为()。

A. N沟道耗尽型.P沟道耗尽型.N沟道增强型.P沟道增强型

B. N沟道增强型.P沟道耗尽型

C. N沟道耗尽型.P沟道耗尽型

D. N 沟道增强型.P 沟道增强型

答案:A

92. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为()。

A. 红底白字

B. 白底红字

C. 白底绿字

答案:B

93. 表征磁介质导磁性能的物理量,叫做()。

A. 导磁率

B. 磁通

C. 磁感应强度

答案:A

94. 三相异步电动机回馈制动时,定子绕组中流过()。

A. 高压电

B. 直流电

C. 三相交流电

D. 单相交流电

答案:C

95. 在电阻串联的电路中,电路的总电阻等于()。

A. 各串联电阻之和的倒数

B. 各串联电阻的平均值

C. 各串联电阻之和

答案:C

96. 低压电器可归为低压配电电器和()电器。

A. 电压控制

B. 低压控制

C. 低压电动

答案:B

97. SN10~10I 型少油断路器的工作原理是什么()。

A. 由电磁操作机构带动机械传动机构,达到开关的动触头分合目的,灭弧室能很好的灭弧

B. 用来切断负荷及故障时的电流

C. 线路有故障时,能自动切断故障电流

D. 主要是用来灭弧

答案:A

98. 在分析用户的负荷率时,选()中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。

A. 一天 24 小时

B. 一个月 720 小时

C. 一年 8760 小时

答案:A

99. 当变压器原边绕组匝数等于付边匝数时,变压器为()变压器。

A. 升压

B. 降压

C. 隔离

D. 双圈

答案:C

100. 低压架空线路接户线的对地距离不小于()m。

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 5

答案:B

101. 钳形电流表测量导线电流()。

- A. 将被测载流导线卡于卡钳的夹口以内
- B. 应分断电路
- C. 将被测载流导线卡于卡钳的夹口外
- D. 挡位选择从小倍率向大倍率改变

答案:A

102. 手持电动工具的电源应装设漏电保护装置,使用环境差的场所要根据需要配备()。

- A. 控制变压器;
- B. 自耦变压器;
- C. 隔离变压器;
- D. 单相变压器;

答案:C

103. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以()°为宜。

- A. 60
- B. 50
- C. 70

答案:A

104. 下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是()。

- A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多
- B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多
- C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小
- D. 并联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量减小

答案:A

105. 具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。

- A. 机械
- B. 温度
- C. 过载

答案:C

106. 装设接地线必须(),而且接触必须良好。

- A. 先接导体{设备}端,后接接地端
- B. 先接接地端,后接导体{设备}端
- C. 先测接地电阻,再接接地端

答案:B

107. 频敏变阻器主要用于()控制。

- A. 笼型转子异步电动机的起动
- B. 绕线转子异步电动机的调速
- C. 直流电动机的起动

D. 绕线转子异步电动机的起动

答案:D

108. 准确度级别为 0.5 级的电压互感器, 在 100%额定电压测量点下, 检定证书上填写的比差为零, 则实际的比差为()。

A. $-0.001\% \leq \text{比差} \leq -0.001\%$;

B. $-0.001\% \leq \text{比差} \leq +0.01\%$;

C. $-0.025\% \leq \text{比差} \leq +0.025\%$;

D. $-0.05\% \leq \text{比差} \leq +0.05\%$ 。

答案:C

109. 交流接触器铁芯上安装短路环的目的是

A. 减少涡流损失

B. 增大主磁通

C. 减少铁芯吸合时产生的振动和噪音

答案:C

110. 按照临电规范要求, 分配电箱与开关箱的距离不得超过()。

A. 10m

B. 20m

C. 30m

D. 40m

答案:C

111. TN-C 系统是工作领先与保护线()的系统。

A. 分开

B. 共用

C. 随意

答案:B

112. 三相四线制供电系统中, 中线电流等于()。

A. 零

B. 各相电流的代数和

C. 三倍相电流

D. 各相电流的相量和

答案:D

113. ()反映了在不含电源的一段电路中, 电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A. 欧姆定律

B. 楞次定律

C. 部分电路欧姆定律

D. 全电路欧姆定律

答案:C

114. 在建工程()的周边与外电 10kV 架空线路的边线之间的最小安全操作距离不应小于()。

A. 4 米

B. 5 米

C. 6 米

D. 8 米

答案:C

115. 钳形电流表由电流互感器和带()的磁电式表头组成。

- A. 测量电路
- B. 整流装置
- C. 指针

答案:B

116. 在 30Ω 电阻的两端加 60V 的电压, 则通过该电阻的电流是()。

- A. 1800A;
- B. 90A;
- C. 30A;
- D. 2A.

答案:D

117. 更换和检修用电设备时, 最好的安全措施是()。

- A. 切断电源
- B. 站在凳子上操作
- C. 戴橡皮手套操作

答案:A

118. 并联谐振式逆变器的换流()电路并联。

- A. 电感与电阻
- B. 电感与负载
- C. 电容与电阻
- D. 电容与负载

答案:D

119. 杆塔按使用的材料可分为()。

- A. 钢筋混凝土杆和金属杆塔
- B. 铁塔. 钢管杆. 型钢杆
- C. 锥形杆. 等径杆

答案:A

120. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和()表示。

- A. 厚度
- B. 半径
- C. 直径

答案:C

121. 过负荷保护主要用于反应()kVA 及以上变压器过负荷。

- A. 400
- B. 315
- C. 630

答案:A

122. 下列()表示 I 段电压小母线 A. 相。

- A. 1YMA.
- B. 1YA.
- C. 1YNA.

答案:A

123. 雷电侵入波前行时, 若线路开关为()状态, 会发生行波的全反射而产生过电压。

- A. 合闸

- B. 分闸
- C. 接地

答案:B

124. 检查电气设备是否接地应使用()。

- A. 万用表
- B. 电流表
- C. 绝缘表
- D. 电压表

答案:C

125. 下列哪一项不属于变电所控制电路故障()。

- A. 开路
- B. 短路
- C. 接地
- D. 过负荷

答案:D

126. 从劳动定额管理方面判断下列()可以缩短机动时间。

- A. 延长工人休息时间
- B. 延长准备与结束时间
- C. 缩短设备维修时间
- D. 对设备进行技术改造

答案:D

127. $u=U_m \sin(\omega t + \varphi)$ 是正弦交流电压瞬时值的表达式, 其中 U_m 表示()。

- A. 最大值
- B. 有效值
- C. 频率
- D. 初相角

答案:A

128. () 仪表由固定的线圈, 可转动的铁芯及转轴. 游丝. 指针. 机械调零机构等组成。

- A. 电磁式
- B. 磁电式
- C. 感应式

答案:A

129. 220kV 架空线路, 大多采用铁塔架设, 每个支持点上用() 个以上悬式瓷瓶串联来支持导线。

- A. 13
- B. 12
- C. 11
- D. 9

答案:D

130. 从触电时电流流过人体的路径来看, 最危险的触电路径是()。

- A. 前胸~左手
- B. 前胸~右手
- C. 双手~双脚

答案:A

131. SF6 负荷开关一般不设置()。

- A. 气体吹弧装置
- B. 灭弧装置
- C. 磁吹灭弧装置

答案:A

132. 特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格, 责令生产经营单位()。

- A. 限期改正上岗作业的,
- B. 罚款
- C. 停产停业整顿

答案:A

133. 防静电的接地电阻要求不大于() Ω 。

- A. 10
- B. 40
- C. 100

答案:C

134. 照明开关的安装位置应便于操作, 开关边缘距门框为()。

- A. 0.1m~0.15m;
- B. 0.1m~0.2m;
- C. 0.15m~0.2m;
- D. 0.35~0.50m;

答案:C

135. 用单臂电桥测量带有较大电感的直流电阻时, 为防止检流计损坏的正确做法()。

- A. 接通电源是先通“B”键后通“G”键; 断电时先断“G”键后断“B”键
- B. 接通电源是先通“G”键后通“B”键; 断电时先断“B”键后断“G”键
- C. 接通电源是先通“G”键后通“B”键; 断电时先断“G”键后断“B”键
- D. 接通电源是先通“B”键后通“G”键; 断电时先断“B”键后断“G”键

答案:A

136. 作为电气工作者, 员工必须熟知本工种的()和施工现场的安全生产制度, 不违章作业。

- A. 生产安排
- B. 安全操作规程
- C. 工作时间

答案:B

137. 爆炸危险环境 1 区和 2 区可采用()类型的配线。

- A. 瓷绝缘
- B. 硬塑料管
- C. 镀锌钢管
- D. 金属槽

答案:C

138. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时, 摇表的“L”“E”. 两个接线柱应()。

- A. “E”接在电动机出线的端子, “L”接电动机的外壳
- B. “L”接在电动机出线的端子, “E”接电动机的外壳
- C. 随便接, 没有规定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/757052051101006055>