

2023 安全员考试题库

第一部分 单选题(80 题)

1、建筑施工单位制定的应急预案应当每（ ）年至少修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： C

2、“五大伤害”中排名第一的是（ ）

- A. 高处坠落
- B. 坍塌
- C. 物体打击
- D. 机械伤害

【答案】： A

3、明排水法由于设备简单和排水方便，所以较为普遍采用，但它只宜用于（ ）。

- A. 松软土层
- B. 黏土层
- C. 细砂层
- D. 粗粒土层

【答案】： D

4、施工现场灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（
G

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】： B

5、危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其（ ）的过程。

- A. 特性
- B. 状态
- C. 原因
- D. 来源

【答案】： A

6、下列关于安全生产检查制度的说法中，不正确的是（ ）。

- A. 企业和施工现场都应建立安全生产检查制度
- B. 应根据安全检查的类型，确定检查内容和具体标准
- C. 重大检查需要编制详实的安全检查的计划，一般性检查可不编制计划
- D. 涉及分包单位管理的，必须对分包单位的安全生产检查提出明确的管理要求

【答案】： C

7、施工现场宿舍必须设置可开启式外窗，宿舍内的床铺不得超过（ ）层，不得使用通铺。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

8、乙炔瓶必须配备合格的乙炔专用（ ），方可使用。

- A. 密封件
- B. 减压器
- C. 手轮
- D. 瓶帽

【答案】： B

9、爬升塔机的固定间隔不得小于（ ）个楼层。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： B

10、电焊导线中间不应有接头，若有接头，接头处应远离易燃、易爆物品（ ）m 以外。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 15

【答案】： C

11、案例：某大厦主体工程和外装修工程已基本完成，当 4 名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第 9 层拆卸 SS100 型钢丝绳升降机架体时，升降机吊笼从 33m 高处坠落在地面，造成 4 人死亡。

- A. 上限位开关
- B. 防坠装置
- C. 安全钩
- D. 上极限开关

E. 施工升降机严禁载人

【答案】： C

12、电梯应当至少每（ ）日进行一次清洁、润滑、调整 and 检查。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 60

【答案】： A

13、建设单位、施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程（业务）发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的，发包单位与不具备用工主体资格的组织或个人承担（ ）责任。

A. 部分赔偿

B. 全部赔偿

C. 连带赔偿

D. 直接赔偿

【答案】： C

14、（ ）是施工第一线的管理机构。

A. 生产班组

B. 安全生产领导小组

C. 工程项目经理部

D. 企业项目部

【答案】： C

15、生产经营单位的主要负责人负责组织制定并实施本单位（ ）。

A. 安全培训计划

- B. 应急演练计划
- C. 管理培训计划
- D. 管理学习计划

【答案】： A

16、施工现场一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报（ ）审查批准后，方可动火。

- A. 公司安全部门
- B. 项目技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 公安部门

【答案】： A

17、建筑施工安全检查评定符合以下要求：分项检查评分表示零分，汇总表得分值应在 70 分及以上。此等级应为（ ）。

- A. 不合格
- B. 优良
- C. 及格
- D. 合格

【答案】： D

18、吊篮悬挂高度在 60m 及以下的，宜选用长边不于（ ）m 的吊篮。

- A. 5.5
- B. 9.5
- C. 7.5
- D. 2.5

【答案】： C

19、一级基坑围护结构当设计有指标时，以设计要求为依据，当无设计指标时，根据规范，以围护结构顶部位移监控值为（ ）。

- A. 4cm
- B. 3cm
- C. 6cm
- D. 2cm

【答案】： B

20、凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以（ ）表示。

- A. 红色
- B. 蓝色
- C. 黄色
- D. 绿色

【答案】： C

21、物料提升机电气设备的绝缘电阻值不应小于（ ）。

- A. $0.3\text{M}\Omega$
- B. $0.4\text{M}\Omega$
- C. $0.5\text{M}\Omega$
- D. $0.6\text{M}\Omega$

【答案】： C

22、侵权责任是指行为人侵犯国家、（ ）和公民的财产权利以及侵犯法人名称和自然人的人身权时所应承担的责任。

- A. 集体
- B. 企业
- C. 法人
- D. 他人

【答案】： A

23、根据危险源在事故发生、发展中的作用，一般把危险源划分为（ ）大类，即第一类危险源和第二类危险源。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

24、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（ ）。

- A. 800 目/100cm²
- B. 1000 目/100cm²
- C. 1500 目/100cm²
- D. 2000 目/100cm²

【答案】： D

25、《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位主要负责人有下列哪种行为的，需处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）

- A. 组织事故抢救不力的
- B. 迟报或漏报事故的
- C. 在事故调查中作伪证的
- D. 阻碍、干涉事故调查工作的

【答案】： B

26、《危险性较大的分部分项项目安全管理办法》规定，搭设高度（ ）及以上的落地式钢管脚手架工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A. 22M

- B. 23M
- C. 24M
- D. 25M

【答案】： C

27、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和（ ）规定的要求。

- A. 规章
- B. 强制性标准
- C. 技术规范
- D. 产业政策

【答案】： B

28、（ ）是行政主体对违法从事生产经营活动的相对人，在一定期限和范围内限制或者取消其生产经营活动资格的处罚

- A. 没收非法财物
- B. 责令停产停业
- C. 罚款
- D. 警告

【答案】： B

29、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ ）或活动防护栏杆。

- A. 安全围栏
- B. 安全门
- C. 安全立网
- D. 竹笆

【答案】： B

30、轻型井点降水深度一般可达（ ）。

- A. 7m
- B. 8~20m
- C. 3~5m
- D. 10m

【答案】： A

31、移动电气设备时，必须经（ ）切断电源并做出妥善处理后进行。

- A. 维修工
- B. 施工用电管理员
- C. 电工
- D. 电气工程技术员

【答案】： C

32、下列不属于各作业班组长向各工种工人进行安全技术交底内容的是（ ）。

- A. 各分部分项工程的具体技术要求和采用的施工工艺标准、企业内部工法
- B. 各分部分项工程施工安全技术、质量标准
- C. 施工进度要求、工序衔接、施工部署与施工班组任务确定
- D. 施工安全交底及介绍以往同类工程的安全事故教训及应采取的具体安全对策

【答案】： C

33、施工照明中，行灯的电源电压不大于（ ）。

- A. 24V
- B. 36V
- C. 110V

D. 220V

【答案】： B

34、对安全生产考核合格的，考核机关应当在（ ）个工作日内核发安全生产考核合格证书，并予以公告；对不合格的，应当通过“安管人员”所在企业通知本人并说明理由。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

【答案】： C

35、安全带的报废年限为（ ）。

A. 1～2 年

B. 2～3 年

C. 3～5 年

D. 4～5 年

【答案】： C

36、按照相关法律法规或合同约定，及时向施工单位支付安全防护、文明施工措施费，并督促施工企业落实安全防护、文明施工措施是（ ）的职责。

A. 建设单位

B. 总包单位

C. 监理单位

D. 分包单位

【答案】： A

37、起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落，属（ ）。

- A. 一般事故
- B. 严重事故
- C. 较大事故
- D. 特大事故

【答案】： A

38、严禁在高压电下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业。在高压线一侧作业时，必须保持至少 6m 的水平距离，达不到上述距离时，必须（ ）。

- A. 做好安全应急设施及方案
- B. 提高高压电垂直高度
- C. 设置警示牌
- D. 采取隔离防护措施

【答案】： D

39、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于（ ）学时。

- A. 10
- B. 12
- C. 24
- D. 30

【答案】： C

40、“文明施工”检查评分表实得 80 分，换算在汇总表中“文明施工”分项实得分为（ ）。

- A. 8 分
- B. 10 分
- C. 12 分
- D. 16 分

【答案】： C

- 41、下面关于气割、气焊的“十不烧”说法不正确的是（ ）。
- A. 焊工必须持证上岗，无金属焊接、切割特种作业证书的人员，不准进行气割气焊作业
 - B. 凡属一、二、三级动火范围的气割，气焊，未经办理动火审批手续，不准进行气割、气焊
 - C. 有压力或封闭的管道、容器，要小心气割、气焊
 - D. 附近有与明火相抵触的工种作业时，不准气割、气焊

【答案】： C

- 42、高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ ）。
- A. 两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m
 - B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
 - C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置
 - D. 剪刀撑的设置没有规定

【答案】： A

- 43、轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室，（ ）为轮胎。
- A. 回转装置
 - B. 变幅装置
 - C. 起升装置
 - D. 行走装置

【答案】： D

- 44、建筑施工安全检查评定符合以下要求：汇总表得分值不足 70 分，有一分项检查评分表不得分。此等级应为（ ）。

- A. 不合格
- B. 优良
- C. 及格
- D. 合格

【答案】： A

45、特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现（ ）时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。

- A. 重大违法行为或者严重事故隐患
- B. 违反《特种设备安全监察条例》的规定
- C. 在用的特种设备不符合能效指标
- D. 在用的特种设备存在事故隐患

【答案】： A

46、下列不属于安全规章制度的是（ ）。

- A. 技术标准
- B. 工作标准
- C. 管理标准
- D. 环境标准

【答案】： D

47、《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

- A. 民事补偿制度
- B. 法律追究制度
- C. 责任连带制度
- D. 责任追究制度

【答案】： D

48、模板支架搭设场地应清理、平整、排水通畅；支架地基土应夯实，地基宜高于自然地坪（ ）。

- A. 30mm
- B. 20mm
- C. 50mm
- D. 10mm

【答案】： C

49、根据《建设工程施工现场安全资料管理规程》（ CECS266：2009）施工单位的管理职责，以下叙述不正确的是（ ）。

- A. 施工单位应负责施工现场施工安全管理资料的管理工作
- B. 施工单位应指定施工现场安全管理资料责任人，负责安全管理资料的收集、整理和组卷
- C. 施工现场安全管理资料应随工程建设进度形成，保证资料的真实性、有效性和完整性
- D. 实行总承包施工的工程项目，总包单位应负责施工现场安全管理资料的形成、收集和整理分包单位不负责

【答案】： D

50、下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 安全投入符合安全生产要求
- C. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- D. 企业负责人学历要求为本科以上

【答案】： D

51、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在（ ）的起重吊装工程确定为危险性较大的分部分项工程。

- A. 5KN 及以上
- B. 10KN 及以上
- C. 15KN 及以上
- D. 20KN 及以上

【答案】： B

52、企业各部门负责人和各岗位人员的安全生产责任必须进行（ ），并在相应的安全生产责任书上签字确认。

- A. 技术交底
- B. 落实奖惩
- C. 教育培训
- D. 责任交底

【答案】： D

53、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，本案例事故（4人当场死亡，1人重伤，直接经济损失214万元）为（ ）事故。

- A. 一般
- B. 较大
- C. 重大
- D. 特别重大

【答案】： B

54、履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的（ ），并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。

- A. 25%
- B. 50%

- C. 80%
- D. 100%

【答案】： C

55、搭设高度 5 米以上、搭设跨度（ ）米及以上的模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 15

【答案】： C

56、2010 年 A 市某建筑工地发生一起施工升降机吊篮坠落事故，造成 15 人死亡，2 人重伤。发生事故的第 15 栋楼原本计划盖 33 层，事发时盖到 30 层。发生事故的升降机牌上标注是载重 12 人，但是事发当日早晨这个升降机上乘坐的工人严重超出了这个数目，有 5 名工人在搭载升降机到 17 楼时下了电梯，此后升降机在继续上升过程中坠落。事后调查该施工升降机的操作人员特种作业操作证书已期满。

- A. 3； 2
- B. 2； 3
- C. 3； 3
- D. 2； 2

【答案】： A

57、对一字形、开口形脚手架连墙件的设置规定（ ）。

- A. 是相同的
- B. 要求较低
- C. 无特别考虑
- D. 更为严格，有专门规定

【答案】： D

- 58、《施工用电检查评分表》，中”外电防护”缺项（ 该项应得分为 10 分），其他各项检查实得分为 72 分，计算改分表实得（ ）。
- A. 80 分
 - B. 72 分
 - C. 7.2 分
 - D. 8 分

【答案】： A

- 59、下列哪句话的描述不符合《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的表述（ ）。
- A. 坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范遏制一般性生产安全事故为重点
 - B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
 - C. 着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题
 - D. 依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，大力提升我国安全生产整体水平，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果

【答案】： A

- 60、施工现场临时搭建的宿舍、办公用房,建筑层数为 3 层或每层建筑面积大于 200m²时,应设置不少于（ ）部疏散楼梯。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825042310200011130>